



MITTHEILUNGEN

DER

KON. SÄCHS. POLYTECHNISCHEN SCHULE

ZU DRESDEN.

HEFT 3.

VERSUCHE

-

LEISTUNG UND ARBEITS-VERBRAUCH

WERKZEUGMASCHINEN

AUSGEFÜHRT

UNTER MITWIRKUNG DER STUDIRENDEN DER MECHANISCHEN ABTHEILUNG DES K. S. POLYTECHNIKUM ZU DRESDEN

Dr. E. HARTIG,

MIT 24 LITHOGRAPHIRTEN TAFELN.



LEIPZIG,

DRUCK UND VERLAG VON B. G. TEUBNER. 1873.

Neuer Verlag von B. G. Tenbuer in Leipzig. 1872. 1873.

Bachmann, Dr. P., Professor an der Universität Breslau, die Lehre von der Kreistheilung und ihre Beziehungen zur Zahlentheorie. Academische Vorlesungen. [XII u. 300 S.] Mit Holzschnitten im Text und 1 lithographirten Tafel. gr. 8. geh. n. 2 Thlr. 10 Ngr.

Barben, Dr. G., methobijd geordnete Aufgabenjammlung, mehr als 7000 Hufgaben enthaltenb, über alle Theile ber Elementar: Arithmetif, für Bumnafien, Realichulen und polntechnische Lebrs anstalten, 3weite Auflage. [XII u. 306 G.] gr. 8. geb. 27 Rgr. befonberer Abbrud ber in ber gweiten Auflage

neu bingugefommenen Aufgaben. [XVI G.] gr. 8. geh. 3 Rgr. Die "Refultate" find burch ben Budbanbel nicht ju begleben, fonbern werben von ber Berlogibanblung nur an Lebrer bireft geliefert.

Bruhns, Dr. C., Dir. d. Sternwarte u. Prof. d. Astronomie in Leipzig, Resultate aus den meteorologischen Beobachtungen, angestellt an fünfundzwanzig Königlich Sächsischen Stationen im Jahre 1868. Nach den monatlichen Zusammenstellungen im statistischen Burcau des Königl. Ministeriums des Innern bearbeitet, Fünfter Jahrg, [65 S.] Hoch 4. geh. n. 15 Ngr. im Jahre 1869. Sechster Jahrgang. [IV u. 96 S.] Hoch 4. geh. n. 15 Ngr.

Clebsch, Alfred. Versuch einer Darlegung und Würdigung seiner wissenschaftlichen Leistungen von einigen seiner Freunde.

[55 S.] gr. 8. geh. n. 12 Ngr.

Fort, O., u. O. Schlömilch, Prof. an d. polyt. Schule zu Dresden, Lehrbuch der analytischen Geometrie. I. Theil: Analytische Geometrie der Ebene von O. Fort. Dritte Aufl. Mit in den Text gedr. Holzschn. [VIII u. 259 S.] gr. 8. geh. n. 1 Thlr. 10 Ngr.

Zweiter Theil: Analytische Geometrie des Raumes von O. Schlömilch. Dritte Auflage. Mit in den Text gedruckten Holzschnitten. gr. 8. geh. n. 1 Thir. 20 Ngr. Prischauf, J., Professor an der Universität Graz, absolute Raumlehre nach Johann Bolyai bearbeitet, [LX u. 96 S.] gr. 8.

geh. n. 20 Ngr.

Helmert, Fr., die Ausgleichungsrechnung nach der Methode der kleinsten Quadrate mit Anwendungen auf die Geodäsie u. die Theorie der Messinstrumente. [XI n. 348 S.] gr. 8. geh. n. 2 Thir. 10 Ngr.

Hesse, Dr. Otto, ord. Prof. an d. königl. Polytechnikum zu München, die vier Species. [35 S.] gr. 8. geh. n. 10 Ngr.

Vorlesungen aus der analytischen Geometrie der geraden Linie, des Punktes und des Kreises in der Ebene. Zweite verbess, u. vermehrte Aufl. gr. 8. geh. n. 1 Thir. 22 Ngr.



MITTHEILUNGEN

ner

K. SÄCHS. POLYTECHNISCHEN SCHULE

DRESDEN.

HERT 3

VERSUCHE ÜBER LEISTUNG UND ARBEITS-VERBRAUCH DER WERKZEUGMASCHINEN.



LEIPZIG,
DRUCK UND VERLAG VON B. G. TEUBNER,
1873.

VERSUCHE

UBER

LEISTUNG UND ARBEITS-VERBRAUCH

DER

WERKZEUGMASCHINEN

AUSGEFURRT

UNTER MITWIRKUNG DER STUDIRENDEN DER MECHANISCHEN ABTHEILUNG DES K. S. POLYTECHNIKUM ZU DRESDEN

VON

Dr. E. HARTIG

PROPERSOR DER MECHANISCHEN TRCHEOLO

MIT 24 LITHOGRAPHIRTEN TAFELN.



LEIPZIG.

DRUCK UND VERLAG VON B. G. TEUBNER. 1873.

.

Einleitung.

Der vorliegende Bericht, welcher hiermit der maschinen-technischen Welt übergeben wird, ist das Resultat einer dreijährigen Arbeit des Verfassers und mehrer Studirenden des Dresdener Polytechnikums, hervorgerufen durch die von allen Seiten bestätigte Wahrnehmung, dass die Abschätzung des Arbeitsverbrauchs der Werkzeugmaschinen mit einer auch den erfahrensten Fachleuten empfindlichen Unsicherheit behaftet ist, und durch die erfreuliche Anerkennung, welche die in frühern Jahren zur Ausführung gebrachten ähnlichen Untersuchungen*) des Verfassers bei den Vertretern der betreffenden Fabrikationszweige gefunden haben. Die nächste Veranlassung zum Beginn der zu Grunde liegenden Versuche wurde durch ein im Jahre 1869 der Direction der k. polytechnischen Schule höchst dankenswerthes Anerbieten des Herrn Commerzienrath Joh. Zimmermann in Chemnitz gegeben: derselbe stellte dem Verf. sein ausgedehntes Fabriketablissement zu unbeschränkter Verfügung und wohl möchte kaum eine andere Werkstatt zu finden gewesen sein, die sich in gleichem Grade zur vollständigen und sachgemässen Durchführung einer solcl en Untersuchung geeignet hätte, denn es konnten hier gerade diejenigen Maschinen ausgewählt werden, welche zur Zeit die im In- und Ausland courantesten sind. Die so erreichbare Vollständigkeit in der Auswahl der Exemplare wurde nicht unwesentlich dadurch erhöht, dass eine weitere Fortsetzung der im Jahre 1870 begonnenen Versuche 1871 in der an grossen Werkzeugmaschinen besonders reichen Maschinenfabrik des Herrn Geh. Commerzienrath Rich. Hartmann (jetzt Süchsische Maschinenfabrik) möglich wurde, einem Etablissement, das jederzeit zur Erledigung technisch-wissenschaftlicher Fragen, wie der Verf. dankbar anerkennen muss, offen gestanden hat. Auf diesem Wege ist es gelungen, alle wichtigeren Gattungen von Werkzeugmaschinen (einschliesslich der Krahne und Ventilatoren) durch einige den verschiedenen Grössen entsprechende Exemplare zu berücksichtigen; es wurden im Ganzen 69 Maschinen untersucht und zwar

4 Scheeren und Durchschnitte

5 Maschinensägen

1 Holzzerkleinerungsmaschine

11 Hobelmaschinen für Metalle

2 Sa. 23

für Holz *) Versuche über den Kraftbedarf der Maschinen in der Streichgarnspinnerci und Tuchfabrikation von Dr. Hartig, Leipzig 1864.

Desgl, der Maschinen in der Flachs- und Wergspinnerei 1869, HARTIG, Kraftmessungsversuch. III. Heft

Sa. 23
5 Bohrmaschinen für Metalle
2 "für Holz
3 Fräsmaschinen für Metalle
12 "für Holz
13 Schleifsteine und Schleifmaschinen
7 Derböhnen für Metall
15 Schraibenechnedmaschine
3 Sperial Schraibenechnedmaschine
5 Sperial Stepanschine
6 Verhälte

Sa. 69.
Unter den übrigen das Gelingen der Arbeit begünstigenden Umständen hat der Verf. vor Allem der Munificenz des k. Sächs. Ministerinin des Innern zu gedenken, welche Behörde auf Antrag der Direction der k. polytechnischen Schule die zu den Versuchen erforderlichen Mittel in vollem Masse gewährte.

Sodam muss es als ein günstiger Umstand bezeichnet werden, dass von den Studirenden fru Maschinenbus am Dresdener Polytechnikuu sich ein grössere Zahl mit Eifer und Verstündniss au den Versuchen und deren Berechnung*), sowie an der Herstellung der zahlreich erforderlichen Stizzen betheiligte; es waren diess die Herren Bielitz, Hagen, Herrmann, Judenfeind-Hulsse, F. Müller, Palitzsch. C. H. Schneider und Rich. Schneider

Hinsichtlich des bei den Versuchen eingeschlagenen Verfahrens zur Auffündung des mitteren Widerstande der Arbeitmaschinen eis auf das in den
früheren Berichten (Struichgarnspinnerei und Tuchfabritation S. 3. u. 4, Flachsund Wergspinnerei S. 1-0) Euthaltene hingewissen, in denen nich auch einige
Angaben über die Einrichtung des vom Verfasser benutzten nach eigenem Eatwurf gebauten Dynamometers finden. Die zu demselben gehörigen 4 Paare von
Blattfelern (A. - D) wurden in Laufe der Versuche (um 17. Aug 1870) einer
erneuten Prüfung unterworfen und zwar nach dem auf Seite S des 2. Heftes
(Klachspinnereimaschinen) angegebenen Verfahren, durch welches der aus der zusätzlichen Reibung des Dynamometers entspringende Pehler entfernt wird.
Bierbei ergaben sich für den Coefficienten y, mit welchem die aus der früher erfolgten directen Belastung der Pedern hergeleiteten Werthe der Federspannung, also auch die bei Ausmessung der Diagramme zunüchst abgelesenen Zahlen S zu multipliciren sind, um den wahren (d. h. der übertragenen Kraft wirklich entsprechenden) Werth dieser Federspannung zu ergeben, die folgenden Zahlen S

Belastung an der Welle Feder A B C D a 1,024 0,946 0,904 0,693 b 0,763 0,915 0,952 0,990

Um die Berechnung der Resultate jederzeit controliren zu können, ist in derjenigen Columne der Tabellen im Abschnitt B, welche die "mittlere Feder-

^{*)} Von dem Umfange der zu bewältigenden Rechnungsarbeit wird die Notiz eine Vorstellung gewähren, dass die Mittelwerthe des den einzelnen Versuchen entsprechenden Arbeitswiderstandes aus 948 Diagrammen herzuleiten waren, deren Gesammtheit allein ein Papiergewicht von 25,6 Pfund repräsentirte.

spannung SV enthalten, in einer Klammer die bei der betreffenden Versuchsreihe benutzte Feder, sowie auch die Welle des Instruments, deren Reibung die Federspannung beeinflusste, angegeben worden; es findet sich z. B. bei Versuchereihe Nr. 1 an der betreffenden Stelle die Bezeichnung (D. b), d. h. es waren die stärken mit D bezeichneten Federn eingelegt und die Welle b des Apparats war durch Treibriemen mit der Antriebwelle der Arbeitsmaschine in directer Verbindung.

Die Berechnung der übertragenen Betriebsarbeit aus Federspannung S nud minutlicher Umdrehungszahl u der Apparatwellen ist bei den vorliegenden Versuchsardhen in einer von der früheren abweichenden Art gescheben; es haben nimitel den aus S und u unmittelbar gefundenen Wertbie der Betriebsarbeit desshalb kein besonderes Interesse, weil sie unter sieh wegen der immer veränderlichen Umdrehungszahl der Transmissionswellen*) nicht vergleichbar sind; sie müssen zuvor auf eine als normal betrachtete Geschwindigkeit der Arbeitsmaschine (resp. deren Vorgelegswelle) reducirt werden. Da nun hierbei die Voraussetzung gemacht werden kann, dass die Arbeitswarbe bei übrigens gleichen Umständen der jeweiligen Geschwindigkeit proportional sind oder dasse der Widerstand der Arbeitsmaschine bei kleinen Ancherungen der Geschwindigkeit als constant angeseben werden kann, so genügt es, zunüchst aus der abgelesenen Federspannung S, dem Correctionscoefficienten y und dem Durchmeser D der jenigen Riemenscheibe der Arbeitsmaschine oder ihrer Vorgelegswelle, auf welche der vom Dynamometer berkommende Treibriemen aufführt, nach der Formel

(I)
$$\Phi = \gamma \cdot \frac{S \cdot D}{16}$$
 Kilogr.

den auf den Halbnesser 1º der Antrieb- oder Vorgelegswelle reducirten Widerstand Ø zu berechneu und nun sogleich mit Berücksichtigung desjenigen Werthes w., dieser Welle, welcher als normal anzusehen ist, nach der Formel

(II)
$$A := \Phi \cdot \frac{\pi u_1}{30}$$

den Arbeitsverbrauch in Secunden-Meter-Kilogramm für normale Umlaufsgeschwindigkeit der Arbeitsmaschine herzuleiten. Der Arbeitsverbrauch in Pferdestärken für dieselbe Voraussetzung ergiebt sich sodann nach

(III)
$$N = \frac{A}{75}$$
.

Bei dieser Rechnungsweise erspart man die vielen einzelmen Reductionen, welche aus der im Lauf jeder Versusbereine veränderlichen Geschwindigkeit entspringen und es hat die Beobachtung der minutlichen Unsdrehungszahl s am Dynamometer nur noch den Zweck, die Gleichförmigkeit des Ganges im Allgenieinen zu controllien und sodann, wenn nicht anderweite Angaben vorliegen, derjenigen abgerundeten Mittelwerth von si, aufzeinden, welcher der normalen Unlaufsgesenbrüngigkeit der Arbeitunsschien entspricht. Die spezielle Form, welche die Gleichungen (I) und (II) für jede Versuchsreibe annahmen, ist in den Kojf der betreffenden Columnen eingetragen worden.

^{*)} Leider erwies sich die Umlaufigeschwindigkeit der Transmissionswelleu in den beiden Etablissements viel stärker veränderlich, als bei den früheren in Spinnereien vom Verf. ausgeführten Versuchen, was einigermaassen die Genauigkeit der Messungen beeinträchtigte, leider auch die Durchführung einigere Soezialunterwochungen hinderte.

Wie schon eine flüchtige Durchsicht des Beriehtes und der Tafeln ergeben wird, hat sich der Verfasser bemüht, ausser dem Arbeitsverbrauch der untersuchten Maschinen noeh maneherlei Anderes zu beobachten und zn notiren, was eutweder diesen Verbrauch beeinflusst oder doch zu einer vollständigen Charakteristik derselben gehört: bei allen durch Zerspahnung forngebenden Maschinen wurde insbesondere nicht unterlassen, die wührend jedes Versuches abgelösten Spähne wenn möglich zu sammeln und zu wägen; es kam so eine recht vollstäudige Spahnsammlung zu Stande, aus welcher die bemerkenswerthesten Formen skizzirt und in die Tafeln aufgenommen wurden. Bei der grossen Mannichfaltigkeit der Werkzeugmaschinen nach Anordnung und Grösse war es unerlässlich, alle wesentlichen Dimensionen und Geschwindigkeiten, selbst Raumbedarf und Gewieht der geprüften Exemplare zu notiren; der Fachmann wird hier die erwünsehte Vollständigkeit nicht vermissen und gewiss auch den Leitern der vorgenannten Etablissemeuts es Dank wissen, dass dieselben den Abdruck ausführlieher Skizzen ihrer Maschinen zur Beseitigung jeglichen Zweifels in diesem Bericht gestatteten! Die Mittheilung completer Zeichnungen musste selbstverständlich ausgeschlossen bleiben, was um so unbedenklieher ist, als unsere Literatur in dem Werk von Prof. J. Hart (die Werkzeugmaschinen für den Maschinenban zur Metall- und Holzbearbeitung, mit 72 Tafeln, Heidelberg 1872) eine werthvolle Quelle aller constructiven Details dieser Maschinengattung besitzt, auch die von den Studirenden der Berliuer Gewerbe-Akademie gegründete Gesellschaft "Hütte" eine ansehnliche Zahl ausgeführter Werkzeugmaschinen in erwünsehter Ausführlichkeit publieirt hat.

Bei der Darstellung der durch die Versuche gewonnenen Resultate hatte der Verfasser mancherlei Schwierigkeiten zu überwinden, die er bei Beginn der Arbeit nieht vermuthete. Es musste einerseits dem Berieht der Charakter einer mit fast unbeschränkten Hülfsmitteln und nach allen Regeln der Beobachtungskunst ausgeführten, den bisher fast unberührten Stoff möglichst erschöpfenden wissenschaftlichen Untersuchung gegeben werden und andrerseits das gewonnene Material in einer zum praktischen Gebraueh, für welchen es bestimmt ist, geeigneten übersichtliehen Art zur Darstellung gelangen. Das Eine fordert Ausführlichkeit und Vertiefung der Betrachtungen bis zu möglichst vollständiger Erkenntniss der gesammten in der Wirkung der Maschinen auftretenden Erscheinungen, das Andre zwingt zu kurzer übersichtlicher Zusammenfassung des Gefundenen und zur Aufsuchung empirischer Formeln, bei denen Einfachheit der wissenschaftlichen Vollständigkeit vorangeht. Der Verfasser griff hier wieder zu dem schon bei den früheren Beriehten angewendeten Mittel, den gesammten Stoff in zwei getrennten Absehnitten darzustellen, von welchen der eine (Uebersichtstabelle I) alles enthält, was für übersiehtliche tabellarische Darstellung sieh eignet und dem praktischen Maschinen-Ingeuieur unbedingt zu erfahren erwünscht sein muss, der andre (Spezielle Beschreibung der Versuehe II) aber alles sonst noch durch Beobachtung oder Rechnung Gefundene; beide Abschnitte, die natürlich gleichzeitig begonnen und gleichzeitig beendet wurden, ergänzen sieh sonach in der Weise, dass der erste fast aussehliesslich die in Zahlen und Formeln darstellbaren Resultate, der zweite aber einerseits die Originalbeobachtungen und die Herleitung jener Formeln, andrerseits aber auch Deductionen enthält, welche über das nächste Bedürfniss der Praxis hinausgehen oder die Ziele Zu Tabelle I, dereu Inhalt nach den Columnentitelu leicht verständlich sein wird, mögen hier noch folgende Erläuterungen Platz finden.

Alle Längenmasse, denen eine besondere Bezeichnung fehlt, sind in Millineter zu verstehen, alle Geschwindigkeiten beziehen sich auf die Secunde, alle Umdrehungszahlen auf die Minate, alle Lieferungsmengen auf die Stunde.

Columne b enthält die Namen und Bezeichungsarten der untersuchten Maschinen, wie sei in den betreffenden Etablisceneuts blüch auf ohne Rücksicht und die sich aufdrängenden technologischen oder sprachlichen Bedenken; in der Aufeinanderfolge der Maschinen ist jedoch, unter Abweichung von den blüchen Classifikationen der Preiscourante, den Forderungen der technologischen Wissenschaft Rechnung getragen worden, daher z. B. alle Holzhobelmaschinen, die durch ein rottrendes Werkzeug die Formgebung bewirken, sich nicht bei den Hobelmaschinen, mit denen sie eben nur den Namen gemein haben, sondern bei den Frissmachinen finden.

In Columne d bedeute D den Durchmesser der Antriebscheibe (welche bei den Versuehen numttelbar mit dem Dynamometer in Verbindung stand), b die Breite derselben und b die Höhe ihrer Ane über dem Fussboden; diese Masses sind für die Ausarbeitung von Dispositionsplänen zu Fabriksälen ebenso erwinseht, wie die Form und Dimensionen des Grudrisses der Maschinen. In allen Fällen, wo zu der betreffenden Arbeitsmaschine eine Decken-Vorgelegswelle gehört und auf dieselbe angetrieben werden konnte, findet sich statt der Grüsse h das Wort "Deckenvorgelege" in Klammer.

In Columne e ist unter u_1 die normale minutliche Umdrehuugszahl der Antrieb- resp. Vorgelegswelle zu verstchen*).

Die Columnen f—k stehen zu einander in Beziehung; für die unter f enthalten Arbeiteistung der Maschine, welches die höchste bei der Verauchen beobachtete ist, enthält k den zugebörigen Totalverbauch an Arbeit, g die Leerguagnarbeit für den correspondirenden Bewegungsmatnad der Muschine, f die Differenz der Werthe in k und g, k den Quetienten derjesigen von i und k; diese Zahlen sind also sämmtlich Maximalwerthe, bei deren Gebrauch daran zu denken ist, dass gerade die Werkzusgmaschinen zeitweilig eine Arbeitelschung zu entwickeln haben, die weit unter der höchsten möglichen Leistung zurückbeitel. Aun rathsamsten ist es abher, wenn die faktänisch Arbeitelschung in besondern Falle gegeben ist, der in Columne l enthaltenen empirischen Formel zur Berechnung des Arbeiteverbauchs sich zu beitenen; auf diesem Wege zur Berechnung des Arbeiteverbauchs sich zu beitenen; auf diesem Wege

^{*)} Bei der Beutzung dieser Zahlen ist daran zu erinnern, dass als angemessenste Werthe der minutlichen Tourenzahl der Transmissionswellen f\u00e4r Mctallbearbeitungsmaschinen 100, f\u00fcr Holzbearbeitungsmaschinen 150 anzusehen sind.

macht sich auch die Berücksichtigung des Einflusses der nothwendigen Süllsände sehr einfach und es konntes die in den früheren Arbeiten des Vertenthaltenen Columnen "durebschnittlicher Arbeitsgang pro Stunde" und "durebschnittliche Betreibsarbeit mit Blacksicht auf die Süllsände" weggelassen werden. Diess war hier um so wünschenswerther, als ohnehin bei den meisten Werkzeugmaschinen ein bei andern Arbeitsmaschinen kaum sonst wahrzuneltungent mannichfaltiger Weebsel in der Art der Benutzung und der Häufigkeit und Dauer der Süllsände eintritt, eine Eigenthünsikheit, welebe diese Maschinen mit dem von Hand geführten Werkzeug gemein haben und die allein füren besonderen Namen unter den Bürgen Arbeitsmaschinen zu rechtertigen sebeint.

Was übrigens die Entwicklung der unter I aufgeführten empirischen Formeln anlangt, so ging der Verf. von der Ansicht aus, dass der totale Arbeitsverbranch jeder Werkzengmaschine sich aus zwei Theilen zusammensetzen müsser der Leerangusparbeit N, und der Nutarbeit N, und dasse sangezeigt sei, die letztere in Vergleich zu setzen zum faktisehen Werth der Arbeitsleistung der Maschine, ausgedrichtet in der an nichsten sich darbietenden Form (Schnittläches, Sjahnvolumen, Sjahngewicht pro Stunde), um so den auf die Einbeit dieser Leistung bezogenen Werth der Nutarbeit ("spezifischer Arbeitswerth der zu ermitteln. Der aus der "zusätzlichen Reibung", entspringende (meist unbeträchliche) Arbeitswerth, dessen Ermittlung für jeden einzehenn Fall grosse Schwierigkeiten macht, ist hierbei in letzteren einbezogen, wodurch die Anfäuge eines Mitten Gliedes zur Arbeitsformet erspart wurde, aber auch die für z gefundenen Werthe von dem verschiedenen Complicationsgrade der untersuchten Maschienn in eine gewisse Abhängigkeit komren mussten.

Die Columne m enthält ausser der Angabe über Raumbedarf einen Hinweis auf diejenige Stelle der Tafeln, wo sich die Grundrissfigur der betreffenden Maschine in $\frac{1}{12}$ dargestellt findet.

Zum Schluss noch zwei Bemerkungen: die eine für diejenigen Leser, welche die durch die Versuche zum Vorschein gekommenen Fragen theoretischer Natur in dem vorliegenden Bericht nicht eingehend geung verfolgt finden, die ander für meine praktischen Freunde, denen die erhangten Resultate allzu unfrägicht und vielgestaltig ausgefallen sind. Jenen möchte ich bemerklich nachen, dass es sich in vorliegenden Falle mit abläger Beseitigung eines absoluten Mangels vor Allem um eine erste Annäherung an die Wahrheit handelte, welche fernerer Porschung noch feiven Raum Eist, ja dieselbe herunsfordern wird, und diesen kann ich versichern: Einfacher ist der Gegenstand seiner innern complicitien Natur wegen nun einmal ohne grobe Verletzung der Wahrheit incht darzustellen.

Möge die Entwicklung des deutschen Maschinenbaus durch diese Arbeit gefördert werden! Zusammenstellung der Ergebnisse.

Fort- lau- fende Æ	Bezeichnung der Maschine. Nummer der Versuchsreihe, Abbildung d. Masch. b.	Firma des Erbauers. Zahl der Versuche.	Charakteristische Dimen- sionen der Maschine.	Hauptsächliche Geschwindigkeiten der Maschine.
1.	Hydraulische Scheere CL. XXIII. Taf. I, Fig. 1-4.	Tangye Brothers in Birmingham. 7.	Länge der Scheerenhlätter 420. Grösste Schnitthübe 90. Schneiden winkel 0^{0} . D = 1030. $b = 150$. h = 565.	Geschwindigkeit des oheren Scheerenblattes beim Niedergang 1, beim Aufgang 5. 45 Schnittte pro Stunde bei 55 Schnitthöhe. $u_1 = 70$.
2.	Grosse Blech- scheere B. Nr. 0. LVI. Taf. I, Fig. 5—9.	Rich. Hartmann (Sächs. Maschinen- Fabrik). 5.	Länge des unteren Scheerenhlatts 700. Huhhöße des oberen 75. Gröstes Schuithühe 38. Schneidenwinkel 9° 40′. Zuschärfungswinkel der Schneiden 84° 40′. Dicke der Blätter 35. Ausladung 700. D= 700. b= 2100. h= 3400.	Geschwindigkeit 27,0.
3.	Grosser Durch- schnitt B. No. 0. LVII. Taf. I, Fig. 10.	Rich, Hartmann (Süchs, Maschinen fahrik), 7.	Grösste Blechdicke 38. Grösste Dicke des Stempels (quadratisch) 36. Stempelhub 75. Ausladung 700. $D = 700, b = 200.$ $h = 3400.$	des Stempels 19,4.
4.	Kleine combinirte Lochmaschine und Scheere, älteres Modell. LIV. Taf. I, Fig. 11—12	Rich. Hartmann (Sächs. Maschinen- fabrik). 18.	Länge der Scheeren- blätter 178. Hubhöhe des Schiebers 37. Schneiden winkel 11° 30′. Zuschäffungswinkel 84°. Durchmesser des Loch- stempels 12,2. Ausladung 160. D=704. $b=90$. b=1610.	18,8.

Grösste beobachtete	schwii	bsarbeit f ndigkeit is	ür norm n Pferde	tärken.	Formel zur Berech-	Raumbed.	Bemerkungs
Leistung d. Maschine pro Stunde.	Leer- gang.	Arbeits- gang.	Nutz- arbeit.	Wir- kungs- grad i k.	Leistung in Pferdest.	Grundries.	Gewicht der Maschine in Kilogr.
f.	g.	n.	1.	R.	1.	m.	п.
F=0,314 □= Schnittfläche hei Flacheisen von 55 Dicke, 128 Breite.	0,38	1,55	1,17	0,755	N = 0.38 + 3.71 α F, worin für Schmiede- eisen von der Dicke δ ===: $\alpha = 0.25$ + 0.0145 δ	2,0 . 1,78 = 3,56 □ ^m . Taf. XIX. Fig. 14.	2100.
F = 2,90 □ ^m Schnittfläche in Eisenblech von 25 Dicke bei fortlaufendem Schnitt.	0,68	7,23	6,55	0,906	$N=0.68$ $+3.71 \alpha F$, worin für Schmiede- eisen von der Dicke δ^{mm} : $\alpha=0.25$ $+0.0145 \delta$.	3,13.1,61 = 5,04 \(\sigma\)". Tf.XXIII, Fig. 3.	Neue Maschine. 13200.
F == 1,86 □ ^m Schnittfläche in Eisenblech von 25 Dicke.	1,02	4,48	3,46	0,772	$N=1,02$ $+3,71 \alpha F$, worin für Schniede- eisen von der Dicke δ^{mm} : $\alpha=0,25$ $+0,0145 \delta$.	3,13.3,61 5,04 \(\text{\ti}}}}}} \ext{\ti}}}}}} \ext{\ti}}}}}}} \ext{\texi}\ti}}\\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tin}\t	Erst seit Kurzem in Betrieb. 13200.
F = 0,461 □ ^m Schnittfläche in Eisenblech von 8,5 Dicke.	0,16	0,80	0,64	0,800	$N=0.16$ $+3.71 \alpha F$, worin für Eisen $\alpha=0.25$ $+0.0145 \delta$, für Kupfer die Hälfte der hiernach gefund. Werthe.	0,41.0,60 — 0,24 □ ^m . Tf.XXIII. Fig. 4.	1250.

Fort- lau- fende <i>Ni</i>	Bezeichnung der Maschine. Nummer der Versuchsreihe. Abbildung d. Masch. b.		Charakteristische Dimen- sionen der Maschinen.	Hauptsächliche Geschwindigkeiten der Maschine.
5.	Schwarten-Säge GH. XXVII. Taf. II, Fig. 1 — 3.	Joh. Zimmermann (Chemnitzer Werkzeug-Masch Fabrik). 34.	Dicke d. Sägenblattes 1,4. Breite d. Schnittfuge 4,0. Zahntheilung 13,1. Blattlänge 1325. Hubböhe des Gatters 338. Gewicht desselben 60 ^h . Grösste Blockbreite 240. $D=468,\ b=130.$ $h=1220.$	Sägenschuitte 220. Mittlere Geschwindigk, des Blattes 2479. Grösste Geschwk, 3892. Zuschiebung des Blocks
6.	Bandsäge CD, XL. Taf. II, Fig. 4 - 6.	Joh. Ziumermann (Chemnitzer Werkzeug-Masch. Fabrik).	Dicke d. Sägenblattes 1,5. Breite d. Schnittfuge 1,7. Zahntheilung 9,0. Durchmesser der Sägenseheiben 8,55. $D = 272. \ b = 60.$ $b = 450.$	gesehwindigkeit 6710. Zuschieb, d. Arbeitsstücks
7.	Kreis-Säge OG für Holz. XXXV. Taf. fl, Fig. 7.	Joh. Zimmermann (Chemnitzer Werkzeug-Masch Fabrik).	Dicke d. Sügenblattes 2,05, Breite d. Schnittfuge 2,85, Zahntezhl 82, Zähnezahl 82, Durehmesser des Sägen- blattes 586, D=144, b=82, h=675.	
8.	Kreis-Säge ED für Holz. XXXVI. Taf. II, Fig. 8.	Joh. Zimmermanu (Chemnitzer Werkzeug-Masch Fabrik). 13.	Dicke d.Sägenblattes 3,05. Breite d. Schnittfüge 5,50. Zahntheilung 39,6. Zähnezahl 69. Durchmess. d. Blattes 870. $D=192. \ b=93.$ $h=675.$	schwindk. d. Blatt. 38720 Zuschiebungsgeschwdgk. $\varepsilon' = 20 - 65$.

Grösste beobachtete		bsarbeit f digkeit in		tärken.	Formel zur Berech-	Raumbed. der Masch.	Bemerkungu
Leistung d. Maschino pro Stunde.	Leer- gang.	Arbeits- gang.	Nutz- arbeit.	Wir- kungs- grad i	nung der Betriebs- arbeit aus d. stündl. Leistung in Pferdest.		Gewicht der Maschine in Kilogr.
f.	g.	h.	. i.	k.	1.	m.	n,
F = 13,68 □ ^m Schnittfläche in trock. Fichtenholz bei 142 Blockbine, 7,3 Zuschiebung pro Schnitt.	0,83	1,93	1,10	0,570	$\begin{split} N &= 0.83 \\ &+ \left(\alpha + \frac{\beta}{z}\right) F, \\ \text{worin für trockenes} \\ &\text{Fichtenholz} \\ \alpha &= 0.046, \beta = 0.33 \\ z &= 2 - 8. \\ \text{für Eschenholz} \\ \alpha &= 0.052, \beta = 0.376 \\ z &= 1 - 5. \end{split}$	1,87,1,32 == 2,47 □ **. Taf.XX. Fig 6.	Nur zeit- weilig in Gang ge- setzte Probe maschine. 2100.
F = 7,70 □** Schnittläche in trocken. Eichenholz hei 240 Blockhöhe u. 8,8 Zuschiebung pro Secunde.	0,19	0,98	0,79	0,806	$N = 0.19$ $+ \left(a + \frac{\beta}{z^2}\right) F,$ worin für trockene Hölzer durchschn. $a = 0.052 \beta = 0.465$ $z' = 8 - 34$ Zuschiebungsge- schwindigkeit.	Fig. 7.	1000,
F = 24,62 □ ^{aa} Schnittfläche in Fichtenholz parallel dem Faserlauf bei 187 Schnitthöhe, 35 Zuschiebungs- geschwindigkeit.	0,71	3,28	2,57	0,784	$\begin{split} N = 0.72 + \varepsilon F, \\ \text{worin für} \\ \text{Fichte } \ \varepsilon = 0.104 \\ \text{Fichte } \ \varepsilon = 0.232 \\ \text{Rothb. } \ \varepsilon = 0.113 \\ \text{Erle } \ \varepsilon = 0.126 \\ \text{Esche } \ \varepsilon = 0.264 \\ \text{(Zuschbg. v. Hand)}. \end{split}$	= 1,91 □ ^m . Taf. XXI. Fig. 10.	Als Probe- maschine nu zeitweilig ir Gang. 100.
F = 30 \(\sigma^m\) Schnittfäche in Fichtenholz paralle dem Faserlauf bei 182 Schnitthähe, 45 Zuschiebungs- geschwindigkeit.	1,18	5,64	4,16	0,791	$N = 1,18 + \varepsilon F,$ worin für Fichte $\varepsilon = 0,180$ Erle $\varepsilon = 0,161$ Rothb. $\varepsilon = 0,177$ Esche $\varepsilon = 0,336$ (Zuschbg. v. Hand).	2,1.1,2 == 2,52□ ^m . Taf. XXI. Fig. 9.	Noue Maschine. 650.

Fort- lau- fende Ař	Bezeichnung der Maschine. Nummer der Versuchsreihe. Abbildung d.Masch.	Firma des Erbauers. Zahl der Versuche.	Charakteristische Dimen- sionen der Maschine.	Hauptsächliche Geschwindigkeiten der Muschine.
a.				e.
9.	Kreis-Süge LF für heisses Eisen. XXII. Taf, H, Fig. 9—11.	(Chemnitzer Werkzeug-Masch, Fabrik),		schwindigkeit des Blatte 40000, Zuschiebungsgeschwigk
10.	Holz-Zerkleine- rungs-Masch, BJ. XLI. Tf. II, Fig. 12—14.	Joh, Zimmermann (Chemnitzer Werkzeug-Masch- Fabrik). 6.	Dicke des Blaties der Kreissäge 1,9. Schnittbreite 2,8. Zähneaahl 91. Zahntheilung 16,7. Durchmess, d.Blattes 485. Hub des Spälters 130. Schneidenlänge dess, 145. Schneidwinkel 40°. D= 29.2, b= 70. (Deckenvorgelege.)	Mittlere Geschwindigkeit
11.	Gruben- Hobelmaschiae D. LII. Tf. III, Fg.1-5,12.	Rich, Hartmann (Sächsische Maschinenfabrik). 10.	Breite in der Grube 4200.	NormaloSchnittgesehwin- digkeit des Stahls 48. Geschwindgk. des Stahls bei langsam. Rücklauf 49. bei schnellem Rücklf. 101. $u_1 = 100$.
12.	Hobelmaschine CA. XLIII. Taf. III, Fig. 6—10, 13.	Joh, Zimmermaun (Cheunitzer Werkzeug-Masch,- Fabrik), 9,	Bettlänge 17070. Tischlänge 11650. Tischlänge 11650. Tischlänge 11610. Lichte Weite und Höhe zwisch. d. Stäudera 1915. Zuschlärfungswinkel der heiden Führungsprismen des Tisches 130°. Gewicht d. Tisch. 15000½. D = 497. b = 120. (Deckenvorrelege.)	Normale Schnitt- geschwindigkeit 65. Rückhaufsgeselwdk. 149. u ₁ = 100.

Grösste beobachtete	Betri schwir	ebsarbeit i digkeit in	ür noma Pferde	tärken.	Formel zur Berech-	Raumbed.	Bemerkungn.
Leistung d. Maschine pro Stunde.	Leer- gang	Arbeits- gang.	Nuta- arbeit.	Wir- kungs- grad i k.	nung der Betriebs- arbeit aus d. stündl. Leistung in Pferdest. 1.	d. Masch. Grundriss- Skizze. m.	Gewicht der Maschine in Kilogr.
F = 0,597 □ ^m Schnittfläche in rothwarmem Rund- eisen von 125 Dicke.	0,62	4,20	3,58	0,853	$N = 0.62 + \varepsilon F$, worin für Eisen $\varepsilon = 7.56$ Stahl $\varepsilon = 10.9$ (Zuschieh, v. Hand).	1,6 . 1,22 =- 1,95 _m. Taf. XX, Fig. 4.	1150.
$F_1 = 4 \square^m$ Sägenschnittfäche. $F_2 = 200 \square^m$ Spaltfäche in Fichtenholz von 135mittlerer Dicke.	0,72	1,48	0,76	0,514	$\begin{split} N &= 0.72 + \epsilon_1 F_1 \\ &+ \epsilon_2 F_2 \text{, worin} \\ \text{für weiche Hölzer} \\ \epsilon_1 &= 0.142 \\ \epsilon_2 &= 0.001. \end{split}$	1000	Nur zeit- weilig in Gang befindliche Prohemasch 800.
G = 8,11 ^k Spahn- gewicht bei Guss- eisen (Gusshaut) 3100 Schnittlänge, 5 Schnitthöhe, 0,75 Schnittgeschwk.	1,00	2,07	1,07	0,517	$N = 1,00 + \epsilon G$, worin für hartes Gusseisen $\epsilon = 0,133$.	16,82 .5,54 == 93,18 == Tf. XXII, Fig. 4.	Schneller Rücklauf de Stahl- supports. 58,500.
G = 23,62*Spahngew. b. Gusseisen 4870 Schnittlänge, 16 Schnittlöhe, 1,37 Schnittbreite, 49 Schnittgeschwk. (Gew. des Arbeitsstücks 4275*.)	0,61	1,49	0,88	0,591	$N=0.61+\varepsilon G$, worin für weicher Gusseisen $\varepsilon=0.037$.		Aeltere Maschine. 23500.

Fort- lau- fende A	Bezeichnung der Maschine. Nummer der Versuchsreihe. Abbildung d. Masch. b.	Firma des Erbauers. Zahl der Versuche.	Charakteristische Dimen- sionen der Muschine.	Hauptsächliche Geschwindigkeiten der Maschine.
13.	Hobelmaschine H. XVIII. Taf. III, Fig. 11.	Joh. Zimmermann (Chemnitzer Werkzeug-Masch. Fabrik). 13.	Bettlänge 3300. Tischlänge 2840. Tischreite 850. Gewicht d. Tisches 1160 ^k . Zuschärfungswinkel der beiden Föhrungsprismen am Tisch 100°. D=282. b=80. (Deckenvorgelege.)	1
14.	Hobelmaschine V. VII. Taf. IV, Fig. 1—5.	Joh. Zimmermann (Chemnitzer Werkzeug-Masch Fabrik). 6.	Des Arheitsstückes grüsste zulässige Länge 710. Breite 640. Höhe 570. Gewicht des Triches 171 ^k . D=372. $b=85$. (Deckenvorgelege.)	Minutliche Spielzahl des Tisches 3,58 8,48 18,0 Bei einem Arbeitsweg des Tisches von 570 site die mittler Ricklaufs- geschwindigkeit das 1,73 fache der mittlereu Schnittgeschwindigkeit. u ₁ = 50.
15.	Shaping-Maschine BG, XV. Taf. 1V, Fg. 6, 8, 10.	Joh. Zimmermann (Chemnitzer Werkzeug-Masch- Fabrik). 9.	Des Arbeitsstückes grösste Länge 2270, Breite 570. Gewicht des Stössels 350°- D = 710. b = 90. (Deckenvorgelege.)	Minutliche Spielzahl des Stössels 4,33 7,27 11,7 18,7, 32,9 Der Rücklauf erfolgt mit doppelter Schnitt- geschwindigkeit. u ₁ == 65.

Grösste beobachtete		bsarbeit digkeit i			Formel zur Berech-	Raumbed.	Bemerkunge
Leistung d. Maschine pro Stunde.	Leer- gang.	Arbeits- gung.	Nutz- arbeit.	Wir- kungs- grad i k.	nung der Betriebs- arbeit aus d. ständl, Leistung in Pferdest. 1.	Grundriss.	Gewicht de Maschine in Kilogr. n.
G = 6,08 ^k Spahngewicht bei 1340 Schnittlänge, 4,11 Schnitthöhe, 1,13 Schnittbeite, 54 Schnitt- geschwindigkeit (Gusseisen).	0,27	0,85	0,58	0,683	$N=0.27+\varepsilon G,$ worin für Gusseisen bei 7 \square Spahn- querschnitt ε =0.077+ $\frac{0.125}{f}$	-	5400.
G=1,3 ^k Gusseisen bei 419 Schnittlänge, 0,73 Schnitthöte, 55 Schnitt- geschwindigkeit (entsprechend der kleinsten Spielrahl des Tisches 3,5k pro Min.).	0,12	0,25	0,13	0,520	$N=N_0+\epsilon G,$ worin für die 3 möglichen Tisch- geschwindigkeiten $N_0=0,12~0,22$ $0,41,$ und für Gusseisen $\epsilon=0,116.$	2,75 . 1,3 = 3,58 \[\text{Taf. XIX,} \] Taf. XIX, Fig. 9.	1400.
G = 7,96 k Schmiedeeisen bei 99 Schnittlänge, 1,17 Schnittbreite, 7,0 Schnittbäe, 89 Schnittgeschwindigkeit (11,7 Schnittegeschwindigkeit (11,7 Schnitte pro Min.).	0,26	1,16	0,90	0,776	$N=N_0+\epsilon G,$ worin hei 295 Stösselschub für die 5 möglichen Geschwindigkeiten $N_s=0.15$ 0.19 0.26 0.42 0.74 und für Schmiede- eisen $\epsilon=0.092,$ für Gusseisen $\epsilon=0.059,$	4,65 . 1,8 = 8,37 \(\text{Lm} \). Taf. XX, Fig. 3.	7000.

Fort- lau- fende M	Name on	Pirma des Erbauers. Zahl der Versuche. o.	Charakteristische Dimen- sionen der Maschine.	Hauptsächliche (ieschwindigkeiten der Maschine. e.
16.	Shapingmaschine IA. VIII. Taf. VI, Fig. 1. Taf. IV, Fig. 9, 10, 13.	Joh. Zimmermann (Chemnitzer Werkzeug-Musch- Fabrik). 17.	Des Arbeitsstückes grösste rullässige Länge 570, Breite 235, Gewicht d. Stässels 86,5 ^k , D=367. $b=70$. (Deckenvorgelege.)	Minutliche Spielzahl des Stössels 15 18 22,2 27. Der Rücklauf erfolgt mit doppelter Schnitt- geschwindigkeit. u ₁ == 100.
17.	Shapingmaschine FA. VI. Taf. IV, Fig. 12. Taf. V, Fig. 1, 2.	Joh. Zimmermann (Chemnitzer Werkzeug-Masch- Fabrik).	Des Arbeitsstückes grösste zulässige Länge 330, Breite 100. Gewicht d. Stössels 30 ³ . D = 280. b = 50. (Deckenvorgelege.)	Minutliche Spielzahl des Stössels 57 100 176. Die mittleren Geschwin digkeiten des Rück- und Vorlaufs sind gleieh gross (Kurbelschleife). u ₁ = 100.
18.	Nuthstossmaschine PA. XLII. Taf. VI, Fig. 2—6.	(Chemnitzer Werkzeug-Masch Fabrik).	Des grössten Arbeits- stückes Durchmess, 1750 Höhe 495. Grösster Stösselhub 380. Gewicht des Stössels 325 ^k . D=557, b=90. (Deckenvorgelege.)	Minutiche Hubarii des Stöiseis 4,2 6,2 10 15,4 11,3 17,7 26,9 41,6 Der Rücklard erfolgt mit doppelter Schnittgeschwindigkeit. $u_1 = 65$.

Grömte beobachtete		bsarbeit i digkeit ir			Formel zur Berech. Raum	
Leistung d. Maschine pro Stunde,	Leer- gang.	Arbeits- gang.	Nutz- arbeit.	kungs- grad i k.	arbeit aus d. stündl. Grune Leistung in Pferdest. Skir	Gewicht der driss- Maschine sze. in Kilogr,
f. G = 2,37k Gussiesn bei 135 Schnittlänge, 0,56 Schnittböhe, 49,7 Schnittböhe, 49,7 Schnitt- geschwindigkeit. (21 Schnitte pro Minute.)	0,072	0,245		0,706	1. $N = N_c + \epsilon G$, 2,08. worin bei 130 = 8150selhub für 2,95 die 4 möglichen Tg., $N_0 = 0.072 \cdot 0.098$ 0,104 0,125 $\epsilon = 0.246$ fürstahl, $\epsilon = 0.081$ f. Guseisen, $\epsilon = 0.104$ für Schmiedeeisen.	1,42 1400.
G = 2,70° Bronze bei 67 SchnittBrige, 0,58 SchnittBrite, 2,5 SchnittBrite, 146 Schnitt- geschwindigkeit. (57 Schnitte pro Minute.)	0,088	0,163	0,075	0,460	$N=N_0+\epsilon G, \ 0.80,$ worin bei 74 is Sifosselhub für 0.72 itie 3 möglichen Taf. 1 0.267 $N_0=0.088\ 0.139$ $\epsilon=0.083\ für$ Bronze, $\epsilon=0.083\ für$ Gusseisen, $\epsilon=0.134\ für$ Schmiedeeisen.	= □**. XIX,
G = 7.98 ^k Gnsseisen bei 240 Schnittlünge, 0,74 Schnittbreite, 7.8 Schnittböhe, 139 Schnitt geschwindigkeit. (21 Schnitte pro- Minute.)	0,58	0,97	0,39	0,403	$N = N_{\rm u} + \epsilon G$, worin $N_{\rm o} = 0.44$ bis 0.95, $\epsilon = 0.056$ für Gusseisen, $\epsilon = 0.133$ für Schmiedeeisen.	Maschine. □ Maschine. 8300.

Fort- lan- fende .V	Bezeichnung der Maschiue. Nummer der Versuchsreihe. Abbildung d. Masch. b.	Firma des Erbauers. Zahl der Versuche.	Charakteristische Dimen- sionen der Maschine, d.	Hauptsächliche Geschwindigkeiten der Maschine. e.
19.	Nuthstossmaschine KO, XVI, Taf. VI, Fig. 7—8.	Joh. Zimmermann (Chemnitzer Werkzeug-Masch- Fabrik). 10.	Des grössteu Arbeits- stückes Durchmess, 1000. Höhe 285. Grösster Stösselhuh 240. Gew. des Stössels 56 ^k . D=555. $b=70$. (Deckenvorgelege.)	Minutliche Hubzahl des Stössels 12,7 17,3 23,4 32,0 u ₁ = 60.
20.	Nuthstossmaschine	Joh. Zimmermann (Chemnitzer	Des grössten Arbeits- stückes Durchmess, 830.	

v.	MA,	(Chemnitzer	stückes Durchmess, 830,	Stössels
	V.	Werkzeug-Masch,- Fabrik).	Höhe 240, Grösster Stösselhuh 200	$19,2$ $48,3$ 106 . $u_1 = 60$.
	Taf. IV, Fig. 10, Taf. V, Fig. 3—4.	12.	Gew. des Stössels 42.5^k .: $D = 366, b = 60.$ (Deckenvorgelege.)	

-		The second second second second second	-	
21.	Einfache Mutter- Hobelmuschine IG. IX. Taf.VI, Fig. 9 u. 10.	Werkzeug-Masch Fabrik).	Der zu hobelnden Schraubeuköpfe und Muttern grüsste Breite 200, grüsste Höhe 90. Gew. des Stössels 62,5 3. D = 343. b = 42. (Deckenvorgelege.)	Minutliche Hubzahl des Stössels 112 155, u _i = 130.

Gröste beobachtete		bsarbeit t digkeit is			Formel zur Berech-	Raumbed.	Bemerkungs
Leistung d, Maschine pro Stunde,	Leer- gang.		Nutz- arbeit.	Wir- kungs- grad 'i	nung der Betriebs- arbeit aus d. stündl Leistung in Pferdest	Growleise.	Gewicht der Maschine in Kilogr.
f.	g.	h.	i.	k,	L	m.	n.
G = 2,13 ^k Gusseisen hei 234 Schnittlänge, 0,42 Schnittbreite 4,0 Schnittbile, 69 Schnitt- geschwindigkeit.	0,22	0,45	0,23	0,512	$\begin{split} N &= N_o + \epsilon G, \\ \text{worin bei } k^m \\ \text{Stösselhub und } n \\ \text{Stösselheiden pro} \\ \text{Minute} \\ N_o &= 0.11 \\ + 0.069 nk. \\ \epsilon &= 0.078 \text{für} \\ \text{Gusseisen}, \\ \epsilon &= 0.124 \text{für} \\ \text{Schmiedeeisen}. \end{split}$	2,4 · 1,36 — 3,26 □ ^m . Taf. XIX, Fig. 8.	2400.
G = 1,48 k Gasseisen bei 55 Schnittlänge, 3,39 Schnittbreite, 4,75 Schnittböhe, 152 Schnitt- geschwindigkeit.	0,09	0,28	0,19	0,679	$N=N_0+\varepsilon G,$ worin bei h^m . Stössehub und n Schnitten pro Minute $N_0=0.044+0.01$ $nh.$ $\varepsilon=0.115$ für Gusseissen, (bei $f=1.32$ Γ^{mm}	1,65.1,05 1,73 = Taf. XIX, Fig. 7.	1700.
G = 1,44k Schmiedeeisen bei 40 Schnittlänge,),19 Schnitthreite, 2,18 Schnitthreite, 205 Schnitt- geschwindigkeit (zwei Stähle).	0,38	0.50	0,12	0,240	$\begin{split} N &= N_{\rm n} + \iota G, \\ \text{worin bei } 40 \\ \text{Stässehub} \\ N_{\rm o} &= 0.26 \stackrel{?}{\downarrow} 0.38 \\ \iota &= 0.106 \text{ für} \\ \text{Schmiedeeisen.} . \end{split}$	1,25.0,80 = 1,00 \(\text{m}^{\text{st}} \). Taf. XIX. Fig. 4.	750.
		l					

Fort- lau- fende A:	Abbildung d. Masch.	Firma des Erbaners. Zahl der Versuche.	sionen der Maschine.	Hauptsächliche Geschwindigkeiten der Maschine.
a,	ъ.	0.	d.	е.
22.	Abziehmaschine (Holzziehbank) No. 1. LIX. Taf. IV, Fig. 7.	Rich. Hartmann (Sächsische Masch. Fabrik). 23.	Arbeitsbreite 290. Grüsste zulässige Dicke des Arbeitsstücks 100. Durchmesser der Speise walzen 114. Schneidwinkel des Messers 17,5°. Anstellungswinkel 33°. $D = 606, \ b = 150.$ $h = 720.$	$\begin{aligned} & \text{Miuntl. Undrehungszah} \\ & \text{der Speisewalzen} \\ & 150 \frac{12}{16} = 112.5. \\ & \text{Berechnete Schnitt-} \\ & \text{geschwindigkeit 671,} \\ & \text{Faktische Schnitt-} \\ & \text{geschwindigkeit 184,} \\ & u_1 == 150. \end{aligned}$
23.	Holzstemm- Maschine MK, LXVI. Taf. V, Fig. 57.	Joh, Zimmermann (Chemnitzer Werkzeug-Masch. Fabrik). 6,	Der zu stemmenden Löcher grösste Tiefe 210, grösste Länge 285. Breite d. Stemmeisens bei den Versuchen 30; Hub 156. D = 343, b = 80, (Deckenvorgelege.)	Minutliche Zahl der Schnitte 86. u ₁ == 85.
24.	Horizontal- Bohrmaschine SA. XI. XI. Tf, VII, Fig. 8—10. Tf, VIII, Fig. 1—3.	(Chemuitzer Werkzeug Masch, Fabrik),	Der zu bohrenden Lücher grüsster Durchmess, 285, grösste Llänge 380. Planscheibe von 285 Durchmesser. Grösste Höhe d. Arbeits- stückes 470. D= 282, b= 65, (Deckenvorgelege.)	

Grösste beobachtete	Betrie	bsarbeit : digkeit i	für norm n Pferde	stärken.	Formel zur Berech-	Raumbed. der Masch.	Bemerkungn.
Leistung d. Maschine pro Stunde.	Leer- gang.	Arbeits-	Nutz- arbeit.	Wir- kungs- grad i	nnng der Betriebs- arbeit aus d. stündl. Leistung in Pferdest.	Grundries	Gewicht der Maschine in Kilogr.
f.	g.	h.	í.	k.	1.	m.	n.
V == 0,038 Kb ^m Fichtenholz bei 61 Spahnbreite, 0,86 Spahndicke, 202 Schnitt- geschwindigkeit.	0,14	3,50	3,36	0,961	N = 0,14 + ε V, worin ε = 80 für Erle, ε = 110 für Roth- buche (im Durchschn. aus 5 verschiedenen Hölzern ε == 100.)	1,30□ ^m . Tf.XXIV, Fig. 5.	Versuchs- maschine, noch nicht ir befriedigend Gang; zu starkes Gleiten des Holzes in den Speisc- walzen. 800.
V == 0,0167 Kb** Erlenholz bei 38 Lochtiefe, 30 Spahnbreite, 2,86 Spahndicke, 444 mittlerer Schnittgeschwin- digkeit.	0,35	0,50	0,15	0,300	$N = 0.35 + \epsilon V$, worin $\epsilon = 94.3$ für Erlenholz.	1,36.1,60 2,18□ ^m . Tf.XXIV, Fig. 7.	Zeitweilig in Gang ge- setzte Probe maschine. 1100.
V == 673 Kb ^{sss} Schmiederisen bei Erweiterung eines Loches von 24 auf 50 mit Bohr- tange und Messer bei 0,14 Zusschie- bung pro Um- drehung oder 0,07 Spahndicke, 155 Umfangs- geschwindigkeit.	0,12	0,94	0,82	0,872	$\begin{split} N &= N_o + \epsilon \ V, \\ \text{ohne Benutzung des} \\ Rädervorgeleges. \\ N_o &= 0.662 \\ + 0.0012. \ u_x \\ \text{mit Rädervorgel.} \\ N_o &= 0.010 \\ + 0.0012. \ u_x \\ \epsilon &= 0.001 + \frac{0.04}{d} \\ \text{beim Bohren aus} \\ \text{dem Vollen mithodies} \\ \text{Spitabohrer in Schmiedecisen} \\ (d &= \text{Lochweite} \\ \text{in Mm.}). \end{split}$	2,33□ ^m . Taf. X1X Fig. 5.	1750.

Fort- lau- fende A:	Bezeichung der Maschine, Nummer der Versuchsreihe. Abbildung d. Masch.	Firma des Erbauers. Zahl der Versuche.	Charakteristische Dimen- sionen der Maschine.	Hauptsächliche Geschwindigkeiten der Maschine.		
a.	b.	e.	d.	6.		
25.	Kleine Cylinder- bohrmaschine J No. 2. XLIV. Taf, VIII, Fig. 4.	Ihch. Hartmann (Sächsische Maschinenfabrik). 7.	Spindelhöhe 500. Grüsste Länge des Cylinders 1300. Durchnesser der Bohr- spindel 200. Ganghöhe der Leit- spindeln 6,4. $D=496, \ b=80.$ $h=900.$	Minutliehe Undrehungs zahlen des Bohrkopfs 3. Umfangsgesehwindigk, bei 430 Durchness, 672, Zuschiebung pro Um- drehung 0,80. u ₁ = 15.		
26.	Radial-Bohr- muschine RG. XXI. Taf. VIII, Fig. 5, 6.	Joh. Zimmermann (Chemnitzer Werkzeug. Masch- Fabrik). 16.	Kleinster Radius 710, Grösster u 1840, Drehungswinkel des Arms 140°, Grösste Höhe des Arbeits- stückes 1700, Der zu behrenden Löcher grösster Turchmess, 140, grösste Tiefe 380, D=345, b=70, (Deckeuvorgelege.)	$\kappa_1 = 100$.		
27.	Grosse Radial- Bohrma-chine A No. 0. LI. Taf. VIII, Fg. 4. Taf. VIII, Fg. 7—8.	Rich. Hartmann (Sächsische Maschinenfabrik). 54.	Kleinster Badins 804, Grösster " 2500. Drebungswinkel des Arms 1809" Verticale Verstellung der Bohrspindel 950, Grösste Höhe der Gegen stände 2550. Der zu bohrenden Löcher grösster Durchmess. 300. Dicke der Bohrspindel 85. D = 600. b = 115. (Deckeurgelege.)	$u_1 = 120.$		

Grösste beobachtete	Retrie	bsarbeit fi digkeit is	ir norm Pferde	stärken.	Formel zur Berech-	Raumbed. d. Masch,	Bemerkungn
Leistung d. Maschine pro Stunde.	Leer- gang.	Arbeits- gang.	Nutz- arbeit.	Wir- kungs- grad i	nung der Betriebs- arbeit aus d. stündl Leistung in Pferdest	Grundriss Skizze.	Gewicht der Maschine in Kilogr.
f.	g.	h.	i.	k.	1.	m.	n.
G = 296 k Gusseisen bei Ausbohrung eines Cyfinders von 430 lichter Weite und bei 3,5 Schnitthöhe, 0,80 Schnittbreite, 68,5 Umfangs- geschwindigkeit.	0,007	0,207	0,200	0,968	$N = N_0 + \varepsilon G$, worin $N_0 = 0.007$ und für Gusseisen $\varepsilon = 0.0725$ PS für 1^k pro Stunde.	2,40 □**.	Acttere Construction. 350.
V = 101 Kb ^{rm} Gusseisen beim Bohren aus dem Vollen 12,5 Lochweite, 1,088 Zuschiebung, 0,044 Spahndicke, 99,6 Umfange- geschwindigkeit.	0,15	0,54	0,09	0,167	$\begin{split} N &= N_0 + \epsilon \ V, \\ \text{worin ohne läder-} \\ \text{vorgelege} \\ N_0 &= 0.06 \\ + 0.0022 \ u_z; \\ \text{mit Rädervorgelege} \\ N_0 &= 0.095 \\ + 0.0012 \ u_x \\ \epsilon &= 0.00132 \ \text{für} \\ \text{Gusseisen b.Pohren} \\ \text{ans dem Vollen.} \end{split}$	3,67.1,78 6,63 = Taf. XIX, Fig. 15.	Die Maxi- malleistung der Maschine konnte nicht herbeige- führt werden. 6800.
V == 508 Kb. ^{em} Gusseisen beim Bohren aus dem Vollen, 50 Lochweite, 1,111 Zuschiebung, 0,056 Spahudicke, 94 Umfangs- geschwindigkeit.	0,31	0,68	0,37	0,544	$\begin{split} N &= N_{\rm b} + t \ V, \\ \text{worin } N_{\rm b} &= 0,12 \\ + 0,005 \ u_c \\ &= 0,00107 \ \text{ftr} \\ \text{Gusesisen}, \\ &= 0,00125 \ \text{far} \\ \text{Bronce}, \\ &= 0,00125 \ \text{far} \\ \text{Bronce}, \\ &= 0,00130 \ \text{ftr} \\ \text{Kupfer}, \\ &= 0,00312 \ \text{ftr} \\ \text{Schmiedersien}, \\ \text{beim Bohren aus} \\ \text{sem Vollen mit Spitzbohrer von} \\ 30 \ \text{Breite}. \end{split}$	3,0 . 2,3 6,90□**. T£XXIII, Fig. 1.	8750.

Fort- lau- fende M	Bezeichnung der Maschine, Nummer der Versuchsreihe, Abbildnng d. Masch, b.	Firma des Erbauers. Zahl der Versuche,	Charakteristische Dimen- sionen der Maschine.	Hauptsächliche Geschwindigkeiten der Maschine.
28.	Langloch- Bohrmaschine LK. XIII. Taf.VIII, Fig. 1,5,6. Taf. VIII, Fig. 9.		Der zu bohrenden Nuthen grösste Breite 60, grösste Lünge 190, grösste Tiefe 190. D = 282. b = 55. (Deckenvorgelege.)	
29.	Kleine Wand- Bohrmaschine für Holz II No. 1. XLVII. Taf. VII, Fig. 2, 3, 12, 13.	Rich, Hartmann (Sächsische Maschinenfabrik). 20.	Durchmesser der grössten zu bohrenden Löcher 100, D = 237, b = 72. (Deckenvorgelege.)	Minutliche Tourenzahl der Bohrspindel 920. Grösste beobachtete Um fang sgeschwindigk, des Bohrers (bei d = 101) 4865. u ₁ = 250.
30.	Holzlangloch- Bohrmaschine JE. XXXVIII. Taf. VII, Fig. 7, 11, 14, 15.	Joh. Zimmermann (Chemnitzer Werkzeug-Masch, Fabrik). 20.	Der zu behrenden Lang- *lücher grösste Tiefe 210, Länge 285, D = 280, b = 80, (Deckenvorgelege.)	Minutliche Tourenzahl der Bohrspindel n ₄ == 402 654 1007 1540. n ₁ == 950 (2. Vorlegswelle).
31.	Kleine Fräsmaschine C No. 5. LIII. Taf. IX, Fig. 1—5.	Rich. Hartmann (Sächsische Maschinenfabrik). 20.		Minutl. Tourenzahl des Fräskopfs $u_s=4.516.50$ Schnittgeschw. 66,1 95,3 Zuschiebung pro Um- drehung $z=2.61$. Schnittbreite $\beta=0.165$. $u_1=130$.

Grösste beobachtete		bsarbeit f digkeit is		tärken.	Formel zur Berech- nung der Betriebs- arbeit aus d. stündl. Leistung in Pferdest.	Grundriss	Bemerkungn. Gewicht der Maschine in Kilogr.
Leistung d. Maschine pro Stunde.	Leer- gang.	Arbeits- gang.	Nutz- arbeit.	Wir- kungs- grad i k.			
V = 184 Kb ^{on} Gusseisen bei 50,5 Lochbreite, 0,85 Spahndicke, 1/32 I ^{min} Spahn- querschnitt, 98Umfangsgeschw. (Kronenbohrer.)	0,15	0,42	0,27	0,643	$N = N_0 + \epsilon V$, worin $N_0 = 0,10$ $+ 0,0014 u_2$, $\epsilon = 0,00112$,	1,55.1,15 — 1,78 □ ^m . Taf. XX, Fig. 8.	
V = 0,091 Kb ^m Fichtenholz bei 101 Lochweite, 46 Lochtiefe, 0,20 Spahndicke, 10,3□ ^{mm} Spahn- querschnitt, 4730 Umfangs- geschwindigkeit.	0,265	1,86	1,59	0,857	$\begin{split} N &= 0.265 + \epsilon \ V, \\ \text{worin für Centrumbobrer v. } d^{\text{um}} \text{ Breite} \\ \text{bei Fichto} \\ \epsilon &= 7.6 + \frac{1000}{d} \\ \text{Erte} \\ \epsilon &= 28.8 + \frac{2170}{d} \\ \text{Weissbucho} \\ \epsilon &= 210 + \frac{2280}{d} \end{split}$	-	175.
V = 0,035 Kb ^m Fichtenholz bei Bohrung eines Rundlochs von 100 Weite, 37 Tiefe u. bei 0,037 Spahn- dicke 1,85□ ^{mm} Spahn- querschnitt, 5290 Umfangs- geschwindigkeit,	1,70	3.74	2,04	0,545	$N=N_0+\epsilon~V,$ worin $N_0=0.40$ $+~0.00065~u_2$ $\epsilon=18~\Omega r$ Erlenholz beim Bohren von Lang- löchern v. 25 Breite.	1,87.0,71 = 1,23□ ^m . Taf. XXI, Fig. 15.	Zwei Vorge- legswelleu, von denen die erste ausser Ver- hältniss lang und schwer. 700.
G = 2,01 k Gusseisen bei 2,8 Schnitthöhe, 0,165Schnittbreite, 66 Schnittlänge, 92 Schnitt geschwindigkeit,	0,10	0,19	0,09	0,474	$N = 0.10 + \epsilon G$, worin $\epsilon = 0.05$ für weiches Gusseisen, $\epsilon = 0.239$ für Gussrinde.	1,165 . 0,86 == 1,00□™. Tf. XXII, Fig. 3.	1200.

Fort- lau- fende Af	Bezeichnung der Maschine, Nummer der Versuchsreihe, Abbildung d. Masch.	Firma-des Erbauers Zahl der Versuche.	sionen der Maschine.	Hauptsächliche Geschwindigkeiten der Maschine.
a.	b.	e.	d.	0.
32,	Fräsmaschine HO No. 3. XVII. Tf. 1X, Fig. 6—10.	Joh. Zinmermann (Cheunnitzer Werkzeng-Masch Fabrik). 11.	Des grösst, Arbeitsstückes Höhe 290, Länge 2100. Durchmesser der Fräs- köpfe 320 u. 333. D=471. $b=80.(Deckenvorgelege.)$	Minutliche Tourenzahl des Fräskopfs 4,00 7,14 10,5 Zuschiebung pro Undre hung $z=0,52$ bis 2,93, $u_1=60$.
33.	Räderschneid- maschine OB. XIV. Tf. IX, Fg. 11 — 13.	Joh. Zimmermann (Chemnitzer Werkzeug-Masch. Fabrik). 11.	Der zu schneidenden Zahnräder grösster Durchmesser 520. Durchmesser des Fräskopfs 115. Zähnesahl 53. D=260. b=70. (Deckenvorgelege.)	Minutliche Undrehungs zahl des Fräskopfs 33. Umfangsgeschwdgk 200 Zuschiebung pro Umdrehung 0,724. u ₁ == 85.
34.	Holzhobel- maschine AF. LXIII. Taf. X, Fig. 1—4.	Joh. Zimmermann (Chemnitzer Werkzeng-Masch Fabrik). 11.	Des grüsst. Arbeitsstückes Höhe 280, Breite 710, Länge 3650, Durchmesser des Fräs- kopfa (von Stahlunitte zu Stahlmitte) 740, D = 376, b = 110, h = 640.	zahl des Früskopfs 702 Schnittgeschwindigkeit 27200.
35.	Walzenhobel- maschine ME. XXVIII. Taf. XI, Fig. 1—4.	Joh. Zimmermann (Chemnitzer Werkzeug-Masch Fabrik). 12.	Des grösst. Arbeitsstückes Länge 4530, Breite 720, Höhe 280. Durchm. des borizontalen Fräskopfs 170, des verticalen 223. D ≈ 235. b ≈ 100. h ≈ 500.	Minutliche Umdrehungs- zahl des horizontalen Fräskopfs 2114, des verticalen 1610. Schnittgeschwindigkeit 18800, u ₁ == 700.

Grüsste beobachtete		sarbeit f digkeit is			Formel zur Berech-	Raumbed.	Bemerkungn.
Leistung d. Muschine pro Stunde.	Leer- gang.	Arbeits- gaug.	Nutz- arbeit.	Wir- kungs- grad i k.	nung der Betriebs- arbeit aus d. ständt. Leistung in Pferdest.	der Masch. Grundriss- Skizze. m.	Gewicht der Maschine in Kilogr.
G = 4,28 ^k Gusseisen bei 3,8 Schnitthöhe, 0,24 Schnittbreite, 190 Schnittläuge. 85 Schnitt- geschwindigkeit,	0,268	0,669	0,401		$N = N_0 + t G,$ worin $N_0 = 0.025$ $+ 0.05 u_2,$ $t = 0.095 \% 0.193$ für Gusseisen.	3,2.1,8 5,76	Aeltere Construction 4000.
$G=0.62^{k}$ Gusseisen beim Schneiden der Zahnltteken eines Stirurads aus dem Vollen. Spahnquerschnitt $0.025\Box^{\rm mm}$.		0,282	0,174	0,617	$N=0.11+\epsilon G,$ worin für Gusseisen $\epsilon=0.26$ bei $\epsilon=0.025$ \Box^{mm} Spahnquerschnitt.	1,37.1,30 1,78 (20) 1,78 (20) Taf. XXI, Fig. 12.	1000.
V = 0,233 Kb ^m Rothbuchenholz bei 375 Breite des Bretts, 5 Schnitthöhe, 1,55 Schnitthreite, 7,55 Spahn- querschnitt.	1,47	3,25	1,7%	0,548	$N=1,47+\epsilon V,$ worin für Rothbuchenholz $\epsilon=3,16+0,5f$ heim Schruppen, $\epsilon=25$ heim Schlichten, $(f={\rm Spuhnquer-schnitt}$ in $\square^{mm})$.	15,66 . 2,17 = 33,9□ ^m . T£XXIV, Fig. 3.	5500.
V = 1.08 Kb ⁿ Fichtenholz bei 610 Schnittbreite, 0.18 Schnitthöhe, 110 Spahnquer- schnitt, 19000 Schuitt- geschwindigkeit.	0,75	5,08	1,33	0,852	$N=N_0+\epsilon V$, worin $N_0=0,75$ für d. horizontalen, $N_0=1,19$ für den vertical. Früskopf. $\epsilon=4,6$ im Durchschnitt für weiche und harte Hölzer.	19,56□ ^m Taf. XX, Fig. 9.	Zeitweilig in Gang ge setzte Probe maschine. 4700.

Fort- lau- fende N:	Bezeichnung der Maschine, Nammer der Versuchsreibe. Abbildung d, Masch. b.	Firma des Erbauers Zahl der Versuche.	Charakteristische Dimen- sionen der Maschine.	Hauptsächliche Geschwigdigkeiten der Maschine.
36.	Walzenhobel- maschine GD, XXVI, Tuf, XI, Fig. 5 - 7.	(Chemnitzer Werkzeng-Masch Fabrik).	Desgrüsst. Arbeitsstückes Breite 425, Dieke 190, Durchmesser der Messer- walze 184. D = 211. b = 115. k = 1080.	des Fräskopfs 2340.
37.	Watzenhobel- maschine IV No. 1, XLVIII. Taf. XII, Fig. 1—3.	Maschinenfabrik),	Des grösst. Arheitsstückes Breite 600, Dieke 100. Durchmesser der Messer- walze 114. D=405. b=136. (Deckenvorgelege.)	des Fräskopfs 1875.
38.	Grosse Brett- hobelmasehine mit 4 Messerwalzen. XLV. Taf. XII, Fig. 4 u. 5.	20.	Des grösst. Arbeitsstückes Breite 335, Dicke 120. Durchmesser der beiden horizontal. Messerwalzen 182, der verticalen 206. $D=511.\ b=120.$ (Deckenvorgelege.)	zahl der horizontalen Messerwalzen 1755, der verticalen 1795.
39.	Kleine Holzfrüs- maschine BF No. 1. LXIV. Taf. X, Fig. 5—8.		Durchmesser d. Fräskopfs 94, Höhe 31. Zahl der Schneiden 6 (3 für Rechtsdrehung, 3 für Linksdrehung). D=181. b=80. (Deckenvorgelege.)	Minutliche Umdrehungs zahl des Fräskopfs 2061 Schnittgeschwindigkeit 10100. Zuschiebung (von Hand) 4—34 pro Sec. u ₁ = 300.

Grösste beobachtete		bsarbeit i			Formel zur Berech- nung der Betriebs-	Raumbed. der Masch.	
Leistung d. Maschine pro Stande.	Leer- gang.	Arbeits- gang.	Nutz- arbeit.	kungs- grad i k.	nung der Betriebs- arbeit aus d. stündl. Leistung in Pferdest.	Grandrias.	Gewicht der Maschine in Kilogr.
V = 0.72 Kb ^m Fichtenholz bei 273 Schnittbreite, 10.5 Schichth. (h), 23400 Schnitt- geschwindigkeit, 71,8 Zuschiehung pro Sec.	1,27	4,70	3,43	0,730	$V = 1.27 + \epsilon V,$ worin für Fichtenholz $\epsilon = 2.5 + \frac{28}{h}$ $(h = \text{Schichthöhe})$ in Mm).		2000.
V = 0,110 Kb ^m Fichtenholz bei 281 Schnittbreite, 2 Schichthöhe (h), 10300 Schnitt- geschwindigkeit, 50 Zuschiehung pro Sec.	1,44	3,08	1,64	0,533	$N=1.44+\epsilon V$, worin im Durch- schnitt für weiche und harte Hölzer $\epsilon=18.7$.	-	1250.
V = 0,273 Kb ^m Fichtenholz bei 219 Schnittbreite, 3,5 Schichthühe (k), 13500 Schnitt- geschwindigkeit, 35,6 Zuschiebung pro Sec.	3,40	4,30	0,90	0,209	$N=3,40+\epsilon \ V,$ worin für Fichtenholz $\epsilon=2+\frac{12}{h}$ hei $\varepsilon=24$ Zuschiebung pro Sec.	12,56 🗆 ** Tf. XXIV, Fig. 1.	Aeltere schwer- fallige Con- struction, von den amerikan: Mustern überholt.
V = 0,014 Kb ^m Erlenholz in feine Spähne verwandelt bei 21,3 Zuschie- bung pro Sec.	1,32	2,03	0,71	0,347	$N = 1,32 + \epsilon V$, worin für Erlenholz $\epsilon = 66,7$.		300.
				1			
						1	

Fort- lau- lende W	Bezeichnung der Maschine Nummer der Versuchsreihe. Abbildung d. Masch.	Firms des Erbauers, Zahl der Versuche.	Charakteristische Dimen- sionen der Maschine,	Hanptsächliche Geschwindigkeiten der Maschine.		
n.	ъ.	e.	d.	e.		
40,	Simshobel maschine UH. XXV. Taf. 12, Fig. 6 u. 7.	(Cheunitzer	Des grösst. Arbeitsstückes Breite 190, Höhe 60. Durchmesser der Messer- walze 182 Zahl der Messer 2. D = 288. b = 80. h = 400.	zahl d. Messerwalze 2056		
41.	Sims- und Brett- hobelmaschine OE. XXX. Taf.XI, Fig. 8—11.	Joh. Zimmermann (Chemnitzer Werkzeug-Masch Fabrik). 8,	Des grüsst, Arbeitsstückes Breite 370, Dicke 120, Durchm, d. horizontalen Messerwalzen 178, der verticalen 160, $D=373,\ b=80,$ h=510,			
42.	Holzhobelmaschine No. VI, 1. XLVI. Tf.XII, Fig. 9—13.	Rich. Hartmann (Sächsische Maschinenfabrik). 19.	$ \begin{array}{llllllllllllllllllllllllllllllllllll$	Minntl. Umdi ehnngezahl der Messerwahze 1730, der Messerscheibe 1330 Schnittgeschwindigkeit 30400 und 33400. Tischgeschw. beim Vor- lauf (Zuschiebung) 36, beim Rücklanf 108, u ₁ = 250, u' ₁ ' = 300,		
43.	Zapfenschneid- und Schlitz- maschine No. 1. LX.	Rich, Hartmann (Sächsische Maschinenfabrik). 6.	Durchmesser d. Messer- walze für Schlitze von 105 Breite: 215, der Messerscheibe für schmale Schlitze von 9 Breite: 250 D=202. $b=100$. (Deckenvorgelege.)	Minutliche Undrehungszahl d. Messerwalze 1970 Schnittgeschwindigkeit 22200 und 25800, Zuschiebung 10,8 — 19,3 pro Sec. u ₁ == 500.		

Grösste beobachtete		bsarbeit i digkeit i			Formel zur Berech-	Raumbed. der Masch	Bemerkung
Leistung d. Maschine pro Stunde.	Leer- gang.	Arbeits- gang.	Nutz- arbeit.	Wir- kungs- grad i k.	nung der netrieba-	Grandriss	Gewicht de Maschine in Kilogr. n.
V = 0,174 Kb to Fichtenholz bei 141 Schnittbreite, 4,4 mittlere Schnittbähe, 50,7 Zuschiebung pro Secunde.	2,03	2,49	0,46	0,185	$N = 2.03 + \epsilon$ I', worin für Fichten- holz $\epsilon = 2.64$.		1000.
 V = 0.562 Kb^m Fichtenholz bei 355 u. 86 Schnitt-breite, 4 Schichthöhe, 22 Zuschiebung pro Sec. 	4,28	7,01	2,73	0,390	$N = 4,28 + \varepsilon V$, worin für Fichten- holz $\varepsilon = 4,70$.		4200.
V = 0,813 Kb ^m Fichtenholz bei 162 Schnittbreite, 4 Schichthöhe, 34,9 Zuschiebung pro Sec., mittelst der Messerscheibe mit 2 Vor- schneidern und 2 Schlichteisen.	2,07	2,54	0,47	0,185	$V = 2.07 + \epsilon V$, worin für Fiehtenholz $\epsilon = 6.47$.		3850.
V = 0,074 Kb ^m Fichtenholz bei 105 Schnittbreite, 12 Schichthöhe, 245 Schlitzlänge.	1,44	2,14	0,70	0,327	$N=1.44+\epsilon$ I'. worin für Fichten- holz $\epsilon=7.87$ bei Messerwalzen mit Vorschneidern; $\epsilon=25$ bei Messerwalzen ohne Vorschneider.		Wand- maschine.

Fort- lau- fende Af	Bezeichnung der Maschine Nummer der Versuchsreihe. Abbildung d. Masch.	Firms des Erbauers. Zahl der Versuche.	Charakteristische Dimen- sionen der Maschine.	Hauptsächliche Geschwindigkeiten der Maschine.
44.	Zapfenschneid- nnd Schlitz- maschine YK. LXII, Taf, X, Fig. 9—12.	(Chemnitzer Werkzeug-Masch Fabrik).	Für Zapfen und Schlitze bis 280 im Quadrat Durchmesser der Messer- walze 290, Breite 96. D = 372. b = 90. (Deckenvorgelege.)	Minutl. Umdrehungszahl der Messerwalze 1882. Schnittgeschwdk. 29500 Zuschiebung pro Sec. 1,33-3,50. u ₁ = 250.
45.	Zapfeuschueid- und Schlitz- maschine HD. LXVII. Taf. X, Fig. 13.	Joh. Zimmermann (Chemnitzer Werkzeng-Masch Fabrik). 7.	Für Zapfen bis 165 lang und Schlitze bis 15 weit und 165 lang. Durchmesser der Schneid- köpfe für Zapfen (Falze) 294, des Schneidkopfs für Schlitze 426. D = 280. b = 90. (Deckenvorgelege.)	Zapfen 1452, für Schlitze 1266.
46.	Grosser grobkörniger Schleifstein. LVIII. Taf. XV, Fig. 1, 2.	Rich. Hartmann, (Sächsische Maschiuenfabrik). (Pirnaischer Sand- stein.) 7.	Steindurchmesser 1070. Breite 290. D = 647, b = 120. h = 300.	Minutliche Tourenzahl des Steins 150. Umfangsgeschwälk, 8400. u ₁ == 150.
47.	Schleifstein LG für Werkzeug- stähle. XXXIX.	Joh. Zimmermann (Chemnitzer Werkzeug-Masch. Fabrik). (Thüringischer feinkörniger Sand- stein.)	Steindurchmesser 780, Breite 150, Zapfendicke 35 u. 40, Zapfenlänge 80, $D=212,\ b=80,$ (Deckenvorgelege.)	Mittelst Stufenscheiben dem Stein zu ertheileude minutliche Toureuzahleu 241 142 83,7. Umfangsgeschwindigkeit 9840 5800 3420.

Grösste beobachtete	Betrie	bsarbeit f idigkeit in	dr norm Pferdes	tärken.	Formel zur Berech-	Raumbed. d. Masch.	Bemerkungu.
Leistung d. Maschine pro Stunde. f.	Leer- gang.	Arbeits- gang.	Nutz- arbeit.	Wir- kungs- grad i k.	nung der Betriebs- arbeit aus d. stündl. Leistung in Pferdest. 1.	Grundriss- Skizze. m.	Gewicht der Maschine in Kilogr. n.
V = 0,086 Kb ^m Fichtenholz bei 93 Schnittbreite, 74 Schichthöhe, 140 Länge d. Falzes.	0,62	2,87	2,25	0,784	$N = 0.62 + \epsilon V$, worin für Fichten- holz $\epsilon = 41.8$.	1,52 .0,965 == 1,47□ ^m . Tf.XXIV, Fig. 6.	Neue Maschine. 1250.
 V = 0.044 Kb^m Fichtenholz bei 71 Schnittbreite, 18 Schichthöhe, 142 Länge des Falzes. 	2,20	2,29	0,09	0,039	$N=2.20+\epsilon V$, worin für Fichtenholz $\epsilon=25.9$ hei schmalen Schlitzen, $\epsilon=2.05$ bei breit. Schlitzen.	1,80.1,00 =	Zeitweilig ir Gang ge- setzte Probe maschine. 1250.
Ein Schmiedeeisen- stück bei 70.70 = 4900 []"" Berührungsfäche und 59* Druck abgeschliffen.	0,24	3,15	2,91	0,924	$N=0.0264 \ D\ V$ $+ \mu \frac{P.\ V_1}{75} \ \text{worin}$ $D=\text{Stein-}$ $durchmesser, \ \varepsilon $ $V=\text{Umfange-}. \exists$ $gesch windgk.$ $P=\text{Behastung des}$ $Arbeitsstückes in Stah, \\ \mu=0.21 \ \text{für} Gusseisen, \\ \mu=0.46 \ \text{für} Schmiedeeisen.$	1,75□ ^m . TCXXIII, Fig. 5.	-
Schmiedeeisen- tück von 55 Breite ei 3420 Umfangs- geschwindigkeit und 25,4 k Belastung abgeschliffen.	0,33	1,58	1,25	0,791	N = 0.16 + $0.056 \ YD$ + $\mu \frac{P.\ V_1}{75}$ worin furStabl $\mu = 0.935$, für Gusseisen $\mu = 0.716$, für Schuiedeeisen $\mu = 1.00$.	1,97.1,00 1,97□ ^m . Taf. XXI, Fig. 14.	-

Fort- lan- fende N	Bezeichnung der Maschine. Nummer der Versuchsreihe. Abbildung d. Masch.	Firma des Erbauers. Zahl der Versuche.	Charakteristische Dimen- sionen der Maschine.	Hauptsächliche Geschwindigkeiten der Maschine.
a.	b.	e.	d.	е.
48.	Sügenschärf- maschine FI. LXV. Taf. XV, Fig. 3. Joh. Zimmermann (Chemnitzer Werkzeug-Masch Fabrik). 6.		Durchmesser der Schmirgelscheibe 285. Dicke 6. D = 335. $b = 70$. (Deckenvorgelege.)	Minutliche Tourenzahl der Schleifscheibe 1836. Umfangsgeschwindigkeit 27400. $u_1 = 200$.
49.	Kleine Support- Drehbank HK No. 1. L. Taf. XIII, Fig. 1.	Joh. Zimmermann (Chemnitzer Werkzeug-Masch- Fabrik). 23.	Spitzenbübe 165. Spitzenweite 1180. Bettlänge 2040. Mittlere Dicke der Spindelzapfen 47 u. 55. Zapfenlänge 53. D = 282. b = 70. (Deckenvorgelege.)	Minutliche Tourenzahl des Arbeitsstückes u ₄ == 4,84 8,18 12,8 19,2 47,4 80,4 125 188. Schnitthreite beim Runddrehen 0,38 u. 0,63 Plandrehen 0,45 u. 0,74 u ₁ == 100.
50.	Leitspindel- Drebbank TG No. 8. II. Taf. XIII, Fig. 2, 3.	Job. Zimmermann (Chemnitzer Werkzeug Masch- Fabrik). 6.	Spitzenhöhe 155. Spitzenweite 1160. D = 282. b = 70. (Deckenvorgelege.)	Minutliche Toureuzahl des Arbeitsstückes $u_t =$ 29,0 49,7 86,3 47,0 80,5 138. Schnittbreite 0,42. $u_t =$ 100.
51.	Leitspindel- Drehbank B. 11f. Taf. XIII, Fig. 4, 8, Tf. XV, Fig. 11, 12.	Joh. Zimmermann (Chemnitzer Werkzeug-Masch Fabrik). 41.	Spitzenhöbe 220, Spitzenabstand 1560, Bettlänge 2800, Mittlere Dicke der Spindelzapfen 58 u. 61, $D = 282$, $b = 70$, (Deckenvorgelege.)	Minutliche Tourenzahl der Spindel u _x = 6,61 9,95 14,8 22,1 54,6 82,2 122 183. Zuschiebung des Stahls pro Umdrehung (Schnitt breite) 0,47 0,70 1,01. u _x = 100.

Grösste beobachtete Leistung d. Maschine	Betriel schwin	digkeit in	Pferdes	tirken. Wir- knngs-	Formel zur Berech- nung der Betriebs- arbeit aus d. stündl.	d, Masch,	Gewicht der
pro Stunde.	gang.	gang.	arbeit.	h	Leistung in Pferdest	Skizze.	Maschine in Kilogr.
f.	g.	h.	i.	k.	l.	m.	n.
35_	0,41	0,566	0,156	0,274	N=0,41 + 5,7 V, worin V die Um- fangsgeschwindgk, der Schleifscheihe in Mm.	. 0,63 ==	350.
G = 5,25 ^k Schnitdeeisen bei 123Schnittgeschw., 0,43 Schnittbreite, 2,0 Schnitthöhe.	0,182	0,416	0,234	0,563	$\begin{split} N &= N_0 + \epsilon \ G, \\ \text{worin} \ N_0 &= 0.10 \\ + 0.007 \ u_2 \\ \text{mit Rädervorgel.,} \\ N_0 &= 0.10 \\ + 0.0013 \ u_2 \\ \text{ohne Rädervorgel.} \\ \varepsilon &= 0.072 \ \text{für} \\ \text{Schmiedeeisen,} \\ \varepsilon &= 0.055 \ \text{für} \\ \text{Gusseisen.} \end{split}$	= 2,07□ ^m . Taf. XIX, Fig. 1.	Neue Maschine. 900.
G = 2,22 k Schmiedeeisen bei 117 Schnitt- geschwindigkeit, 0,46 Schnittbreite, 1,55 Schnittbühe.	0,121	0,336	0,215	0,640	$N = N_0 + i G$, worin $N_0 = 0.08$ $+ 0.0012 u_2$ mit Rädervorgel., $N_0 = 0.08$ $+ 0.0005 u_2$ ohne Rädervorgel, $\epsilon = 0.10$ für Schmiedesien, $\epsilon = 0.063$ für Gusseisen.	2,00,0,88 ———————————————————————————————————	Neue Maschine in provisorisch Aufstellung 365.
G = 11,4 ^k Schmiedeeisen bei 79,4 Schnitt- geschwindigkeit, 1,04 Schnitthreite, 5,06 Schnitthähe.		88,0	0,67	0,761	$N = N_a + \epsilon G$, worin $N = 0,12$ $+ 0,006 u_2$ mit Rüdervorgel, $N_o = 0,10$ $+ 0,002 u_2$ ohne Rüdervorgel, $\epsilon = 0,10$ für Stahl. $\epsilon = 0,066$ für Gurseisen, $\epsilon = 0,060$ für	3,15 . 1,1 = 3,47□ ^m . Taf. XIX, Fig. 3.	Nen montirte Maschine. 1750.

Fort- lan- fende A:	Bezeichnung der Maschine. Nummer der Versuchsreihe. Abbildung d. Masch. b.	Firma des Erbauers. Zahl der Versuche.	Charakteristische Dimen- sionen der Maschine.	Hauptsächliche Geschwindigkeiten der Maschine.
52.	Leitspindel- Drehbank D. XIX. Tf. XIII, Fg. 5 - 7.	Joh. Zimmermann (Chemnitzer Werkzeng-Masch- Fabrik). 21.	Spitzenböbe 325. Spitzenweite 2550. Bettlinge 4240. D = 371. b = 70. (Daykenvorgelege.)	Minutliche Tonrenzal der Spindel ss., — 2,51 4,12 6,72 10,1 18,8 33,5 54,6 88; Schnittbreite beim Runddrehen 0,455 0,647 0,923 beim Plandrehen 0,361 0,513 0,731 ss., — 60.
53.	Planscheiben- und Spitzen-Drehlank ZF. XX. Tf. XIV, Fig. 1, 2.	Joh, Zimmermnnn (Chennitzer Werkzeng-Masch. Fabrik). 20.	Spitzenhöhe 625, Planscheiben - Durchmess, 1985, des größt. Arbeitsstückes Durchmesser 2700, Länge 3400. Mittlere Zapfendurchm der Spindel 222 u. 230. $D=640$, $b=100$. (Deckenvorgelege.)	Minntliche Tourenzal der Planscheibe $n_2 = 1,32 1,99 2,92 4,44$ 3,48 5,26 7,70 11,2 aschiebung pro Undrades Arheitsstückes $0,59-1,51$. $u_1 = 50$.
54.	Planscheiben- Drehbank WF. XII. Tf. XIV, Fig. 3—5.	(Chemnitzer	Durchmesser der Planscheibe 1415, des grüsst. Arbeitsetflickes Durchmesser 1700. Mittlere Durchmesser der Spindelrapfen 100 n. 124. D = 378. b = 100. (Deckenvorgelege.)	25,4 38,7 58,3, 88, 40,1 61,0 91,9 146

Grösste beobachtete		bsarbeit f digkeit is		stärken.	Formel zur Berech-	Raumbed. d. Masch.	Bemerkunge
Leistung d. Maschine pro Stunde.	Leer- gang.	Arbeits- gang.	Nutz- arbeit.	Wir- kungs- grad i h	nung der Betriebs- arbeit aus d. stündl. Leistung in Pferdest.	Grandries	Gewicht der Maschine in Kilogr.
G == 4,57 k Gusseisen bei 1608chnütgeschw., 0,61 Schnittbreite. 2,0 Schnitthöhe, 786 Durchmesser des Arbeitsstückes.	0,050	0,469	0,419	0,893	$\begin{split} N &= N_{\rm e} + \epsilon G, \\ \text{worin } N_{\rm o} &= 0.022 \\ &+ 0.0062 u_{\rm e} \\ \text{morin Raderrorgel}, \\ N_{\rm o} &= 0.022 \\ &+ 0.0035 u_{\rm f} \\ \text{olme Raderrorgel}, \\ \epsilon &= 0.089 \text{für} \\ \text{Gusseissen}, \\ N &= N_{\rm e} + 220 V \\ \text{beim Schmirgeln} \\ (V &= \text{Umfangsechwind. A Arbeitsstäckes in Millim.}). \end{split}$	4,3 . 1,34 — 5,76□ ^m . Taf. XX, Fig. 5.	3300,
G = 5,62 ^k Gusseisen bei 67,3 Schnitt- geschwindigkeit, 1,40 Schnitthreite, 2,10 Schnitthöhe, 2570 Durchmesser les Arbeitsstückes.	0,19	0,54	0,35	0,649	$\begin{split} N &= N_0 + \varepsilon G, \\ \text{worin } N_0 &= 0.05 \\ &+ 0.053 u_2 \\ \text{bei einfachem} \\ \text{Rädervorgelege}, \\ N_0 &= 0.05 \\ &+ 0.10 u_2 \\ \text{bei dreifachem} \\ \text{Rädervorgelege}, \\ \varepsilon &= 0.061 \text{fur} \\ \text{Gusseisen.} \end{split}$	6,3 . 3,12 = 19,66 \(\sigma^m\) Taf. XX, Fig. 1.	13300.
G = 8,68 ^k Guascisen bei 82,3 Schnitt- geschwindigkeit, ,03 Schnittbreite, 5,0 Schnittbreite, 242 Durchmesser.	0,38	0,92	0,54	0,587	$\begin{split} N &= N_o + \varepsilon G, \\ \text{worin } N &= 0.25 \\ + 0.0041 u_x \\ \text{fix } u_x &= 40 /. 140, \\ N &= 0.25 \\ + 0.0152 u_x \\ N_o &= 0.25 \\ + 0.0479 u_x \\ \text{fix } u_x &= 25 /. 89, \\ 0.0479 u_x \\ \text{fix } u_x &= 3 /. 11. \\ \varepsilon &= 0.069 \text{fit} \\ \text{Gusseisen.} \end{split}$	3,15 . 2,0 =	4500.

Fort- lau- fende	Bezeichnung der Maschine. Nunmer der Versuchsreihe. Abbildung d. Masch.	Firma des Erbauers. Zahl der Versuehe.	Charakteristische Dimen- sionen der Maschine,	Hauptsächliche Geschwindigkeiten der Maschine.
a.	b.	e.	d. ·	е.
55.	Räderdrehbank A No. 4. L. Taf. XIV, Fig. 6, 7.	Rich. Hartmann (Süchsische Maschinenfabrik). 28.	Spitzenhöhe 700. Des Arbeitsstückes grösster Durchmess, 1500, grösste Länge (zwischen den Spitzen) 2500, desgl. (in d. Lagern) 2200. D = 600, b = 100, (Deckenvorgelege.)	$u_1 = 100$,
56.	Hotzdrehbank. LXI. Taf. XIV, Fig. 8.	Unbekaunt.	Durchnesser der Plan- scheibe 800. Des grösst. Arbeitsstückes Durchnesser 2500. D = 460. b = 95. (Deckenvorgelege.)	Minutliche Tourenzahl der Planscheibe 44 113 240 480. $u_1 = 160$.
57.	Copir-Drehbank FL. XXXVII. Taf. XV, Fig. 4—8.	Joh. Zimmermann (Chemnitzer Werkzeng Maseb- Fabrik). 10.	Des gröest, Arbeitsstückes Durchnesser 130, Länge 1135. Durchnesser der Fräse 160. D=471. b=75. (Deckenvorgelege.)	Minutl, Umdrehungszahl des Arbeitssükekes 5,98–23,2–38,9, der Frise 2280. Umfangsgeschwindigkei derselben 19100, u ₁ = 190.
58.	Schrauben- Schneidmaschine KJ, X. Taf. XV, Fig. 9, 10.	Joh. Zimmermann (Chemnitzer Werkzeug-Masch, Fabrik). 22.	Für Schranben von ${}^{h_4}-1{}^{h_4}$ Zoll engl. $D=300$. $b=65$. (Deckenvorgelege.)	Minutl. Tourenzahl der Schneidkluppe u ₂ == 17,1 29,6 51,2, entsprechend d.(grössten Bolzendurchmess. von 27,6 19,0 10,5, daher Schnittgeschwindigkeit 26,0 29,4 28,2, u ₄ = 170.

Grönste beobachtete		bsarbeit f digkeit is			Formel zur Berech-	Raumbed.	Bemerkungn
Leistung d. Maschine pro Stunde.	Leer- gang.	Arbeits-	Nutz- arbeit.	Wir- kungs- grad i	nung der Betriebs- arbeit aus d. stünd Leistung in Pferdest	Grundrius	Gewicht der Maschine in Kilogr.
r.	g.	h.		k.	1.	m.	n.
Die Versuche be- zogen sich nur auf den Leergang.	0,23 bis 3,45.	-	_		$N_0 = 0.1$ + 0.18 u_3 .	5,21.1,58 8,23 m. Tf. XXII, Fig. 2.	Neu montirte Maschine in provisorisch Aufstellung 10500.
					7		
V = 0,044 Kb ^m . Fichtenholz bei 12300 Schnitt-geschwindigkeit, 0,62 Schnittbreite, 2,63 Schnitthöhe, 995 Durchmesser.	0,64	0,94	0,30	0,320	$N = N_0 + \epsilon V$, worin $N_0 = 0.05$ $+ 0.0023 u_2$ $\epsilon = 10.6 \text{ für}$ Fichtenholz.	4,67.2,14 = 10,0□ ^m . Tf.XXIII, Fig. 9.	-
V = 0,0038 Kb ^m (G = 2,63 k) Eschenholz bei Herstellung von Axthelmen von 930 Länge, 35—50 Dicke.	0,18	0,44	0,26	0,591	$N = N_0 + \epsilon V$, worin $N_0 = 0.12$ $+ 0.0085 u_2$ $\epsilon = 70 \text{PS pro 1} \text{Kb}^3$ ($\epsilon = 0.10 \text{PS pro 1}^3$ für Eschenholz.		1000.
L = 2,55° Muttergewinde von 1½ Zoll (System Whitworth) in Schmiedeeisen fertig geschnitten, bei einmaligem Durchgang.	0,187	1,339	1,152	0,864	$N=N_0+\frac{12 \cdot L \cdot d}{10^8}$ worin $N_0=0.08$ $+0.0022 w_g$ $L=$ stundlich geschnittene Länge in Metern, $d=$ Gewinde-durchmess, in Mm.	1,34□ ^m . Taf. XIX, Fig. 6.	600.

Fort- lau- fende	Bezeichnung der Maschiue, Nummer der Versuchsreihe, Abbildung d, Masch,	Firma des Erbauers. Zahl der Versuche.	Charakteristische Dimen- siouen der Maschine,	Hauptsächliche Geschwindigkeiten der Maschine.
a.	ь.	c.	d.	6.
59,	Muttermasch. WD. LXVIII. Taf.XVJ, Fig.1—6.	Joh. Zimmermann (Chemnitzer Werkzeug-Masch Fabrik). 5,	Für Schrauben bis zu 35 Durchmesser. D = 283. b = 70, (Deckenvorgelege.)	Minutliche Tourenzahl der Spindel 80,2 52,6 34,7 22,7 Zuschiebung pro Um- drehung d. Arbeitsstücker beim Bohren 0,0492, beim Abstechen 0,0344 u ₁ == 130.
60,	Stationäre hydraulische Presse TJ. LX1X. Taf. XVI, Fig. 7, 8.	Joh. Zinmermann (Chemnitzer Werkzeng-Masch Fabrik). 7.	Zur Ausübung eines grössten Druckes von 3590 Ctr. (265 Atm.) Durchmesser d. Pumpenkolben 16 u. 16, Hub derselben 54. Durchm. des Presskolbens 258. Wanddicke d. Cylind. 125. $D=554$. $b=130$. $h=1800$.	$u_1 = 100.$
61.	Grosse Blech- biegmaschine No. 1. LV. Tf. XVI, Fg. 9—13.	Rich, Hartmann (Sächs, Maschinen- fabrik). 14.	Durchm. der Biegwalzen 330, Länge 2845. Dicke der Walzenapfen 110, Länge ders 220. Wandstärke der (gusseisernen) Walzen 96. Abstand der Unterwalzen 360. D=620. b=120. (Deckenvorgelege.)	der Biegwalzen 0,826, Umfangsgeschwägk.14,3 $u_1 == 65$,

Grösste beobachtete		bsarbeit i digkeit is		stärken.	Formel zur Berech-	Raumbed. der Masch.	Bemerkungn.	
Leistung d. Maschine pro Stunde. f.	Leer- gang.	Arbeits- gang.	Nutz- arbeit.	Wir- kungs- grad i k.	nung der Betriebs- arbeit aus d. stündl. Leistung in Pferdest. 1.	Grandriss.	Gewicht der Maschine in Kilogr. n.	
8 Muttern von 22 Gewindedurchm., 24 Höhe aus Sechskanteisen von 47 Schlüsselweite gebohrt u. abgestoch. (G = 1,286 ^k).	0,29	0,55	0,26	0,473	$N = N_0 + 0.2 G,$ worin $N_0 = 0.09$ + 0.0025 n_2	2,05.0,76 1,56 □ m. Tf.XXIII, Fig. 7.	War vor den Versuchen längere Zeit ausser Be- nutzung ge- wesen. 1050,	
In 3 Minuten wurde der Druck hinter dem Press- kolben von 0 auf 250 Atmosphären gebracht, mittelst des schwächeren Pumpenkolbens.	0,15	0,21	0,06	0,286	N=N ₀ +0.007Pr, worin N ₀ =0.15 und 0.32, P=Druck in Atm, hinter den Press- kolben, v = Geschwindgk, desselben in Mm. pro Sec.	3,14□".	Neumontirte noch nicht eingelaufene Maschine. · 3500.	
7 Eisenblechtafelt, von 2685 Länge, 1380 Breite, 13,5 Dicke, othwarm zu Halb- cylindern zusammengebogen	0,55	2,76	2,21	0,801	$N=0.55+\frac{n \cdot A}{27.10^4}$ worin $n=$ Zahl der ständlich gebogenen Bleche $A=\alpha$, $\frac{h}{e}$, V , wenn $V=V$ olumen des Blechstdets in Kb^{m-} , $h=$ Dicke desselben in Mm. $e=$ K rümmungshalbmesser in K rümmungshalbmes	Tf.XXIII, Fig. 2.	7850.	

Fort- lau- fende Ar	Bezeichnung der Maschine. Nummer der Versuchsreihe. Abbildung d. Masch.	Firma des Erbauers. Zahl der Versuche.	Charakteristische Dimen- sionen der Maschine.	Hauptsächliche Geschwindigkeiten der Maschine.
8.	b.	e.	d.	e.
62.	Säulen-Laufkrahn mit Scilbetrieb (Traversing Jib Crane) für 30 Ctr. LIVa.	Rich, Hartmann (Süchs, Maschinen- fabrik), 11.	Länge der Bahn 54850. Länge d. Auslegers 2250. Tot.Höhe d. Krahmes 5520. Länge des Krahnfusses 3700. Radstand 3000. D = 450. $b = 120.(Deckenvorgelege.)$	Minutliche Tourenzahl der getrieb. Seilscheibe 1000. Seilgeschwindgk. 23560 Fahrgeschwindgkeit 219. Geschwindgk. der Hebung und Senkung der Last 30 u ₁ = 200.
63.	Combinirter Lauf u. Drehkrahm mit Seilbetrieb, für 300 Ctr. 1V.		Länge der Bahn 55600. Gleisweite des Laufkruhns 6700. Länge des Auslegers wur Drekkrahn 4000. Seildicke 12,5. Seildicke 12,5. Einendicke der Kettenglieder an der Lautkette des Laufkrahns 25, des Drekkrahns 13. $D=550$. b= 120. (Deckenvorgelege.)	
64.	Ventilator ND. XXXIV. Tf. XVIII, Fg. 4—7.	Joh, Zimmermann (Chemnitzer Werkzeng-Masch. Fabrik). 6.	Raddurchmesser 285. Ian. Gebäusedurchm, 330, Zahl der Flügel 4. Durchmesser der beiden Saugöffnungen 122. Radhreite im Lichten am innern Umfang 92, am äussern Umfang 34. Durchmesser des Blase- halses 109. Länge desselben 225. Zapfendicke 20. Zapfenlänge 72. — 112. 6 = 103.	Minutliche Tourenzahl des Flügelrades 3000. Umfangsgesechwindigkeit 44400. u ₁ == 3000.

Grösste beobachtete		bsarbeit i			Formel zur Berech- nung der Betriebs-	Raumbed der Masch	Bemerkungn.
Leistung d. Maschine pro Stunde.	Leer- gang.	Arbeits- gang.	Nutz- arbeit.	kungs- grad i	arbeit aus d. stündl. Leistung in Pferdest.	Grundriss- Skizze.	Gewicht der Maschine in Kilogr.
f.	g.	h.	i.	k.	1.	m.	n,
Eine Last von 17 Centner, bei recht- winkliger Stellung des Auslegers hin- und hergefahren mit 77 faktischer Geschwindigkeit.	4,18	4,62	0,44	0,095	N = 4,18 + 0,012 G · beim Heben, N = 4,55 + 0,004 G beim Fahren. ($G = $ Belastung in Ctr.).	55. 4,5 = 247,5 \[^\infty\] Tf. XVII, Fg. 1 \[-3.	
Der Laufkrahn hebt eine Last von G == 172 Centner mit 14,2 ^{mm} Geschwindigkeit.	3,04	5,65	2,61	0,462	Für den Laufkrahn N=3+0.015 G. Für den Drehkrahn N=3+0.117 G bei Hebung der Last G mit 14.2 bez. 6.68 ^{mm}	392 □".	Aus einem Laufkrain für Hand- betriebdurch Umbau her- gestellt.
					Geschwindigkeit.		
V == 771 Kb ^m Luft (bei Atmosphärendruck ge- nessen) bei offenen Blaschals (Q == 0,214 Kb ^m pro Sec.).	=	0,4	0,114	0,275	N = 0,0034 U + 0,000458 QU ² worin U = Undrehung pro Secunde, pro Sec, in Kb ⁿ (bei unverengtem Blaschale).	0,43.0,42 = 0,181 = Taf. XXI, Fig. 7.	Neue Maschine (ohne Vor- gelegswelle) 65.
Luft (bei Atmo- sphärendruck ge- messen) bei offenem Blasehals (Q = 0,214 Kb ^m		0,4	0,114	0,275	$N=0.0034\ U$ $+0.0004.58\ QU^2$ worin $U=$ Undrehung pro Secunde, $Q=$ Luftvolumee pro Sec. in Kb ^m (bei unverengtem	0,43.0,42 = 0,181 = Taf. XXI, Fig. 7.	Maschine (ohne Vor- gelegswelle)

Fort- lau- fende Æ	Bezeichnung der Maschine. Nummer der Versuchsreihe. Abbildung d. Masch.	Firma des Erbauers Zahl der Versuche.	Charakteristische Dimen- sionen der Maschine.	Hauptsächliche Geschwindigkeiten der Maschine.
a.	b.	е.	d.	0.
65.	Ventilator AC. XXXI. Tf.XVII, Fg. 12, 13.	Joh. Zimmermaan (Chemnitzer Werkzeug-Maseh. Fabrik). 9.	Raddurdımeser 570. Inn. Gehäusedurchm. 616. Gehäusedurch 180. Zahl der Pflagel 5. Durchmesser older Saugofflungen 200. des Blaschales 172. Radbreite im Lichten am inneru Umfang 180, am äuseren Umfang 32. Zapfendicks 30. Zapfendige 88. D=120. $b=100.h=375.$	Minutliche Tourenzahl des Flügelruds 2000. Umfangsgeschwindigkei 59700. u ₁ = 2000.
66.	Ventilator BC XXIV.	Joh. Zimmermanu (Chemnitzer Werkzeug-Masch- Fabrik). 8.	Raddurchmesser 850. Inn.Gehäusedurchm.960. Zahl der Flügel 5. Durchmesser der Saugöffnungen 250, des Blasehalses 250, Lichte Radbreite am äusseren Radumfang 26. D= 373. b= 100. (Deckenvorgelige.)	Minutliche Tourenzahl des Flügelruds 1825. Umfangsgeschwindigkei 89200. $u_i = 250$.
67.	Ventilator JN. XXXIII.	Joh. Zimmermann (Chemnitzer Werkzeug-Masch. Fabrik). 8.	Raddurchmesser 1000. Inn. Gehäusedchm. 1130. Gehäuseweite 295. Zahl der Fligel 5. Durchmesser d. Eintrittsöffnungen 290, der Austrittsöffnung 205. Länge d. Blaschalses 675. Radhreite am innern Umfang 268, am äusseren 30.	Minutliche Tourenzahl des Flügelrades 1000. Umfangsgesehwindigkeit 52430. u ₁ = 1000.

Grösste beobachtete		bsarbeit i digkeit i		stärken.	Formel zur Berech-	Raumbed. der Masch.	Bemerkungu.
Leistung d. Maschine pro Stunde. f.	Leer- gang.	Arbeits- gang.	Nutz- arbeit,	Wir- kuugs- grad i k.	nung der Betriebs- arbeit aus d. ständl. Leistung in Pferdest 1.	Gennelvise.	Gewicht der Maschine in Kilogr. n.
V = 2718 Kb ^m Wind bei unver- engtem Blasehals (Q = 0,755 Kb ^m pro Sec.).	-	2,66	0,806	0,302	$N = 0.0222 \ U$ + $0.00229 \ QU^2$ bei unverengtem Blasehals.	0,77.0,63 0,485 🗆 Taf. XXI, Fig. 2.	Neue Maschine (obue Vor- gelegswelle) 250.
$V = 4658 \text{ Kb}^{\pm}$ Wind bei unverengtem Blasehals $(Q = 1.294 \text{ Kb}^{\pm})$ pro Sec.).	20.00	5,57	1,38	0,248	$N=0.07~U$ + 0.00289 QU^2 bei unverengtem Blasehals.	0,91.0,77 0,701 Taf. XXI, Fig. 3.	Reservoir- Ventilator d. Schmiede; Vorgelegs- welle einge- schlossen. 650.
$V = 7200 \text{ Kb}^{\text{m}}$ Wind bei unver- engtem Blaschals $(Q = 2.0 \text{ Kb}^{\text{m}}$ pro Sec.).		4,96	1,81	0,366	N = 0.083 U + 0.00644 QU^2 bei unverengtem Blaschals.	1,31.1,06 .= 1,39□ ^m . Taf. XXI, Fig. 4.	Neue Muschine (ohne Vor- gelegswelle). 1000.

Fort- lau- fende A-	Bezeichnung der Muschine, Nummer der Versuchsreihe, Abbildung d. Masch, b.	Firma des Erbaners, Zahl der Versuche.	Charakteristische Dimen- sionen der Maschine. d.	Hauptsächtliche Geschwindigkeiten der Maschine.
68.	Ventilator mit schmiedecisernem Flugelrad. XXXII. Taf.XVII, Fig. 8, 9.	8,	Raddurchmesser 492. Innerer Gehäusedurchmesser 600, Zahl der Flügel 5. Durchmesser der Saugöffungen 275. Raddweite 106, Länge der Flügel 165. Quersehnitt d. Blazehales 0,234. 0,235=0,056 ii Dr. Zapfendikes 36. Zapfenlänge 155, D=100, b=110, k=440,	64600. $u_1 = 2500.$
69.	Ventilator ML (Syst, Roots), XXIX. Tr.XVII, Fg. 10, 11.	Joh, Zimmermann (Chemuitzer Werkreug: Masch- Fabrik), 19.	Flügelwellen 303,7.	

Grösste beobachtete		bsarbeit i digkeit i			Formel sur Berech-			
Leistong d. Maschine pro Stunde. f.	Leer- gang.	Arbeits- gung.	Nntz- arbeit.	kungs-	nnng der Betriebs- arbeit ans d. stündl Leistung in Pferdes 1.	Grundria	Gewicht der Maschine in Kilogr. n.	
$V=3535~{ m Kb^m}$ Wind bei unverengtem Blasehals $(Q=0.982~{ m Kb^m})$.	_	5,80	0,30	0,053	N=0.037~U + $0.00248~QU^2$ bei unverengtem Blasebals.	0,8 , 0,4 0,32 🗆 m. Taf. XXI, Fig. 5.	Nen; ohne Vor- gelegswelle 250.	
V = 2419 Kb ^m Wind bei freier Austrittsöffnung (Q = 0,672 Kb ^m).	_	0,84	0,34	0,405	N = 0,169 U bei freier Anstrittsöffnung.	1,78.0,95 1,69 m. Taf. XXI, Fig. 6.	Nene Maschine. 1050.	

II.

Spezielle Beschreibung der Versuche.



A. Scheeren und Durchschnitte.

1. Hydraulische Scheere von Tangye brothers in Birmingham

bei Joh. Zimmermann in Chemnitz.

Von der Einrichtung dieser Scheere*) giebt Fig. 1 Taf. I eine Darstellung. Das bewegliche Scheerenblatt S_1 sitzt an dem grossen Kolben K_1 (330 Durchmesser), der mit einem kleineren K2 (60 Durchwesser) durch eine Stange von 40 Dieke verbunden ist. Das Druckwasser wird aus dem Reservoir R durch eine zweistieflige Pumpe P (26 Kolbendurchmesser, 63 Hub) eutnommen und gelangt auf dem Wege ab unter K_{ij} , und bei geöffnetem Ventil V_{ij} auf dem Wege abed über den grossen Kolben K_2 , so dass der Niedergang von S_1 mit der Differenz der auf die Querschnittsflächen von K1 und K2 entfallenden Drücke erfolgt. Diese Differenz erreichte bei den Versuchen den höchsten Werth von 3170 Ctr.; für 3500 Ctr. ist die Maschine construirt. Von der Druckwasserleitung ab geht eine Abzweigung nach dem pneumatischen Accumulator A (460 Durchmesser, 1850 Höhe, also 0,307 K^m Fassungeraum), der mit Luft erfüllt ist. Der Aufgang des beweglichen Scheerenblattes wird herbeigeführt durch Niederschrauben des innern Ventils V_1 und Aufschrauben des äussern V_2 ; alsdann wirkt nur noch der auf K, kommende Druck und das über K, befindliche Wasser entleert sich auf dem Wege def nach dem Reservoir; eine besondere Leitung bg dieut zur Abführung des unter K, vorhandenen Wassers bei längerem Stillstand der Maschine. Das feste Seheerenblatt sitzt an dem gusseisernen Gestell G. Die doppelt gekröpfte Welle W trägt unmittelbar die Autriebscheibe, Die Geschwindigkeit des beweglichen Scheerenblatts berechnet sich für 70 Umdrehnugen der Antriebswelle pro Minute beim Niedergang zu

$$v = \frac{2 \cdot 26^{7} \cdot \frac{\pi}{4} \cdot 63 \cdot \frac{70}{60}}{(330^{7} - 40^{7}) \cdot \frac{\pi}{3}} = 0,93^{nn},$$

und für den Aufgang zu

$$t' = \frac{2 \cdot 26^{\circ} \cdot \frac{\pi}{4} \cdot 63 \cdot \frac{70}{60}}{(60^{\circ} - 40^{\circ}) \cdot \frac{\pi}{4}} = 50^{\text{can}} \text{pro Sec.}$$

Der letztere Werth würde sich herausstellen, wenn beim Kolbenaufgang das innere Ventil V_1 ganz geschlossen und nur V_2 geöffnet würe; die wirkliche

v Vgl. Engl. Patentspezification Nr. 2351 A. D. 1857, Eastwood a. Lloyd, machinery for shearing iron and other metals; ferner Mittheilungen des Hannöverschen Gewerbvereins 1864, S. 222, daraus Dinglers polyt. Journal Bd. 175, S. 95.

Handhabung der Maschine erfolgte aber so, dass V_1 auch beim Kolbenaufgang theilweise geöffnet blieb, so dass ein Theil des zugepumpten Wassers wieder ins Reservoir zurückgelangte; im Durchschnitt ergab deshalb die Beobachtung r'=5 und r=1⁻⁻⁻.

Die Ergebnisse der zur Ausführung gelangten Versuche sind in folgender Tabelle enthalten:

Nr.	Dauer	Umdre	hungen			Arbeitsan	fwand	
d es	Versuchs Secunden	am Dynam, pro Miu,	der An- triebw. pro Min.	Feder- spannung in Kilogr S	Widerstand am Halbm.1 ^m der Antrieb- welle $\Phi = 0.060$. S	MetKil. pro Sec. bei u ₁ =70 Umdr. pro Min. der Vorgelegs- welle A=7,33.Φ		Bemerkun- gen.
1	60	185	71,8	(D,b)20	1,20	8,80	0,12	Leergang vorwärts
2	15	180	69,8	365	21,9	160,53	2,14	Leergang rückwärts
3	70	182	70,6	180	10,8	79,16	1,05	Rundeisen von 83 ^m / _m Durchm. zerschnit- ten
4	69	176	68,3	260	15,6	114,35	1,52	Ein Stück Flacheisen von 128 ^{mm} Breite 55 ^{mm} Höhe zer- schnitten
Ď	GO	173	67,1	20	1,20	8,80	0,12	Leergang vorwärts
6	30	176	68,3	210	12,6	92,36	1,23	Leergang rückwärts
7	. 13	194	75,3	40	2,40	17,60	0,24	Ein Stück Flacheisen von 13 u. 63 ^m / _m

Hiernach ist erforderlich

zum Leergang niederwärts 0,12 Pferdest.

" " aufwärts 1,69

daher mit Rücksieht auf die beobachteten Geschwindigkeiten beim Aufgang und Niedergang die Betriebskraft für den Leergang überhaupt

$$N_0 = \frac{5 \cdot 0.12 + 1.69}{6} = 0.38$$
 Pferdest.

Die Diagramme des Arbeitsganges seigen ein langsames Ansteigen und Wigdershoehnen des Widerstandes (vgl. Fig. 2, Tat. I Diagramm von Versuch
Nr. 4), worin offenbar die regulirende Wirkung des Accumulators zu erkennen
sit; der Oefficient der Abscherungsfestigkeit des Materials wirde sich aus diesen Diagrammen nur ableiten lassen, wenn die wirkliche Geschwindigkeit des
Scheerenblattes für jeden Augenblick der Bewegung beobachtet worden wäre,
wona keine Hülsfemittel vorhanden waren. In Fig. 3 und 4 Taf. I ist die Beschaffenbeit der Schnittflichen, welche bei Versuch Nr. 4 und 3 erhalten wurden,
dargestellt; es ergiebt sich hieruns, dass bei dem Rundeisen eine beträchtliche
Breitquetschung (um 19,3 Frozent) vor der Abscherung erfolgt, sowie auch
eine Lösung des Zusammenhangs in der Richtung der Achse des Arbeitsstücks;
ein Abschnitt von 41 Länge zerfiel in zwei Theile. Es wird desshalb für starke
Rundeisenstäbe (wie auch für Stahlstäbe) die Anwendung der Kreissige vorgezogen. Berechnet man aus den Versuchen 4 und 5 den Aufwand an Nutzarbeit
pro 1 □ ∞ persenbirtt des Arbeitsstücks, so ergiebt sich

$$\alpha = \frac{(114,35 - 8,80)}{128 \cdot 55} 67,3 = \frac{105,55}{7040} 67,3 = 1,009*.$$

Dieser Werth ist mit der Dicke des Arbeitsstückes veränderlich und zwar hat sich aus allen an Scheeren und Durchschnitten ausgeführten Versuchen (s. u. bei Nr. 4) die folgende empirische Formel für Schmiedeisenstäbe ergeben:

1)
$$\alpha = 0.25 + 0.0145 \cdot \delta$$
,

worin δ die Dicke in Millim. bezeichnet, α den Arbeitsaufwand in Met.-Kil. pro Quadratuillimeter Schnittfläche; diese Schnittfläche selbet ist hierbei von rechteckiger Begrenzung vorausgesetzt.

Bezeichnet daher F die pro Stunde zu erreichende Schnittfläche in Quadratmeter, so ergiebt sich der gesammte Arbeitsaufwand der Scheere zu

(2)
$$N = 0.38 + \frac{1000000 \cdot F\alpha}{60 \cdot 60 \cdot 75} 0.38 + 3.71 (0.25 + 0.0145 \cdot \delta) \cdot F$$
 Pferdest.

Hiernach berechnen sich z. B für die gesammte Betriebskraft der Scheere für verschiedene Annahmen von δ und F die folgenden Werthe:

	030	60	Stran	
	$(\alpha = 0.685)$	$(\alpha = 1,12)$	$(\alpha = 1.55)$	5)
$F = 0,1 \square$	0,63	0,80	0,96	Pferdest.
F = 0.3 ,,	1,14	1,63	2,11	"
F = 0.5 ,	1,65	2,46	3,27	,,

2. Grosse Blechscheere B Nr. 0

Von dieser Scheere zeigt Fig. 5 Taf. 1 nur den Antrieb; das hier dargestellte Excenter E arbeitet in den horizontalen Schlitz eines vertical geführten Schiebers, der das obere Scheerenblatt trägt; das untere sitzt am Gestell fest.

Grösste Gattung von Parallelscheeren, die in der Hartmann'sehen Fabrik ausgeführt wird.

* Für u, = 160 Umdrehungen der Antriebwelle pro Minute berechnet sich die Umdrehungszahl der Excenterwelle, also die Zahl der Schnitte pro Minute zu

$$u_2 = 160 \cdot \frac{13}{56} \cdot \frac{13}{70} = 160 \cdot 0,0431 = 6,896$$

Von den an dieser Maschine angestellten Versuehen, deren Engebnisse die folgende Tabelde enthält, besiehen sich Nr. 1 und 4 auf den Leergang, bei Nr. 2 wurde Flacheisen von 163 Breite, 20 Dicke zerschnitten, bei Nr. 3 surde in Blech von 15 Dicke eine Schnittläuge von 670 während 4 aufeinander folgenderin Spiele der Maschine hergestellt; ebense wurde bei Nr. 5 eine Blechtafel von 420 Breite und 25 Dicke durch 2 Schnitte zerheitli; bei letzetzem Veruuch warde die Beobachtung der Federspannung unsicher. Die Diagramme von Nr. 2 und 3 sind in Für. 6 und 7 der Taf. I darzestellt.

Nr. des Versuelis		1	2	3	4	õ
Dauer in Secunden		60	60	45	30	45
Umdrehung am Dynamometer; u der Antrichswelle $u_1 = -\frac{4}{7} \cdot u$		292	293	272,5	302	255
pro Min. $u_1 = \frac{4}{7} \cdot u$		167	167	156	173	146
Zahl der Schnitte pro Minute						
$u_2 = 0.0431 \cdot u_1$		7,2	7,2	6,7	7,4	6,3
Federspannung S	(D,b)	95	350	6,7 555	55	560
Widerstand am Halbmesser 1 [∞] der						
Antriebswelle						
$\Phi = 0.0407 S \text{ Kilogramm}$		3,8	7 14,2	22,6	2,2	4 22,8
Arbeitsaufwand MetKil. pro Sec.						
für $u_1 = 160$ $A = 16.75 \cdot \Phi$		64,8	238,€	378,4	37,5	381,8
Umdrehungen d.\ Pferdestärken						
Antriebwelle pro Min. $N = \frac{A}{75}$		0,8	6 3,1	8 5,0	5 0,ā	0 5,09

Man hat hiernach die Betriebskraft für den Leergang zu

$$N_0 = \frac{0.86 + 0.50}{2} = 0.68$$
 Pferdest.

anzunchmen und für den Arbeitsgang unter Voraussetzung rechteckiger Schnittflächen in Schmiedeeisen zu setzen

$$N = N_o + 3.71 \cdot \alpha F \text{ oder}$$

(3) $N = 0.68 + 3.71 \cdot (0.25 + 0.0145 \cdot \delta) F \text{ Pferdest.}$

In dieser Formel bezeichnet wieder δ die Blechdieke in Millim., F die Schnittliäche pro Stunde in □. Die folgende Uebersicht giebt eine Anzahl zusammengehöriger Werthe von δ, α, F und N.

Betriebskraft in Pferdestürken,

Wenn die Scheere zum Querabschneiden von Flacheisenstäben benutzt wird, so berechnet sich (da die Enden der Scheerenblätter bei der hächsten Stellung des beweglichen Blattes sich berühren) die grösste mögliche Breite des Stabes nach dem Ausdruck

(4)
$$b = \frac{h - \delta}{4\pi a} = \frac{75 - \delta}{11.7}$$
 (vgl. Fig. 8 Taf. I),

was für die angenommenen drei Werthe von δ zu folgenden Werthen von b führt, aus diesen lässt sich für normalen Gang und unter der Voraussetzung, dass keine Unterbrechungen der Arbeit vorkommen, die beigefügte Grösse von F nach der Formel

$$(5) F = \frac{414 \cdot b}{1000000}$$

berechnen.

Wird dagegen die Scheere zur Herstellung langer Schnitte in Blechtafeln benutzt, so berechnet sich die Länge jedes Einzelschnitts nach

(6)
$$b = \frac{h}{\tan \alpha} = \frac{75}{0.17} = 440$$
 (s. Fig. 9 Taf. I)

so dass alsdann die folgenden Maximalwerthe für F sich ergeben

$$\delta = 10$$
 20 30^{mn}
 $F = 1,822$ $3,644$ $5,466\Box$ *.

Wegen der unvermeidlichen Unterbrechungen der Arbeit sind diese Werthe um wenigstens 25% herabzusetzen.

Das auf der Antriebwelle sitzende Schwung rad (vgl. Fig. 5, I) hat einen mittlern Durchmesser von 1,75^m, einen Kranzquerschnitt von 0,0141 □^m, demnach ein tewicht

$$G = 554.1^{k}$$
.

Bei normaler Umdrehungszahl beträgt die Geschwindigkeit auf Mitte Kranz

$$V = 1,75 \cdot \pi \cdot \frac{160}{60} = 14,67^{\text{m}},$$

demnach die zur Regulirung der Bewegung disponible lebendige Kraft

$$G \, \cdot \frac{V^{\rm s}}{2 \, g} = 554, 1 \cdot \frac{14,67^{\rm s}}{2 \cdot 9,81} = 6077, 2^{\rm mk}.$$

Vergleicht man diesen Betrag mit dem Arbeitsquantum, welches pro Schuitt erforderlich ist für die möglichst breiten Flacheisenstäbe von 10, 20 und 30 Dicke und welches sich bei

so ergiebt sich, dass jenes im Schwungrad vorhandene Arbeitsquantum für 4.03 1.74

solche Sehnitte zureichen würde,

Grosser Durchschnitt B Nr. 0 von Richard Hartmann in Chemnitz.

Nach Anordnung und Grösse übereinstimmend mit der unter 2. besprocheneu Scheere. Bei den Versuehen wurde ein Stempel von quadratischem Querschnitt, 36mm diek, benutzt und eine Matrize von 40 Weite; also Schnittlänge 160. Bei Versuch Nr. 1 und 6 ging die Maschine leer, bei den übrigen Versuchen wurde Eisenblech gelocht und zwar von einer Dicke

$$\delta = 4^{1}/_{2}$$
 bei Nr. 2
 $\delta = 9$, , , 3
 $\delta = 11$, , 4
 $\delta = 20$, , 5
 $\delta = 25$, , , 7

Die Lagerzapfen der Antriebwelle hatten sieh gegen Ende der Versuche im Folge grosser Riemenspannung merklich erhitzt. Die Versuchsergebnisse sind in folgender Tabelle enthalten. 30

> 340 331 319 316 308 320 310

194 189 182 181 196 183

60 60 60 60 30 60

Nr. des Versuehs Dauer desselben in Seeunden

Umdr. for Min
$$\begin{cases} am & Dynamom. u = \\ der & Antriebwelle \\ u_1 = \frac{4}{7} \cdot u = \end{cases}$$

Zahl der Stempelhübe pro Min.

$$u_1 = 0.0431 \cdot u_1 =$$

Federspannung in Kil. & -

für
$$u_1 = 180$$

Umdrehungen
der Antrieb-
welle pro Min.

A=18,84 · Φ = in Pferdestärken

 $N = \frac{A}{75}$ =

(D,b)70 140 150 190 310 130 438

7,9 7,8 8,4 7,9 7,6

5.29 17.8

Das bei Versueh Nr. 7 erhaltene Diagramm ist in Fig. 10 Taf. I dargestellt, Die Vergleichung desselben mit Fig. 2 lässt erkennen, dass die regulirende Wirkung des Schwungrads die des pneumatischen Accumulators nicht erreicht.

Nach den mitgetheilten Versuchen ist die Betriebskraft für den Leergang

$$N_0 = \frac{0.72 + 1.83}{2} = 1.02$$
 Pferdest.

zu setzen; unter Benutzung der aus allen Versuchen über Abscheerungsarbeit hergeleiteten Formel (1)

$$\alpha = 0.25 + 0.0145 \cdot \delta$$

würde demnach der gesammte Arbeitsaufwand für dieseu Durchschnitt nach dem Ausdruck (7)

$$N = 1,02 + 3,71 (0,25 + 0,0145 \delta) F$$
 Pferdest.

sich berechnen.

Die Schnittfläche F pro Stunde würde unter Benutzung des bei den Versuchen gebrauchten Stempels und unter Voraussetzung normalen Ganges nach der Formel

$$F = \frac{465 \cdot 160 \cdot \delta}{1000000} = 0.0744 \cdot \delta$$

zu bereehnen sein, also für

$$δ = 10$$
 20 30
 $F = 9,744$ 1,488 2,232 □^m

betragen. Die hierzu gehörigen Werthe von N würden sich ergeben zu N = 2,114.00 6.68 Pferdest.

4. Combinirte Lochmaschine und Scheere,

Das bewegliche Scheerenblatt befindet sich an einem und demselben Schieber mit dem Stempel; Scheerenblatt oben, Stempel unten, vgl. die Skizze Fig. 11, Tafel I. Die Schneiden der Scheerenblätter sind symmetrisch gegen den Horizont geneigt. Der Stempel ist evlindrisch, 12.2000 im Durchmesser, der Lochring hat 13,5 lichte Weite,

Die Maschine steht in der Klempnerwerkstatt des Etablissements und wird zum Schneiden und Loehen dünner Bleehe benutzt.

Die Ergebnisse der ausgeführten Versuche sind in nachstchender Tabelle enthalten. No = 0.16 Pfdst.:

Hiernach bereehnet sieh die Betriebskraft für den Leergang zu

die Abscheerungsarbeit pro 1 □ *** Sehnittfläche für Eisen bei

$$\delta = 4$$
 8¹/₂ zu
 $\alpha = 0.533$ 0,665^k

für Kupfer bei

$$\delta = 4$$
 zv $\alpha = 0,180^k$,

Wenn hiernach der Arbeitsaufwand für Kupfer sich ungefähr zu 1/3 von dem für Eisen ermittelten ergibt, so möchte doch aus der kleinen Zahl hierbei zu Grunde liegender Beobachtungen noch kein allgemein gültiger Sehluss zu zichen sein; es war mir leider nicht möglich, mit stärkeren Kupferblechen Versuche anzustellen; in Erwägung, dass anderweite Beobachtungen den Coefficienten der Abscheerungsfestigkeit für Kupfer zu etwa 1/2 von dem für Schmiedeeisen er-

No. Versuchs No. Min.	E Dauer	pro Min. pro Min. am der Antriet Dynam. welle	Y .	Zahl der Scheeren- schnitte pro Min. "4" "4" = 0,162	Material, welches zerschnitten oder gelocht wird.	Breite und Dicke dessolben in Millimeter	Feder- spannung - in Klgr.	stand amHalbm. 1 th der Antrieb- welle Φ [0,0403S]	where M is the first term of the first term o	wand jur indrehung sebwelle win. $N = \frac{A}{75}$	Bemerkungen
-	-	109	63	10,206	Eisenblech zerschnitten 93 breit, 81/2 dick (B,6)200	93 breit, 81/2 dick	(B, 6) 200	8,060	50,617	0,675	
16	-	115	99	10,692	Leergang	I	50 10	1,289	8,095	0,108	
ಒ	-	100	č,	9,3146	zerschnitten	93 breit, 81/2 dick (C, 6) 308	(C, 6) 308	12,905	81,043	1,081	Riemenstarker
-	-	87	50	8,100		ı	55	2,305	14,475	0,193	Se-bunnt
0	-	100	57	9,234	h gelocht	81/2 dick	220	9,21%	57,890	0,772	
6	-	104	59	9,558	Desgl.	Desgl.	260	10,894	68,411	0,912	
-1	-	107	59	9,558	Desgl.	Desgl.	279	11,690	73,413	0,979	
œ	_	107	6		Leergang	ı	50	2,095	18,157	0,175	
9	-	99	56	9,072	Eisenblech geschnitten	105 breit, 4 dick	183	7,668	48,155	0,642	
10	-	98	51	9,234	Desgl.	Desgl.	139	5,824	36,575	0,488	
Ξ	-	100	X.	9,396	Eisenblech gelocht	4 dick .	117	4.902	30,785	0,410	
:	~	109	63	10,206	Desgl.	Desgl.	116	4,860	30,521	0,407	
13	100	109	63		Leergang.	ı	50	2,095	13,157	0,175	
-	-	112	61	10,368	Kupferblech zerschnitt.	N1 breit, 4 dick	102	4,274	26,841	0,358	
15	-	112	53	10,206	Desgl	Desgl.	100	4,190	26,313	0,351	
16	-	112	65	10,530	Kupferblech gelocht	4 dick	59	2,472	15,524	0,207	
7	-	112	65	10,530	Desgl.	De-gl.	59	2,472	15,524	0,207	
	-	13	53	10,530	Leergang		40	2,011	12,629	0,168	

geben haben (Tresca*) fand 18,93\section für Kupfer und 37,57\scrtes für Eisen), veranlassten mich, bis auf weiteres die in der tabellarischen Zusammenstellung I enthaltene Regel vorzuschlagen.

Die für Eisen gefundenen Werthe von α sind mit den besonders zuverlässig erscheinenden, aus allen übrigen Versuchen an Scheeren und Lochmaschinen berechneten Werthen zu folgender Reihe zusammengestellt worden:

$$\delta = 4$$
 4,5 8,5 9 11 13 15 20 20 25 55 $\alpha = 0.533 \ 0.352 \ 0.665 \ 0.220 \ 0.413 \ 0.140 \ 0.637 \ 0.345 \ 0.416 \ 0.473 \ 1.009$

woraus durch ein graphisches Verfahren die schon unter 1-3 erwähnte empirische Formel (1)

$$\alpha = 0.25 + 0.0145 \delta$$

bergeleitet wurde. Die 30 benutzten Zahlen lassen freilich das hier gittige Geseitz des Zusammenhangs zwischen auf all eint sieher erkennen; es sprechen
sich darin die Verschiedenheit der benutzten Materialien wie auch die Unterschiede der Detail-Ausführungen der eigentlichen Werkzung eans, wie auch
daran erinnert werden muss, dass gerade die Scheeren und Lochmüssehinen in
jenen Abtheilungen der Maschiensfahrlichen aufgestellt zu sein gegen, wo die
trapideten Aenderungen in der Rotationageschwindigkeit der Betriebswellen auftreten; dan unt diese Maschinen selbst beträchliche rotirende Massen enthalten,
so liegt hierin eine nicht in Abrede zu stellende Quelle von Beobachtungsfeldern.

An der zuletzt besprochenen Maschine hat das Schwungrad einen mittleren Durchmesser von

$$\frac{1,517}{2} + \frac{1,347}{2} = 1,432^{m}$$

ein Gewicht von

$$G = 191,4^k$$

sonach bei 60 Umdr. pro Min. oder

V = 4,5°

Geschwindigkeit auf Mitte Kranz, eine disponible lebendige Kraft von

$$\mbox{G} \ \, \frac{\nabla^{z}}{2g} \ = \ \, \frac{191}{2}, \frac{4}{9,81} \ = \ \, 197, 5^{\, mk}, \label{eq:gamma_spec}$$

welche gerade nur ausreicht, um die Abscheerung eines Flacheisenstabes von 50 × 10 = 500 | = Querschnitt selbständig zu vollenden oder ein Loch von 16 = Durchmesser in 10 = dickes Eisenblech zu drücken.

Das Maximum der mittels der Scheere dieser Maschine erreichbaren Schuittfläche berechnet sich zu

(9)
$$f = \frac{L^2}{2} \cdot \tan \frac{\alpha}{2} = \frac{178^2}{2} \cdot 0,10 = 1584 \square^{nos},$$

^{*)} Comptes rend., tome 70.

ein Rechteck von 89 Breite und 17,8 Höhe bildend*), demnach Muximum der stündlichen Schnittsäche

$$F = \frac{583 \cdot 1584}{1000000} = 0,923 \square$$
",

woraus als Maximalwerth der Betriebskraft beim Querabschneiden von Flachvisen wegen

$$\alpha = 0.25 + 0.0145$$
 . $17.8 = 0.508$ ^k
 $N = 0.16 + 3.71$. 0.508 . $0.923 = 1.90$ Pfdst.

sich ergiebt.

Wenn nach den im Vorstehenden enthaltenen Resultaten die Abediererungsarbeit selbat sich mit genügender Schäfte berechen lässt, so möchte meh aus den für den Leergang gefundenen Zahlen zur Abschätzung anderer hier nicht unterrachter Modellgrösen von Scheeren und Durchschnitten eine empirische Regel abzuleiten sein. Die Preiscourante der Maschinenfahren pflegen für jede Grösse die Maximaldicke des abzuscheerenden oder zu lochenden Bleches anzugeben, wohl auch die Zahl der Schnitte oder Hüber por Minute oder Stunde. Sieht man hierbei von den hydraulischen Scheeren ab, die nicht sehr leistungsfähig sind, so lassen sich die bier (für gewöhnliche Parallelscheren und Durchschnitte) gefundenen Zahlen ziemlich gut durch die empirische Formel darstellen

(10)
$$N_0 = 0.1 + \frac{n. \delta^2}{1000000} \text{ PS},$$

wonach z. B. für die Werthe

ð = 10 20 30 40 m Blechdicke

= 600 550 500 450 Schnitte pro Stunde

 $N^{\rm n}=0.16$ 0,32 0,55 0,82 PS als Betriebskraft für die leergehende Maschine sich crgiebt. Hiernach würden die Preiscourante in erwünschter Weise zu vervollständigen sein.

Bs kann schliesslich von Interesse sein, die hier gefundenen Resultate mit den Ergebnissen jenes Nihrungsverfahren zu vergleichen, welches Karmarch in seinem Handbuch der mechanischen Technologie (4. Auf. 1. Bd. 8. 274) zur Berechnung der Nutzarbeit für Lochmaschinen vorgeschlagen hat. Derselbe geht von dem Coefficienten der Abscheerungsfestigkeit f des zu lochenden Materials aus und setzt den zur Herstellung eines kreissylindrischen Loches von Durchmesser D in Bleech von der Dick e d'erforderlichen Arbeitwerbrauch

$$A = \pi D \delta f \cdot \frac{\delta}{2} \cdot \frac{1}{1000} = \frac{\pi D \delta^{1} f^{mk}}{2000}$$

*) Für einen Placheisenstab von der Dieke δ sie nämlich bei vollständig übereinanderstreifenden Scheerenblättern, wenn L die horizontal gemessene Länge der Blätter und a den Schneidenwinkel bezeichnet, die grösste zullssige Breite (vgl. Fig. 12, Taf. 1.)

$$b=L-rac{\delta}{2\cdot tanrac{a}{2}}$$
, also der Querschnitt $f=\delta\left(L-rac{\delta}{2\cdot tanrac{a}{2}}\right)$, welcher ein Maxi-

mum wird für $\delta = L$, $tan \frac{a}{2}$ u. $b = \frac{L}{2}$; dieses Maximum selbst hat daher den Werth

$$f = \frac{L^q}{2} \tan \frac{\alpha}{2}$$

wofür nach den mitgetheilten Versuchen

$$A = \pi D \delta \alpha$$

zu setzen ist. Aus der Verbindung dieser beiden Ausdrücke ergiebt sich nun

$$f = \frac{2000 \cdot \alpha}{\delta},$$

so dass man hiernach unter Einführung von

$$\alpha = 0.025 + 0.0145$$
, δ

die
jenigen Werthe von fberechnen kann, die man in die von Karmarch hergeleite
te Formel für die Nutzarbeit bei Lochmaschinen

(11)
$$N == 0,00084 D \delta f Pf$$

einzusetzen hat, um zutreffende Resultate zu erlangen. Es findet sich für

$$\delta = 10$$
 20 30^{nm}
 $f = 91$ 54 46^k ,

also ein für verschiedene Blechdicken verschieden grosser und durchweg sichrerer Werth als der für die Schnittfestigkeit von Karmarsch angegebene $(f=40,2^k)$.

B. Sägen.

5. Schwartensäge GH

von Joh. Zimmermann*).

In Fig. 1 und 2, 74f. Il ist diese Säge in ½, skizziri; das Sägebakt hat die in Fig. 3 in wirklicher drieses dangesteller Verzahung. Verticale Seifengatter mit höbernem Mittelstiel und höbernen Querriegeln, auf gusseisernen Prissense geführt; Frictionschaltung; Walsenvoshub, während des Niedergangsteller Säge wirksam; daher vertical aufgehängtes Blatt. Die Pührungsprissen des Gatters und die Lager der Kurbelwelle befinden sich an dem ein einzige Gusstatck bildenden Gestell, was als ein besondrer Vorzug dieser Construction gerühmt wird.

Bei den Versuchen waren Pfosten von lufttrocknem Fichten- und Eschenholz zur Verfügung; es beziehen sich

Vers. Nr. 2-4 und 6-19 auf Fichtenholz von 142 Blockhöhe

", ", 20—23 ", ", 305 ", ", 24—29 ", Eschenholz ... 120

,, ,, 24—29 ,, Eschenholz ,, 120 ,, ,, 30—33 ,, ,, ,, 230

Die Dauer jedes Versuchs betrug 30 Sec.

^{°)} Vgl. R. Schmidt, die Maschinen zur Bearbeitung des Holzes, zweite Sammlung. Leipzig 1870; S. 9, Taf. II, Fig., 6–8.

Die Resultate dieser Versuche sind in folgender Tabelle zusammengestellt:

Nr.		hungen Min.		Zuschiebung	Schnitt- fläche in		Widerstand am Hebel-	Arbeitsaufwand
des		1	des Gat-		J= pro	MittlereFeder	arm 1 der	_
Ver-	am	der An-	ters pro	pro Schnitt in Millim,	Stunde	spanning	Antrieb-	in MK. in Pfdst.
nuchs:	Dynam.		15 5	(Z)	für norm,	in Kilogr. S	welle	pro Sec. N = A
	(11)	n ₁ =0,857.u	,	()	Geschwk.		Ф.=0,0265 S	Α 23,0-Ψ
1	274	235	203	Das Gatter			2.65	61,0 0,81
2 3	276	237	204	2,3	3.64	175	4,64	106,7 1,42
	276	237	204	7,3	11,8	240	6,36	146,3 <u>1,95</u>
4	276	237	214	7,3	11,8	235	6,23	143,3 1,91
5	276	237		Das Gatter		115	3,05	70,2 0,94
6.,	270 •	231	199	2	2	230	6,10	140,3 1,87
7	274	235	214	7,1	11,5	230	6,10	140,3 1,87
8	266	228	206	2,9	4,93	185	4,90	112,7 1,(4)
9	260	223	192	3,0	4,87	200	5,30	121,9 1,63
10	252	216	206	1,8	3,21	180 (?)	4,77	109,7 1,46
ш	?	2	212	1,8	3,35	185	4,90	112,7 + 1,50
12	250	214	198	1,9	3,15	225	5,96	137,1 : 1,83
13	240	206	200	2,0	3,55	2:20	5,83	134,1 1,79
14	254	218	212	2,4	4,30	995	5,96	137,1 1,83
15	246	211	206	2,4	4.35	200	5,30	121,9 1,63
16	248	213	214	3.1	5,55	200	5,30	121,9 1,63
17	244	209	214	3,1	5.65	200	5,30	121,9 1,63
18	254	218	212	4.0	7.31	205	5,43	124,9 1,67
19	240	206	208	4.3	7.65	220	5,83	134,1 1,79
20	252	216	214	2,6	10.4	270	7,16	164,7 2,20
21	246	211	208	2,6	10,3	995	5,96	137,1 1,83
22	245	210	214 (?)	1.7	6,52	205	5,43	124,9 1,67
23	242	207	206	1.7	6,80	186	4.93	113,4 1,51
24	244	209	220 (?)	1,2	1.89	140	3,71	85,3 1,14
25	252	216	214	1.6	2.57	165	4.37	100,5 : 1,34
26	264	996	220	2,6	4,07	180	4.77	109,7 1,46
27	248	213	212	2,5	4.02	185	4,90	112.7 1,50
28	232	199	208 (?)	5.9	9.08	280	7.42	170,7 2,28
29	249	213	214	5,5	8.71	300	7,95	182,9 2,44
30	250	214	222 (?)	2.8	8,08	300	7.95	182,9 2,44
31	248	213	904	2,5	7.41	285	7,55	173,7 2,32
32	241	207	234 (?)	1.6	4,54	9-20	5.83	134,1 1,79
33	248	213	238 (?)	1.3	5.13	215	5,70	131.1 1.75
34	246	211		Das Gatter		90	2,39	55,0 0,73
ust 1			. ,			alan ki dan C		

Die durch directe Zählung erhaltene Spielzahl des Gatters (Colunne 4) ist mit erheblicher Unsieherheit behaftet, namentlich gegen Ende der Versuche, daher die Zahlen zur Feststellung des Belrags der Riemenrutschung nicht verwendtur sind. Pfür die Berechnung der Zuschiebung pro Schnitt sind daher diejenigen Zahlen dieser Colunne, welche entschieden unsicher erschiepen, in der Art corrigirt worden, dass man die der 3. Columne unter Verminderung ihrer Werthe um 6½, verweudete. Die Schnittläßehe pro Stunde ist aus der beobachteten Zuschiebung des Arbeitsstücks und der Höhe desselben berechnet worden, unter gleichzeitiger Reduktion auf normale Geschwindigkeit (220 Schnitte pro Minute).

Ans den Beobachtungen ergiebt sich zunächst (Vers. Nr. 1, 5 und 34) die Betriebskraft für den Leergang

$$N_a = 0.83$$
 Pferdest.

Es kann Interesse gewähren, hiermit das Resultat der von Prof. Kankelwird en der Formel für den zum Leergang der Gatter erforderlichen Arbeitsaufwand zu vergleichen; dieselbe lautet

(12)
$$N_a = 1.075 \cdot \frac{A_1 + A_2 + A_3}{9000}$$
 Pferdest.

worin

 A_1 die am Zapfen des Gatters wührend einer Minute durch Reibung verloren gehenden Meterpfunde,

 A_2 den Arbeitsverlust durch Reibung in den Führungen in Meterpfund pro Minute,

 A_3 die Reibungsarbeit am Kurbelzapfen,

A₄ den Verlust durch Reibung in den Lagern der Gatterwelle in Meterpfund pro Minute bezeichnet.

Zur Berechnung dieser einzelnen Verluste sind die folgenden Formeln zu benutzen:

$$A_1 = \frac{G \, a \, H^{\dagger} \, n^{\dagger}}{3000000 \cdot l}$$

$$A_{2} = \frac{G \cdot H^{3} \cdot n^{2}}{50000 \cdot l}$$
(14)

(15)
$$A_3 = H n^3 \vartheta \frac{G + L + S}{119000}$$

(16)
$$A_1 = 0,0022 \cdot \Delta n \sqrt{(G+L+Q)^2 + R^2 + [(G+L+K-B)^2 + (B-K-S)^2] \cdot \frac{H^{t-n^2}}{t^2,9000000}}$$

Die hierin gebrauchten Bezeichunngen haben die folgenden Bedeutungen und im vorliegenden Falle die beigeschriebenen Werthe:

G == 120 Pfd. das Gewicht des Gatters, einschliesslich der Säge,

L = 20 Pfd, das Gewicht der Lenkstange,

S=8 Pfd. das Gewicht des am Kurbelzapfen angreifenden Lenkstangenkopfes, vermehrt um den dritten Theil des Gewichts der Lenkstange ohne Köpfe,

Q = 550 Pfd, das Gewicht der Gatterwelle mit Einschluss des Schwungrads, der Antriebscheiben und des Schaltexcenters

B = 0 das auf die Kurbellänge reducirte Gegengewicht

$$K=7$$
 Pfd, das auf Kurbellänge redneirte Gewicht der Kurbeln $\left(21\cdot\frac{1}{3}=7\right)$

 $R=23\ \mathrm{Pf.}$ der durch die Uebertragung der Bewegung auf die Gatterwelle hervorgerntene Druck

n=220 die Zahl der Gatterhube pro Minute

 ^{*)} W. Kankelwitz, der Betrieb der Schneidemühlen; Separatabdruck aus der Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenieure, Berlin 1862. S. 4 und 29.

 $H = 0.338^m$ Hub dcs Gatters

a = 3,6^m Durchmesser des Zapfens am Gatter, an welchem die Lenkstange angreift

∂ = 3,620 Durchmesser des Kurbelzapfens

 $\mathcal{A}=8.5^{\scriptscriptstyle 100}$ Durchmesser der Lagerzapfen der Gatterwelle. Die Rechnung ergiebt

 $A_1 = 158,1$ $A_2 = 890,6$ $A_3 = 1287$ $A_4 = 4537$, demmach

 $N_a = 0.821$ Pferdest.

Die hiernach vorliegende gute Uebereinstimmung zwischen Rechnung und Beobachtung spricht für Richtigkeit der bei ersterer getroffenen Wahl des Reibungseoefficienten, der von 0,07 nur auf 0,071 erhöht zu werden brauchte, um volle Uebereinstimmung zu erhalten *).

Von den Vernuchen über den Arbeitsgang sind Nr. 2—19 speziell zu dem Krecke ausgeführt worden, den Einfuns der Grösse der Zuschiebung auf die Betriebskraft zu erforschen. Bildet man für die einzelnen Versuche die Briferens $N-N_g$ und dividirt den erhalthenen Werth durch die Schnittliche pro Stunder F_s , so erhält man die folgende nach der Grösse der Zuschiebung pro Schnitt geordniete Uebersicht

Nutzarbeit in Pferdest Zuschiebung Schnittfläche Nutzarbeit pro 1 □ Schnittfläche $N \leftarrow N_a$ Versuchs-Nr. pro Schnitt pro Stunde in der Stunde gwan File Pferdest. $\epsilon = \frac{N - N_0}{F}$ 10 u. 11 1,8 3.28 0,65 0.19812 0.318 1.9. 3.15 1.00 13 2.0 0,270 3,55 0,96 3,64 0,59 0,162 14 u. 15 2.4 4.33 0.900.2082.9 8 4.93 0.67 0.1364,87 0,80 0,164 16 n. 17 3,1 5,60 0.800,143 18 4,0 0.84 '1 19 4,3 0.960.1261.04 0,090

Die Zahlen der letzten Columne lassen sieh mit ziemlicher Annäherung durch die Formel

7,3 11,8 1,
a der letzten Columne lassen siel $\varepsilon = 0.046 + \frac{0.330}{\epsilon}$

3 u. 4

(17)

zusammenfassen, wie am besten eine graphische Auftragung der Werthe von ε und ε ergiebt; die Gestalt dieser Formel beruht auf theoretischen Erwägungen, welche auf 8. 2 und 3 der oben eitirten Schrift von Kankelwitz (vergl. dessen Formel 4 d) enthalten sind und die sich hieranch als zutreffend erweisen; das erste Glied des vorstehenden Ausdrucks entspricht dem Wilderstand bei Be-

0,094

^{*)} Vergl. Morin, nonvelles Expériences sur le frottement des axes de rotation. Paris 1838; p. 79.

arbeitung der Seitenflächen, das zweite demjenigen zur Zertheilung der Langfasern durch die Zahnspitzen; jenes ist nur von der Natur des Holzes abhängig, letzteres ausserdem von der Grösse der Zuschiebung, von der Schnitthreite und der Huhhöhe des Gatters. Die Breite des Schnitts war hier ungewöhnlich gross (4mm). Zieht man einen Vergleich mit den von Prof. Schneider in der Hohlfeld'schen Mühle zu Schandau angestellten Versuchen*), die sich auf eine Schnittbreite von nur 2000 beziehen, übrigens auch auf lufttrocknes Fichtenholz und auf eine Hubhöhe des Gatters von 0,46m, so ergiebt sich Folgendes.

Für die als am zuverlässigsten bezeichneten Versuche Nr. 1, 4, 7-10 (a. a. O. S. 35 und 36) berechnen sich die zusammengehörigen Werthe von

bei Vers. Nr.	£	\boldsymbol{F}	$N - N_0$	$\epsilon = \frac{N - N_t}{V}$
1	2,2	71,4	9,66	0,135
4	1,6	34,3	6,03	0,176
7	1,2	50,4	8,77	0,174
8	1,19	41,3	6,54	0,158
9	1,71	39,6	7,12	0,180
10	1,88	45,9	6,27	0,137

Es entspricht daher der durchschnittlichen Zuschiebung pro Schnitt von z = 1,63 m ein Durchschnittswerth der Nutzarbeit für 1 stündliches Quadratmeter Schnittfläche s = 0,160 Pferdest. Sieht man nun den constanten Theil der Formel für s durch die vorher mitgetheilten Versuche für lufttrocknes Fichtenholz als richtig bestimmt an, so ergiebt sich der Zahlenwerth des zweiten Gliedes aus der Gleichung

$$0,160 = 0,046 + \frac{\beta}{1,63}$$
 zu

$$\beta = 0.186$$
,

daher als zuverlässige Formel für den Arbeitswerth & unter Voraussetzung von 24m Schnittbreite und 0.46m Huhhöhe des Gatters anzusehen ist:

(18)
$$\varepsilon = 0.046 + \frac{0.186}{2}$$
 Pferdest.

Bezeichnet man mit

so lässt sich aus den beiden vorstehenden Spezialformeln für e die allgemeinere für lufttrockenes Fichtenholz gültige

(19)
$$\varepsilon = 0.046 + 0.224 \cdot \frac{Hs}{s}$$

ableiten, welche der Formel (6) in der erwähnten Abhandlitig von Kankelwitz entspricht**). Hiernach ergeben sich z. B., für eine Hubhöhe H = 0,5" bei

^{*)} Prof. Schneider, Mittheilungen über die Leistungen des Kropfrades in der Schneidemühle von Hohlfeld zu Schandan, sowie über den Widerstand beim Schneiden des Holzes. Programm der K. polytechnischen Schule zu Dresden für den Cursus 1859-1860. S. 34. **) Die Berechtigung zur Annahme der Funktionsform

 $s = \alpha + \beta \cdot Hs$

oder auch, wenn Eden zur Herstellung einer Schnittfläche Ferforderlichen Effekt bezeichnet, HARTIO, Kraftmessongsversuch, III. Heft

verschiedenen Werthen von s und z die folgenden Arbeitsgrössen pro 1 \square *Schnittfläche in der Stunde für lufttrocknes Fichtenholz:

		ī	2	3	4	Sum	
	. 1	0,158	0,270	0,382	0,494	0,606	١.
Zuschiebung	2	0,102	0,158	0,214	0,270	0,326	
pro Schnitt #	3	0,083	0,120	0,158	0,194	0,231	PS.
	{ 4	0,074	0,102	0,130	0,158	0,186	}
	6	0,065	0,084	0,103	0,122	0,141	1
	Quete	0.000	0.074	0.000	0.109	0.115	1

Bezeichnet man den Quotienten aus Zuschiebung pro Schnitt und Hubhöhe mit \(\xi\) (relative Zuschiebung), setzt also

$$\xi = \frac{z}{1000 H}$$

so geht die zuletzt angeführte Formel für & über in

(20)
$$\epsilon = 0.046 + \frac{0.000224 \cdot s}{r}$$

wonach die folgende Tabelle für den Arbeitsaufwand in Pferdestärken pro 1□ⁿ Schnittfüche in der Stunde bei lufttrocknem Fichtenholz sich berechnet

$$E = \alpha \cdot F + \beta \cdot \frac{H \cdot s}{s} \cdot F$$

lässt sich nnter den beiden Voranssetzungen,

dass die Schnittbreite das Doppelte der Sägenhlattdicke heträgt und

dass die Gesammtrahl der zur Wirkung kommenden Zühne si der Hubböbe des Gatters proportional ist (also die Zahntheilung constant), am kürzesten in folgender Art nachweisen,

Der Arbeitsaufwand zur Herstellung der Schnittflüche F setzt sich zusammen

aus der Abscheerungsarbeit, welche die seitlichen Schneidkanten der Zühne zu verrichten haben; diese ist der Schnittfläche proportional zu setzen, ergiebt das Glied α . F; and sodann

aus der Abscheorungsarbeit der Vorderkanten der Zähne (der Zahnspitzen selbst); diese ispoprtional der Sømme derjenigen Schnittflächen, welche von diesen Vorderkanten während Erzengung von F hergestellt werden; nennt man si dei ni dieser Zeit vollführten (satterspiele, z die Zuschiebung pro Schnitt, h die Blockhöhe, so ist

$$F = h \cdot z \cdot n$$
, oder $n = \frac{F}{h \cdot z}$

Jedes Zähnepaar erzeugt nun pro Schnitt die Fläche

$$h.s. daher bei n Schnitten$$

$$h.s. n = hs. \frac{F}{h.s} = \frac{s.F}{s},$$

daher die von n' Zähnen oder $\frac{n'}{2}$ Paaren erzeugte Fläche

$$F' = \frac{s \cdot F}{s} \cdot \frac{n'}{s}$$
, wofür

$$F' = \frac{s}{z} \cdot \frac{H}{z} \cdot F$$
 geschrieben werden kann; ergiebt als

zweites Glied

			Schnittl	reite s =	100	
		1	2	3	4	5 mm
	300	0,113	0,180	0,248	0,315	0,382
uschiebung als Bruchtheil des	200	0,091	0,136	0,180	0,225	0,270

Den hierin angenommenen verhältnissmässigen Zuschiebungen würden im vorliegenden Falle, wo die Zahntheilung 13,1 beträgt, die folgenden Werthe der Spahndicke entsprechen:

Zuschiebung
$$\xi = \frac{1}{300} \quad \frac{1}{200} \quad \frac{1}{100} \quad \frac{1}{50}$$

Spahndicke $\sigma = 0.044 \quad 0.066 \quad 0.131 \quad 0.262 \,^{nm}$

Die Erwägung, dass die absolute Grösse der Spahndicke auf den Kraftbedarf von Einfluss sein mag, lässt es rathsam erscheinen, bei fernerweiten Untersuchungen auch die Grösse der Zahntheilung des Sägenblattes in Betracht zu ziehen.

Legt man für die in Rede stehende Säge die aus den Beobachtungen für lufttrocknes Fichtenholz unmittelbar hervorgegangene Formel (17)

$$\varepsilon = 0.046 + 0.330$$

zu Grunde, so ist die gesammte Betriebsarbeit zu rechnen nach

$$(20) N = 0.83 + \left(0.046 + \frac{0.330}{z}\right) F \text{ Pferdest.},$$

so dass für die folgenden Werthe von z und F die zugeschriebeuen Effektzahlen sich ergeben

Zuschiehung pro Schnitt

Handelt es sich um Berechnung von N für eine angenommene Blockhöhe h^{man} , so ist F zu ermitteln aus

(21
$$F = 0.0132 \ h \ z$$

und von dem so erhaltenen Werth für unvermeidliche Unterbrechungen des Arbeitsprozesses ein Abzug von 20-25 % zn machen,

Zur Vergleichung mit den Ergebnissen bei anderweiten Holzbearbeitungsmaschinen kann es von Nutzen sein, Nutzleistung und Spahnvolumen zu vergleichen; das Volumen Fichtenholz, welches pro Pferdestärke Nutzarbeit und

pro Stunde in Späline verwandelt wird, berechnet sich aus

(22)
$$\mathfrak{A} = \frac{0.004 \cdot F}{i \cdot F} = \frac{0.004}{i}$$
, daher

für eine Zuschiebung z - 2 8 on , entsprechend 0.308nm $\sigma = 0.077$ 0,154 einer Spahndicke ·

Spahnvolumen pro

Pferdekr. u. Stunde E = 0,019 0,031 0,040 0,046 Kbm; daher auch Arbeitswerth für 1 Kbm

Spähne pro Stunde $\frac{1}{90}$ = 52,7 32,2 25,0 21,8 PS.

Bei den Versuchen mit Eschenholz (Nr. 24-33) war es nicht möglich, die Zuschiebung z innerhalb so weiter Grenzen zu verändern, wie beim Fichtenholz; das Gesetz des Zusammenhangs zwischen z nnd t tritt daher hier weniger deutlich hervor. Die Resultate ergeben sich wie folgt:

Versuchs-Nr.	Zuschiebung pro Schnitt	Schnittfläche pro Stunde	Nutzarbeit $N-N^{\circ}$	Nutzarbeit in PS pro 1 []* Schnittfläche in der Stunde
	z ===	F	Pf.	$\Sigma = \frac{N-N_0}{F}$
24	1,2	1,89	0,31	0,164
33	1,3	5,13	0,92	0,179
25 u. 32	1.6	3,56	0.74	0,208
31 u. 27	2,5	5,71	1,08	0,190
26	2,6	4.07	0.63	0,155
30	2,8	8,08	1,61	0,200
29	5.5	8,71	1,61	0,185
28	5,9	9,08	1,45	0,160

Im Durchschnitt entspricht daher hier einer Zuschiebung von z = 2.93ein Effektswerth von ε = 0,180 PS pro □ = Schnittfläche in der Stunde, während für dieselbe Zuschiebung bei Fichtenholz sich $\varepsilon = 0.158$ berechnen würde: das Eschenholz giebt also durchschnittlich um 14 % höhere Werthe, so dass bis auf weiteres für Eschenholz

(23)
$$\epsilon = 0.052 + \frac{0.376}{2} \text{ PS}$$

zu setzen sein möchte.

6. Bandsäge CD

von Joh. Zimmermann*).

Die Anordnung dieser Säge ist aus Figur 4 und 5, Taf. II zu ersehen; die Verzahnung des Blattes zeigt Fig. 6 in voller Grösse. Bemerkenswerth sind die Federn F, welche ein Ueberspannen des Blattes erschweren sollen, die gusseisernen Trichter T, welche den Arbeiter vor Beschädigungen schützen, besonders im Falle eines Blattbruches, endlich das kleine Schwungrad S, wel-

^{*)} Vgl. Schmidt, die Mas inen zur Bearbeitung des Holzes etc., zweite Sammlung, Scite 18, Tufel IV, Fig. 16-18.

ches beim Ausrücken der Maschine am Umfang gebromst wird. Die Zapfen der Sägenscheiben haben eine Dicke von 43.2.

Es wurden 9 Versuche ausgeführt, von denen der erste und letzte sich auf den Leergang beziehen. Bei Nr. 2-5 wurde trocknes Eichenholz geschnitten und zwar betrug die Schnitthöhe 47 bei 2 und 3, dagegen 240 bei Nr. 4 u. 5; Vers. Nr. 6 und 7 beziehen sich auf trocknes Fichtenholz von 187, bez. 69 Schnitthöhe; bei Nr. 8 wurde ein rothbuchenes Brett von 69 Dicke zerschnitten. Die Beobachtung der Umdrehungszahl der Sägenscheiben (u,) ist nicht ganz sicher; unter der Bezeichnung "relative Zuschiebung" ist der Quotient aus der absoluten Zuschiebung des Arbeitsstückes und dem gleichzeitigen Weg des Sägenblattes zu verstehen.

Die Ergebnisse der Versuche sind in folgender Tabelle enthalten:

Nr. des Versuchs 3 Dauer desselben in Sec. 60 30 40 60 60 55 80 30 60

Zuschiebung d. Arbeitsst. pro Sec. z' = ? 8,3 8,8 15,1 33,8 22,3

1 1 Relative Zuschiebung & ? 765 753 339 196 372

Schnittfläche pro Stunde (für u, - 150) in □m F - 0 5,39 ? 7,57 7,70 10,3 7,51 4,47 0 Federspannung in Kilogr. S=(B,b)50 160 220 300 290 240 160 200 60

Widerstand am Halbm. 1m der Antriebwelle L = 0.0162, S = 0.812,59 3,56 4,86 4,703,89 2,59 3,24 0,97

Arbeitsauf-wand füru, = $A = 15,7 \cdot L$ 150 Umdr. d. Antriebwelle $X = \frac{A}{75}$ 12,7 40,7 55,9 76,3 73,8 61,1 40,7 50,9 15,2

0,169 0,543 0,746 1,02 0,985 0,815 0,543 0,679 0,203

Hiernach ergiebt sich die Betriebsarbeit für den Leergang

$$N_0 = \frac{0,169 + 0,203}{2} = 0,186$$
 PS.

Rücksichtlich der Nutzarbeit berechnen sich vorerst für trocknes Eichenholz die folgenden zusammengehörigen Werthe von

Legt man daher auch hier die Funktionsform

$$\epsilon = \alpha + \frac{\beta}{2}$$

zu Grunde, so ergeben sich für α und β die beiden Bestimmungsgleichungen:

$$0,0662 = \alpha + \frac{\beta}{34}$$
 und $0,107 = \alpha + \frac{\beta}{8,6}$

aus denen

$$\alpha = 0.0524$$
 und $\beta = 0.469$

sich berechnet, so dass für lufttrocknes Eichenholz der pro 1 [" in der Stunde Schnittfläche erforderliche Arbeitswerth zu

(24)
$$\epsilon = 0.052 + \frac{0.469}{2} \text{ PS}$$

sich beziffert, worin z' die Zuschiebung des Arbeitsstückes pro Scc. in Millim. hedeutet.

Verallgemeinert man die Formel in der oben gezeigten Art, indem man die Breite der Schnittfuge s (hier = 1,7 mm) einführt und zugleich statt der absoluten die relative Zuschiebung ξ (hier $=\frac{\epsilon'}{6710}$), so erhält man

(25)
$$s = 0.052 + \frac{0.0000412 \cdot s}{5} \text{ PS}$$

z. B. für
$$s=2$$
 und $\zeta=\frac{1}{300}$, $\epsilon=0.077$ PS.

Für lufttrocknes Fichtenholz berechnen sich aus den Versuchen Nr. 6 und 7 ebenso vermittelst der zusammengehörigen Werthe

die beiden entsprechenden Formeln

(26)

 $\epsilon = 0.037 + \frac{0.372}{\epsilon'}$ und $\epsilon = 0.037 + \frac{0.0000326}{\epsilon}$, von denen die letztere (27)

z. B. für
$$s = 2$$
 und $\zeta = \frac{1}{300}$, $\epsilon = 0.057$ PS ergiebt.

Diese Formeln liefern weit kleinere Werthe, als die für lufttrocknes Fichtenholz bei der Gattersäge ermittelten, was durch den Unterschied zwischen stetiger and absetzender Bewegung der Säge, wie durch die verschieden grosse Geschwindigkeit derselben zu erklären sein wird; bei den Gattersägen wird in Folge beider Umstände ein grösserer Bruchtheil der aufgewendeten Arbeit zur Erzeugung von Schwingungen des Blocks und der Maschine selbst verbraucht,

Für trocknes Rothbuchenholz correspondiren nach Vers. Nr. 8 die Werthe

$$\varepsilon' = 22,3$$
 $\xi = \frac{1}{372}$
 $F = 4,47$ $N - N_0 = 0,492$ $\varepsilon = 0110$,

wonach unter Voraussetzuug, dass das Verhältniss der Coefficienten α und β unter sich hier dasselbe sein wird, wie für Eichenholz, sich die folgenden zwei Formeln ergeben

(28)
$$\varepsilon = 0.062 + \frac{0.563}{t'}$$
 und
(29) $\varepsilon = 0.062 + \frac{0.0000485 \cdot t}{t}$ PS.

Für die Betriebskraft der Bandsäge CD gilt daher die Formel

$$N = 0.186 + \left(\alpha + \frac{\beta}{\beta}\right) F PS,$$
(30)

worin

für Fichtenholz
$$\alpha = 0.037$$
 $\beta = 0.372$
" Eichenholz $\alpha = 0.052$ $\beta = 0.469$
" Rothbuchenholz $\alpha = 0.062$ $\beta = 0.553$

anzunehmen ist. Beträgt z. B. die Zuschiebung pro Sec. z'=22,4 ($\xi=\frac{1}{300}$) und die Schnittfläche pro Stunde F=5 \square *, so folgt

Zieht man nur die Nutzleistung in Betracht, so ergiebt sich für die relative Zuschiebung von $\frac{1}{300}$ unter den drei Holzarten Fichte, Eiche, Rothbuche das Verhältniss

Die Zahntheilung der hier angewendeten Sige beträgt $9^{-\infty}$; der Zuschiebung von $\frac{1}{300}$ entspricht daher eine Spahndicke von 9^{-1} $\frac{1}{300}$ $0.015^{-\infty}$. Man kann nun, wie bei der Gattersäge, auch hier für verschiedene Spahndicken $\delta = 9 \cdot \xi$ das Holzvolumen berrehnen, welches pro Pferdestärke Nutarbeit und pro Stunde in Spälne verwandelt wird, was hier für trocknes Fichtenholz geschehen soll (Brieit der Schnittige $1, 17^{-\omega}$):

7. Kreis-Säge OG für Holz

von Joh. Zimmermann.

Von dieser Säge ist wegen ihrer Einfachheit keine Abbildung gegeben worden. Der Tisch ist von Gusseisen, 1420 lang, 710 breit und trägt ein durch Parallelogramm geführtes eisernes Lineal. Die Verzahnung des Blattes ist in Fig. 7, Tafel II in wirklicher Grösse dargesstellt. Von den an dieser Siige zur Ausführung gebrachten Vernuchen beziehen sieh Nr. 1 und 11 auf den Levergang derselben, die swischenligenden auf den Arbeitagang unter Zuschiebung des Arbeitastücks von Hand; bei Nr. 10 wurde ein Eichtenbleck quer durchgeschnitten, rechtwinklig zum Easerlauf; bei den übrigen Versuchen lief die Schnittfliche den Easern parallel und zwar bezog sich Vers. Nr. 2 und 3 auf trocknes Fichtenback, 4 und 6 auf Erlenback, 6 und 7 auf Rothbuche, 8 und 9 auf Eschenholz. Die speziellen Ergebnisse sind in folgender Tabelle enthalten:

Versuches	desselben		hungen Min.	pe	ige pro	Schnittfläche in Decim. pro Secunde,	Feder-	Widerstand am Halbm, 1 ^{ro}	Arbeitsau für u _i = 1200 der Säge p	Umdreh.
2 L D	am Dyna- meter u	der Säge u ₁ — 2,79 u	Wm.	w Schnittlinge w Sec.	für s ₁ m 1200 Umdreh. der Säge pro Minute	in Kilogr.	der Säge in Kilogr. Φ = 0,00851 S	in MetKil, pro Sec. A = 125,6 S	in Pferdest. $N = \frac{A}{75}$	
1	1/2	420	1172	_	_	_	(B,a) 60	0,511	64,18	0,85
2	1/2	412	1149	187	30,2	0,578	205	1,74	218,54	2,91
3	1/2	414	1155	187	35,0	0,684	230	1,96	246,18	3,28
4	1/4	416	1161	175	31,0	0,561	250	2,13	267,53	3,57
5	1,1	400	1116	175	35,0	0,659	240	2,04	256,22	3,42
6	1,2	414	1155	118	37,7	0,462	205	1,74	218,54	2,91
7	1/2	402	1122	118	40,5	0,511	205	1,74	218,54	2,91
8	1/2	406	1133	188	20,2	0,402	320	2,72	341,63	4,56
9	1/2	406	1133	188	18,3	0,372	300	2,55	320,28	4,27
10	1/4	480	1339	185	15,4	0,255	200	1,70	213,53	2,85
11	1/2	424	1183				40	0,340	42.70	0,57

Für den Leergang dieser Säge ist daher an Betriebskraft erforderlich

$$N_0 = {0.85 + 0.57 \over 2} = 0.72 \text{ PS}.$$

Für den Zusammenhang zwischen Zuschiebung und Nutzarbeit ergeben sich die folgenden zusammengehörigen Durchschnittswerthe

Vers. Nr und Holzart.	Relative Znachiebung \$	Schnittfläche pro Stdc. F □**	Nntzarbeit N-N ₀ PS	Nutzarbeit in PS pro 1 \square th Schnitt- fläche in der Stde, $t = \frac{N-N_o}{F}$
2 u. 3 (Fichte II)	1 1084	22,7	2,37	0,104
4 u. 5 (Erle II)	1059	22,0	2,77	0,126
6 u. 7 (Rothbuche II)	1 894	19,3	2,19	0,113
8 u. 9 (Esche II)	11 1810	14,0	3,70	0,264
10 (Fichte +)	2668	9,18	2,13	0,232

Die Verauche bestätigen wieder die schon gemachte Bemerkung, dass der specifische Arbeitsaufwand für die hier angewendete Schnittgeschwindigkeit (r = 36,82° pro Sec.) erheblich kleiner ausfallt, als für die bei den Gattersägen übliche geringere Geschwindigkeit der Säge; denn würde man für trockness Fichtenholt aus den Werthalt der Sigen denn würde man für trockness Fichtenholt aus den Werthalt der Sigen denn würde man für trockness Fichtenholt aus den Werthalt der Sigen den würde man für trockness Fichtenholt aus den Werthalt der Sigen den würde man für trockness Fichtenholt aus den Werthalt der Sigen den würde man für trocknesse Fichtenholt aus den Werthalt der Sigen der Sigen

$$s = 2,85 \text{ und } \xi = \frac{1}{1081}$$

den Werth ε nach der für Gattersägen (bei v = 2,48 °) ermittelten Formel (20)

$$\epsilon = 0.046 + \frac{0.000224 \cdot s}{2}$$

berechnen, so würde sich

ε == 0,738 PS statt ε == 0,104 PS

ergeben. Grosse Umfangsgeschwindigkeit der Säge ist daher sehr vortheilhaft.
Der Einfluss verschiedengrosser Zuschiebung ist bei dieser Säge nicht weiter ermittelt worden, weil bei der Zuschiebung von Hand ausschliesslich das Gefühl des Arbeiters die Grösse derselben bestimmt.

In Berücksichtigung der Grösse der Zahntheilung (22,4) und der Schnittfugenbreite $s=2,85\,^{\rm om}$ ergeben sich noch folgende zusammengehörige Werthe der Spahndicke und des Spahnvolumens pro Pferdest. Nutzarbeit und pro Stunde.

Holzgattung und Schnittrichtung	Relative Zn- schiebung	Spahndicke = 22,4.5 Millim.	Arbeitswerth # PS	Spahnvol. pro Pferdest. und Stunde $V = \frac{0.00285}{t} \text{ Kb}^{\text{m}}$
Fichte	1084	0,021	0,104	0,027
Fichte +	1 2668	0,0084	0,232	0,012
Rothbuche	894	0,025	0,113	0,025
Erle	1059	0,021	0,126	0,023
Esche	1810	0,012	0,264	0,011

8. Kreis-Säge ED für Holz

von Joh. Zimmermann.

Diese Säge ist von gleicher Anordnung, wie die vorige, jedoch von grösseren Dimensionen; Länge des Tüsches 1700, Breite 850. Die Zahnform ist in Fig. 8 der Taf. III in voller Grösse dargestellt. Die Zapfendurchmesser der Sägenwelle sind 44 und 71 mg.

Von den zur Ausführung gelangten Versuchen, deren Ergebnisse die folgende Tabelle zeigt, beziehen sich der erste und letzte auf den Leergang, Nr. 2-5 auf das Schneiden von Fichtenholz in der Richtung des Faserlaufs, Nr. 12 auf Fichtenholz rechtwinklig zum Faserlauf; Nr. 6 und 7 auf Erlenholz,

8 und 9 auf Rothbuche, 10 und 11 auf Esche, die letzteren sechs Versuche bei paralleler Lage des Schnittes zum Faserlauf; die Blockzuschiebung geschah durch die Hand eines Arbeiters.

r. des Ve	Versuches		Umdrehungen		o g	Schnittfäche pro Sec.	a cuca	Widerstand am Halbm, 1 ^m	Arbeitsaufwand für u ₁ = 850 Umdreh. pro Min.	
	2 Dauer d. V	am Dy- namo- meter pro Min.	Süge pro Min. u, = 2,09 u	Schnitthöbe mw	ebun	in Desim !	in Ailogr.	der Säge in Kilogr. Φ = 0,0108 S	in SecMet Kil. A = 89,0 Φ	in Pferdest $N = \frac{A}{75}$
1	30	420	878		Leer	gang	(C,a) 95	1,026	91,3	1,22
2	30	416	869	287	20,4	0,573	420	4,54	404,1	5,52
3	30	414	865	287	21,0	0,592	410	4,43	394	5,26
4	30	408	853	182	38,6	0,700	450	4,86	432,5	5,77
5	30	400	836	182	45,0	0,833	440	4,75	423	5,64
6	15	396	828	175	36,3	0,652	400	4,32	384	5,13
7	15	396	828	175	30,7	0,552	325	3,51	312	4,18
8	15	384	803	118	63,7	0,796	465	5,02	446,8	5,96
9	20	393	821	118	64,8	0,792	510	5,51	490	6,54
10	30	-	-	188	23,7	0,462	520	5,62	500	6,67
11	30	392	819	188	21,3	0,416	490	5,29	471	6,28
12	10	438	915	202	22,5	0,422	260	2,81	250	3,33
13	30	424	886		Leer	gang	90	0,972	86,5	1,15

Hiernach erfordert der Leergang dieser Säge

$$N_0 = \frac{1,22 + 1,15}{2} = 1,18 \text{ PS}.$$

Als Mittelwerthe der auf die verschiedenen Hölzer bezüglichen Ergebnisse berechnen sich die folgenden Zahlen:

VersNummer und Holzart	Relative Zu- schiebung	Schnittfläche pro Stde. in	Nutzarbeit N-N _o PS	Nutzarheit in PS pro 1 \square a Schnitt- fliche pro Stde. $t = \frac{N-N_o}{F}$
2-5 (Fichte)	1 1250	24,3	4,37	0,180
6-7 (Erle)	11130	21,7	3,48	0,161
8-9 (Rothbuche)	585	28,6	5,07	0,177
10-11 (Esche])	1 1660	15,8	5,30	0,336
12 (Fichte +)	1850	15,2	2,25	0,148

Die Werthe von & sind bei dieser Süge mit Ausnahme desjenigen für Fichte quer bei Vers, Nr. 12. der wegen seiner kurzen Dauer nicht sehr sicher scheint, merklich grösser, als bei der vorher behandelten Säge, was der grösseren Schnittbreite (5,50 statt 2,85 mm) zuzuschreiben sein wird.

Berechnet man noch mit Rücksicht auf die Zahntheilung (39,6) den Zusammenhang zwischen Spahndicke und Spahnvolumen pro Pferdestärke Nutzarbeit und Stunde, so ergeben sich folgende Resultate:

Holzgattung und Schnittrichtung	Relative Zuschiebung	Spahndicke σ == 39,6 , ξ Millim.	Arbeitswerth a PS	Spahnvol. pro PS und Stunde $V = \frac{0,0055}{4}$ Kb ^a .
Fichte	1 1250	0,032	0,180	0,031
Fichte +	1850	0,021	0,148	0,037
Erlc	1130	0,035	0,161	0,034
Rothbuchc	1 585	0,068	0,177	0,031
Esche	1 1660	0,024	0,336	0,016

Berechnet man aus den beiden auf Kreissägen für Holz bezüglichen Versuchsreihen die Mittelwerthe der bei den einzelnen Holzarten gefundenen Werthe von 3, so erhält man:

Sebnittrichtung	Nutzarbeit u. Stunde
Fichte	0,029
Fichte +	0,025
Erle	0,028
Rothbuche	0,028
Esche	0,0135

Da hiernach nur für Eschenholz ein wesentlich anderer Werth sich ergiebt als für die übrigen Holzarten, so kann man für die letztern (Erichte, Erle, Roht-buche) den gemeinsamen Mittelwerth 8 — 0,628 als zutreffend annehmen. Ermittelt man daher für irgend eine andre Kreissäge aus Schnittlöriet das Holzvohumen V in Kubikmeter, welches pro Stunde in Spähne verwandelt wird, so kann man zur Berechnung der Nutzleistung auch der einfachen Formel

$$(31) N_1 = \frac{V}{v}$$

sich bedienen, worin für Fichte, Erle, Rothbuche

$$v = 0,028,$$

für Esche

$$v = 0.0135$$

zu setzen ist.

Leitet man noch aus beiden Versnehsreihen die Näherungsformel für die Leergangsarbeit

$$N_0 = \frac{U \cdot D}{1000000} \text{ PS}$$

ab, worin

U die Umdrehungszahl der Säge pro Min. und D den Sägenblattdurchmesser in Millim.

bezeichnet, so erhält man als allgemein giltige, bis auf weiteres zu gebrauchende Formel für die Betriebskraft von Kreissägen, bei denen die Zuschiebung von Hand erfolgt

$$N = U \cdot D + V \cdot PS$$

(33) oder wenn

bezeichnet:

$$N = \frac{U \cdot D}{\text{source}} + \frac{s \cdot F}{\text{local}} PS,$$

(34) worin

(35)

für harte Hölzer
$$v = 0.014$$

für weiche Hölzer v = 0,028

zu setzen ist. Die Formel ergiebt z. B. für
$$D = 610 \quad U = 480 \quad s = 4 \quad F = 15$$

N = 0.366 + 4.286 = 4.652 PS für harte Hölzer

$$B = 0,366 + 2,143 = 2,509$$
 PS für weiche Hölzer

Die hier benutzte Beziehung zwischen Spahnvolumen und Nutzarbeit lässt sich auch in der Form darstellen, dass man den Arbeitswerth angiebt, welcher für ein stündliches Spahnvolumen von 1 Kb* erforderlich ist; dieser Werth berechnet sich

für harte Hölzer zu
$$\epsilon' = \frac{1}{\nu} = 71,4 \text{ PS}$$

für weiche Hölzer zu
$$\varepsilon' = \frac{1}{\nu} = 35,7 \text{ PS},$$

worauf die Formel der totalen Betriebskraft einer Kreissäge auch in der Gestalt darzustellen ist

$$N = N_a + \epsilon' V P8$$

worin V das zu beobachtende stündliche Spahnvolumen in Kb*n bezeichnet.

9. Kreis-Säge LF für heisses Eisen

von Joh. Zimmermann.

Die Einrichtung dieser Säge ergiebt sich aus den Figuren 9 und 10, Taf. II; die Verzahnung ist in Fig. 11 in voller Grösse dargestellt. Die Zapfen

- San of Gougle

der Sügenwelle sind 120 lang, 60 dick. Das Blatt ist aus Eisenblech gemacht.

Bei den Versuchen wurden Släbe von Schmiedeeisen und Stahl in rothglübendem Zustand zerschnitten, wobei das Arbeitsstück während der Zuschiebung ein oder zweimal gewendet wurde. Versuch Nr. 4 ist unsicher, da während desselben der Treibriemen sich auffallend lockerte. Die folgende Tabelle enthält die becknetketen Daten in

aches	Versuches	Umdrehungen pro Min.		pro Min. Feder- Widerstand			Arbeitsau bei u _s = 10 Umdr. de	00 minutl.		
Nr. des Versuches	uim.	am Dy- namo- meter	der Vor- gelegs- welle #1,073 #	der Säge u, —1,25 u,	spannung in Kil. S	1 st der Vorgelegswelle Φ = 0,0217 S	MetKil. pro Sec. A = 24,6 Φ	Pferdest. $N = \frac{A}{75}$	Bemerkungen	
1	1	244	261,8	1113	(D,b) 88	1,910	47,0	0,62	Leergang	
2	1' 23"	246	264,0	1122	516	11,20	275,6	3,68	Rothwarmer Rundstahl von 96 ===	
3	1′ 15″	216	231,8	985	590	12,80	314,8	4,20	Rothwarmes Rundeisen von 126 mm Durchm.	
4	3'10"	236	253,2	1076	609	13,22	325,2	4,34	Quadrateisen von	
	Treibr	iemen	straffer g	espannt					96 mm Seite	
5	1'29"	216	231,8	985	694	15,06	370,4	4,94	Flacheisen von 180 × 65 mm	
6	1'	217	232,8	989	660	14,32	352,2	4,70	Rundeisen von 105 mm Durchm	

Lässt man den Versuch Nr. 4 ausser Betracht, so ergeben sich die folgenden zusammengehörigen Werthe von Schnittsäche pro Stunde und aufgewendeter Nutzleistung

Nr. des Vers,	Material	Schnittfläche pro Stunde F	Nutzleistung in SecMetKil,	Nntzleistung pro 1 □ Schnitt- tläche pro Stunde		
				SecMet,-Kil.	PS	
2	Stahl	0,280	228,6	816	10,9	
3	Schmiedeeisen	0,597	267,8	448	5,97	
5	77	0,479	323,4	675	9,01	
6	n	0,528	305,2	578	7,71	

Man kann hiernach annehmen, dass für eine stündliche Schnittfläche von 1 □ n Nutzarbeit aufzuwenden ist

> bei rothglühendem Stahl 10,9 PS bei rothglühendem Eisen 7,56 "

wonach die in der tabellarischen Zusammenstellung der Resultate angegebene Formel ihre Berechtigung findet. Ermittelt man noch für die beiden benutzten Materialien mit Rücksicht auf die Zahntheilung der Säge (22,6) die Spahudicke und mit Rücksicht auf die Schnittbreite (3,5) das in Spähne verwandelte Materialvolumen, so erhält man folgende Beziehungen:

Material	Zuschiebung		Spahndicke	Arbeitswerth	Spahnvolumen
	pro Sec.	relativ	σ == ζ . 22,6 mm	e P8	pro PS u. Stund
	2,000	2			v = 0,0035 Kb=
Stahl	1,03	38800	0,00058	10,9	0,000321
Eisen	1,84	1 01700	0,00104	7,56	0,000463

Hiernach beträgt die Härte des rothglühenden Stabls das 1,44 fache der jenigen des Schmiedeisens und das 87,2 fache der des Fiebtenholzes.

Im Interesse der Vergleichung mit andern später zu behandelnden Werkzeugmaschinen kann es von Nutzen sein, die beiden Zahlen der letzten Columne auf Gewicht *) zu reduziren: mit einem Arbeitsquantum von einer Pfredestärke (Nutzleistung) wird auf dieser Säge in Späbne verwandelt ein Gewicht von

2,40^k bei Stahl und 3,47^k bei Eisen.

Diese Werthe sind — der geringen Spahndicke entsprechend — im Vergleich zu den bei andern Maschinen erhaltenen sebr niedrig.

Holz-Zerkleinerungs-Maschine Bl von Joh, Zimmermann in Chemnitz.

Diese Maschine bewirkt die complete Zerkleinerung des Brennholzes unter Verendung elementarer Betriebskraft; sie ist laut Preiscoorant für "Dienstmann-Institute, Holzhöfe und Blobhandungen" bestimmt. In den Jahren 1884—70 bildete sie den Gegenstand eines sichsischen Erfindungspatents. Auf Taf. II sit in den Figuren 12 und 13 ihre Anordnung in $\frac{1}{20}$ der wahren Grösee skizzirt; S, die Süge zum Querabschneiden der Scheite, S, der Spalter, dessen wahre Form in Fig. 14 in $\frac{1}{10}$ der wirkl. Grösse besonders dargestellt ist; A_1 das Arbeitsstück in den beiden zugehörigen Positionen; dessen Führung erfolgt von Hand, so dass anser der Mannschaft für das Herzu- und Hinwegschaffen des Holzes zwei Mann für die Bedienung der Maschine erforderlich sind.

Von den zur Ausführung gebrachten 6 Versuchen beziehen sich Nr. 1 und 6 auf den Leergang, die übrigen auf den Arbeitsgang, jedoch so, dass bei Nr. 2 und 3 allein die Säge arbeitete, auf welcher ohne Uuterbreckung fieltene Rundhölzer von 135 Dicke quer durchschnitten wurden, wobei das Spaltwerk leer mildie, bei Nr. 4 und 6 dagegen nur das Spaltwerk die vorber auf eine

^{*)} Die Dichte beider Materialien zn 7,5 gerechnet,

Länge von 220 geschnittenen Scheite spaltete (mit 44 m Tiefe des Eindringens), wobei die Säge leerging. Die Spielzahl des Spalters wurde direct beobachtet; jedoch erscheinen die so erhaltenen Werthe nicht ganz zuverlässig.

Die gesammten Beobachtungsdaten giebt folgende Tabelle:

Nr. des Versu	chs	1	2	3	4	5	6
Dauer desselbe	en, Min.	1	1	1	1	1	3/1
	Am Dynam. u	220	218	221	221	223	205
	d. Vorgelegswelle						
Umdrehungs-	$u_1 = 1,42 \cdot u$	312	310	314	314	317	291
zahl pro Min.	d. Kreissäge						
	u, = 4 . 4,93 u,	1538	1528	1548	1548	1563	1435
		175	173	163	166	185	177
Federspann	ung Sk	$(C_{i}a)115$	195	190	160	110	100
Widerstand a	m Halbm. 1 m d.						
Vorgelegsw	velle $L = 0.016 . S^{k}$	1,84	3,12	3,04	2,56	1,76	1,60
Arbeitsaufwa	nd fin SecMetKil.						
bei u300 U1	$A = 31,4 \cdot \Phi$	57,8	98,0	95,5	80,4	55,3	50,2
d. Vorgelegsv	relle in PS $N = \frac{A}{75}$	0,77	1,31	1,27	1,07	0,74	0,67
	Dauer desselb Umdrehungs- zahl pro Min. Spielzahl des Federspann Widerstand a Vorgelegsw Arbeitsaufwa beiu, = 300 Us	Nr. des Versuchs Dauer desselben, Min. Am Dynam. u d. Vorgelegswelle $u_1 = 1,42.$ u sall pro Min. d. Vorgelegswelle $u_2 = 1,42.$ u d. Kreissige u $u_3 = 4.$ 4,93 u , Spielzahl des Spalters pro Min. Federspannung S's Widerstand am Halbm. 1 $^{-}$ d. Vorgelegswelle $L = 0,016.$ S's Arbeitsaufwand jin Sec-Met-Kil, bei $u_1 = 30.0$ Umdr. d d Vorgelegswelle d d Vorgelegswelle d d Vorgelegswelle d d Vorgelegswelle d		$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	

Hiernach ergiebt sich als Betriebskraft für den Leergang der ganzen Maschine

$$N_0 = 0.72 \text{ PS},$$

für den Nutzeffekt der Säge

$$N_1' = 1,29-0,72 = 0,57 \text{ PS},$$

endlich für den Nutzeffekt des Spalters

$$N.'' = 0.91 - 0.72 = 0.19$$
 PS.

so dass die für den completen Arbeitsgang erforderliche Betriebskraft zu N = 0.72 + 0.57 + 0.19 = 1.48 PS

anzusetzen ist. Die Produktion der Maschine ergab sich bei diesen Versuchen zu

$$F_1 = 4 \square_1^m$$
 Sägenschnittfläche und $F_2 = 200 \square^m$ Spaltfläche pro Stunde,

wonach für eine stündliche Produktion von

1 □ Sägenschnittfläche ein Arbeitswerth von ε₁ == 0,142 PS

1
$$\square$$
^m Spaltfläche " " " $\epsilon_2 = 0,001$ PS

zu rechnen ist, demnach als Formel für die totale Betriebskraft

$$N = 0.72 + 0.142 \cdot F_1 + 0.001 \cdot F_2 \text{ PS}$$

zu benutzen sein wird, so lange die Maschine nur weiches Holz zu sägen und zu spalten hat.

C. Hobelmaschinen.

11. Grubenhobelmaschine D

von Rich. Hartmann.

Grösste Hobelmaschine des Hartmann'schen Etablissements; vgl. Fig. 1-3 auf Taf. III. Vier Stähle sitzen mit ihren Supports an einem gemeinsamen Sohlitten S, der auf zwei parallelen Wangen W W gleitet; zwischen diesen Wangen befindet sich eine Grube für hohe Arbeitsstücke, in welche Ständer zur Befestigung der Aufspanntische T eingelassen sind. Der Schlitten S hat auf beiden Seiten je zwei horizontal, vertical und schiefwinklig selbstthätige Supports, sowie Vorrichtung zum selbstthätigen Heben der Meisel beim Rücklauf. Der Antrieb vom Deckenvorgelege D aus (s. Fig. 3) auf die Antriebwelle A geschieht mittels einfachen Riemens und zwar so, dass bei Benutzung der Scheibe R, und des Rädertraktes a b c der Vorwärtsgang des Supportschlittens erfolgt, bei Benutzung der Scheibe R, und der Räder de der langsame Rückgang, endlich bei Benutzung der Scheibe R2 und der Küder fg (letzteres in dic punktirte Lage verschoben) der schnelle Rückgang; bei Anwendung des langsamen Rückgangs können alle vier Stühle arbeiten, beim schnellen Rückgang nur zwei. In allen Fällen wird die Rotation der Nutenwelle N durch Schraube und Schraubenrad s auf eine im Schlitten S gelagerte Hülfsaxe übertragen und von hier aus durch Getriebe und Zahnstangen (letztere fest an den Wangen W) in die fortschreitende Schlittenbewegung umgesetzt. Mit Rücksicht auf die in Fig. 3 eingeschriebenen Zähnezahlen und Scheibendurchmesser berechnet sich für die normale Umdrehungszahl #1 = 100 der Vorgelegswelle die Geschwindigkeit des Supportschlittens

Mit dieser Hobelmaschine wurden 7 Versuche gemacht; Nr. 1—3 bei langsamem, Nr. 4—7 bei schnellem Rucktanf des Supports; Nr. 1, 4 und 5 bezogen sich auf den Leergaug, die übrigen auf den Arbeitsgang; bei letztern wurde die obere Seite eines grossen Drehbankbettes zum ersten Mal abgehobelt; die Schnittlänge betrug bei Vers. Nr. 2 und 3 6,1,7 bei Nr. 6 und 7 3,1,7 die totale Supportschiebung beziehentlich 7,0 und 4,0. Bei diesen 4 Versuchen waren immer zwei Ställe gleichenbeitig im Gange; die Form derselben ergiebt sich aus Fig. 4 und 5 der Taf. III; Schneidwinkel 68°; Anstellungswinkel 4°. Die bei Vors. Nr. 3 erhaltene Spahnform zeigt Fig. 12 Taf. III in natürlicher Grässe.

Alle übrigen Beobschtun	gsdetails	ergebe	n sich	aus fol	lgender	Uebers	icht:
Nr. des Vers. Dauer dess. in Min.	1	2	3	4	5	6	7
Dauer dess. in Min.	6	3	3,5	2	2	1,25	2
Umdr. $ \text{pro Min.} \begin{cases} \text{am Dynam. } u = \\ \text{a. d. Vorgelegswell} \\ u_1 = \frac{2}{3} u \end{cases} $	147,4 e	159,7	142,3	177	182,5	177,6	169
pro Min. $u_1 = \frac{2}{3} u$	98,3	106,5	94,9	118	121,7	118,4	112,7
Geschwk. d. Supports in Mm. pro Sec. beim Rückga	g 47,3	51,3			58,6		54,2
Mm. pro Sec. beim Rückga	ng 48,8	52,9	47,1	119,8	123,6	120,2	114,4
Schnittbreite in Mm. *)	0	0,75	0,75	0	0	0,75	0,75
Schnitthöhe " " **)	0	6,1	5,0	0	0	· 0,75	?
Mittl. Federspannung in K S = (D,b)	il.	374	301	177	223	425	245
Widerstand am Halbm. 1 m d							

Widerstand	am Halbm, 1 ^m der							
Vorge	elegcswelle							
$\Phi = 0$	0349 . S =	5,24	13,05	10,51	6,18	7,78	14,83	8,55
Arbeitsauf-	SecMetKil. $A = 10,47$. Φ							
wand für	$A = 10,47 \cdot \Phi$	54,8	136,7	110,0	64,7	81,5	155,3	89,5
u ₁ - 100 '	Pferdest.							
Umdr. p. M.	$N = \frac{A}{76}$	0,73	1,82	1,47	0,86	1,09	2,07	1,19
T. 122	c me m ala		. Di		A X7		N. E	2 0

In Fig. 6 Taf, III sind von den Diagrammen der Versuche Nr. 5 und 6 einem vollen Spiel des Supports entsprechenden Theile dargestellt; auffallend ist hier die enorme Steigerung des Widerstands während der Umsteurung des Supports; so beträgt bei Vers. Nr. 5 (Leergang) der mittlere Widerstand S

beim Vorgang 150k beim Rückgang 250k während der Umsteurung 828k;

die Dauer dieser Umsteurung ergiebt sich aus dem Diagramm zu 4,7 Sec, entspriicht also 4,5 Unde. der Vorgelegweile und das gesammte zu einer Umsteurung nöthige Arbeitsquantum beläuft sich auf 1420-h, oder mit Rücksicht auf die Zeit: die Maschine erfordert während der Umsteurung eine Betriebskraft von 4,03 E8, während ührigens für den Leergang erforderlich ist

> beim Vorgang des Supports 0,73 PS beim schnellen Rückgang desselben 1,22 "

Hiernach würde der genaue Werth der Betriebskraft für den Leergang

o) Diese Bezeichnung wird — zum Unterschied von der eigentlichen Spahnbreite — im Folgenden immer für die Querversetzung des Stahle pro Schnitt gebraucht.

^{**)} Schnitthôhe — statt Spahndicke — wird hier die normale Zuschiebung des Stahle mach Vollendung jeder Schicht genannt; die mittlere Spahndicke ist beim Schruppstahl immer kleiner, als die Schnitthôhe,

HARTIG, Kraftmessungsversuch. III. Heft.

(bei schnellem Rücklauf) für eine gegebene totale Verschiebungsgrösse L^{mn} (die mit der Länge des Arbeitsstücks sich verändert), da

$$\frac{L}{48}$$
 die Zeit für den Vorgang $\frac{L}{100}$ die Zeit für den Rückgang 4.7 die Zeit für die Umsteurung ist.

sich nach der Formel

(37)
$$N_{q} = \frac{0.73 \cdot \frac{L}{48} + 1.22 \cdot \frac{L}{101} + 4.03 \cdot 4.7}{\frac{L}{48} + \frac{L}{101} + 4.7} \text{ PS}$$

berechnen, also z. B. für L = 7000

$$N_0 = \frac{0.73 \cdot 146 + 1.22 \cdot 69.4 + 18.9}{116 + 69.4 + 4.7} = \frac{210}{220} = 0.96 \text{ PS}$$

und für L = 4000

$$N_{\nu} = \frac{0.73 \cdot 83.3 + 1.22 \cdot 39.6 + 18.9}{83.3 + 39.6 + 4.7} = 1.03 \text{ PS}.$$

Für die am häufigsten vorkommenden Werthe von L kann daher bei schnellem Rücklauf der Arbeitsverbrauch des Leergangs, wie in Zusammenstellung I geschehen, zu 1_{196} PS angenommen werden.

Bei den Versuchen Nr. 2, 3 und 6 waren die gesammten abgehobelten Späline gesammelt und gewogen worden; mit Rücksicht auf die Dauer dieser Versuche ergaben sich hieraus die folgenden zusammengehörigen Werthe des Spalangewichts pro Stunde und, der auf das Abhobeln kommenden Nutzarbeit:

Nr. des Vers.	Spahngewicht pro Stunde	Nutzarbeit $N-N_0$ PS	Nutzarbeit pro 1 s Sp. gewicht in der Stune $s = \frac{N-N_0}{C}$
	G k		· ·
2	8,04	1,09	0,136 PS
3	5,66	0,736	0,130 "
6	8,11	1,07	0,132 "

Als Mittelwerth für ε bei Gusseisen und bei Abhoblung der Gusshaut ergiebt sich daher

ε = 0,133 PS bei f = 4,02

mm mittlerem Spahnquerschnitt,

wonach die in Tabelle I enthaltene Formel

$$(38) N = 1,00 + 0,133 \cdot G \text{ PS}$$

sich rechtfertigt.

Der bei den Versuchen angewendete Hobelstahl ist in Fig. 4 und 5 Taf. III in voller Grösse dargestellt; Fig. 4 zeigt den Gesammtquerschnitt von 10 nach einander folgenden Spähmen in dichterer Schraftrung.

ahn-

12. Hobelmaschine CA

von Joh. Zimmermann.

Grösste der untersuchten Hobelmaschinen mit beweglichem Tisch; die Figuren 6 und 7 auf Taf. Ill zeigen die Anordnung derselben in $\frac{1}{50}$ der wirklichen Grösse; Fig. 8 zeigt die Antriebmechanismen mit eingeschriebeneu Scheibendurchnessern und Zähnerahlen. Mit Beziehung hierauf ergiebt sich für die normale Umdrehungszahl der Vorgelegswelle (100 pro Min.) die Tischgeschwindigkeit) beim Vorwitzbagung (Schnittgeschwindigkeit)

$$v_1 = \frac{100}{60} \cdot \frac{428}{709} \cdot \frac{17}{57} \cdot \frac{19}{48} \cdot 11 \cdot 50 = 65^{um}$$
 pro Sec.,

sowie diejenige beim Rücklauf

$$v_2 = \frac{100}{60} \cdot \frac{428}{709} \cdot \frac{13}{48} \cdot 11 \cdot 50 = 149^{min}$$
 pro Sec.,

wonach

$$v_2 = 2,3 \cdot v_1$$

sich ergiebt. Die hier angewendete Schnittgeschwindigkeit wird für zu gross gehalten und es sollen daher die Maschinen dieser Art in Zukunft mit einem veränderten Antrieb-Apparat (ohne Vorgelegswelle) ausgeführt werden, dessen Detail aus folgender Aufstellung sich ergiebt:

so dass nunmehr

$$v_2 = 5,1 \cdot v_1$$

sich berechnet.

Im Lauf der Versuche wurde bei $5{,}07\,^{\rm ss}$ Tischverschiebung direct beobachtet

Bei den Versuchen war eine gusseierze Tischpätze einer Hobelmaschine eingespenant von 4,5°° Linge u. 85,5 Ctr. Gewicht; Vers. Nr. 1, 2 u. 10 beziehen sich auf den Leergang der Maschine (Stahl abgestellt), bei Nr. 7 wurde der Arbeitsverbrach der Vorgelegewelle allein geprüft, die Unrigen Versuche bezogen sich auf den Arbeitsgang und zwar hatte man bei Nr. 3–6 einen gewöhnlichen Schruppstahlt von der in Fig. 61 von 19ert-Grosse dargestellten Schneiderform (Schneidwinkel 58°, Anstellungswinkel 10°) eingespannt, bei Nr. 8 u. 9 einen augssehliftenen Rundstahl von 35 Dieke (Schneidwinkel 69°, Anstellungswinkel 89°, vgl. Fig. 10 Taf. III. Die Spahnform bei Vers. Nr. 6 u. 9 zeigt Fig. 13 derselben Tafel. Man gelangte zu folgenden Resultstell Nr. der Vers.

Dauer desselben

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 23" 28" 2'21" 2'40" 2'46" 2'48" 1' 1'58" 1'56" 3'

Umdr. i am Dyn. # == der 106 105 97,7 91,5 87,1 88,2 130 123 125 112 pro Min. Vorgelegswelle u, = 85,5 84,4 79,1 73,9 70,4 71,3 105 99,5 101 90,5 Faktische Schnittgeschwin-

digkeit in nm — 57,7 50,9 49,1 49,5 — 68,7 70,2 — – 1,37 1,37 1,37 1,37 – 1,37 1,37 – Schnittbreite in "" Schnitthöhe in mm - - 11,3 14,5 16,0 15,9 - 15,7 15,0 -

Mittlere Federspannung in* Kil. S = (D, a)190 218 393 453 493 487 100 507 487 203 Widerstand am Halbm. 1" der

Vorgelegswelle

 $\Phi = 0.0215$. S =4,09 4,69 8,45 9,74 10,6 10,5 2,15 10,9 10,5 4,36 Arbeits- | Sec. - Met. - Kil.

aufwand für A = 10,5. Φ 42,9 49,2 88,7 102 111 110 22,6 115 110 45,8

 $u_1 = 100$ Pferdest. $N = \frac{A}{\pi}$ 0.57 0.66 1.18 1.36 1.49 1.47 0.30 1.53 1.47 0.61

Aus der Form der Diagramme ergiebt sich, dass auf die zu einem vollen Spiel gehörigen zwei Umsteurungen 1/13 der gesammten Zeitdauer desselben zu rechnen ist, d. h. für normale Geschwindigkeit 3,6 Sec. oder 6 Umdr. der Vorgelegswelle, sowie dass die mittlere Federspannung beträgt

beim Vorwärtsgang beim Rückgang bei der Umsteurung $S_3 = 370 \, \text{k}$ S. - 147 1 $S_* = 318 \, k$

daher der Arbeitswerth beziehentlich

$$N_{e1} = 0.44$$
 $N_{e2} = 0.95$ $N_{e3} = 1.11 \text{ PS}$,

wonach für jede andere Verschiebungsgrösse des Tisches als 5070 mm, die mit L m bezeichnet werde, der mittlere Arbeitsbedarf sich berechnet zu

$$N_0 = \frac{0,44. \frac{L}{65} + 0,95. \frac{L}{149} + 1,11. 3,6}{\frac{L}{65} + \frac{L}{149} + 3,6} \text{ PS},$$

oder zusammengezogen

(39)
$$N_0 = \frac{127,3. L + 42188}{214. L + 34866} PS.$$

Die Formel zeigt, dass der Arbeitswerth für den Leergang nicht innerhalb weiter Grenzen sich verändert, denn es folgt für

L = 2000L = 6000L = 10000 mm $N_a = 0.60 \text{ PS}$, $N_c = 0.61$ $N_a = 0.64$

so dass in der Regel der durch vorliegende Versuche unmittelbar gefundene Werth (0,61) zu verwenden sein wird.

Die bei den Versuchen über Arbeitsgang abgehobelten Spähne wurden sorgfältig gesammelt und gewogen, was zu folgenden Ergebnissen führte:

Nr. des Vers.	Abs, Gewicht aller Spähne	für norma	ngewicht ale Geschwk.	Beobachtete Nutzarbeit	Nutzarbeit pro 1* abgehobelte Spähne pro Stde, PS,
3	Gramm. 542	Gr. pro Sec. 4.86	Agr. pro Stue,	0.75	0,0326
4	694	5,87	21,1	0,75	0,0355
5	767	6,56	23,6	0,88	0,0373
6	763	6,52	23,5	0,86	0,0366
8	753	6,44	23,2	0,92	0,0397
9	719	6,15	22,1	0,86	0,0390

Als Mittelwerth der in der letzten Columne enthaltenen Zahlen ergiebt sich:

daher mit genügender Sicherheit für ein stündliches Spahngewicht von G^k der totale Arbeitsverbrauch vorstehender Hobelmaschine nach der Formel

$$N = 0.61 + 0.0368, G PS$$

zu berechnen sein wird, sofern die Bearbeitung von Gusseisen erfolgt.

Die Versuche sprechen nicht zu Gunsten der schräg abgeschliffenen Rundstähle, denn nach Vers. Nr. 3-G erfordert bei gewöhnlichem Schruppstahl die Ablösung von 1^k Spähnen per Stunde einen Arbeitswerth

$$\epsilon_1 = 0,0355 \text{ PS},$$

wogegen sich für den als Hobelzahn verwendeten Rundstahl der entsprechende Werth zu ^{\bullet}

$$\varepsilon_2 = 0.0394~\mathrm{PS}^{-1}$$

berechnet, was nahezu 11½ mehr ist. Hierbei hat man jedoch zu beräcksichtigen, dass bei Vers. Nr. 8 und 9 die faktische Schnittgeschwichigkeit zufällig um nahe 15½ grüsser war, als bei Nr. 3—6, nämlich 00,5 — statt 51,8 —; die Frage über den kratötkonomischen Vortheil der Rundfläche ist also hiernach noch nicht endgiltig zu entscheiden ").

13. Hobelmaschine X

Repräsentant einer mittelgrossen Hobelmaschine mit bewegtem Tisch; Anordnung ähnlich wie bei der vorher besprochenen CA (Fig. 6 und 7 Taf. III.). Der Ahtrieb ergiebt sich nach Analogie aus den folgenden beiden zur Berechnung der Tischgeschwindigkeit zu benutzenden Formeln:

$$v_1 = \frac{u_1}{60} \cdot \frac{429}{554} \cdot \frac{12}{19} \cdot \frac{12}{40} \cdot \frac{12}{36} \cdot 11 \cdot 42 = 54^{\text{num}} \text{ für } u_1 = 170$$

⁷⁾ In keinem Falle dürfte sich jedoch die Brobachtung Monbre's bestätigen (Grein industiel 1869, 88, 1047; Cettralli, 1869, 8, 1833), nosone die angeschlichenen Rundställe
20% Kruftersparaise erzielen sollen, Vergl. auch die Abhaudung von W. F. Smith on au
improved tool and boder for teruing am) planing in den Proceedings der Institution of
mechanical Engineere, Birmingham 1866, 8, 288. Beide Beobachter bedienten sich einer Kraftmesungmerfiche) bei welcher alle zu crhallen ist, was man wünscht.

b) für den Rücklauf des Tisches

$$v_2 = \frac{u_1}{60} \cdot \frac{429}{554} \cdot \frac{12}{40} \cdot \frac{12}{36} \cdot 11 \cdot 42 = 85^{min}$$
 für $u_1 = 170$.

Das Verhältniss dieser beiden Geschwindigkeiten ergiebt sich daher zu

$$\frac{v_2}{v_1} = \frac{85}{54} = 1,58.$$

Bei den Versuchen war eine gusseinere Schiene von 1340 Länge aufgepannt und es betrag die Weglänge der Tisches 1800. Von den zur Ausführung gelangten 13 Versuchen, deren Ergebnisse in folgender Tähelle zusammengefast sind, bezog sich Nr. 5 auf den Leergaung bei Nr. 1-4, 11-13 wurde ein gewöhnlicher Schruppstahl, bei Nr. 6-10 ein schräg geschliftene Rundstahl von 22,2 Dicke benutzt. Die Schnittibhe wurde, wis die nebenstehende Tähelle zeigt, in den Grenzen 0,74 und 4,11, die Schnittbreite zwischen 0,80 und 1,63-m, der Spahnquerenbirt zwischen 0,550 und 4,67-D verändert. Der Schniedewinkel des Stahls betrug bei Vers. Nr. 1-4 und 11-13 78°, bei Nr. 6-10 64°, der Anstellungswinkel berichentlich 6° und 8°.

Aus den vorstehenden Versuchsergebnissen lassen sich die folgenden nähern Beziehungen zwischen Spahnquerschnitt und Spahngewicht pro Stunde einerseits und Betrag der Nutzarbeit andgereseits heilelten.

seits un	d Betrag der Nutzarb	eit andrerseits her	eiten:	
Nr. des Vers.	Querschnitt des abge- schnittenen Spahnes f	Gewicht der pro Stunde abge- lösten Spühne	Nutzarbeit N-N ₀ PS	Arbeitswerth für 1* pro Stunde abge- hobelte Spähne
		G a		$r = \frac{N-N_0}{G}$ PS
1	0,703	0,576	0,191	0,332
2	0,555	0,72	0,179	0,249
3	0,607	0,63	0,160	0,254
4	1,51	1,70	0,167	0,098
5	1,62	1,75	0,292	0,167
6	1,60	1,78	0,273	0,153
7	3,02	3,30	0,370	0,112
8	3,00	3,67	0,402	0,110
9	3,45	3,33	0,386	0,116
10	4,11	3,42	0,374	0,110
11	3,17	3,33	0,413	0,124
12	4,64	6,08	0,576	0,095

Man kann hieraus zunächst unter gleichmässiger Berücksichtigung aller Versuche als Durchschnittswerth für ε ableiten

$$\epsilon = 0,160 \text{ PS};$$

jedoch lassen die Ergebnisse erkennen, dass der Wertla zum so kleiner wird, je grösser der Querschnitt des abgelästen Spalms ist und man kann dieselben daher benutzen, eine Beziehung zwischen z und f aufzufinden. Würde man hierbei einem Ausdruck zu Grunde legen, welcher dem gesammten Vorgang beim Abbobel der Spälme gesam entspricht"), so erhielte man eine die

^b) Vgl. Tresca über das Hobeln der Metalle im Polyt. Centralblatt 1872, S. 156; auch Dingler polyt. Journal Bd. 203, S. 348 aus Comptes readus, tome LXXIII, p. 1307.

of wand Cmdrehung ($u_1 = 170$) in Pferdest, $N = \frac{A}{15}$	0,463	0,451	0,432	0,439	0,272	0,564	0,545	0,642	0,674	0,658	0,646	0,685	0,818
Arbeiteanfwand hei nornader Undrehung der Vorgigsw. (u ₁ = 170) in Met., Kil, in Pferdest pro Sec. A = 17,8 \$\psi\$	34,75	33,46	32,40	32,98	20,43	42,33	40,87	48,17	50,50	49,34	48,45	51,37	63,64
Widerstand hei normaler Euchebung bet 1º Halbu, der Vorglass, (un derblung der Porgelegewelle in MetKil, in Pferdert Φ = 0,0161 S. Pro Sec. N = A A = 17,8 Φ	1,952	1,902	1,420	1,853	1,148	9,378	2,296	2,706	2,437	2,77.2	27.27	2,886	3,575
Mittlere Feder- spannung S Kil.	(D,b) 119	116	111	113	20	145	140	165	173	169	166	176	218
Spahn- gewicht bei normaler Geschwin- digkeit pro See. Gramm	910	0,20	0,175	0,472		0,485	0,491	0,917	1,022	0,925	0,950	0,924	1,690
Spahn- gewicht Gramm	38,5	43,5	9	8	ellt	112,5	116	116,5	237,5	114,8	176	193,5	2522,5
Schuitt- Schuitt- Spahn- breite höbe gewicht Mm. Mm. Gramm	0,74	0,74	0,74	1,x	Stahl abgestellt	1,x	5,00	1,85	1,11	1,11	4,11	4,11	1,11
Schuitt- breite Mm.	0,95	0,75	0,82	0,82	Stab	6,84	08'0	1,63	0,73	0,84	1,00	0,77	1,13
Unabrehungen Spiedraah Geechwin- am Dy- Vor den der des der Fluchen nather velden Trieches nather velden Trieches Schneiden beim neter velden Trieches Schneiden Win pro Min, Man, proßec	2.1	49	51	43		22	53	57	57	99	22	26	70
Spielzahl des Tieches pro Min.	1,575	0,5	1,53	1,525	1,50	1,83	1,88	01	1,88	1,88	1,67	1,95	1,87
der Vor- gelega- welle pro Min.	170,4	153,8	161,9	134,9	126,4	164,2	167,6	180,3	164,7	176,1	175,1	178,2	172,1
Umdrehungen am Dy- Vor- namo- gelege meter welle pro Min. pro Mi	120	108,3	11	92	68	115,6	11.	127	116	124	123,3	125,5	121,2
Daner d. Versuches	-	-	-	-	21	-	_	21	4	21	20	3,33	2,17
Nr. des Versuches	н	21	m	7	2	9	t-	z	Ф	9	=	21	13

praktische Benutzung ausschliessende Complication. Es muss daber ein einfacher ulgebraischer Ausdruck empirisch gewählt werden, der sich den gewonnenen Beobachtungs-Resultaten möglichst gut anschliesst; ein solcher ist

$$\epsilon = \alpha + \frac{\beta}{7}$$

worin f den Querschnitt des abgehobelten Spahns, α und β constante (von Material und Stahlbeschaffenheit abhängige) Werthe bedeuten; die letztern zwei Lassen sich leicht bestimmen, denn fasst man einerseits die Versuche Nr. 1–3 (hei sehr kleinem Spahnquerschnitt), andrerseits Nr. 8–13 (bei sehr grossem Spahnquerschnitt) zusammen, so erhillt man als zusammengehörige Mittelwerthe von a und f;

$$f = 0,622$$
 \square^{-m} $\epsilon = 0,278$ PS
 $f = 3,67$, $\epsilon = 0,111$,

daher zur Bestimmung von a und ß die beiden Gleichungen

$$0.278 = \alpha + \frac{\beta}{0.622}$$

 $0.111 = \alpha + \frac{\beta}{3.67}$

sich darhieten, aus denen sich ergiebt

$$\alpha = 0,077, \beta = 0,125,$$

daher der Arheitsaufwand für stündliche Ahhoblung von 1^k Gusscisenspähne vom Querschnitt $f \square^{nm}$ zu setzen ist

(41)
$$\varepsilon = 0,077 + \frac{0,125}{\ell}$$
 PS.

Hiernach ergieht sich für den Spahnquerschnitt

$$f = \frac{1}{2}$$
 1 5 10 20 □mm der zugehörige
Werth ε = 0,327 0,202 0,102 0,090 0,083 PS.

Es erübrigt noch, auf Fig. 11 der Taf. III hinzuweisen, wo die Diagramme zweier Versuche (Nr. 5 und 6, Leergang und Arbeitsgang) übereinander aufgetragen sind. Die ohen unter Nr. 11 gemachten Bemerkungen finden auch hier ihre Bestittigung.

14. Hobelmaschine V

von Joh. Zimmermann.

Von dieser Maschine gisbt Fig. 1 Taf. IV eine Vord-ransicht, Fig. 2 eine Seitenanischt in $\frac{1}{10}$ der wirklichen Grösse; in Fig. 3 und 4 ist der Antriebmechanisums skizzirt, einschliesslich der Karbelschwinge, welche in bekannter Art die Tischbewegung mit schnellem Rückhauf vermittelt. Nur die horizontale Versetrang des Stahls erfolgt automatisch und zwar durch Vermittlung der an dem Zahnrad ob eingegessenen façonnirten Nut a_i des Heibels b c d, der Schnberger versenen fach versenen fach a_i des Heibels b c d, der Schnberger versenen fach a_i des Heibels b c d, der Schnberger versenen fach a_i der Schnberger versenen fach a_i des Heibels a_i a_i des Heibels a_i a_i

stange de, des Winkelhebels efg, der Sperrklinke h und des Sperrrades i, das auf das Ende der Supportspindel k k aufgesteckt ist.

Mit Rücksicht auf die in Fig. 3 eingeschriebenen Scheibendurchmesser und Zähnezahlen berechnen sich die drei den Stufenscheiben entsprechenden möglichen Werthe der minutlichen Spielzahl des Tisches

$$n_1 = 50 \cdot \frac{183}{511} \cdot \frac{12}{60} = 3,58$$

$$n_2 = 50 \cdot \frac{392}{580} \cdot \frac{12}{60} = 8,48$$

$$n_3 = 50 \cdot \frac{455}{253} \cdot \frac{12}{60} = 18,0$$

Während der Versuche betrug der Weg des Tisches 570; hierbei ergiebt sich aus den in Fig. 4 eingeschriebenen Dimensionen der Kurbelschwinge der dem halben Vorgang entsprechende Winkel $p \circ q = 114^\circ$, der dem halben Rückgang entsprechende $q \circ r = 60^\circ$. Bezeichnet man mit

v₂ die mittlere Geschwindigkeit des Rückgaugs,

so ergiebt sich daher aus

$$\begin{array}{lll} t_1:t=114:180 \\ t_1=\frac{57}{90}\cdot t \ \text{und} \ t_2=\frac{33}{90}\cdot t, \ \text{demnach} \\ v_1=\frac{s}{t_1}=\frac{59}{90}\cdot \frac{s}{t}=\frac{45}{57}\cdot \frac{2s}{t}=0,789\cdot v \\ v_2=\frac{s}{t_1}=\frac{35}{35}\cdot \frac{2s}{t}=1,364\cdot v \ \text{und} \\ \frac{v_2}{t_2}=\frac{t}{t_1}=\frac{57}{33}=1,73 \ \text{oder} \ v_2=1,73\cdot v_1 \end{array}$$

Trotzdem dass hieranch die mittlere Gesehwindigkeit des Rückgangs noch nicht das Doppelte von der des Vorgangs beträgt, erweits ich doch in Folge der grossen Ungleichförmigkeit der Tischbewegung, die diesem Mechanismus eigenthämlich ist, der Widerstand der Maschine während des Rücklaufs verhültnissmässig gross, wie aus den in Fig. 5 Taf. I veiedergegebenen Diagrammen der Versuche Nr. 5 und 6 zu ersehen; die Curve L entspricht dem Leergang, die Curve A dem Arbeitsgang bei QIT [== Spähanouerschnitt.]

Von den zur Ausführung gelangten Vernuchen beziehen sich Nr. 2 und 6 auf den Leergang, die übrigen auf den Arbeitsgang, jeh Nr. 1 wurde ein gusseineres Stück von 419 Schnittlänge, jei Nr. 3-5 ein solches von 504 Längen mittles eines Schnerppathals alspchoelt; desrelbe hatte bei Nr. 1 eines Schnericken winkel von 76°, einen Anstellungswinkel von 10°, bei Nr. 3-5 hatten diese Winkel beischendlich die Werthe 65° maß 6°.

Dic Versuchsresultate ergeben sieh aus folgender Uebersicht:

Nr. des Versuchs	1	2	3	4	5	6
Daucr desselben Min.	3	1	3	3	3	1
Umdr. am Dynamom. u = der Vorgelegs- welle u ₁ =	47,3	50	51,7	53,3	38,3	51
	50,8	53,8	55,6	57,3	41,2	54.8
Bcobachtete Spielzahl des Ti-						
sches pro Min	3,67	4,25	4,08	7,58	6,83	9,00
Mittlere Schnittgeschwindigk.						
pro Sec. in Mm. v, =	55,1	63,8	61,2	114	103	135
Schnittbreite in Mm	0,73	-	0,53	0,55	0,54	-
Schnitthöhe in Mm	2,70		0,44	0,44	0,38	_
Gewicht der pro Sec. abgeho- belten Spähne für normalen						
Gang in Gr. =	0,356		0,043	0,097	0,101	_
Mittlere Federspannung Sk =	(B, a) 160	80	90	160 (C	(a) 200	150
Widerstand am Halbm. 1 m der Vorgelegswelle für B , α : Φ = 0.022. S						
für C , $a : \Phi = 0.021$. S	3.52	1.76	1.98	3,52	4.20	3.15
Arbeitsver- [SecMctKil.		-,	-11/-	,	-,	0,
brauch für $A = 5,24$. Φ normalen Pferdestärken	18,4	9,22	10,4	18,4	22,0	16,5
$ \begin{array}{c c} \operatorname{Gang} & N = \frac{A}{7\delta} \\ \end{array} $	0,245	0,123	0,138	0,245	0,293	0,22

Die Beziehung zwischen Spahngewicht und Nutzarbeit ergiebt sich hiernach wie folgt:

Nr. des Vers,	Gewicht der pro Stunde abgehobelten Spähne G*	Nutzarbeit $N-N_0$ PS.	Arbeitswerth für ein stündliches Spahn- gewicht von 1 ¹ $\epsilon = \frac{N - N_0}{G}$ PS.
1.	1,28	0,122	0,0953
3.	0,155	0,015	0,0968
4.	0,349	0,025	0,0716
5.	0,364	0.073	0,201

Als Mittelworth für ε ergiebt sich demnach bei Gusscisen

$$\epsilon = 0,116;$$

der Spahnquerschnitt betrug im Durchschnitt

$$f = \frac{1,971 + 0,233 + 0,242 + 0,205}{4} = 0,663 \square^{mm}$$

20

15. Shapingmaschine BG

von Joh. Zimmermann.

Reprisentant der grössten in Chemnitz gebauten Shapingmaschine; selbsthätig horizontal, vertikal und unter spitzem Winkel zu hobelen, mit zwei verstellkaren Tischen und Paralleichraubstock; vgl. Fig. 6 Taf. IV. Der schnelle Rücklauf des Stössels erfolgt vermittels eines auf der Antriebwelle sitzenden excentrischen Stürmrads vund eines halben daun passenden Ellipsenrades If. (20: 22), wogegen für den Vorlauf ein volles und ein halbes Stürmad von kreiseyilndrischer Form und entrischer Anordnung (12: 24) zur Wirkung kommen; ein volles Spiel des Stössels erfordert drei Undrehungen der Antriebwelle, von denen zwei auf den Vorlauf, eine auf den Rücklauf kommit der letztere erfolgt daher für jeden Stösselhub mit einer mittleren Geschwindigkeit gleich dem Doppelten der Schnittgeschwindigkeit *9.

Für die auf der Antriebwelle vorhandenen 5 Stufenscheiben berechnen sich bei 65 Touren der Vorgelegswelle die correspondirenden Spielzahlen des Stössels pro Min. wie folgt:

Die Schnittbreite (= Querversetzung des Stahls pro Stösselspiel) berechnet sich bei einem Zahn Schaltung zu

$$\beta = 3 \cdot \frac{20}{60} \cdot \frac{1}{32}$$
. $19 = 0,594$ ^{nen},

daher bei zwei Zühnen Schaltung (wie bei den angestellten Versuchen beibehalten) zu

$$\beta = 2 \cdot 0,594 = 1,188$$
 ·····

Die in den Versuchsresultaten verzeichneten Werthe der Schnittbreite, welche hiervon um kleine Beträge abweichen, wurden durch besondere Nachmessung am Arbeitsstück ermittelt.

Bei den zur Ausführung gelangten 10 Versuchen betrug der Stösselhub 295; die Versuche Nr. 5—7 bezogen sich auf den Leergang der Maschine bei den drei kleineren Werthen der Spielzahl des Stössels; die beiden grüsseren

^{*)} Dieser Mechanismus ist zuerst von Smith, Beacock und Tannett in Leeds für Stossmeinen angewendet worden, vergl. den deutschen amtlichen Bericht über die internationale Industrie- und Knnstausstellung zu London i. J. 1862, IX. 1, Heft, S. 267.

Werthe (18,7 und 32,9) erwissen sich zur praktischen Verwendung als zu gross. Bei den auf Arbeitsgang bezüglichen Versuchen wurde ein Schruppstahl verwendet, dessen Schneidwinkel 70⁴ und dessen Anstellungswinkel 12⁴,9 betrag; bei Nr. 1–4 wurde ein Schneidweisenstück von 271 Länge, bei Nr. 8 und 9 ein Gusseisenstück von 271 Länge behobelt. Die bei Vers. Nr. 3, 4 und 9 erhaltenen Spahnformen finden sich in den Figs. 8 mal 10 Taf. 10⁴. Lagbehöldet.

		suche führten zu					, 1at		aogei	maet.	
	Nr. des Vers	ben in Min.	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dauer dessel	ben in Min.	1	2	1	1	1	1	1	2	2
	(ar	n Dynanom, # =	100	96,5	121,5	122	108	118	124	112,5	120
	Umdr.	der Vorgelegs-									
	pro Min.	n Dynanom, $u =$ der Vorgelegs- elle $u_1 =$	56,5	54.5	68,6	68.9	61,0	66.7	70.1	63,6	67.8
	Beobachtete	Zahl der Stössel-		,	,	,	,	,	,	,	,
	hübe		10	10	12	13	11	7,5	4,5	7,5	4,75
	Mittlere Schi	nittgeschwindigk.	74	74	88.5	96	_	_	-	55,3	35,0
	Schnittbreite	nittgeschwindigk. in ***	1,2	1,15	1,17	1,15	_	_	_	1,13	1,05
	Schnitthöhe	27 12	3,1	3,1	7	1	_		_	6,15	6,15
	-{ to	tal während der									
		Vers. Gr.	92,5	70	140	50	_	_	_	185	115
	Spahn-	r Sec. für norm.									
	gewicht. G	val während der Vers. Gr. er Sec. für norm. eschwk. der Vor- elegswelle Gr. rspannung S ^k (D,									
	ge	elegswelle Gr.	1,77	1,39	2,21	0,786	_	_		1,58	0,919
	Mittlere Fede	rspannung Sk (D.	b) 185	205	310	135	70	50	40	135	95
	Widerstand	am Hebelarm 1=									
	der Vo	rgelegswelle									
	$\Phi = 0.0$	412. S	7,62	8,45	12,77	5,56	2,88	2,06	1,65	5,56	3,91
	Arbeitsver-	SecMetKil.									
	brauch bei	$A = 6.81. \Phi$	51,9	57,5	87,0	37,9	19,6	14,0	11,2	37,9	26.7
,	$u_1 = 65$	Pferdestärken									
	Umdr.d.Vor-	Pferdestärken $N = \frac{A}{75}$	0.60	0.77	116	0.51	0.96	0.10	0.15	0.51	0.26
	gelegswelle	75	0,00	.,	1,10	0,01	.,20	.,,10	0,10	,01	900

Undral. Vorg gelegswelle pro Min. $N = \frac{A}{75} \qquad 0,69 \ 0,777 \ 1,16 \ 0,51 \ 0,26 \ 0,19 \ 0,15 \ 0,51 \ 0,26 \\ \text{Für den Leergang können daher den 6 verschiedenen Geschwindigkeiten entsprechend die folgenden Werthe angenommen werden, wenn der Stösselhub$

von 295 nicht viel abweicht: $N_a = 0.15$ 0.19 0.26 0.42 0.74 PS.

Die Beziehungen zwischen stündlichem Spahngewicht und Nutzbarkeit berechnen sich aus den vorstehenden Ergebnissen wie folgt:

Nr. des Vers.	Spahngewicht pro Stunde G*	Nutzarbeit (N-N _e) PS	Arbeitswerth für ein stündliches Spahn- gewicht von 1 ⁿ s N-N ₀	Material
1	6,37	0,43	0,0675	
2	5,00	0,50	0,100	
3	7.96	0,897	0,113	Schmiedeeisen
4	2,83	0,243	0,086	
8	5,69	0,318	0,056	
9	3,31	0,205	0,062	Gusseisen

Hieraus ergiebt sich als Mittelwerth des Verbrauchs an Nutzarbeit für $1^{\rm k}$ Spähne

für Gusseisen $\epsilon=0,059$ PS bei f=6,70 $\square^{\rm on}$ mittl. Spahnquerschnitt für Schmiedeeisen $\epsilon=0,092$, , , f=4,16 , , ,

Shapingmaschine IA

von Joh. Zimmermann.

Ein Aufriss dieser kleinen Shapingmaschine ist in Fig. 1 Taf. VI skitzart. Schnittbevergung sind dem Stahl zugetheilt. Der Rücknid des Stössels erfolgt durch Vermittlung des unter Nr. 15 beschriebenen Mechanismus mit einer mittlern Geschwindigkeit gleich der doppelten Schnittgeschwindigkeit. Die Spielzahl des Stössels pro Minute berechnet sich für die normale Tourenzahl der Deckenvorgelegswelle u, — 60 den 4 Stafenscheiben-paaren enlapperchend wie folgt:

$$n_1 = 60 \cdot \frac{317}{426} \cdot \frac{1}{3} = 15$$

$$n_2 = 60 \cdot \frac{351}{390} \cdot \frac{1}{3} = 18$$

$$n_3 = 60 \cdot \frac{390}{351} \cdot \frac{1}{3} = 22,2$$

$$n_4 = 60 \cdot \frac{426}{317} \cdot \frac{1}{3} = 27$$

Die Ganghöhe der Leitspindel für die Schaltbewegung ist 9,5 ms, das Schaltrab hat 33 Zahne; wenn die Schaltklinke bei jedem Spiel einen Zahn schaltet, so berechnet sich die Querverschiebung des Stahls pro Schnitt (die Schnittbreite) zu

$$\beta_1 = 3 \cdot \frac{14}{42} \cdot \frac{1}{33} \cdot 9.5 = 0.288 \, \text{nm},$$

daher bei 2 Zähnen

$$\beta_2 = 2 \cdot 0,288 = 0,576$$
 mm,

und bei 3 Zähnen

$$\beta_1 = 3 \cdot 0.288 = 0.864$$
 ms.

			•														
17	16	15	4	13	12	11	10	9	œ	7	6	ō	-	ರಿತ	10	-	Nr. des Versuches
-	10	-	-	-	-	15	-	1.25	ట	-	-	tů	ట	-	-	అ	Dauer d. Versuches
51	53	54	53	53	54	53,5	54	56	43	49	51	16,0	18,3	56,3	60	56,7	Umdrehungen am Dy- der namo- gelegg meter wellt
55,6	57,8	58,9	57,8	57,8	58,9	58,3	58,9	61,0	46,9	53,4	55,6	50,1	52,6	61,4	65.4	61,%	Umdrehungen Spielzah der des des des Hobel- nauo- gelegs- zahnes welle velle Vor.
25,5	26.5	10	21	17,5	ž	14,5	27	27,2	. 91	23,5	1	12,5	13	15,3	17	15,3	Spielzahl des Hobel- zalmes
70,1	72,9	45,8	57,8	48,2	49,5	39,9	74,3	74,8	57.8	72,2	53,6	46,4	49.7	58,5	51,0	45,9	Mittlere Schnitt- geschwin- digkeit desselben pro Sec. Millim.
_	0,55		0,81		0,33	0,59		0,59	0,57	0,55		0.56	0,56	0,59		0.57	Schnitt- breite Millim.
Stahl is	4-	Stahl is	-	Stahl is	4	4	Stahl is	to	ان	ıs	Stahl is	4.8	5	19,5	Stahl is	-	Schnitt- Schnitt- breite höhe Millim. Millim.
Stahl ist abgestellt	67	Stahl ist abgestellt	27,5	Stahl ist abgestellt	25	37,5	Stahl ist abgestellt	25	45	16,5	Stahl ist abgestellt	65	104	55	Stahl ist abgestellt	11,5	Spath total
llt	0,580	llt	27,5 0.476	-llt	0,424	0,320)lt	0,341	0,320	0,309	-Ht	0,650	0,659	0,224	1111	0,062	Spahngewieht pro Sec. für tal normalen Gang mm Gramm
73	200	60	160	50	125	(C, a)115	60	120	135	120	40	115	135	90	40	(B, a) 70	Mittlere Feder- spannung S
1,500	4,140	1,212	3,312	1,035	2,588	2,381	1,296	2,592	2,916	2,592	0,864	2,484	2,916	1,944	0,864	1,512	Widerstand am Halbm. 1 ^m der Vorgelegswelle Kilogramm für B: Φ = 0,0216 S für C: 0 = 0,0207 S
9,45	26,04	7,81	20,83	6,51	16,28	14,98	8,15	16,30	18,34	16,30	5,43	15,62	18,34	12,23	5,43	9,51	Arbeitanfwand bei normalem Gang $(u_i = 60)$ Met Kil. Stärke $A = 6.29 \Phi$ $N = 7$
0,125	0,347	0,104	0,277	0,087	0,217	0,200	0,109	0,217	0,245	0,217	0,072	0,208	0,245	0,163	0,072	0,127	em Gang 60) Pferde- stärken N = A N = 75

Die in vorstehender Tabelle enthaltenen Werthe der Schnittbreite sind am Arbeitsstück direct beobachtet.

Von den an dieser Maschine angestellten Versuchen beziehen sich

auf den Lecrgang Nr. 2, 6, 10, 13, 15 und 17; unter den übrigen be-

Nr. 1 auf Bearbeitung eines Stahlstücks von 98 Länge (Stösselhub 120-Schneidwinkel des Stahls 65°, Anstellungswinkel 4°)

Nr. 3-5 auf die Bearbeitung eines Gusseisenstücks von 135 Länge (Stösselhub 153, Schneidwinkel 61°, Anstellungswinkel 8°)

Nr. 7-9, 11, 12, 14, 16 auf Bearbeitung eines Schmiedeeisenstücks von 95 Länge (Stösselhub 110, Schneidwinkel 61°, Anstellungswinkel 8°).

Die bei Vers. Nr. 4, 8, 12 und 16 erhaltenen Spahnformen zeigen die Fig. 8, 10 und 12 der Taf. IV.

Die Beobachtungsdaten selbst sind in vorstehender Tabelle übersichtlich zusammengestellt.

Berechnet man in der wiederholt angegebenen Art den Betrag der erforderlichen Nutzarbeit pro 1 Spahngewicht in der Stunde, so ergiebt sich hiernach unter Beifügung des Spahnquerschnitts das Folgende:

Material	Versuchsnummer	Nutzarbeit $t = \frac{N-N_0}{G}$	Spahnquerschnitt
		Pferdest,	O ===
Stahl	1	0,246	0,57
	[3	0,112	1,48
Gusseisen	{ 4	0,073	2,80
	5	0,058	2,69
	7	0,107	1,10
	8	0,128	1,14
	9	0,097	1,18
Schmicdeeisen	{ 11	0,111	2,36
	12	0,078	1,32
	14	0,101	3,24
	16	0,106	2,20

Als Mittelwerthe sind hiernach anzusehen:

Für Stahl $\varepsilon = 0.246$ Pferdest. bei 0.57 \square^{nx} Spahnquerschnitt "Gusseisen $\varepsilon = 0.081$ " " 2.32 " "

" Schmiedeeisen ε = 0,104 " 4,79 "

Die specielle Abhängigkeit des Arbeitswerthes ϵ von der Grösse des Spahnquerschnitts zu ermitteln, ist bei dieser Maschine die Zahl der Versuche nicht gross genug.

Shapingmaschine FA von Joh. Zimmermann.

Kleinstes Modell der Zimmermann'schen Shapingmaschinen. Vgl. Fig. 1 und 2 Taf. V. Die Schaltbewegung wird dem Arbeitsstück mitgetheilt, Die Zahl der Schnitte pro Minute berechnet sich für die normale Umdrehungszahl der Vorgelegswelle n₁ = 100 und für die drei vorhandenen Stufenscheibenpaare zu

$$n_1 = 100 \cdot \frac{160}{282} = 57$$

 $n_2 = 100 \cdot \frac{226}{226} = 100$
 $n_3 = 100 \cdot \frac{282}{226} = 176$;

die Schnittbreite beträgt bei Schaltung um einen Zahn

Taf. IV.

$$\beta = \frac{1}{18} \cdot 4,23 = 0,235$$
 mm.

Als Mechanismus zur Stösselbewegung dient die Kurbelschleife, daher die mittlere Rockhuftgeschwindigkeit gleich der mittleren Schuittgeschwindigkeit. Auf den Leergang beziehen sich die Versuche Nr. 3 (langsamster Gang), Nr. 6 (mittlere Geschwindigkeit) und Nr. 11 (schneldter Gang); bei Vers. Nr. 1, 2, 4, 5 wurde in Schmiedesienstück von 56 Länge bearbeitet (Sösselhub öß, Schneidwinkel Tl., Anstellungswinkel 3%), bei Nr. 7 und 8 ein Stück Gusseisen von 56 Länge (Stösselhub 57, Schneidwinkel G39, Anstellungswinkel 8%), bei Nr. 9 und 10 ein Stück Rothguss von 67 Länge (Stösselhub 57, Schneidwinkel G3, Anstellungswinkel 8%). Die bei Nr. 10 erhaltene Spalahform zeigt Fig. 12

Die folgende Tabelle enthält alle ührigen auf die Versuche bezüglichen Daten :

Nr. des Versuchs	1	2		4			7		9	10	11
Dauer desselben in Minuten	3	2	1	1	1,5	1	3	2,75	1	0,67	1
am Dynamometer # ==	63,3	61,3	62,5	69,5	77,7	78,5	76,2	65,8	71	67,5	65
Umdr. der Vorgelegswelle											
Umdr. der Vorgelegswelle gro Min. der Schnitte pro Min. =	90,6	87,7	89,4	99,4	110	112	109	94,1	102	96,5	93,0
Zahl der Schnitte pro Min	56	52	40	57	109	112	63,7	54,5	60	57	154
Mittlere Schnittgeschwindgk	134	118	90,7	129	280	288	121	104	154	146	3%
Schnittbreite in mm	0,246	0,278		0,300	0,304	_	0,300	0,293	0,283	0,578	
Schnitthöhe " "	1,75	1,75	-	3,0	1,3	_	2,0	4,0	2,5	2,5	_
Spahngewicht pro Sec. für											
$u_1 = 100, Gr. =$											-
Mittlere Federspannung Sk ==	(A, a)	70.70	35	120 (E	3, a) 12	0.60	60	100	55	70	115
Widerstand am Halbmesser 1 ^{rs} der Vorgelegswelle											

der Vorgelegswelle für $A: \Phi = 0.018.S$ für $B: \Phi = 0.018.S$ 1,26 1,26 0,63 2,16 2,00 1,00 1,00 1,66 0,915 1,16 1,91 Arbeits Sec. Met-Kill $A = 10.48.\Phi$ perbrauch für Pferdestärken für $A = 10.48.\Phi$ 0,176 0,176 0,088 0,302 0,279 0,139 0,139 0,233 0,128 0,163 0,255

u₁ = 100] N = ^A/₁₅ 0,176 0,176 0,088 0,302 0,279 0,139 0,139 0,233 0,128 0,163 0 Die hieraus sich ergebendem Werthe für N_g und ε sind in Tabelle I an der betreffenden Stelle enthalten. Nachzutrauen m\u00fchte nur noch sein, dass der mittlere Spahnquerschnitt betrug bei Bearbeitung

```
der Bronze (ε = 0,028 PS) : f = 1,075 \square—
des Gusseisens (ε = 0,083 PS) : f = 1,116 ,,
des Schmiedeeisens (ε = 0,134 PS) : f = 0,575 ,
```

Den kleinen Werthen des Spalnquerschnitts entsprechen die bei dieser Maschine ziemlich hohen Werthe der Schnittgeschwindigkeit (104 — 280 m pro Sec.). Der Gebrauch der in Tabelle I angegebenen Formel zur Berechnung der Betriebskraft aus dem Spalngewicht ergiebt sich durch folgendes Beispiel.

Bei mittlerer Stösselzahl (199 p. M.) liefere die Maschine stündlich 1
t Gasselsenspähne, so ist $N_0=0,139,\,\epsilon=0,134,\,G=1,\,$ daher N=0,139+0,134.1=0,273 PS.

18. Nuthstossmaschine PA

von Joh. Zimmermann.

Eine Skizze dieser Nuthstosmaschine findet sieh auf Taf. VI, Fig. 2; der gesammte Antrieb ist durch Fig. 3 derselben Tafel dargestellt. Es ergiebt sich aus derselben, dass die Antriebwelle A 4 Stufenscheiben trägt; da jedoch von hier auf die Zwischenwelle die Bewegung sowohl durch das Rüderpaar $\frac{20}{10}$, wie

auch durch 48 übertragen werden kann, so erhölt sich die Zahl der dem Stössel zu ertheilenden Geschwindigkeiten auf 2.4 = 8; charakteristisch ist, dass die Stösselwelle C von B aus ihre Bewegung erhält:
für den Niedergang des Stössels durch das centrische Stirarad 12 auf B

und das Halbrad 24 auf C,
für den Aufgang des Stössels durch das excentrische Rad 20 auf B und das

halbe elliptische Rad 20 auf C.

Nach den in Fig. 3 Taf. VI eingeschriehenen Scheibendurchmessern und
Zähnerahlen herechnen sich die 8 verschiedenen Spielzahlen des Stössels pro
Min. wie folgt.

In anno Numberon Company

Während der Versuche wurden nur ebene Flüchen gehobelt und es betrug die Querversetzung des Arbeitsstückes pro Spiel des Stössels, wenn am Schaltrad je ein Zahn angeholt wird.

$$\beta = \frac{1}{60} \cdot \frac{20}{90} \cdot \frac{82}{61} \cdot 12,7 = 0.21 \text{ mm};$$

daher betrug bei den Versuchen, wo um je 4 Zähne geschaltet wurde, die Schnittbreite

die directe Messung am Arbeitsstück ergab etwas abweichende Zahlen, was als eine Folge der Elasticität der Schaltungs- und Uebertragungsmechanismen anzuschen ist.

Von den zur Ausführung gelangten 16 Versuchen waren 10, nämilich Nr. 1

–5, 7, 8, 11, 13 und 15 dem Studium des Leerganges gewindent; um insbesondere den Theil der Betriebsarbeit zu erforschen, welchen der gesammte Antriebapparat verbraucht, hatte man bei Nr. 1–4 den Kurbetzaghen der Welle C,

(Fig. 3) bis in die Axe versetzt, so dass der Stösselhub 0 sich ergab; bei Nr.

5–12 betrag der Stösselhub 255, bei Nr. 13–16 110 m=; als Arbeitsstück war

aufgespannt für Nr. 5–12 ein Gusseiensblock von 240 Büch (Schneidwinkel des

Stalls 60°, Anstellungswinkel 21°), für Nr. 13–16 ein Schmeidesiensstück

von Sf Bühe (Schneidwinkel des Stalls 76°, Anstellungswinkel 11°). Jeder

Vernuch währte eine Minute.

Die Diagramme zeigten eine sehr starke periodische Veränderlichkeit des Widerstands, vergl. Fig. 4–6 Talet VI; tile Periodene correspondiere zunächst mit der Undrehungsvahl der Welle B (Fig. 3) und sind gleichwertlig für den Fall Stüsselhuh — 0 (Fig. 4); giebt man jedoch dem Stössel einen gewissen Hult, so erhölit sich der Widerstand in denjenigen Perioden, welche mit dem (schnellen) Rückgung des Stössels correspondiren, d. h. in der 1., 4., 7. etc.; dieselben sind in Fig. 5 und 6 mit R bezeichung.

Die Beobachtungsdaten sind in folgender Tabelle enthalten:

In Folge der grossen Zahl von Geschwindigkeits- und Stösselhulwechseln, die man bei Maschinen dieser Art anzuordnen hat, wird schon die Feststellung des Arbeitsverbrauchs für den Leergang eine weitläußige Sache. Die Versuche ergeben zunichst, dass man die beiden füeschwindigkeitsreihen, welche durch den Räderwechsel $\binom{76}{100}$ oder $\binom{76}{48}$ beitstehen, getrennt zu behandeln, d. li. für jede eine besondere Formel aufzustellen hat; sodam folgt weiter, dass für den Stösselhub = 0 der Arbeitswerth des Leergangs sich sehr gut durch eine Formel von der Gestalt

$$N_n = A \cdot n$$

darstellen lässt, worin n die minutliche Hubzahl des Stössels, A ein Coefficient, welcher

für die Radübertragung
$$^{26}_{70}$$
 den Werth $A = 0.037$

Der Zusatz, welchen der Arbeitsverbrauch durch einen gewissen Stösselhub

a de	Umdrehungen pro Min.	Spielzahl	Mittlere Schnitt-	Schnitt	Schnitt	Snahn-	Spahn- gewicht	Mittlere Feder-	Widerstand am Halbm. 1 ^m	für w, == 65 Umdrehungen pro Min.	rauch Irebungen L
am Dy- namo- meter	der Vor- gelegs- welle	des Stössels	des geschwin- digkeit breite Stössels des Stahls nee Mr. Mr. meeßen Millim	breite			ă ê	spannung in Kil. S	der Vorgelegswelle in Kil. • • • 0,0324 S	in Sec Met Kil. A == 6,80 �	Pferdo- stärken $N = \frac{A}{75}$
1	75,6	31	0	ı		ı	ı	(D,b) 160	5,18	35,22	0,47
	76,3	11,8	0	1	ı	1	ı	130	4,12	28,02	0,37
	76,3	'n	0	I	1	1	I	ã	2,59	17,61	0,23
	25,6	13,5	0	I	ı	1	ı	9	1,94	13,19	0,17
	9'92	13	86,3	١	1	1	ı	300	9,72	66,10	98,0
	75,6	13	86,3	6,0	X,	101,3	1,45	280	50.6	61,68	0,82
	75,6	13	86,3	1	1	1	1	250	8,10	55,08	0,73
6,701	77.7	10	33,2	1	1	1	1	100	3,24	22,03	0,29
106,5	76,7	10	33,2	0,1	z.7.	55,7	0.787	150	4.86	33,05	0,44
	0,77	22	33,2	1,0	8,7	41,0	0,577	140	4.54	30,84	0,41
	76,3	21	139	1	1	1	ı	200	6,48	44,06	89,0
105,5	6'92	21	139	0,74	X,	133,0	1,90	330	10,69	72,69	0,97
	8,77	23	63,3	1	1	1	1	120	3,89	26,45	0,35
2,901	76,7	23	63,3	0,74	6,3	75,0	1,06	285	9,23	62,76	0,84
107,5	77.7	35	8,78	ı	1	ı	1	225	7,29	49,57	99'0
	75.6	31	85,5	0,97	6,3	102,3	1,47	475	15,39	104,65	1.39

7 • •

 h^a erfihrt, ist ferner nach Ausweis der Versuche durch ein Glied von der Form B. nh sturfellend darzustellen, der Versuch ein weiteres Glied von der Form C. n^ah^3 beizufügen, führte zu dem Werth C = 0, was auf eine befriedigende Wirkung des Schwungrads schlieseen lisst. Der Oorfficient B ist von dem Ridderweshet unabhängig denschle entspricht dem Reibungsbetrag des Stössels in seiner Führung; sein Werth ergiebt sich für die vorliegende Maschine zu

$$B = 0.064$$
.

Demnach ist der Arbeitsverbrauch für den Leergang bei n Stösselhüben pro Minute und h^n Hub des Stössels durch eine der beiden folgenden Formeln darzustellen:

$$N_0 = 0.037 \cdot n + 0.064 \cdot nh$$
 PS,

2. für die Radübersetzung 48 : 48
(43)
$$N_a = 0.016 \cdot r$$

(42)

$$N_0 = 0.016 \cdot n + 0.064 \cdot nh$$
 PS.

Berechnet man hiernach N_{θ} für die 8 normalen Stösselgeschwindigkeiten, sowie für die Hubhöhen des Stössels h=0, $h=0.265^{\circ}$ und $h=0.280^{\circ}$ (grösster Hub), so gelangt man zu folgender completen Tabelle der Arbeitswerthe des Leergangs in Pferdesärken:

	Stömelhübe n pro Min.	Hubhöhe d. Stössels $h = 0$	A == 0,265=	h == 0,380
	4,2	0,155	0,226	0,257
Radübers. 20	6,2	0,229	0,334	0,380
70	10,0	0,370	0,540	0,613
	15,4	0,570	0,832	0,944
	11,3	0,181	0,373	0,456
Radübers. $\frac{48}{45}$	17,7	0,283	0,584	0,713
45	26,9	0,430	0,887	1,084
	41,6	0,666	1,373	1,677

Hiernach ist der Arbeitswerth für den Leergang dieser Stossmaschine zwischen den weiten Grenzen

zu suchen; indess muss daran erinnert werden, dass wegen der innerhalb enger Grenzen zu haltenden Schnittgeschwindigkeit des Stahls diese Grenzen faktisch niemals erreicht werden können; nimmt man z. B. als mittlere Schnittgeschwindigkeit 0,1° an, so ergiebt sieh aus

$$\frac{0,1+0,2}{2} = \frac{2 nh}{40}$$

für das Produkt nh der constante Werth

$$nh = 4,5,$$

welchem als Betrag der Stösselreibung der Werth

$$B \cdot uh = 0.064 \cdot 4.5 = 0.288 \text{ PS}$$

entsprickt; da nun der Arbeitswerth für h = 0 in den Grenzen

0,155 und 0,666 PS

sich bewegt, so werden als äusserste faktisch zu erreichende Grenzen des gesammten Arbeitsverbrauchs für den Leerrang die Zahlen

$$0,155 + 0,288 = 0,443$$
 PS und $0,666 + 0,288 = 0,954$,,

sich berechnen und wenn es gewünscht wird, dass dieser Arbeitsverbrauch für die vorliegende Maschine durch eine einzige Durchschnittszahl charakterisirt werde, so müchte sich hierzu der Werth

$$N_a = 0.70 \text{ PS}$$

empfehlen.

Die Untersuchung über den Zusammenhang zwischen Gewicht der pro Stunde abgehobelten Spähne und dem Betrag der Nutzarbeit führt zu den Werthen

$$\varepsilon = 0,056$$
 PS für Gusseisen bei 7,8 \square Spahnquerschnitt $\varepsilon = 0,133$, Schmiedeeisen , 5,5 , ,

Hierbei ist jedoch der Versuch Nr. 6 als nicht ganz zuverlässig ausser Berücksichtigung gelassen worden.

19. Nuthstossmaschine KO

von Joh. Zimmermann.

Reprisentant einer Verticalhobelmaschine von mittlerer Grösse; in der Einrichtung von Nr. 18 durch den Wegfall des Kläderwecheles verechieden. Die Anordnung der Maschine ergiett sich aus Fig. 7 Taf. VI, der Antrieb ist in Fig. 8 derselben Tafel sitzeit. Der schnelle Rucktunf geschieht durch den sehon mehrfach erwähnten Ellipsenradmechanismus; charakteristisch ist bei dieser Maschine (wie auch bei der vorhergehenden) der am Gestell angegossen Steg L, in welchem die Kurbelscheibe des Stössels eine besondere Lagerung am Umfang findet *).

Nach den in Fig. 8 eingeschriebenen Scheibendurchmessern ergeben sich die 4 möglichen Hubzahlen des Stössels für die normale Tourenzahl der Vorgelegswelle $u_i = 60$ wie folgt:

$$n_1 = 60 \cdot \frac{310}{488} \cdot \frac{1}{3} = 12,7$$

 $n_2 = 60 \cdot \frac{370}{429} \cdot \frac{1}{3} = 17,3$
 $n_3 = 60 \cdot \frac{430}{368} \cdot \frac{1}{3} = 23,4$
 $n_4 = 60 \cdot \frac{490}{368} \cdot \frac{1}{3} = 32,0$

 ⁾ Zuerst ausgeführt von Smith, Beacock und Tannett in Leeds, vgl. die Berichte über die Londoner Industrie-Ausstellung von 1862.

	10	9	90	-1	6.	51	+	to	10	-	Nr. des Versuches
	-	tů	_	ಒ	24	-	-	-	00	ĸ	Dauer d. Versuches
	œ	98,5	36	79	80,3	29,	ž	ž	74	9	Undre am Dy- namo- meter pro Min
	60,7	67.6	56,4	57,1	58,1	61,5	60,7	58,6	53,5	65,1	Undrehungen m Dy- der namo- geloga- meter welle
	19	26,5	30	30	22,7	12	17	13	1	13,5	Spielzahl des Stahls
	150	166	187	187	ŧ	150	106	81,0	68,7	84,4	Underhangen Linderhangen Spielzahl Geseberin- des desektet des des des desektet des
		0,43	_	0,60	0,41		Der		0,42	0,41	
	er Stah	0,43 2,5	er Stah	3	4,3		Stahl is		4-	#-	Schnitt Schnitt Spahn- breite höhe gewicht Mm. Mm. Granm
	Der Stahl ist abgestellt	45	Der Stahl ist abgestellt	3,	42,5		t nicht		95	5,5	Spahn- gewicht
	restellt	0,333	restellt	0.496	0,244		Der Stahl ist nicht angestellt		0,592	0,577	Spahn- gewicht pro See. gewicht Geschwin- digkeit Gramm Gramm
	110	165	90	135	110	200	120	80	165	(D,b)145	Mittlere Feder- spanning S
Vог	3,542	5,313	2,898	4,347	3,542	6,440	3,864	2,576	5,313	4,669	Widerstand am Halbm. 1= der Vorgelegswelle
	22,28	33,42	18,23	27,34	23,28 4,	40,61	24,39		33,42	29,37 *	Arbeitsaufwand bei normaler Undrehungsaufg der Vorgelegew. (u = 60) in Herdeg in hor Sec. A = 6,29 \text{ of } V = \frac{1}{10^2}.
o fü	0,298 erichte	0,446	0,243 %	0,365	40,298 H	6,540	_ 0,324 F ban	915.00 91.00 100 100 100 100 100 100 100 100 100	.D.446	- ф ⁴ 392 Smith	wand bei behungskalf. w. (u = 60); in Pferdes; stärken

Die Querverschiebung des Stahls (normal zur Symmetrieebene des Gestells) ergiebt sich pro Zahn des Schaltrades zu

$$\beta = \frac{1}{40} \cdot \frac{78}{50} \cdot 5,1 = 0,199^{-1}$$

Bei den Versuchen erfolgte die Schaltung um 2 und 3 Zähne. Von den zur Ausführung gelangten 10 Versuchen bezogen sich auf den Leergang Nr. 3-5 (Stösselbub h = 250), Nr. 8 (h = 94) und Nr. 10 (h = 118); bei Nr. 1 und 2 wurde ein Gusseisenblock von 238 Höbe abgehobelt (Stösselhub 250, Schneidwinkel 70°, Anstellungswinkel 17°), bei Nr. 6 und 7 ein Gusseisenstück von 50,5 Höhe (Stösselhub 94, Stahlwinkel wie vorher), bei Nr. 9 ein Schmiedeeisenstück von 94 Höhe (Stösselhub 118, Schneidwinkel 68°, Anstellungswinkel 10°, Krümmungshalbmesser der Schneide 11 mm).

Vorstehende Uebersicht enthält alle übrigen Daten.

Die Resultate für den Kraftverbrauch beim Leergang schliessen sich am besten einer Formel von der Gestalt

$$(44) N_0 = A + B \cdot nh$$

an, worin die Coefficienten A und B (wenn Stösselhub h in Metern eingeführt wird) die Werthe

$$A = 0.11$$
 und $B = 0.069$

haben. Hiernach würde für den grössten Stösselhub h = 0,240m der Arbeitsverbrauch des Leergangs sich berechnen zu

$$N_a = 0.321$$
 0.397 0.498 0.641 PS für
 $n = 12.7$ 17.3 23.4 32.0 Stösselhübe p

32,0 Stösselhübe pro Min.

Verändert man bei verschiedenem & die Spielzahl w in solcher Art, dass eine mittlere Schnittgeschwindigkeit von 0,1° resultirt, so würde uh = 4,5 zu setzen sein, also

$$N_0 = 0.11 + 0.069 \cdot 4.5 = 0.42 \text{ PS}$$

als zutreffender Mittelwerth der für den Leergang erforderlichen Betriebsarbeit sich ergeben.

Aus den im Arbeitsgang der Maschine vollführten Versuchen resultirt für die specifische Nutzarbeit

für Schmiedeeisen s = 0,124 1.08 ...

20. Nuthstossmaschine MA

von Joh. Zimmermann.

Diese Maschine unterscheidet sich von der vorigen nur durch den Mechanismus zur Stösselbewegung, als welcher hier die normale Schubkurbel dient; die mittleren Geschwindigkeiten des Auf- und Niedergangs sind gleich gross. Die Maschine hat runden Tisch, selbstthätigen Kreuzsupport und Rundbewegung,

50
0,351 140
35
0,309 115
0,410 160
0,268 85
0,282 120
35
50
0,282 110
0,215 (B,b) 85
Gramm
pro Sec. Feder-
Spahngewicht

vgl. Fig. 3 und 4 Taf. V. Die Zahl der Stufenscheiben betrug an dem zu den Versuchen benutzten Exemplar 3 statt 4; die mittels derselben dem Stössel zu ertheilenden Hubzahlen pro Minute berechnen sich für $u_1 == 60$ Umdr. der Vorgelegswelle wie folgt:

$$n_1 = 60 \cdot \frac{168}{524} = 19,2$$

 $n_2 = 60 \cdot \frac{314}{596} = 48,3$
 $n_3 = 60 \cdot \frac{458}{960} = 106$

Die Querverschiebung des Arbeitsstücks (Schnittbreite) ergiebt sich bei Schaltung um einen Zahn zu

$$\beta = \frac{1}{24} \cdot \frac{66}{50} 4,23 = 0,164$$
 mm.

Zur Ausführung gelangten 12 Versuche; bei Nr. 1.—7 betrug der Stösselhab 69, bei Nr. 8.—12 20°m-; der benutrte Stahl hatte einen Schneidwinkelt von 15° und einen Anstellungswinkel von 16°; bei Nr. 1, 2, 5.—7 wurde ein Gueseienstüte von 15 Böhe (Schnittlänge) behobelt, bei Nr. 8 und 10 ein solches von 108 Höhe; die übrigen Versuche bezogen sich auf den Leergang. Die bei Vers. Nr. 10 erhaltene Spahnform zeigt Fig. 10, Tät. 10°.

Die Versuche führten zu vorstehenden Zahlen.

Die Ergebnisse für den Arbeitsverbrauch beim Leergang schliessen sich ziemlich gut an die Formel an

$$N_0 = 0.045 + 0.01 \cdot nh \text{ PS},$$

worin n die Stösselzahl pro Minute, h den Stösselhub in Metern bezeichnet. Für den grössten zulässigen Stösselhub $h=0.2^{\,\rm m}$ ergiebt sich daher

bei
$$n=19.2$$
 48,3 106 Stösselhüben pro Min. $N_0=0.082$ 0,141 0,256 PS.

Unter gleichmässiger Berücksichtigung sümmllicher Versuche für den Arbeitsgang ergiebt sich der specifische Verbrauch an Nutzarbeit (pro 1 kGusseiseuspähne in der Stunde) zu

21. Einfache Mutterhobelmaschine IG

von Joh. Zimmermann.

Specialmaschine zum Abhobeln der Seitenflächen von Schraubenköpfen und Muttern, daher mit einer besondern Vorrichtung zum ennentrischen Einspannen eylindrischer Bolzen und zur genauen Drehung um Winkel von 60° und 90° versehen. Es werden immer zwei einander gegenüber liegende Seiten des Arbeitsattickes gleichzeitig gehobelt, daher der Stössel mit zwei Stählen ausgertatet ist, vg. Fig. 9 und 10 Tafel VI; dieselben lassen sich durch Drehung einer

links- und rechtsgängigen Schraube S symmetrisch gegen die Mittelebene der Maschine versetzen.

Nach den in Fig. 10 eingeschriebenen Durchmessern der beiden Stufenscheiben ergeben sich die möglichen Spielzahlen des Stössels pro Minute für 130 Touren der Vorgelegswelle zu

$$n_1 = 130 \cdot \frac{326}{378} = 112$$

 $n_2 = 130 \cdot \frac{380}{320} = 155.$

Die selbstthätige Versetzung des Arbeitsstückes pro Schnitt (Schnittbreite) beträgt in allen Füllen

$$\beta = \frac{1}{m} \cdot 4,23 = 0,164$$
 mm.

Es wurden 8 Versuche ausgeführt; bei Nr. 1—3 wurden je zwei Seiten einer geschnichten sechseitigen Muter von 40 Höhe und 43 Dieke (Schlüsselweite) fertig bearbeitet, bei Nr. 6—8 ebenso je zwei Seitenflüchen einer schmiedeeisernen Mutter von 36,5 Höhe und 67 Dieke; Versuch Nr. 4 und 5 bezieben sich auf den Leergang der Maschine. Die während der Versuche eingespannten Stähle hatten einen Schneitwinkel von 70° und einen Anstellungswinkel von 10°; Hub des Stössels für alle Versuche 40°°.

Man gelangte zu folgenden Ergebnissen:

	Versuche	Umdre	bungen	Spielzahl	Mittlere Ge-	F-2-14	Schnitt-	Spek	ngewicht	Mittlere	Widerstand am Hallen.	Geschwi	rmaler migkeit
	Dauer d	am Dynamo- meter	der Vorge- legswelle	Hobel- anhas	digkelt dess, pro Sec.	breite.	höhe	total	-pro Sec. für norm Geschw	Feder- spanousy g	im der Vor- gelegswelle. D=0,0161 S	A == 13,6 40	$N = \frac{A}{7b}$
_	Min.	pro Min.	pro Min.	pro Min.	Millim.	Millim	Millim.	Grm.	Gramm	Kilogr	Kilogy	Met Kgr	Pferder
	1,75	107	125	106	141	0,16	2,26	26	0,257	(Ca)110	1,771	24,09	0,324
	2	105,5	123	104,5	139	0,14	2,35	27	0,238	90	1,449	19,71	0,263
	1	115	135	154	205	0.19	2,18	25	0,401	170	2,737	37,22	0,496
	1	106	124	148	197	Clean				130	2,093	28,46	0,380
	1	109	128	109	145	Stan	le sind	abgi	estellt	90	1,449	19,71	0,263
	2,75	106	124	107	143	0,14	3,51	32	0,203	11,0	1,771	24,09	0,324
	2,5	119,6	140	120	160	0,13	3,45	31,5	0,195	125	2,013	27,37	0,365
	2,25	125,8	147	125	167	0.14	3.29	30	0.196	135	2.174	29,56	0.394

Die Betriebsarbeit, welche der Leergang erfordert, lässt sieh hiernach durch die Formel

(46)
$$N_0 = 0.06$$
. nh PS

darstellen; für den grössten zulässigen Stösselhub $k=0{,}09\,^{\rm ss}$ würde demnach

bei
$$n=112$$
 $n=155$ Stösselhüben pro Min.
 $N_0=0,605$ $N_0=0,837$ PS

sich ergeben; diese hohen Werthe erklären sich vollständig durch die grosse Spielzahl des Stössels; die mittlere Geschwindigkeit desselben würde sich näm-

In annual Energie

lich für die beiden vorliegenden Fälle zu

$$v = 336 \text{ und } v = 465^{mm}$$

ergeben, also bedeutend grösser, als sonst bei Hobelmaschinen üblich.

Die specifische Nutzarbeit berechnet sich aus Vers. Nr. 1-3 (Nr. 2 erscheint unsicher) zu

ε = 0,073 PS bei 0,388 □ mm Spahnquerschnitt, '

aus Vers. Nr. 6-8 zu

Hierarch wird es wahrscheinlich, dass bei Schmiedeeisen der Arbeitswerth as mit wachsendem Spahnquerschnitt zunimmt, statt wie beim Guessien tyren, Nr. 13) abzunehmen; die Erklärung für diese abweichende Erscheinung wird in dem Unstand zu suchen sein, dass die Schmiedeeinspaßhen icht in kurze Sücken brechen, wie die Spähne des Gusseisens, sondern sich unter der Wirkung des keilförmig gestalteten Stahls stellig abbiegen und eren nach Vollendung des ganzen Schnitts in ring- oder schraubengangförmigen Sücken abbisen; es mag daher die aus dem Biegungswiderstand des Spahns (der mit der zweiten Potenz der Spahndicke wächst) hervorgehende fleibung zwischen Stahl und Spahn hier von vorherrschendem Einfluss sein, wogsgen beim Gusseisen diese Reibung in Folge der wiederhotten Spahnbrüche sich periodisch auf Null vermindert und daher in ihrem Totalbetrag gegen die übrigen Quellen des Arbeitsverbrauchs mehr zurücktritz Zur Feststellung eines Abhingigkeitsgesetze zwischen f und eist die Zahl der vorliegenden Versuche zu gering; als Durchschnittswerth wird bis auf weiterse anzuzehne sein.

$$\epsilon = 0,106 \text{ PS für } f = 0,428 \square^{\text{mm}}.$$

Bezüglich der Leistungsfähigkeit dieser Maschine mag angeführt werden, dass ein geübter Knabe in einer Stunde bequem 6 Stück Mutkern für Schrauben von 1" engl. Durchmesser fertig hobeln kann, wogegen ein flinker Schlosser eine Stunde zur Vollendung einer einzigen solchen Mutker durch Feilen verbraucht.

Abziehmaschine (Schlicht-Hobelmaschine) Nr. 1

von Rich. Hartmann*).

Holzhobelmaschine mit feststehendem breiten Messer (Doppeleisen), vergl. dis Skizze Fig. 7 Tafel IV; dient zur Glättung barter Hölzer bis zur Politurfühigkeit, wie auch zur Herstellung dünner Holzspähne von grosser Länge und Breite, z. B. für die Zwecke der Schachtelfabrikation.

Das Arbeitsstück a wird zwischen die platten gusseisernen Speisewalzen b_i b_z eingeschoben, die sich im Sinne des in Fig. 7 aufgetragenen Pfeiles drehen und von denen die Oberwalze mittels einer Schraubenstellung beweglich ist; ein zweites Walzenpaar c_1 c_2 wirkt in gleichem Sinne transportirend auf das Arbeits-

^{**)} Construction von B. D. Whitney, vergl. den österreichischen Bericht über die Pariser Weltausstellung i. J. 1867, II. Band, S. 248.

12	10	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	oc	-1	6	01	*	ça	12	_	Nr. des Versuches
1	1	/3	*	10	10	/ w	5	2	/2	ř,		2.0	4	1,0	10	1	/3	. "		1	,	-	Dauer d. Versuches
128	126	123	122	128	130	132	127	127,7	134	123	127	127	136	115	132	120	120	134	129	124,5	116	130,4	Umdre am Dynam.
152,3	149,9	146,4	145,2	152,3	154,7	157,1	151,1	152	159,5	146,4	151,1	151,1	161,8	136,9	157,1	142,8	142,8	159,5	153,5	148,2	138,0	155,3	Umdrehungen pro Min. am der An- der Vor trieb- schieb. yraam. welle walzen u_i u_1,19 u = 3', u_2
1114,2	112,4	109,8	108,9	114,2	116	117,8	113,4	114	119,6	109,8	113,4	113,4	121,4	102,7	117,8	107,1	107,1	119,6	115,1	111,2	103,5	116,5	der An- der Vor- trieb- schieb- welle walzen " 1,19 u = 3, u,
Leergang	3	3	Fichte	3	Rothbuche "	Eiche	Rothbuche ,,	Eiche "	Rothbuche "	Eiche gehobelt		3	Mahag, u. Erle abwechs.	Erle	3	Mahagoni "	Erle "	Mahagoni ,,	Erle "	Mahagoni gehobelt	3	Leergang	Arbeit der Maschine; Beseichung des gehobelten Holzes
ı	202	152	101	211	211	233	253	200	211	200	157	157	157	186	183	127	232	175	232	131	I	ı	Beobach- teter Vor- schub pro Sec.
1	61	61	61	89	89	99	89	99	89	99	102	102	102	9	101	95	18	105	100	105	I	I	Breite des a beltes spal Mi
1	0,86	0,86	0,74	0,26	0,34	0,36	0,34	0,27	0,27	0,31	0,29	0,33	0,27	0.29	0,27	0,25	0,23	0,28	0,15	0,14	1	I	Breite Dicke des abgeho- belten Hole- spahus in Millim.
1	10,6	7,51	4,72	A 72.15	6,19	7,95	7,62	5,28	4,75	6,31	4,61	5,25	4,00	5,90	4,77	3,18	5,61	4,83	3,39	1,95	I	I	Spahn- Vol.pro Sec. für norma- len Gang in Kb-m
20	475	400	345	460	350	410	115(2	225	275	(D,b)375	210	225	260	265	265	220	225	180	130	80	20	(C,b) 13	Feder- spannung in Kilogr.
0,704	16,720	14,080	12,144	16,192	12,320	14,432	1,048	7,920	9,680	18,200	7,581	8,123	9,386	9,567	9,567	7,220	8,123	6,498	4,693	2,888	0,722	0.542	Witerstand Arbeitsenfrauefür witerstand für mithem, u. = 150 Unde. d. Spalin- re d. Alb. Anti-celle p. M. Perete- rie bereite in Kil. Met. Kil. Pferetet kraft n. d. 60051 S Pro Sec. N = A in Kile. (0.05522 A = 15.7)
11,053	262,504	221,056	190,661	254,214	193,424	226,582	63,554	124,344	151,976	207,240	119,022	127,531	147,360	150,202	150,202	113,354	127,531	102,019	73,680	45,842	11,335	8,509	Arbeitsanfwand für u, = 150 Undr. d. Spahn- u, = 150 Undr. d. Vol. pro Antriebwelle p. M. Pferde- Met. Kil. Pferdest kraft n. Met. Kil. Stande pro Sec. N = A/1 in Kb*
0,147	3,500	2,947	2,042	3,390	2,579	3,021	0,817	-									1,700	1,360	0,982	٠.	0,151	0,113	fwand für Umdr. d. elle p. M. Pferdest $N = \frac{A}{75}$
1	0,011	0,0073	0,0071	0,0053	0,0091	0,0099	0,038	0,013	0,0091	0,0087	0,012	0,012	0.0079	0,011	0,0092	0,0083	0.013	0,014	0,014	0,015	I	ı	Spahn- Vol. pro Pferde- kraft u. Stunde in Kb ^m

stück; swischen beiden Walzenpaaren ist ein gusseinerner Messerkasten d an den Gestellwänden verschrault, in wechen das breite fein geschliftene Messer e verstellbar befestigt ist; damit das zu hobelnde Bret nicht am Arbeitspunkt sich durchbiege, wird ein gusseiserne, auf der Unterfläche polirte Platte f von der in der Skizze ersichtlichen Querschnittsform mittels Schrauben gemau angestellt. Die Maschine liefert bei guter Beschaffenbeit der Messerschneide und aus sattfreien Holz sehbre zusammenhängende Spilne von Länge und Breite des eingebrachten Bretstücks, welche nach unten in der Richtung des punktirten Pfelis g austterfach.

Die Maschine war nicht in regelmüssiger Benutzung; der Speiseapparat wirkte unvolkommen, da sich ein starkes und dieier seht vereinderliches Gleiten des Arbeitsstücks in den Zuführwalzen (durchschnittlich 74%) ergab; der Uebelstand war durch den Mangel einse elastischen Zwischenküpren zwischen Schraubenstellung und Oberwalzen zu erklären, würde auch wohl durch Hilfelung der Speisewalzen oder angemessene Gewichtsbelastung an Stelle der Schraubenstellung zu beseitigen sein.

Bei den Versuchen wurden eine grössere Zahl gehobelte Bretstücken von regelmässiger Gestalt und gleicher Dicke unmittelbar hinter einander zugeführt und die Schnitthöhe durch Messung der Bretstärke vor und nach dem Durch gang ermittelt. Die Versuche Nr. 1, 2 und 23 bezogen sich auf den Leergang der Maschine.

Die Versuche führten zu vorstehenden Daten.

Wenn man hiernach für die untersuchten Hölzer ermittelt, welcher Betrag an Nutzarbeit aufzuwenden ist, um pro Stunde 1 Kubikmeter Holz in Spähne zu verwandeln, so erhält man zunächst:

für Erle
$$\varepsilon$$
 = 78,8 PS
Mahagoni ε = 86,2. ,
Eiche ε = 95,2 ,
Rothbuche ε = 110 ,
Fichte ε = 118 ,

im ungefähren Durchschnitt für alle Hölzer etwa e = 100; hierzu ist jedoch anzumerken, dass die Sphalndicke wahrscheinlich einen füllsbaren Einfünsu auf den Werth e hat, denn die Versuche 20—22 (Fichtenholz), die zufällig bei einer viel größeseren Spahndicke als die übrigen ausgeführt wurden, hätten sonat nicht für Fichte einen Werth von e ergeben können, größer als für Eiche und Röhbuche. Fasst nam die Ergebnisse aller Versuche zusammen, die sich auf Erle, Fichte, Mahagoni (weiche Hölzer) beteinen und ordent dieselben nach der Spahndicke in 3 Gruppen, für deren jede man das arithmetische Mittel von ϑ und ε berechnet, so erhält man folgende zusammengebörige Werthe

$$\delta = 0,145$$
 m $\epsilon = 69,0$ PS $\delta = 0,290$, $\epsilon = 91,7$, $\delta = 0,820$, $\epsilon = 124$,

also Zunahme des Arbeitswerthes mit der Spahndicke. Die hier geltende Beziehung lässt sich annähernd durch die Formel

$$\epsilon = 64 + 78 \cdot \delta$$

darstellen, die für weiche Hölzer bis auf weiteres zu brauchen sein wird; für harte Hölzer (Eiche und Rothbuche) ergeben sich ebenso als zusammenhängende Durchschnitkswerthe

$$\delta = 0.302^{mm}$$
 $\epsilon = 109 \text{ PS}$

und kann bis auf weiteres zur Berechnung des specifischen Arbeitswerthes aus der Spahndicke δ mm die Formel benutzt werden

$$\epsilon = 80 + 96 \cdot \delta$$

Hiernach würde an Nutzarbeit erforderlich sein, um stündlich 1 Kb $^{\mathfrak{m}}$ Holz in Spähne zu verwandeln

	für	die Spahndicke	÷ σ —
	1 10	1 2	1 mm
bei weichen Hölzern	71,8	103	142 PS
" harten "	89,6	128	176 "

Diese Werthe sind beträchtlich höher als die entsprechenden für die Sägemaschinen berechneten; so ergab sich der Arbeitwerth für ein sätnfliches Kbe Spilane für die unter Nr. 5 besprochene Gattersäge bei Fichtenholz zu 21,8—26,7 Pb, bei der Kreissige ED (Nr. 8) für weiche Hölzer zu 35,7 Pb, für harte Hölzer zu $\frac{1}{40,011}$ = 71,4 PS. Der Unterschied wird darch die unvolkommene Art der Zuführung wie durch die Beschaffenheit des Spuhns, der hier ungeftehlit, dort in viele kleine Elemente serlegt sit, zu erklüren sein.

Die Vergleichung stellt sich günstiger, wenn man den Betrag der aufgewendeten Nutzabeit N.—N, and die in der Stunde hergestellte Schnittliche Febezieht, wie es in dem Falle angezeigt sein wird, wenn man die auf dieser Maschine hergestellten Spälkne nicht als Abfall betrachten, sondern als eigentliches weiter zu verwendendes Fabrikat ansehen will; diese Spälkne können z. B. als Fournter, sowie als Material zur Fabrikation dünnwandiger Schachtelte verwendet werden. Führt man die Rechnung für die drei Holzarten Erle, Fichte, Eiche durch, so erhält man Gölgendes:

Holzart	Nr. des Vers.	Spahndicke 8 ma	Schnittfläche pro Stde. für normale Geschwk. d. Masch, F'	Nutzarbeit N-N ₀ PS.	für 1 \square ⁿ ständl. Schnitttäche in Pi $\varepsilon = \frac{N-N_0}{F}$
	(4	0,15	87,1	0,84	0,0096
Erle	6	0,23	87,8	1,56	0,0178
	9	0,29	73,1	1,86	0,0254
	13	0,31	73,2	2,62	0,0358
Eiche	15	0,27	70,4	1,52	0,0216
	17	0,36	79,4	2,88	0,0363
	20	0.74	23,0	2,40	0,104
Fichte	21	0,86	31,4	2,81	0,0895
	22	0.86	44.1	3,36	0.0757

Hiernach ist im Durchschnitt der auf die stündliche Schnittfläche von 1□" be-

Aubaitaraubunnah

zogene specifische Arbeitswerth

für Erlenholz

bei
$$\delta = 0.22$$
 mm mittlerer Spahndicke $\epsilon = 0.0176$ PS.

für Eichenholz bei d == 0.34 mm

bei
$$\delta=0.34$$
 == , , , $\epsilon=0.0312$, für Fichtenholz

bei $\delta = 0.82 \, \text{ms}$ $\epsilon = 0.0897$

Diese Zahlen lassen das Abhobeln ganz dünner Holzblätter im Vergleich zum Absagen als vortheilhaft in kraftökonomischer Beziehung erscheinen, da z. B. bei der Bandsage CD (Nr. 6) sich derselbe Werth

für Eichenholz zu
$$\epsilon = 0.0662$$
 bis 0.107 PS, für Fichtenholz " $\epsilon = 0.0475$ bis 0.0611 " ,

bei der Schwartensäge GH (Nr. 5)

für Fichtenholz zu
$$\epsilon = 0.087$$
 bis 0.211 PS

ergeben hat.

Nach dem Vorstehenden würde sich die Betriebsarbeit der vorliegenden Holzziehbank auch aus der stündlichen Schnittfläche F nach der Formel

$$(49) N = N_0 + \epsilon \cdot F$$

berechnen lassen, worin

$$N_{u}=0,14$$
 PS und ohne Rücksicht auf die Holzsorte $\epsilon=0.1\cdot\delta$

zu setzen ist, unter & die Spahndicke in Millim, verstanden.

Beispiel.
$$F = 100 \Box^m$$
, $\delta = 0.5^{mc}$, daher $\epsilon = 0.05$ und $N = 0.14 + 0.05 \cdot 100 = 5.14$ PS.

23. Holzstemmmaschine MK

von Joh. Zimmermann.

Von dieser Maschine, die gleichzeitig als Bohrmaschine und als Langlochbohrmaschine verwendbar ist, zeigen die Figuren 5 und 6 Taf. V die nähere Einrichtung. Die Bohrspindel a kann mittels eines Knopfes b in dem Spindelstock ee unbeweglich gemacht und von der Antriebwelle d aus durch einen Schubkurbelmechanismus in gcradlinige Hin- und Herbewegung versetzt werden, so dass ein mit dem Bohrer e vorgebohrtes Loch, nachdem derselbe durch das Stemmeisen f Fig. 7 ersetzt worden, rechtzeitig ausgestemmt werden kann; die schrittweise Versetzung des Arbeitsstücks erfolgt hierbei durch den Arbeiter mittels Drehung entweder der Kurbel g, die auf eine im Gestell gelagerte Leitspindel aufgesteckt ist oder des Handrads h, an dessen Welle ein Zahnstaugengetriebe sitzt.

Es wurden an dieser Maschine nur 6 Versuche ausgeführt und zwar Nr. 1 und 6 für den Leergang, die übrigen für den Arbeitsgang; hicr wurde ein 30 mm

weites, 38 mm tiefes in einem Erlenholzbret vorgebohrtes Loch rechtwinklig ausgestossen.

Folgendes sind die Beobachtungszahlen:

Versuches	Versuches	Umdre am Dv-	der Vor-				Dicke	Feder- spanning	Widerstand am Halbm. 1 ²⁸ der Vor-	Arbeitsaufv u ₁ =85 Um pro B	drehnnge
Nr. des V	ii. Daner d.	namo- meter u	gelegs- welle u ₁ == 1,17 u	Kurbel- scheibe (beob.)	der	Spähr		in Kilogr.	gelegswelle Φ=0,0194 S Kilogr.	Met Kil. pro Sec. A = 8,90 Φ	Pferdest $N = \frac{A}{75}$
1	1	73	85,41	86	-	-	-	(C,a)150	2,910	25,899	0,345
2	12	74	86,58	86	38	30	1,74	180	3,492	31,079	0,414
3	1/2	72	84,24	86	38	30	1,77	190	3,686	32,805	0,437
4	1/2	74	86,58	86	38	30	1,86	198	3,841	34,185	0,456
.5	1/2	72	84,24	84	38	30	2,86	215	4,171	37,122	0,495
6	1	73	85,41	86		-	i – I	150	2,910	25,899	0,345

Die hieraus abzuleitenden Durchschnittswerthe sind in der Uebersichtstabelle I vollständig enthalten.

Schlussbemerkungen über die Betriebsarbeit der Hobelmaschinen.

Wie die vorstehenden Versuche ergeben haben, ist die Betriebsarbeit für den Leergang bei den Hobelmaschinen innerhalb weiter Grenzen veränderlich. entsprechend ihrer verschiedenen Grösse und Complication. Die Aufstellung einer allgemein giltigen und hinreichend einfachen Formel ist hier zur Zeit noch nicht möglich. Dieselbe würde als wesentlich beeinflussende Elemente enthalten müssen

bei den Horizontalhobelmaschinen mit bewegtem Tisch:

- das Gewicht des Tisches und Arbeitsstücks die Verschiebung des Tisches,
- das Verhältniss der Rücklaufs- zur Vorlaufs-Geschwindigkeit; bei den Feil- und Nuthstossmaschinen:
 - - das Gewicht des Stössels. den Stösselhub,
 - das Verhältniss der mittleren Geschwindigkeit des Rücklaufs zum
- Vorlauf des Stössels. In allen Fällen erweist sich aber der Einfluss des speciell angewendeten

Bewegungsmechanismus so gross, dass noch immer eine ganze Gruppe von For-

neh zu Stande kommen würde. Es erscheint daher für jetzt nur der eine Weg
offen, bei Entscheidung einer die Leepzangsarbeit der Hobelmaschienn betreffenden
Frage diejenige der bier untersuchten Maschinen auszuwählen, welche der zur
Absehätzung vorliegenden nach Einrichtung und Grösse am nielstent seht und
nach Befinden die Versuchsresultate mit Rücksicht auf die noch vorhandenen
Abweichungen zu corrigierne.

Zur Erlangung eines ganz ungefähren Näherungswerthes kann man sich wohl auch des von Hart*) vorgeschlagenen Weges bedienen, wonach zuerst (aus Spahnquerschnitt und Geschwindigkeit) die Nutzarbeit N₁ berechnet und hierauf die gesammte Betriebsarbeit

(50)
$$N = (1 + m) N_1$$

gesetzt wird, wobei w ein zwischen 0.5 und 1.0 liegender Coefficient ist; es würde biernach die Leergangsarbeit

$$(51)$$
 $N_0 = mN_1$

sein und die Beziehung zwischen m und dem in der vorliegenden Untersuchung eingeführten Coefficienten $\mu = \frac{N_1}{N}$ (Wirkungsgrad) sich ergeben aus

$$\mu = \frac{N_1}{N} = \frac{N_1}{(1+m)} \frac{1}{N_1} = \frac{1}{1+m} \text{ zu}$$

$$m = \frac{1}{1} - 1.$$

Berechnet man aus den Ergebnissen der 11 an Metallhobelmaschinen ausgeführten Versuchsreihen den Durchschnittswerth der für μ ermittelten Zahlen (die innerhalb der Grenzen 0,24 und 0,776 fallen), so ergiebt sich

$$\mu = 0.553$$
,

daher

(52)

$$m = 1.81 - 1 = 0.81$$
.

Bemerkenswerth ist hierbei, dass die verschieden Grüsse der Maschine nicht ins on entschiedenem Masses auf die Werthe von μ und aus Künfluss lat, vie Hart a. a. O. annimut, da z. B. für die grosse Grubenbelelmaschine D (Versuchserbe Nr. 11) $\mu = -0.517$ und für die kleinste Horizontalhobelmaschine V (Nr. 14) $\mu = -0.020$ sich ergab, während nach Hart für jene m = 0.5, a lost $\mu = -0.637$, für diese m = 1, also $\mu = -0.50$ anzunehmen wäre; es erscheint daher richtiger, die Unterschiedung der Grösse der Maschine an dieser Stelle fallen zu lassen und für überschlägige Rechnungen sich in allen Fällen eines und desselben Werthes für m (eo. O81) zu bedeinen.

Zur Berechnung des an der Schneide des Hobelzahns verzehrten Arbeismoments (der Natzabeit), einschließeid des esgenannten zusätziehen Bebaug empfiehlt es sich am meisten, die Beziehung zwischen Spahngewicht pro Stunde (bei den Holzhobetauschinen Spahnvolumen pro Stunde) und Nutzarbeit zu benutzen, weil sich im gegebenen Fälle, sei es durch directe Beobachtung oder durch Berechnung aus Spahnquerschmitt und Schnittgeschwindigkeit Gewicht und Volumen der algehobelten Spähee immer leicht angeben lassen.

J. Hart, die Werkzeugmasch inen für den Maschinenbau zur Metall- und Holzbetreibung,
 Aufl., S. 60 (Heidelberg 1872).

HARTIO, Kraftmessungsversuch. III. Heft

Handelt es sich um einen zu ungeführen Bestimmungen brauchbaren Mittelwerth für jedes zu den Versuchen verwendete Material, hergeleitet aus den Mittelwerthen aller Versuchsreihen, so bieten sich für Hobelmaschinen die folgenden Zahlen für $\epsilon = \frac{N-N_c}{G}$ (oder $\frac{N-N_c}{G}$):

Material	Mittlerer Spahnquerschnitt $f \square^{mn}$	Nutzarbeit s für 1 ^k oder 1 Kb ^m Spähne pro Stunde	Zahl der Versuchsreihen
Bronze	1,08	0.028	1
Gusseisen	4,58	0,113	11
Schmiedeeisen	2,00	0.114	. 6
Stahl	0.57	0.246	1
Holz	69,1	96,0	2

Mit Hülfe dieser Mittelzahlen kann die Berechnung der Nutzarbeit N_1 nach der Formel

$$N_1 = \epsilon \cdot G \text{ oder } N_1 = \epsilon \cdot V$$

in einfachster Weise erfolgen.

Die Versuche liessen jedoch erkennen, dass jener Coefficient ε ausser von der Schnittgeschwindigkeit und von der Form des Stahls*) in erkennbarem Maasse von der absoluten Grösse des Spahnquerschnitts, beziehentlich der Schnittgeschwindigkeit abhängig ist und zwar wird es wahrscheinlich, dass bei jenen Materialien (Gusseisen), deren Spähne in kurzen Intervallen abbrechen, der Arbeitswerth & bei zunehmendem Spahnquerschnitt abnimmt, bei solchen Materialien aber (Schmiedeeisen, Holz), deren Spähne sich zu langen Spiralen oder Locken zusammenwickeln, mit dem Spalmquerschnitt oder doch mit der Schnitthöhe wächst. Leider sind Stahl und Bronze in einer gut geführten Maschinenfabrik zu gesuchte und sorglich bewachte Artikel, als dass für diese, die Frage zur Entscheidung zu bringen, hinreichend viele Versuche hätten angestellt werden können; auch für Schmiedeeisen ist die Zahl der Versuche zur sicheren Herleitung des Zusammenhangs zu gering oder es sind doch die Grenzen, innerhalb deren der Spahnquerschnitt verändert wurde (0,39 bis 5,51 □ mm) zu eng, um aus den Resultaten eine Gesetzmässigkeit erkennen zu lassen; für Holz werden die unter Nr. 22 hergeleiteten Formeln (47) und (48)

$$\varepsilon = 64 + 78 \, \delta$$
, für weiches und $\varepsilon = 80 + 96 \, \delta$ für hartes,

bis nach Durchführung ausgedehnterer Versuche benutzt werden k\u00fcnnen; f\u00fcr Gusseisen allein war die Zahl der Versuchsreihen (1) und der Einzelveruche (48) gross genug, um mittels graphischer Auftragung der zusammengeh\u00f6rigen Werthe von / und s die Aufsuchung einer passenden Formel zu unternehmen, wenn auch der Umstand, dass zu diesen 48 Versuchen I overschieden Spiesseisenstücken retwendet werden mussten, derem H\u00e4rte nicht gleich gross war, die Uebereinstimmung der Reuultate betr\u00e4tichtlich abmindern musste. Orthet man die Durchstimmung der Reuultate betr\u00e4tichtlich abmindern musste. Orthet man die Durch-

⁹⁾ Vgl. die Unterzuchungen des Marine-Ingenieur Jössel, Polytechnisches Centralblatt 31. Jahrg. (1865) S. 353; Zeitschrift d. Vereins deutscher Ingenieure 1866, S. 197 aus Bull. de la société d'encouragement 1864, Oct.

schnittsergebnisse der 11 Versuchsreihen nach der Grösse des Spahnquerschnitts f, so gelangt man zu folgender Uebersicht:

Nr. der Versuchsreib	Zahl der Versuche	Spahnquerschnitt	Arbeitswerth e für 1º Spähne pro Stunde
13	3	0,622	0,278
14	4	0,663	0,116
17	2	1,12	0,083
20	7	1,32	0,115
19	4	1,92	0,078
16	3	2,32	0,081
13	6	3,67	0,111
11	3	4,02	0,133
15	2	6,70	0,059
18	8	7,80	0,056
12	6-	20,2	0,0368

Dass der Werth ϵ sich bei wachsendem f vermindert, ist hiernach ausser Zweifel, denn ordnet man die Resultate in Gruppen, so findet sich für

es würde jedocht über das Gesetz der Abhängigkeit zwischen / und e aus diesen auf ganz verschiedene Gusseisenproben bezüglichen Zahlen keine Folgerung gezogen werden können; da jedoch die an der Hobelmaschine R amgedührer Versuchsreihe Nr. 13, bei welcher ein und dasselbe Gussstück bearbeitet wurde, die Functionsform

$$\epsilon = A + \frac{B}{f}$$

als zulfässig sich erwiesen hatte, so wird disselbe auch bei der Zusammenfassung aller Ergebnisse zu Grunde zu legen sein und es ergiebt sich, dass alsdann die Coefficienten A nnd B folgende wahrscheinlichste Werthe erhalten:

$$A = 0,034$$
 und $B = 0,13$.

Man kann daher im Durchsehnitt für graues Gusseisen den specifischen Arbeitswerth für 1º Spähne pro Stunde nach der Formel

$$\epsilon = 0.034 + \frac{0.13}{f}$$

für
$$f = \frac{1}{2}$$
 1 5 10 20 □ mm ansetzen zu $\epsilon = 0.294$ 0,164 0,050 0,047 0,041 PS.

Beispiel. Eine Hobelmaschine erfordert für den Leergang 0,3 PS; es wirl beobachtet, dass sie bei einem Spahnquerschnitt von 5 □ stündlich 4,4 Kilogr. Gusseisen in Spähne verwandelt, so ist ihre totale Betriebskraft im Arbeitsgang

$$N=N_0 + \epsilon \cdot G = 0.3 + 0.050 \cdot 4.4 = 0.3 + 0.22 = 0.52 \text{ PS}.$$

Die faktische Schnittgeschwindigkeit hat sich bei den Versuchen in

zienhich weiten Grenzen bewegt; berücksichtigt man nur diejenigen Werthe, bei denen das abgehobelte Spahngewicht pro Stunde am grössten war (s. Tabelle I), so waren diese Grenzen

> für Gusseisen 49 und 152 (Mittelwerth 78 mm) für Schmiedeeisen 89 und 205 (Mittelwerth 147 mm)

für Bronze 146

für Holz 202.

D. Bohrmaschinen.

24. Horizontalbohrmaschine SA.

Die Anordnung dieser Bohrmaschine für Metalle ergiebt sich aus den Figuren 1 und 2, Tafel VIII; der Antrieb ist in Fig. 3 skizzirt. Nach den hier eingeschriebenen Scheibendurchmessern und Zähnezahlen ergeben sich die 8 möglichen Tourenzahlen der Bohrspindel pro Minute wie folgt:

$$u_1 = 100 \cdot \frac{290}{152} = 160$$
 $u_2 = 100 \cdot \frac{230}{200} = 97,9$
 $u_3 = 100 \cdot \frac{199}{296} = 60,5$ $u_i = 100 \cdot \frac{127}{202} = 36,1$
 $u_5 = u_1 \cdot \frac{20}{60} \cdot \frac{20}{60} = 17,8$ $u_6 = u_2 \cdot \frac{20}{60} \cdot \frac{20}{60} = 10,9$
 $u_7 = u_1 \cdot \frac{20}{60} \cdot \frac{20}{60} = 6,72$ $u_8 = u_1 \cdot \frac{20}{60} \cdot \frac{20}{60} = 4,01$

Die Zuschiebung z pro Umdrehung des Bohrers berechnet sich für die drei hierzu vorhandenen Stufenscheibenpaare zu

$$\begin{array}{l} \varepsilon_1 = \frac{54}{59} \cdot \frac{109}{269} \cdot \frac{1}{11} \cdot \frac{16}{29} \cdot 6,35 = 0,0596 \stackrel{\text{cm}}{} \\ \varepsilon_2 = \frac{24}{52} \cdot \frac{189}{189} \cdot \frac{1}{11} \cdot \frac{16}{29} \cdot 6,35 = 0,154 \quad , \\ \varepsilon_3 = \frac{34}{52} \cdot \frac{261}{110} \cdot \frac{1}{11} \cdot \frac{16}{29} \cdot 6,35 = 0,349 \quad , \end{array}$$

Der letztere Werth wurde bei den Versuchen, als zu gross, nicht verwendet.

Die Zahl der an dieser Maschine ausgeführten Versuche betrug 29. Hiervon bezogen sich Nr. 9-12 und Nr. 29 auf den Leergang bei 5 verschiedenen Geschwindigkeiten der Bohrspindel.

Bei Nr. 1—8 wurde ein Loch von 24 Durchmesser mittels eines gewöhnlichen Spithschrers (a. Fig. 8, Tat. VIII) in Schmiedecisen aus dem Vollen gebohrt unter Zuführung von Oel; die Schneiden des Bohrers bildeten einen Winkel von 11%, waren unter 81² zugeschäften dem dem 26 gegen die Schnitlläche augestellt; das Loch erreichte wihrend dieser Versuche (in 12½, Min.) eine Tüfe von 35,20° und es bruch im Lanfe des Vers. Nr. 8 der Bohrer durch

Nr. des Versuches	iii Daner d. Versuches		d Vor- gelegs- welle		sehwin- digkeit des	des Bohrers	Feder- spannung S*	Widerstand am Halbm 1 ^m der Vor- gelegswelle & = \$0,0167.8 = \$0,0159.8	Arbeitsv bei u _i = 1 in Sec MetKil. A=10,5 Φ	
1	1	80	114	109	137	0,060	(B,a)250	4,18	13,8	0,584
2	1	70,5	100	96	121	0,062	265	4,43	46,5	0,620
3	1	68	96,6	94	118	0,064	260	4,34	45,6	0,608
4	1	70	99,4	60,3	76	0,066	160	2,67	28,1	0,374
5	1	73	104	61	. 77	0,066	180	3,01	31,6	0,421
6	1	70	99,4	60	75	0,067	170	2,84	29,8	0,397
7	2	65,5	93,0	32,8	41	0,076	150	2,51	26,3	0,351
8	4,5	70	99,4	32,4	41	0,103	130	2,17	22,8	0,304
9	1	76	108	39	-	-	70	0,835	8,77	0,117
10	1	76	108	107	-	-	65	1,08	11,4	0,151
11	1	83	118	184	-	-	110	1,84	19,3	0,257
12	1	85	121	69,5	-		50	0,835	8,77	0,117
13	1	85	121	38	100	0,079	140	2,34	24,6	0,327
14	1	83	118	40,5	106	0,074	145	2,42	25,4	0,339
15	1	75	107	60	157	0,058	215	3,59	37,7	0,503
16	1	83	118	48	126	0,083	240	4,01	42,1	0,561
17	0,5	76	108	59	155	0,140	400	6,68	70,1	0,935
18	0,5	106	151	50	131	0,140	(C,a) 450	7,16	75,1	1,00
19	2	86	122	191	164	0,062	320	5,09	53,4	0,712
20	1,1	73,6	105	156	134	0,056	315	5,01 *	52,6	0,701
21	1	58	82,4	120	103	0,067	320	5,09	53,4	0,712
22	0,8	56,3	79,9	119	102	0,058	400	6,36	66,8	0,890
23	1	66	93,7	146	123	0,058	390	6,20	65,1	0,868
24	1	72,5	103	156	131	0,064	440	7,00	73,5	0,979
25	1	70	99,4	140	118	0,071	210	3,34	35,1	0,467
26	1	71	101	139	117	0,072	210	3,34	35,1	0,467
27	1	74	105	100	126	0,070	110	1,75	18,4	0,245
2×	1	70	99,4	56	70	0,063	80	1,27	13,4	0,178
29	1	. 72	102	11	_	_	50	0,795	8.35	0.111

das Arbeitsstück durch; bei zunehmender Tiefe des Loches war die Undrehungszahl des Bohrers schrittweise vermindert worden von 97,9 bei Nr. 1—3 auf 60,5 bei Nr. 4—6 auf 36,1 bei Nr. 8 (bezogen auf normale Geschwindigkeit der Vorgelegswelle).

Bei Vers. Nr. 13—18 wurde das so hergestellte Loch mittles Bohrstange und Messer (s. Fig. 10, Taf. VII) von 24 auf 50 erweitert; des Schendelwinkels des Messers betrug 84,6°, der Anstellungswinkel 17,6°; bei Nr. 17 wurde der Treibrirenen der Maschine, weil er rutschte, neu gespannt; bei Nr. 18 feld ertselbe in Folge zu grossen Widerstandes ab (man hatte bei 17 und 18 die Zuschiebung des Bohrers von O.66 aff 0.15° undr. erhöht).

Bei Vers. Nr., 19 und 20 wurde in dasselbe Arbeitsstück mit einem kleineren Spitzbohrer (Winkel der Schneiden 199*, Zuschärfungswinkel 80°, Anstellungswinkel 24°) ein Loch von 16,5 aus dem Volleu gebohrt; leider brach dieser Bohrer bei Vers. Nr. 20 plötzlich ab.

Vers. Nr. 21 und 22 bezogen sich auf einen Centrumbohrer von 16,5 Durchmesser (s. Fig. 9, Taf. VII), dessen Schneiden unter 84° zugeschürft und unter 14,5° angestellt waren; Material Schmiedeeisen; Schmiermittel Oel.

Bei Nr. 23—24 wurde mit einem Spitzbohrer von 16 Durchmesser in Gusseisen (trocken) gebohrt; Winkel der Schneiden 115°, Zuschärfungswinkel 198°, Anstellungswinkel 5°; ein gleichgroser Centrumbohrer arbeitet in demselben Gussstück bei Nr. 25 und 26; Zuschärfungswinkel 82°, Anstellungswinkel 18°.

Bei Nr. 27 und 28 wurde die in Gusseisen hergestellte Bohrung mittels des bei 1-12 angewendeten Spitzbohrers von 16 auf 24 erweitert.

Die bei diesen Versuchen gewonnenen Zahlenwerthe sind in umstehender Tabelle zusammengestellt.

Mit Hülfe einer graphischen Darstellung der auf den Leergang bezüglichen Versuchsreaultate ergiebt sich, dass die für denselben erforderliche Betriebskraft näherungsweise durch die folgenden Formeln dargestellt werden kann, in denen u, die minutliche Umdrehungszahl der Bohrspindel bedeutet:

(54) a) ohne Rädervorgelege
$$N_0 = 0.062 + 0.0012 \cdot u \text{ PS}$$

(55) b) mit Rädervorgelege (55)
$$N_0 = 0.10 + 0.0012 \cdot n \text{ PS};$$

hiernach ist für die Vorgelegswelle allein ein Arbeitswerth = 0,062 PS und für das Rädervorgelege ein (mittlerer) Arbeitswerbrauch von 0,10--0,062 = 0,038 PS zu rechnen und ergeben sich für die 8 möglichen Geschwindigkeiten der Bohrspindel die folgenden zugehörigen Arbeitswerthe

ohne Räderv	orgelege	mit Rädervor	rgelege
Umdr. d. Bohrspindel pro Min.	Betrkr. d. Leergangs	Unsdr. d. Bohrspindel pro Min.	Betrkr. d. Leergangs
1/2	N_{o}	112	N_0
160	0,254	17,8	0,121
97,9	0,179	10,9	0,113
60,5	0,135	6,72	0,108
36.1	0.105	4.01	0.105

Als arithmetisches Mittel dieser 8 Werthe ergiebt sich die Zahl

$$N_0 = 0.140 \text{ PS}.$$

Für die Vergleichung zwischen Produktion und Arbeitsrerbrauch der Maschine empfiehlt es sich aus praktischen Gründen die ersten nicht nach dem Gewicht der ausgebohrten Spähne, sondern nach dem Volumen der gebohrten Lächer (berechnet aus Zahl, Durchnesser und Tiefe derselben) zu beurtheilen und den Betrag an Nutzabreit zu berechnen (λ_i), welcher einen ständlich ausgebohrten Metallvolumen von 1 Kbzm entspricht; so ergeben sich z. B. für die Versuele Nr. 1 die folgenden zusammengehörigen Werthe von V, $N-N_s$ und $\epsilon = \frac{N-N_s}{2}$:

Nr. des Vers.	Stündlich ausgebohrtes Metallvolumen	Verbrauch an Nutz- arbeit in Pferdest.	Specifischer Arbeitswerth (pro 1 Kbzs in d, Stdc.)
	V Kbru	$N-N_0$	$\epsilon = \frac{N-N_0}{V}$ PS
1	155	0,433	0,00279
2	163	0,469	0,00288
3	172	0,457	0.00267
4	109	0,257	0,00236
5	105	0,304	0,00290
6	109	0,280	0,00257
7	73	0,234	0,00321

Als Mittelwerth für ε ergiebt sich hieraus für das Bohren in Schmiede
eisen aus dem Vollen mit einem Spitzbohrer von 24 Durchmesser

ebenso aus Vers. Nr. 19 und 20 für einen Bohrer von 16,5 Durchmesser ε = 0.00329 PS.

Der Arbeitsworth z vergrössert sich also beträchtlich mit abnehmendem Bohrlochdurchmesser, was vorzüglich dem Umstand zumzahreiben sein vird, dass die (bei Schmiedesien in gewissen Grude sperrigen) Syshae an den Wandungen des Bohrlochs einen Reibungswiderstand finden; der demselhen ent-aprechende Betrag des specifischen Arbeitswerthes kann dem Quotienten aus Umfang und Querschnitt des Bohrlochs proportional gesetzt werden (denn je grösser der Umfang, um so mehr Reibungsweg und je grösser der Querschnitt, um so mehr Gelegenheit für die Spähne, durch gegemestiges Verschlingen von den Wänden fern zu bleiben), so dass der Gesammtwerth von et Arbeitswerbrauch für die Spähnbildung + Arbeitswerbrauch durch Reibung) mittels einer Fornel von der Gestalt

$$\epsilon = A + \frac{B}{d}$$

dazustellen sein wird, worin d den Bohrlochdurchmesser in M
n. beeluetet. Der hierin vorkommende Coefficient d entspricht den
pienge Werthe von d, der sich für $d=\infty$, d. h. in dem Falle ergie
tt, wenn man den Bohrer unter solchen Umständen wirken lässt, dass die Spähne frei abfallen können, ohne sich an den Bohr
lordrochwänden zu reiben. Dies ist z. B. der Falle bil Erweiterung

eines vorgebohrten Loches mit Bohrstange und Messer, also bei den Vers. Nr. 13-17; für diese ergeben sich folgende Werthe:

Nr. des	Arbeitswerth #		
Vers.	1 Kbzm Schmieder	eisen	
13	0,00098		
14	0,00101	72: 6 1	y
15	0,00124	Lintacne	Zusehiebuug
16	0,00139		

17 0,00119 Doppelte Zusehiebung.

Auch hier macht sich, wie man sieht, der erwähnte Reibungswiderstand mit

auch nier nacht siet, we mas sent, we rewas need, we rewanne retoningswirerstann mir zünehmender Börhochtiefe geltend; berfleisiehtigt man jedoch um die ersten Versuehe, innerhalb deren das Loch nur bis 6,5 m Tiefe erweitert wurde, so kann der hieraus entspringende Arbeitsaufwand als nicht vorhanden angesehen werden, so dass man bereehtigt ist, für das betreffende Material (Schmiedecisen) $\varepsilon = 0.001$.

also auch den in obiger Formel vorkommenden Coefficienten A == 0.001

zu setzen. Man hat daher zur Bestimmung von B die beiden Gleichungen

$$0,00277 = 0,001 + \frac{B}{21}$$

 $0,00329 = 0,001 + \frac{B}{10.5}$

aus denen sieh für B bereehnet

$$B = 0.0425$$
 and $B = 0.0378$,

so dass für weiteren Gebrauch der Mittelwerth

$$B = 0.040$$

zu verwenden sein wird. Für den Zusammenhaug zwischen Bohrlochdurchmesser d (in Millim.) und Arbeitswerth ε (in Pferdest.) wird daher bei Schmiederisen und für kleine Bohrlochtiefen die Formel

(56)
$$\epsilon = 0.001 + \frac{0.04}{d}$$

benutzt werden können. Berechnet man hieraus den Werth ε für verschiedene Bohricbedurchnesser und fügt (zur Vergleichung mit früheren und spätteren Resultaten) die auf die Gewichtesinheit bezogenen Werthe der Nutzarbeit hinzu \u00e4, so erhält nam folgende Uebersicht, giltig für Bohren aus dem Vollen in Schmiedeeisen, unter Verwendung des gewöhnliehen Spitzbohrers und bei Oelschnierung:

peeifiseher Arbeitsw	erth in Pfcrdest.
(bam in der Stunde	pro 1h in der Stunde
0,009	1,20
0,005	0,667
0,0026	0,347
0,0018	0,241
0,0010	0,133
	Kb= in der Stunde 0,009 0,005 0,0026 0,0018

^{*)} Das Gewicht von 1 Kbm Schmiedeeisen zu 7,5 gerechnet.

Die Zahlen der letzten Columne lassen eine Vergleichung mit dem bei den Hobelmaschinen für Schmiedeeisen gefundenen Resultate zu; dort ergab sich bei / = 20^{-ne} Spahnquerschnitt für Schmiedeeisen der specifische Arbeitswerth, auf die Gewichtseinheit bezogen, zu

$$\varepsilon = 0.114 \text{ PS}$$
:

hier nähern sich die Werthe ε für zunehmenden Bohrlochdurchmesser der Grenze

wobei anzumerken, dass bei den Versuchen Nr. 13 und 14, die diese Zahl geliefert haben, der Spahnquerschnitt nahe 1 □ *** betrug (Spahnbreite 13, Spahndicke 0,076).

Von Interesse kann es auch sein, mit den vorstehenden auf Spitzbohrer und Schniedesien bezäglichen Resultaten diejenigen anderer Beobachter zu vergleichen. Es liegen zwei ausführlichere Untersuchungen über den Arbeitsverbrauch beim Bohren der Metalle vor, die von Clarinval³) und die von Heim *9.) Bei den erstern fehlt beider eine Angabe über die für den Leergang der benutzten Bohrmaschine erforderliche Betriebskruft, so dass hier nachtärglich eine Abschitzung des betreffenden von allen Versucharesultaten abzuziehenden Betrags versucht werden muss. Es ergiebt sich mit Sicherheit, dass die von Clarinval benutzte Bohrmaschine (geb. von Dickoff in Bar-le-Duc) von einfachter Construction war, dass sie nicht mit Riedervorgelege, jedoch mit 3 paar Stufenscheiben ausgerütstet war und die normale Umdrehungezahl der Bohrspindel pro Minute betrug

Nach Analogie mit den hier mitgetheilten Versuchen wird die für den Leergang erforderliche Betriebsarbeit näherungsweise zutreffend nach der Formel (57) $N_a = 0.05 + 0.00023$, u PS

zu berechnen, also für

zu setzen sein.

Aus den von Clarinval mitgetheilten Beobachtungsdaten berechuet sich nun leicht die auf ein ständlich abgebohrtes Metallvolumen von 1 Kban kommende totale Betriebsarbeit é, aus welcher die entsprechende Nutzleistung mittels einer einfachen aus der Gleichung

^{*)} M. Clarinval, Expériences sur les machines à percer les métaux, Paris 1859. Aussige finaden sich in der Zeitschrift des ötterr, Ingenieur und Architekten-Vereins 1862, Heft VII und VIII, im Givil-ligencieur (Bornemann), Listeratur- und Notizblatt 1869, S. 68, im polyt, Centralblatt 1868, S. 1630.

^{**)} Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenieure, Bd. 12, S. 243 und 459, polyt. Centralblatt 1868, S. 1665.

sich ergebenden Formel

(58)
$$\epsilon = \epsilon' - \frac{N_0}{V}$$

zu berechnen ist. Setzt man die Zuschiebung des Bohrers pro Umdrehung der Bohrspindel, die in den Grenzen $\frac{1}{50}$ bis $\frac{1}{11}$ Mm. sich bewegt, im Durchschnitt für alle Versuche zu $\frac{1}{15}$ Mm, so kann das stündliche Spahnvolumen V aus

$$V = \frac{\pi}{4} \cdot d^2 \cdot \frac{1}{15} \cdot \frac{n \cdot 60}{1000} \text{ Kbzm}$$

leicht berechnet werden und es ergeben sich für die drei Geschwindigkeiten der Clarinval'schen Bohrmaschine die folgenden Reductionsformeln:

(59) Für
$$u = 220$$
 und $N_0 = 0.10$: $\epsilon = \epsilon' - \frac{0.145}{d^2}$

(60)
$$u = 148$$
 , $N_0 = 0.084 : \epsilon = \epsilon' - \frac{0.180}{d^4}$

(61)
$$u = 104$$
 , $N_0 = 0,074$: $\epsilon = \epsilon' - \frac{0,226}{J_1}$

Von diesen Formeln kommt zunächst nur die crste zur Benutzung, da Clarinval mit dem Spitzbohrer (forst à langue d'aspe) in Schmiedeeisen nur Löcher von 3-7,5 ** Weite gebohrt hat, vergt. S. 84 des Originalberichts. Als Schmiermittel diente Orl, die Zuschiebung betrug 1 ** pro Min.; die Zahlen für den Arbeitsverbrauch wachsen mit der Tiefe der Bohrung; benutzen vir zur Vergleichung mit dem vorliegenden Fall die Werthe für die Tiefe von 15 ***m*, so erhalten wir für die folgenden Zahlen:

Durchmesser der	Totaler Arbeits- verbrauch in	Berechneter Werth des verbrauchs in Pfer	
Bohrung	SecMetKil.	*	
3	▶ 2,4	0,0752	0,0591
5,5	3.5	0,0328	0.0280
7.5	9.9	0.0116	0.0000

Zur Vergleichung kommen in Betracht die Zahlen der letzten Reihe. Die oben für (weiches) Schmiedeeisen aus den Chemnitzer Versuchen abgeleitete Formel (56)

$$\varepsilon = 0.001 + \frac{0.04}{d}$$

würde ergeben

für
$$d = 3$$
 $d = 5.5$ $d = 7.5$
 $\epsilon = 0.0143$ $\epsilon = 0.0083$ $\epsilon = 0.0063$ PS,

wovon die Clarinval'schen Werthe betragen das

Es geht hieraus hervor, dass — abgesehen von der Härteverschiedenheit der in beiden Versuchsreihen beuntzten Schmiedeeisenproben – der specifische Arbeitswerth für ganz kleine Bohrlochdurchnesser wohl noch erheblich grösser ist, als est die erwähnte (für d = 16,5 bis 24 gültige) Formel ausdrückt. Unter den von Heim ausgeführten Versuehen findet sich ein solcher für einen Spitzbohrer von d=24 Durchmesser, zum Bohren in (weichem und homogenem) Wasseralfinger Feinkorneisen; Zuschiebung $z=0.12^{-m}$, Underheungszahl des Bohrers u=100 pro Min.; Verbrauch an Nutzarbeit a=26,8 Sec. Med. Kil. woraus sich

berechnet, also weniger als für einen gleich grossen Bobrer bei deu Chemnitzer Versuchen, bei denen

$$s = 0.00277 \text{ PS}$$

gefunden wurde. Die Engelnisse der letteren fallen sonach rücksichtlich des Arbeitswerthes zwischen die von Clarinval und Heim erhaltenen, sowett sie sich auf den gewöhnlichen Spitztohrer und Schmiedeeisen beziehen; das zu den vorliegenden Versuchen benutzte Schmiedeeisen mag also härter gewesen sein, als das von Heim fenutzte und weicher als das bei Clarinval, wenn nicht etwa die sehwer zu definirende Beschaffenheit (Schärfe) der Bohrerschneiden den gefundenen Untersheid mitheding

Zur Entscheidung der Frage über den kraftökonomiselnen Vortheil der Centrumbohrer gegen die Spitzbohrer sind die hier mitgetheilten Versuehe nicht zahlreieh genug; bei Schmiesleeisen (Vers. Nr. 19—22) erwiseen sich die letztern, bei Gusseisen (Vers. Nr. 23—20) die enterne vortheilmaßert. Für die Frage des Werthes versehiedener Bohrer scheinen die Versuehe von Heim zu-verlässig und entscheidend, nach denen für d. = 24, z = 0,12 und u = 100 die untersuchten vier Bohrer in arbeitsökonomischer Beziehung in folgender Reihe sehen:

	Nutzarbeit in SecMetKil.	Specifischer Arbeitst auf 1 Kb ^{1m} in Bohrspähne verwande	auf 1 k
Vorschneidender Kanonenbohr	er 20	0,00137	0,183
Kernbohrer	21,3	0,00146	0,195
Gespitzter Kanonenbohrer	25,6	0,00175	0,234
Spitzbohrer	26,8	0,00183	0,244.

Bei Clarinval findet sieh eine Versuehsreihe mit Centrumbohrern (forets à téton) auf weichem Schmiedeeisen von Abbainville, welche hiermit vergleichbar scheint und aus der sieh für d=25, z=0.01, u=104 die entsprechenden Werthe von s zu

0,00188 0,251

bereehnen lassen, wonach zwischen Spitzbohrer und Centrumbohrer kein grosser Unterschied zu bestehen scheint.

Für hartes Schmiedesiem (fer tris-dur de Montigny) findet sich bei Clarinval auf S. 71 eine Zusammenstellung von Versuchsresultaten, erhalten mit dem Centrumbohrer und mit Seifenwasser als Schmiermittel, redueirt auf 1 = Zuschiebung pro Min.; wählt man die auf 45 Lochtiefe bestigliehen Zahlen aus, so berechnet sich in der oben angedeuteten Art für

d = 8 10 15 25 35 44 = 0.0055 0.00408 0.00209 0.00185 0.00206 0.00193,

wonach sich die Formel

(62)
$$\varepsilon = 0.00114 + \frac{0.035}{d}$$

zur Berechnung von ε herleiten lässt. Dieselbe ergiebt für $d=\infty$ den die Härte des benutzten Schmiedeeisens charakterisirenden Werth

Für das Bohren in Gusseisen ergaben die hier dargestellten Versuche

Nr. 23 and 24 für Spitzbohrer bei
$$d=16$$
, $\epsilon=0.00589$ (?)
, 25 ,, 26 ,, Centrumbohrer bei $d=16$, $\epsilon=0.00177$
, 27 für Bohrstange und Messer bei $d=24$, $\epsilon=0.000658$

Aus Clarinval's Versuchen (S. 84) ergiebt sich für weiches Gusseisen bei 30 mm Lochtiefe

Die letzteren auf den Centrumbohrer bezüglichen Daten, welche die weitesten Grenzen für d umfassen, lassen sich durch die Näherungsformel

(63)
$$\epsilon = 0.000575 + \frac{0.001}{d}$$

darstellen, welche für $d = \infty$

$$\epsilon = 0,000575$$
 PS pro 1 Kbzm abgebohrtes Gusseisen $\epsilon = 0,0799$ PS pro 1 k

ergiebt. Der aus der Reibung der Spähne im Bohrloch entspringende Theil des specifischen Arbeitswerthes ist sonach für Gusseisen erheblich kleiner, als dir Schmiedeeisen, wie sich aus der folgenden Vergleichung für Centrumbohrer in hartem Schmiedeeisen und weichem Gusseisen noch deutlicher ersehen lässt:

Bohrlochdurchmesser
$$d=5$$
 10 20 40 ∞ Arbeitswerth [hartes Schmiedefier 1 Kbm] eisen $\epsilon=0,00814$ 0,00464 0,00289 0,00202 0,00114 stindlich abgebohrtes eise $\epsilon=0,000775$ 0,000675 0,000625 0,00060 0,000675 Vcrhältniss, in welchem der letzte

zum ersten Werthe steht 1:10,5 1:6,87 1:4,62 1:3,87 1:1,98.

Hieraus ist der Einfluss der grössern Länge und sperrigen Beschaffenheit der Schmiedeeisenbohrspähne im Gegensatz zu der bröcklichen Beschaffenheit der Gusseisenspälne sehr deutlich zu erkennen.

Ueber den Einfluss der Bohrlochtiefe auf den Arbeitswerth z lässt sich aus den vorliegenden Versuchen kein zuverlässiges Resultat herleiten, da sämmtliche Versuche nur bei geringer Lochtiefe ausgeführt sind.

Kleine Cylinderbohrmaschine I Nr. 2

von Rich, Hartmann.

Die Anordnung dieser Cylinderbohrmasehine mit horizontaler Spindel ist in Fig. 4 Taf. VIII in a skizzirt. Der Stirnräderantrieb 14:70 ist bei den neueren Ausführungen in einen Schraubenradantrieb umgewandelt worden. Die Zuschiebung des Bohrkopfs pro Umdr. desselben betrug bei den Versachen

$$z = \frac{30}{15} \left(1 - \frac{30}{32} \right) \cdot 6.4 = 0.80$$
 nm.

Der Bohrkopf war mit einem einzigen Messer ausgerüstet, dessen Sehneidwinkel 80°, der Anstellungswinkel 10° betrug; Schneide gerundet nach 4 mm Krümmungshalbmesser.

Von den Versuchen bezog sich Nr. 5 auf den Leergang; bei Nr. 1-4 wurde die Gusshaut von 3-4 am Dicke ausgebohrt (erster Durchgang des Bohrkopfs), bei Nr. 6 nnd 7 geschlichtet (zweiter Durchgang des Bohrkopfs, Schnitthöhe ea. 1/5 Mm.).

Die Versuche führten zu folgenden Ergebnissen:

Dauer des Vers. in Min. Umdrehungen am Dynam. u = 20 19,8 22,5 18,4 17 d. Antrielswelle $u_1 = 16,5$ 14 18 15,2 14 d. Bohrspindel 14, = 3,3

2,8 3,6 3,0 2,8 Umfangsgeschwindigkeit des Bohr-

kopfs pro Sec. 74,1 63,0 81,0 68,5 63,0 61,6 Federspannung Sk (C,b) 310 320 330 335 11

Widerstand am Halbm, 1st der An-

Nr. d. Vers.

9,15 9,44 9,74 9,88 0,324 1,48 1,42 triebwelle $\Phi = 0.0295$. S Arbeits- [inSec.-Met.-Kil. A=1,57. Φ 14,4 14,8 15,3 15,5 0,509 2,32 2,22 verbrauch in Pferdest. $N = \frac{A}{75}$ 0,191 0,198 0,204 0,207 0,0067 0,031 0,030.

Für die ersten 4 Versuehe waren die ausgebohrten Spähne gesammelt und gewogen worden; es ergab sich das Spahngewicht pro Sec. zu 0,74c, daher pro Stunde zu G = 2.6644

Die mittlere Nutzleistung für dieselben Versuehe war

$$N - N_a = 0.200 \text{ PS}$$
,

daher der specifische Arbeitswerth pro 14 Spähne in der Stunde

$$\varepsilon = \frac{0,200}{2,664} = 0,0725$$
 PS bei $f = 2,80\,\Box^{\rm one}$ Spahnquersehnitt.

Dieser Werth stimmt nahe mit den bei den Hobelmaschinen erhaltenen Endresultaten, denn setzt man in der dort gefundenen Formel (53)

$$\epsilon = 0.034 + {0.13 \atop f}$$

f = 2.80 ein, so folgt

$$\epsilon = 0.080$$
.

26. Radialbohrmaschine RG

von Joh. Zimmermann.

Von dieser Bohrmasehine zeigt Fig. 5 Taf. VIII eine Skizze in $\frac{1}{20}$; Fig. 6 giebt den Antriebapparat mit eingesehriehenen Zähnezahlen und Maassen. Hiernach berechnet sich für $\mathbf{t}_1 = 100$ Umdr. d. Vorgelegswelle pro Min. die minutliche Umdrungszahl der Bohrspindel \mathbf{u}_1 , wie folgt:

Die Zuschiebung des Bohrers pro Umdr. für den Fall, dass die Schaltradklinke je um einen Zahn schiebt, ergiebt sich zn

$$z = \frac{1}{50} \cdot \frac{15}{70} \cdot 12,7 = 0,054$$
 am,

Mit diesem berechneten Werth der Zuschiebung trifft der am Arbeitstück selbst beobachtete selten überein, was durch die grosse Länge und die Elnstieität des Arms zu erklären sein möchte: Es ist ummöglich, bei Anfang eines Versusels den Böhrer gerad so scharf anzustellen, dass in diesem Arm und dem ganzen Gestell ganz dieselbe Spannung herreich, wie am Ende des Versuebs.

Die Versuchsreihe hatte hauptsächlich den Zweck, zuverlässige Werthe für den Arbeitsverbrauch beim Leergang zu ermittelt, ab diese Maschine als Bie präsentant der courantesten — mittelgrossen — Rohäubohrmaschinen gilt. Hierauf bezichen sich die Vers. Nr. 11—16. Jedech wurde die Gelegnheit benutz, an einem gerade aufgespannten gusseisernen Lagerblock mittels Spitzbehrer einige Löcher aus dem Vollen zu bohren; bei Nr. 1—2 war die Breite des Bohrens 125, der Winkels wischen den Schneiden 118*, Zusahärfungswinkel 18*2*, Anstellungswinkel, 18*2 zusähärfungswinkel und 11,5* Austellungswinkel. Die Underhungswahlen der Bohrspindel wurden direct beobachtet. Nachstehende Uebersicht enthält die Beobachtungsgalaten:

Aus Bohrlochdurchmesser und Zuschiebung lässt sich (für $u_i = 10^{\circ}$) das bei den Vers. Nr. 1 — 10 pro Stunde abgebohrte Metall-Volumen berechnen und durch Vergleichung mit dem entsprechenden Verbrauch an Nutzarbeit ergiebt

o	_			Umfangs-	Zuschiebung		Widerstand	Arbeitsverbrauch	Distre
B Dauer d. Versu	Am Dynamo- meter s	der Vorgelegs- welle u,-1,165 u	der Bohr- spindel	geschwindig- keit des Bohrers in Mm. pro Sec.	des Bohrers pro Umdrehung	Feder- spanning St	am Halbm. 1" der Vorgelega- welle • - 0,0197 S	in SecMet Kill. A = 10,5 Φ	in Pferdest. $N = \frac{A}{75}$
0,5	83	2,96	152	9,66	880'0	(B, b) 195	3,84	40,3	0,538
21	80	93,2	146	92,6	0,077	197	3,88	40,8	0,543
21	89,5	104	166	92,7	880,0	203	4,00	42,0	0,560
01	92,8	108	95,5	53,5	0,056	106	2,09	21,9	0,292
67	91,5	101	94,5	52,9	0,062	105	2,07	21,7	0,289
21	93,3	109	. 55	30,8	0,056	99	1,30	13,7	0,18
63	86,5	101	51,5	28,8	0,058	63	1,24	13,0	0,174
61	86,8	101	27,9	15,6	0,054	45	0,887	9,31	0,12
31	89,5	104	28,9	16,2	0,052	49	0,965	101	0,13
-	9.2	88,5	144	9,08	0,063	196	3,86	40,5	£5,0 ·
-	11	7,68	145	ı	1	163	3,21	33,7	0,44
-	83	7,96	98	1	1	98	1,69	17,8	0,237
-	83	7,96	49,5	ı	1	26	1,10	11,6	0,15
г	84,5	98,4	27	i	ı	97	906'0	19,6	0,127
-	86,5	101	œ,	1	ı	39	0,768	8,06	0,107
÷	88	103	18,5	1	ı	63	1,24	13,0	0,174

sich sodann der für Gusseisen und Spitzbohrer charakteristische Arbeitswerth $\epsilon = \frac{N-N_o}{V}$; lässt man hierbei die Vers, Nr. 8 u. 9 wegen der unsieheren Bestimmung von V ausser Acht, so erhält man

für Vers. Nr. 1 2 3 4 5 6 7 10 das stindl. Spahnvol.

V in Kb^{cs} (für u,
=100) 101 82,4 78,8 28,8 31,6 16,7 16,2 48,6

den Arbeitsverbrauch ε in PS pro 1 Kb^{po}

in der Stunde 0,000877 0,00114 0,00141 0,00189 0,00165 0,00168 0,00124 0,00187

Als Mittelwerthe sind daher zu brauehen
für
$$d = 12,5$$
 $d = 10,7$

 $\epsilon = 0,00101$ $\epsilon = 0,00162$

bei f = 0,25 f = 0,086 □^{am} Spahnquerschnitt.

Diese Werthe sind etwas höher als die von Clarinval für den Centrumbohrer

gefundenen (vergl. Nr. 24). Die auf den Leergang bezüglichen Resultate lassen sich annähernd durch

(64) Ohne Rädervorgelege
$$N_0 = 0.06 + 0.0022 \cdot u_2$$
Mit Rädervorgelege

folgende zwei Formeln darstellen:

$$N_0 = 0,095 + 0,0042 \cdot u_2$$

Hiernach berechnet sich folgende Uebersicht:

Onne Rade	ervorgelege	Mit Rader	vorgelege
14,	$N_{\rm e}$	1/2	N_a
169	0,432	18,8	0,174
89,1	0,256	9,90	0,137
49,8	0,170	5,53	0,118
26,4	0,118	2,93	0,107

Als Gesammtdurchschnittswerth für N_0 würde sieh hiernach die Zahl $N_0 = 0.189$ PS

ergeben.

Als constructive Eigenthümlichkeit dieser Rudialbohrmaschine, die übrigens ganz Whitworth nachgebildet ist, wird hervregheben, "dass das zu horizontaler Verstellung des Support nöthige Schwungrad an dem Bohrspindel-Support selbst angebracht ist, wodurch es dem Arbeiter leicht wird, den Bohrer rasch und genau auf den Punkt zu stellen, wo er bohren will, indem er?denselben gut sehen kann.

Grosse Radialbohrmaschine A Nr. 0

von Rich. Hartmann.

Grösstes Modell der in Chemnitz gebauten Radialbohrmaschinen. Die Gesammtanordnung ist in Fig. 7 Tafel VIII, der Antrieb in Fig. 8 derselben

Tafel skizzirt. Nach den hier eingeschriebenen Zähnezahlen und Scheibengrössen berechnen sich für $u_1 = 120$ Uurdt. d. Vorgelegswelle pro Minute die Werthe der dem Bohrer zu ertheilenden minutlichen Umdrehungszahlen wie folgt:

Die Zuschiebung des Bohrers pro Undr. desselben und pro Zahn des Schaltrads berechnet sieh zu

$$z = \frac{55}{55} \cdot \frac{1}{80} \cdot \frac{1}{54} \cdot 144 \cdot \pi = 0,105^{nm}$$

Die faktische Zuschiebung, wie sie bei den Versuchen durch directe Messnng am Arbeitsstück ermittelt wurde, ergab sich in der Regel merklich kleiner (durchschnittlich um 20 %), obgleich der Zuschiebungsapparat weder Frictionskupplung noch Riementrieb enthält. Die Ursache dieser Erscheinung muss in der Art, wie der beim Bohren auftretende Widerstand sich mit der wirksamen Betriehskraft ins Gleichgewicht setzt, gesucht werden: Zuerst wird sich beim Angriff des Bohrers derselhe dichter in den Bohrkopf und dieser dichter in die Bohrspindel eindrücken, worauf der ganze Arm - unter Eintritt elastischer Biegung — eine geringe Hebung erführt, wozu noch der Einfluss der elastischen Verdrehung der im Schaltapparat enthaltenen Wellen hinzutritt. Die hieraus entspringende Differenz zwischen Rechnung und Beobachtung wird nur hei sehr grossen ohne Unterbrechung vollendeten Bohrlochtiefen verschwindend klein werden, deren Herbeiführung bei den Versuchen desshalb nicht möglich war, weil die Bohrmaschine nur kurze Zeit der Benutzung entzogen werden durfte. Leider muss die erwähnte Erscheinung auch die Zuverlässigkeit der für V und ε ermittelten Werthe einigermaassen beeinträchtigen.

Die Ergebnisse der an dieser Bohrmaschine ausgeführten 54 Versuche sind in nachstehender Tabelle übersichtlich zusammengestellt.

Insoweit sich die Ergebnisse dieser Versuche auf den Leergang beziehen, lassen sie sich mit befriedigender Annäherung durch die Formel

$$N_a = 0.12 + 0.005$$
. u, PS

darstellen, worin u_2 die minutliche Umdrehungszahl der Bohrspindel bedeutet. Es kann daher für normale Geschwindigkeit der Vorgelegswelle $(u_1=120)\ N_0$ einen der folgenden 8 Werthe annehmen:

Für $u_2 = 3,54$ 6,05 10,0 17,1 27,6 47,3 78,2 134 Umdr. ist $N_0 = 0,138$ 0,150 0,170 0,206 0,258 0,357 0,511 0,789 PS.

Im grossen Durchschnitt würde daher für die Betriebskraft dieser Bohrmaschine

 $N_0 = 0.322 \text{ PS}$

anzusetzen sein.

HARTIG, Kraftmessungsversuch. 111. Heft.

LI. Grosse Radialbohrmaschine A Nr. 0.

	Bemerkungen				Gusseisen					Lamonana	String toors			Schmindoolson	'magraden'	mit Oel		_	Stabl. mit Oel				Stabl mit Out	100 100
fwand Umdreh. in.	Pferdest, $N = \frac{A}{75}$	0.000	520,0	0,230	6100	1 49'0	0,673	0,189	2110	0,153	0,085	0,210	0,607	0,676	0.630	0.636	0.693	0.539	1690	0.010	0,010	200	0.007	0,556
Arbeitsaufwand bei u, = 120 Umdreh pro Min.	Met Kil, pro Sec. A = 12,56 Φ	0.01	0.00	100	* 6	1.0	000	200	0,0	0,11	6,39	15,7	45,5	50,7	47.3	47.7	51.9	40.5	46.8	46.0	0,00	0.00	3 0 0	411.7
Widerstand nm Halbm, 1 ^m .	der Vor- gelegswelle	3.79	120	27.0	200	200	4.05	2	2100	0,915	0,509	1,25	3,63	4,03	3,76	3,80	4,14	3.55	3,73	3.66	1.66	9.81	237	3,32
Feder-	in Kilogr.	(0.0)110	200	100	190	2	130	200	0 0	77	010	200	107	119	111	113	123	26	110	108	16	100	202	36
Spahn-	dicke n/m	0.0596	refasst	0.0571	0.0556	0.000	00330	1			rgelege	00000	0,0698	0,0750	0,105	0,0513	0,111	0,0426	0,0579	0.0454	roelege	0.0825	0.0311	0,0395
Schal-	Ω,	-	t nicht	-	-	5	2 2	_	Leergang		Ridervo		0,1	0,1	21	_	2,5	_	1,5	-	Radervo		07	. 63
Um- fangs- geschw		66	Bohrer h	95	6	Ξ	Ξ		Lee		Leergang mit Rädervorgelege	0 0 0	2,000	26,2	54,9	25,5	59,6	30,9	34,1	29.1	ng ohne	58.1	58,1	2,65
Durch- messer	Bohrers m/m		Der		20	20	20				Leer	3	000	3	9	20	20	20	20	20	Leerga	30	30	30
ro Min.	Bohr- spindel	× 65	3.5	3.5	36	42.5	0.54	39	36	5.05	1.5	10.75	10,0		0,5	9,12	11,25	11,75	13	Ξ	37	37	37	38
Undrehangen pro Min.	gelegs- welle $u_1 = \frac{\pi}{3} u$	115	106,7	117,2	111,3	132,7	134,3	117,5	110,9	119.3	112.7	0.76	1001		1,00	100	113,3	114,7	130,2	113	114,7	112,7	112,3	119,5
Umdre am Dy-	meter w	172,5	160	175,8	167	199	201,5	176,3	166,3	179	169	144.3	150	1 1 9 5	0,04.4	100	071	1/2	195,3	169,5	172	169	168,5	179,3
Versuches	E Daner d.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				٠.	-	-	-	-	-	-	-
ersuches	V and 3N	-	21	20	-	2	9	-	x	G	3	=	2	2	:	4 5	9	9 !	17	18	13	20	51	01 01

37,5	34,1	33,2 0,443	28,9	34.1	57,5 0,766	609	42,2 0,562	46,8	43,0	52,8 0,704	13,4	43,9	28,5	49.4	40,5	53,2 0,710	58,8	59,6 0,795	59,2 0,789 8	67.7 0,903	59,6 0,795 Desgl.	58.8	75,8	12,4 1,005	51,1	51,1 0,681	#°9#	54,5	25,1	22,1 0,295	20,0 0,267 L	
_	-				_			_	_	_		_		_	_	_	_	_	_		_	_	_	_	_	_		_	_	52 1,76	_	
0,0447	0,0643	0,0465	0.0465	0,0416	0,0416	0,0417	0,0547	0,050	0,0531	0,0412	0,0419	0,0422	-		monotorea	9000		_	81100	0,0417	0,0417	0,0417	0,0417	0,0417	0,0417	0.0417	0.0417	0,0417	0,0417	0,0417	-elege	
_	_	_	45,5 2,7			56,5 3,0	50,2 3,5	47.1 3	51,8 3,5		58,1 3,1	50,2 2,7			Toursman ohno Dichamourologa	ag outer surrous			57,5 9,2			58,1 9,3	-	58,1 9,3	59,1 9,4	61.7 9.8	-	b, 10,2		56,5	30 58,1 3,1	1
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	28	30	30			T commen	agenore -		-	10	10	10	10	10	10	9.	Ť	10	10	10	30	30	T.
			53				35	30				35		33	89	110		107				111		6	= :	113	118	121	122	36	37	36
83,3	87,3	ž	89,3	119,3	118												86	99,3	102,3	100,7	33	5	3 3	201	103	10	107,3	112,7	113,9	109,7	110,7	DX 1
125	131	132	134	179	177	165	146	134	154	154	165,5	157	155,5	147	159	151	147	149	3 6 2 7	100	11505	190,9	001	100	0,401	001	101	169	170,2	164,5	166	-
-	·/	-	1	1		-	0 1	1	2 1	3 1	4	35 1	9	37 1	38 1	49 1	1		100	1 0 1	44			1 1			1 0	2 .		252	٠,	-

Zu den Versuchen über den Arbeitsgang waren durchgängig Spitzbohrer verwendet worden, von der in Fig. 4, Tak. VII dargestellen Korm; die Bohrlochtiefe blieb unter 50°°. Berechnet man aus Zuschiebung z. Durchmesser du Underbungsschl w, des Bohrers das (and $y_{\rm eff} = 10^{-1}$ reducire und auf die Stunde berogene) Volumen I' des in Spillne verwandelten Materials in Kubikzentimeter und den zugehörigen Werth der Nutzarbeit $N-N_{\phi}$, so ergeben sich die folgenden Durchschnittswerthe für den specifischen Arbeitsbetteng z. = $N_{\rm eff}$.

1. für den Spitzbohrer von 50 Breite

bei Gusseisen, trocken (Spahnquerschnitt f = 1,35 [] nm) ε = 0,00108

, Schmiedeeisen, mit Oel geschmiert (f=2,06 [1910) $\varepsilon=0,00201$

Stahl, desgl. (f = 1,21 []^{mn}) ε = 0,00308,
 2. für den Spitzbohrer von 30 Breite

bei Weissmetall, mit Oel geschmiert ($f = 0.63 \square^{neo}$) $\varepsilon = 0.00048$

", Gusseisen, trocken $(f = 0.76 \square \text{nm}) \epsilon = 0.00107$

" Bronze, trocken (f = 0,79 □ mm) ε = 0,00125

" Stahl, mit Oel geschmiert ($f = 0.77 \,\square^{\text{nes}}$) $\epsilon = 0.00150$

" Kupfer, desgl. (f = 0,63 □ nn) ε = 0,00186

" Schmiedceisen, desgl. (f == 0,63 □mm) ε == 0,00312

Die hier verwendete Bronze bestand aus 80 Kupfer, 8 Zink, 8 Zinn und 4 Blei. Der Arbeitswerth « hat sich höher ergeben, als die von Clariuval *) mit dem Centrumbohrer und einer reinen Geschützbronze (11 Zinn und 100 Kupfer) erhaltenen Werthe, die sich für 45 Lochtiefe durch die Formel

(67)
$$\epsilon = 0.000806 + \frac{0.000212}{d} PS$$

zusammenfassen lassen.

Aus den mit sehmäleren Bohrern augestellten Versuchen ist die Herleitung des Werthes ε wegen der unsicheren Bestimmung von V im vorliegenden Falle unterlassen worden.

28. Langlochbohrmaschine LK

von Joh. Zimmermann.

Das Arbeitsettek ist auf einem mit Kreuzeupport versehenen Tisch eingespannt und erhalt keinerlei Bewegung, daher die Bahrspindel simmtliche erforderliche Bewegungen empfängt: Rotation, verticale und horizontale Zuschiebung. Fig. 9; Taf. VIII zeigt die ungefähre Anordnung der Maschine, in Fig. 10 ist der Antrieb der Bohrspindel skzüzrit. Die Hilm und Herschiebung des Bohrspindelsupports geschiebt durch einen Schubknrehmechanismus, dessen Antrieb durch ein mit ellijtsischem Stirrard eingreifendes Kreisexenert-Rad erfold; so

^{*)} Expériences sur les machines à percer les métaux, S, 110.

dass die Ungleichförmigkeit der Bewegung einigermaassen vermindert wird. *)

Nach den in Fig. 10 eingeschriebenen Scheibengrössen und Zähnezahlen berechnen sich für die normale Tourenzahl der Vorgelegswelle u, = 150 pro Minute die Umdrehungszahlen pro Minute, welche der Bohrspindel ertheilt werden können, wie folgt:

$$150 \cdot \frac{320}{127} \cdot \frac{39}{30} \cdot = 239$$
 $150 \cdot \frac{256}{190} \cdot \frac{19}{30} \cdot = 128$
 $150 \cdot \frac{191}{125} \cdot \frac{19}{30} \cdot = 71,2$
 $150 \cdot \frac{127}{255} \cdot \frac{19}{90} \cdot = 37,7$

Die Spielzahl n des Bohrspindelsupports lässt sich mit Hülfe von 4 paar Stufenscheiben verändern, so dass für jeden Werth von u_n vier Worthe von n möglich sind, deren Grösse sich nach den vorliegenden Dimensionen und Zähnezahlen wie folgt berechnet:

Die hiernach möglichen 16 Werthe der minutlichen Spielzahl des Bohrspindelsupports sind in folgender Zusammenstellung verzeichnet:

Die verticale Zuschiebung des Bohrers bei jedem Richtungswechsel der Horizontalbewegung (Schnitthöhe) wurde am Arbeitsstück direct gemessen; dieselbe bewegte sich in den Grenzen 0,63 und 1,5 nm; die Schnittbreite war

im Vergleich hierzu schr klein $\left(\frac{1}{300} \text{ bis } \frac{1}{10} \right)$, was die Entstehung höchst feinen Bohrmehls veranlasste.

Bei den Verauchen wurden verschiedene Bohrer zur Anwendung gebracht, die in der folgenden tabellarischen Zusammenstellung der Resultate nähre bezeichnet sind; der gewöhnliche Zweizahnbohrer ist in Fig. 6, Taf. VII in wirklicher Grösse dargestellt, der Schraubenbohrer in Fig. 5, der Kronenbohrer in Fig. 1; diese Bohrer zeigten an den Schneiden die im Folgenden verzeichneten Winkel:

^{*)} Dieser Apparat ist seit der Londoner Ausstellung 1862 durch Sharp Stewart & Ce. bekannt, vergl. Annales du Conservatoire des arts et métiers 1862, S. 748, Tafel 15.

suches	ersuches	7 5	Umdrehunger	cn cn	Bezeichnung des Bohrers	Um- Vertical fangs- Zu- geschw.: schieb-	Verticale Zu- schieb-	e e	Feder-	Betriebakr, bei norn. Widerstand Umdrehnngesahl der am Halbm. 1 ^m Vorgel-welle(u, =150)	Betriebakr, bei norm. Umdrehnngszahl der Vorgelwelle(u ₁ =150	bei norm. pszahl der e(u,=150)	7
Nr. des Ver	Dauer d. V			Bohrers p. M.		keit des Bohrers m/m pro Sec.	Bohrers Bohrers m/m pro pro Min. Sec. "m/m	Schnitthö	spannung S	der Vorgelegswelle	in MetKill. Pferdest pro Sec. $A = 15.7 \Phi$ $N = \frac{A}{75}$	$\begin{array}{c} \text{in} \\ \text{Pferdest.} \\ N = \frac{A}{75} \end{array}$	merkungen
- 1	-	105,5	150,2	228		131	1,5	1,5	(B,b)130	2,093	32,86	0,438	
10	_	99		218	Zweizshnbohrer von 11"/m	126	į,	1,0	145	2,335	36,66	0,489	
ರಿಕ	10	99		214,5	Darchmesser in Gusseisen	124	1,0	1,0	140	2,254	35,39	0,472	
44	te	104		217	ein Längioen von 22 5m	125	0,75	0,75	140	2,254	35,39	0,472	
ŞT.	10	110		227	parano	131	0,75	0,75	140	2,254	35,39	0,472	
G.	-	99	141,0	192	Leergang der Maschine	1	ł	1	130	2,093	32,86	0,438	
7	œ	98,2	139,8	35,7	Schraubenbohrer von 44.6	83,5	0,66	1,27	75	1,208	18,97	0,253	
œ	ಭ		144,5	37,0	"/m Durchm. in Gusseisen	86,6	0,66	1,27	65	1,047	16,43	0,219	
9	ca	116	165,2	42,7	ein Langloch von 44 m/m	99,9	0,50	0,96	75	1,208	18,97	0,253	
10	ಎ	101	143,8	35,3	bohrend	82,6	0,50	0,96	75	1,208	18,97	0,253	Treibriemen
11	15	101,5	144,5	37,0	Leergang der Maschine	ı	1	I	45	0,725	11,38	0,152	der Bohrm.
12	ço	103,8	147,8	37,0	Kronenbohrer von 50,5 m/m	98,1	0,50	0,96	130	2,093	32,86	0,438	rutscht
13	ç,	103,2	147,0	37,1	Durchm. bohrt in Gusseisen	98,3	0,50	0,96	120	1,932	30,33	0,404	
=	ယ	104,3	148,5	37,0	ein Langloch von 80"/m L.	98,1	0,33	0,63	130	2,093	32,86	0,438	
15	ట		149,9	38,0	Kronenh. v. 50,5 m/m Durch.	100,7	_	0,85	85	1,369	21,49	0,286	
. 16	w	98,3	140,0	35,7	mit ob feinen Zahnen am	94,6	0,44	0,85	80	1,288	20,22	0,270	
17	ç	101,5	144,5	30,7	ein Langloch von 80 m/-	81,4	0,44	0,85	90	1,449	22,75	0,303	
18	ç		144,8	37,7	Zweizahnhohrervon 47 m/	89,0	0,50	0,96	70	1,127	17,70	0,236	
19	çş	109	155,2	44,5	Durch bohrt i.Schmiede -	105,0	0,70	1,35	75	1,208	18,97	0,253	
20	00,	118,7	169,0	12,8	eisen ein Langl. v. 45 11/m	101,0	0,67	1,29	80	1,288	20,22	0,270	
22	-	8	142,4	36	Leergang der Maschine	1	1	1	4.5	0,725	11,38	0,152	

Nr. der Versuche	Bezeichnung des Bohrers	Schneidwinkel	Anstellungs winkel
1-5	Zweizahnbohrer	96 9	5.50
7-10	Schraubenbohrer	75°	166
12-14	Kronenbohrer	85*	50
15-17	Desgl.	85°	60
18-20	Zweizahnbohrer	400	16°

Die in vorstehender Tabelle angeführte Länge der Langlöcher bezieht sich auf den gleichbreiten (rechteckigen) Theil des Horizontalschnitts,

Die für den Leergang dieser Bohrmaschine gefundenen Werthe sind mit grosser Annüherung durch die Formel

$$N_0 = 0.10 + 0.0014 \cdot u_2 \text{ PS}$$

darzustellen, so dass für

$$u_2 = 37,7$$
 71,2 128 239
 $N_0 = 0,153$ 0,200 0,279 0,435 PS

sich berechnet und als Durchschnittswerth hieraus

$$N_0 = 0.267 \text{ PS}$$

anzunehmen ist, wovon auf die Vorgelegswelle 0,10 PS kommt.

Für den Zusammenhang zwischen abgebohrtem Volumen und Nutzarbeit berechnen sich folgende Werthe:

Spahnvolumen Nutzarbeit Abgebohrtes Spahn- Material und Bohrerform. Nr.des Vers. pro Sec. $(u_i=150)$ in l'ferdest. volumen pro l'ferdest. Breite und Länge der in Kb^{os}. $N-M_{\rm P}$ u. pro Stande in Kb^{os}. Löcher.

		in Kbeen.	$N-N_0$	u. pro Stande in K	Löcher.
1 ur	nd 2	7,21	0,463	1038	Gusseiscn, Zweizahnbohrer
3		5,98	0,472	633	
4 ur	ıd 5	4,16	0,472	440	d = 11, l = 22
7 ur	d 8	40,9	0,241	1660	Gusseisen, Schraubenbohrer
9 ur	d 10	27,7	0,253	987	d = 44,6 l = 44
12 ur	nd 13	51,2	0,421	685	la
14		33,5	0,438	422	Gusseisen, Kronenbohrer
15 - 1	7	45,1	0,286	1210	d = 50,5 $l = 80$
18		33,2	0,236	1420	Schmiedeeisen, Zweizahn-
19 uz	d 20	40,7	0,260	1360	bohrer $d = 47$ $l = 45$.

Als Mittelwerth der in der letzten Columne enthaltenen Zahlen und deren Reciproke finden sich daher für Gusseisen

Zweizahnbohrer
$$v = 704 \text{ Kb}^{\text{in}}, \quad \epsilon = \frac{1}{v} = 0,00142 \text{ PS}$$

Schraubenbohrer
$$v = 1323$$
 Kbsm, $\varepsilon = \frac{1}{v} = 0,000657$ PS.

Kronenbohrer
$$v = 772 \text{ Kb}^{en}$$
, $\varepsilon = \frac{1}{v} = 0,00130 \text{ PS}$.

für Schmiedeeisen

Zweizahnbohrer
$$v = 1390$$
 Kbzs, $\varepsilon = \frac{1}{c} = 0,00072$ PS.

Die Resultate sprechen zu Gunsten des Schraubenbohrers; jedoch ist die Zahl der Beobachtungen zu klein, un hiermit die Frage als entschieden hetracheten zu können, zumal die Besehaffenheit der Schneide jedenfalls von grossen Einfluss sein wird. Ohne weitere Blicksiehtmahme auf die Construction des Bohrers wird man daher bis auf Weiteres folgende Werthe für ε brauchen können:

bei Gusseisen $\epsilon = 0.00112$ PS pro 1 Kb^m in d. Stunde oder $\epsilon = 0.156$ PS pro 1^k bei Schmiedeeisen

 $\epsilon = 0,00072$ PS pro 1 Kbm in d. Stunde oder $\epsilon = 0,096$ PS pro 1k,

Von der Feinheit der bei dieser Maschine erzeugten Spähne erhält man eine Vorstellung, wenn man für die verschiedenen Bohrer aus der Horizontalzuschiebung z, pro Umdr. und Zähnezahl des Bohrers w' die Schuittbreite

$$\beta = \frac{z_1}{z_2}$$

bereehnet und hieraus durch M
nltiplication mit der beobachteten Schnitthöhe δ den Spal
inquerschnitt

$$f = \beta \cdot \delta$$
.

Man erhält alsdann
für Vers. Schnittbreite Schnittbüke Snahnquerschnitt

	f [] ten	ð ==	β men	Nr.
1	0,0232	1,00	0,0232	1-5
Im Durchschnitt	0,0552	1,12	0,0493	7-10
f = 0.0317 = 1 □ □ ····	0,0218	0,85	0,0256	12-14
/ = 0,0517 = 32	0.0027	0,85	0,0032	15-17
1	0.0556	0.62	0.0896	18 - 20

Wenn trots der hiernach stattfindenden feinen Zertheilung des Materials, mit welcher die glatte Beschaffenbeit der Wandungen der gebotzerte Laugdicher zusammenhängt, der specifische Arbeitswerth für die Volumenseinheit in Spälme verwandelten Materials nicht höher sieh erigekt, als bei den Bohrmaschien für Rundlöcher, so mag dies dem Umstand zuzuschreiben sein, dass die abgelösten Spälme frei nausweichen Können, ohne sieh an den Bohrbechwäuden zu reiben,

Ueber die Leistungsfähigkeit dieser Maschine giebt der Preiseourant der Fabrik folgende Notiz: Zur Ausborung einer Nuth von 94 Länge, 12 Breite, 24 Tiefe (zu deren Aussarbeitung mit Meisel mul Feile 6 Stunden Arbeitzseit erforderlich) arbeitet die Maschine eine Stunde, oberson für eine Nuth von 142 Länge, 24 Breite, 142 Tiefe 5 Stunden (statt 42 Stunden Arbeitzseit eines gelthen Schlossens) das stündlich ausgebohrte Volumen würde im ersten Fall V=271, Klw-, im zweiten V=9685 Klw- betragen; bei den Versuchen fand sich (ohne Rückseith auf normale Stüllstände) der grüsste Werth von V=1845.

Kleine Wandbohrmaschine für Holz II Nr. 1 von Rich, Hartmann.

Die Anordnung dieser Bohrmaschine ist in Fig. 12 und 13 skizzirt; die Zuschiebung des Bohrers geschieht von Haud, mittels Drehung des Spilleurads

	Hers of han 200.	Bohrer kohlt das Holz	u. greift unregelmässig.						Unvollkommene Wirk-	ung des Bohrers.											
cond far hungen der excelle	In Pfordent. S = ^A / ₂₅	2,235	1,139	0,833	0,892	1,115	0,282	1,858	1,734	1,060	996,0	0,743	0,545	0,575	699,0	1,010	862'0	0,466	0,659	0,171	
Arbeitsbiffe and für v _e ms 250 Umbrehungen der Vorgologswelle	in Net kil. In Pferdent pro box. $S = \frac{A}{15}$ $A = 25.37$	167,593	85,471	62,112	66,891	83,613	21,172	139,335	130,065	79,531	71,733	55,742	82×'0†	13,102	50,168	78,039	558,855	34,937	49,435	35,303	41.0
Widerstand am Halbm.	to der Vor- gelegawelle 45 m.0,0142 S	•	3,266	2,386	2,556	3,195	608,0	5,325	4,970	8,039	2,741	2,130	1,562	1,647	1,917	7KG*2	17,2345	1,335	1,8×9	1,349	
Feder-	Kilogr.	(C,b) 451	230	168	180	525	25	37.5	350	77	193	150	110	116	135	21	161	76	133	99	
Tiefe des	tria Lochra la = n	20	20 71	53.00	9.5	9116	1	91	15,5	6,24	ž.	101	102	110	5	128	51,5	*	115	102	
Groces and Reschafforheit des Hohrers.	Fracelmung des gehobrten Rolkes	Centrumbohrer v. 101 2000 in Weissbuchenholz	Centrumbohrer v. 50mm in Weissbuchenholz	Desgl. in Erle		Desgl. Desgl.	Leergang der Bohmpindel	Centrambohrer v. 101 ^{mm} in Fichte	Desgl. in Erle	Centrumbohrer v. 16,6"" in Weissbuche	Desgl. in Erle	Desgl. in Fighte	Schnubenbohrer v. 35,2mm in Weissbuche	Desgl. in Erle	Desgl. Desgl.	Desgl. in Fichte	Schran	Desgl. in Erle		Deegl. in Fichte	
Nin.	Bohr- splanded #1	97 ×	888	920	930	930	953	6 c	916	46×	57.5	877	216	916	2	930	913	803	71 17 31	615	
Undrehungen pro Min.	Vor- Bohr- gelrige apladel	930	⊋ 71	0521	930	(F) 01	929	27	202	57.3	255	233	965	292	71	800	21 X	20 71	20 21	167	
Undreb	namo- narder	136	21	4	-	148	153	111	152	1111	110	110	136	102	131	<u> </u>	111	130	110	66	
todamen'	N notes than N	1		×	:<	4	57	4	. *	27		20	3		25	27	20	.0	-	. 0	

a, auf dessen Are zwei (tetriebe sitzen, im Eingriff mit den Zahnstangen bö; dieselben sind am oberem Ende durch ein Querstück e verbunden, welches auch die Bohrstange d fasst und durch Gegengewicht nach oben gezogen wird; das Ausbeben des Bohrers aus dem Bohrloch erfolgt durch dieses Gegengewicht sehr sehnell, wenn man das Handrad a freilissen.

Bei den Versuchen wurden in Weissbuche, Erle, Fichte Rundlöcher von verschiedener Weite mittels Centrumbohrer (s. Fig. 2 Taf. VII) und Schraubenbohrer (s. Fig. 3 Taf. VII) gebohrt. Das Detail der Versuche ergiebt sich aus umstehender Tafel.

Für den Leergang der Maschine einschliesslich Vorgelegswelle ergiebt sich sonach

 $N_a = 0,265 \text{ PS}.$

Die Beziehung zwischen Productionsquantum und Arbeitsverbrauch ergiebt sich aus folgender Uebersicht:

Nr. des Spahavolumen Spahavolumen Material, Loch Vers. (für u, − 250) 1 2,32 4,300 Weissbucht 101 2 1,57 6470 p. 50	
9 157 6470 50	hweite,
2 1.57 6470 50	
3 • 2,29 14500 Erle "	
4 2,48 14200 Fichte ,,	
	Centrum-
7 25,3 57300 , 101	bohrer
8 8,05 19700 Erle 101	
9 0,629 2850 Weissbuche 16,6	
10 1,18 6150 Erle ,,	
11 1,97 14800 Fichte ,,	
12 2,47 31800 Weissbuche 35,2	
13 6,94 80600 Erle "	
14 4,81 42900 ,, ,,	
15 9,60 44600 Fichte , S	chrauben-
16 1,11 7490 Weisshuche 16,5	bohrer
17 2,11 3780 Erle ,	
18 1,72 1570 , ,	
19 3,26 5700 Fichte ,,	

Die vorstehenden Ergebnisse lassen sich übersichtlicher in folgende Tabelle vereinigen, welche das pro Stunde und durch eine Pferdestärke Nutzarbeit durchsehnittlich abgebohrte Holzvolumen in Kubik-Zeutimeter angiebt:

		Weissbuche	Erle	Fichte
	d = 101	4300	19700	57300
Centrumbohrer	d = 50	6470	14500	26400
Centrumbohrer	d = 16.6	2850	6150	14800
0.4	d = 35.2	31800	61800	44600
Schraubenbohrer	d = 16.5	7500	26800	· 57000

Berechnet man hieraus die arithmetischen Mittel der drei Verticalreihen, so erhält man Zahlen, deren reciproke Werthe der Härte der untersuchten Hölzer entsprechen; man findet so, dass sich die Härte (geuauer: der specifische Arbeitsverbrauch beim Abbohren gleicher Volumina) verhält bei

Dieselben Resultate lassen sich aber auch dazu verwenden, die Leistungsfähigkeit der Centrumbohrer und Schraubenbohrer zu vergleichen. Durch Interpolation findet man leicht bei d = 35,2 für die 3 Hölzer:

für Centrumbohrer
$$v = 4800 - 11000 - 21200$$
 für Schraubenbohrer $v = 31800 - 61800 - 44600$.

Die Werthe der letzten Reihe sind

so gross wie die der ersten, daher im Durchschnitt der Schraubenbohrer sich 4,78 mal so vortheilhaft in kraft-ökonomischer Hinsicht erweist, als der Centrumbohrer.

Beim Bohren der Löcher von 16,5 Weite ergeben sich ebenso die Zahlen für Centrumbohrer v = 2850

für Centrumbohrer
$$v = 2850 - 6150 - 14800$$

für Schraubenbohrer $v = 7500 - 26800 - 57000$, von denen die

3,85 wal, d.h. im Durchder letzten Reihe 2,63 4,36 schnitt 3,61 mal so gross sind, als die der ersten. Der Vortheil der Schraubenbohrer gegenüber den Centrumbohrern erscheint daher beim Bohren des Holzes, wo allerdings auf eine rasche und regelmässige Herausförderung der Spähne alles aukommt, ganz ausser Zweifel.

Bezeichnet man mit e den Verbrauch an Nutzarbeit in Pferdestärken, erforderlich zur Abbohrung von 1 Kbm Holz in der Stunde, so lassen sich für den Centrumbohrer aus den gewonnenen Resultaten die folgenden Formeln berechnen, in denen d die Lochweite in Mm, bedeutet:

(69) Für Fichte:
$$\epsilon = 7.6 + \frac{100}{d}$$

(69) Für Fichte:
$$\epsilon = 7.6 + \frac{1000}{d}$$
(70) Für Erle: $\epsilon = 28.8 + \frac{2170}{d}$

(71) Für Weissbuche:
$$\epsilon = 210 + \frac{2280}{d}$$

Für die Schraubenbohrer ist die Zahl der Beobachtungen nicht gross genug, um mit Sicherheit solche Formeln herleiten zu können; nach dem Obigen erscheint es jedoch bis auf Weiteres rathsam, die für den Centrumbohrer gefundenen Werthe mit $\frac{1}{4.9} = 0,238$ zu multipliciren. Man hat also z. B. für d = 40

beim Centrumbohrer beim Schraubenbohrer

Hätte man nun beobschtet, dass bei d = 40 mit dem Schraubenbohrer in der Stunde aus Erlenholz ein Volumen V = 0,05 Kb" ausgebohrt werden kann, so würde der Arbeitsverbrauch zu

$$N = N_0 + \epsilon$$
. $V = 0.265 + 19.8 \cdot 0.05 = 1.255 PS$

sich ergeben.

Die Zuschiebung des Bohrers geschieht bei dieser Maschine von der Hand eines Arbeiters; es kaun von Interesse sein, aus den Beobaethungsdaten die Grösse dieser Zuschiebung z pro Uundruung des Bohrers und hieraus weiter den Spalmperechnit f Jabaciteir; bei der Berechnung des letztern ist daran zu denken, dass der Centrambohrer mit einer Schneide, der Schraubenhohrer mit zwei Schneiden arbeitet. Die Beehunge ergiebt folgende Werthe:

r
Weissbuche
z [
18 1,52
050 1,26
018 0,889
r
34 1,40
15 1,32.

Im Durchschnitt hatten also die Spähne einen Querschnitt von

In Erwägung, dass der Arbeiter die Zuschiebung bei allen Versuchen mit nahezu gleicher Kraft vollführte, kann man auch in diesen Zahlen einen (relativen) Ausdruck für die Härte der verwendeten Hölzer erkennen, wonach sich verhält die Härte von

was einigermaassen mit dem oben aus dem specifischen Arbeitswerth abgeleiteten Verhältniss übereinstimmt.

30. Holzlanglochbohrmaschine IE

von Joh. Zimmermann.

Die Auordnung dieser Bohrmaschine ist aus den Fig. 14 und 15 Taf. VII zu ersehen. Das Arbeitstekte liegt fest auf dem Tisch T; die Bohrspindel erhält von einem doppelten Deckenvorgelege aus die Botation, ausserdem durch den Arbeiter mittels Handrad II die Zuschiebung in der Richtung der Bohreraxe umd mittels Kurbel K die Zuschiebung in der hierzu normalen Richtung (Langtochbohrung). Vertuuscht man den Bohrer II mit dem Stemmer S(s. Fig. 14), so kann man leicht (nach Festelfung der Bohrepindelhübe mit dem Knopt X) die runden Enden des gebohrten Langtoches, ohne das Holz auszuspannen, eckig nachstemmen, unter Gebrusch des Handrads III.

Von den beiden parallelen Deckenvorgelegswellen hat die zweite (mit den treibenden Stufenscheiben versehene) eine normale Undrehungszahl von 950 pro Min. Hiernach berechnen sich mit Rücksieht auf die Durchmesser der Stufenscheiben die minutlichen Undrehungszahlen us, der Bohrspindel wie folgt:

$$950 \cdot \frac{208}{128} = 1540$$
 $950 \cdot \frac{174}{165} = 1007$
 $950 \cdot \frac{137}{199} = 654$
 $950 \cdot \frac{99}{199} = 402$

Bei den Versuchen wurden Bohrer von einer Sfürmigen Querschnittigestalt (S-Bohrer) verwendet, vergl. Fig. 7 und 11 der Tafel VII, die zwar ausdrücklich für die Langlochbohrmaschine construirt sind, aber auch zur Herstellung von Rundlöchern sich ziemlich gut eignen, wie durch die Versuche Nr. 15, 17 und 18 erwissen wurde.

Von den zur Ausführung gelangten Versuchen bezogen sich

Nr. 1, 2 und 10 auf den Leergang der ersten Vorgelegswelle; Nr. 3, 8, 11, 14, 16 und 20 auf den Leergang der Bohrspindel bei beziehentlich 1540, 1540, 1540, 1047, 1007 und 406 Umdr. pro Min.;

Nr. 4—6 auf die Herstellung eines Langloches von 24,5 Breite, 68 Länge und 76 Tiefe in Erlenholz mittels des 8-Bohrens;

Nr. 7 desgl, bei 106 Länge und 65 Tiefe;

Nr. 9 auf die Herstellung eines Langloches von 24,5 Breite, 70 Länge, 143 Tiefe in Weissbuchenholz, S-Bohrer;

Nr. 12 und 13 auf die Herstellung eines Rundlochs von 41 Weite mit dem Sehranbenbohrer in Weissbuche bei Nr. 12, in Fichte bei Nr. 13;

Nr. 15 und 17 auf die Herstellung eines Rundloches von 100 Weite aus dem Vollen in Fichtenholz mit dem S-Bohrer;

Nr. 18 desgl. in Weissbuche nach Vorbohrung eines Loehes von 15¹/₂.
Nr. 19 auf Herstellung eines Langloches von 100 Breite, 70 Länge,

Ar. 19 and Hersteilung eines Langroenes von 1990 Brene, 40 Lange, 34 Tiefe in Weissbuchenholz. Bei den S-Bohrern hatten die Endschneiden (mn in Fig. 11, Taf. VII)

einen Schneidwinkel von 58° und einen Austellungwinkel von 10°, die Umfangsschneiden (pm in Fig. 11) einen Zuschärfungswinkel von 12°, einen Anstellungswinkel von 15°. Der Schraubenbohrer zeigte an den Endekluneiden 30° Zuschärfung und 18° Anstellung; die Gangliche betrug (bei 37 Durchmesser) 47; derenbel war mit einer vorangehenden dreiseidig pyramidalen Spitze von 14 Läuge 8 Basident/miesser ausgerüstet. Das übrige Detail der Versuche enthält die nachsteischende Tabelle

Hiernach ergiebt sich für den Leergang der Maschine die Betriebskraft

$$N_0 = 0.9 + 0.00065 \cdot u_2$$

wovon auf

die erste Vorgelegswelle 0,76 PS die zweite " 0,14 "

kommen. Da die erste Vorgelegswelle zufällig von einer unverhältnissmässigen Grösse (gleiehzeitig filt den Antrieb anderer Hobbearbeitungsmaschinen bestimmt) sit, so erscheint es eorreet, den Arbeitsverbrauch für diese herabzusetzen; nimmt man unter Berücksichtigung der anderweiten Beobachtungen für die Betriebs-

20 1 187.5		18 3/4 172,5	17 1 186 9	16 1 187 9	15 1/2 186 9	14 1 185	13 1, 186 1	12 1/2 182 9	11 1 185 1	10 1 187 1		8 1 196 1	-	_	5 1 184 9	4 1 119	3 1 186 1	2 1 189 9	1 1 186	Nr. des Versuches Nr. des Versuches Under d. Versuch am der Dynamo der Welege Welle der Welster Welster
966 Leergan	953 1010	-	958 1015	963 Leergan	953 1010	953 Leergang	958 1562	937 1527	953	963 Le	1004 1637	1000	935 1524	966 1575	948 1545	613 999	958	973	958 Le	Undrehaugen pro Minuto der der am 2 Vor- manno- gelege- welle spindel u am 5,15 u u u
der Bohrs	100	100	100	eergang der Bohrspinde	100	ug der Bohrspindel	41	41	Leergang	Leergang der ersten Vorgelegswelle	24,5	Leergang	24,5	24,5	24,5	24,5	Leergang	do.	Leergang der ersten Vorgelegswelle	Durch- messer des Bohrers
Leergang der Bohrspindel für langsamsten Gang	5,29	1,97	5,29	rspindel	5,29	rspindel	2,27	2,30	Leergang der Bohrspindel	ersten Vo	2,10	der Bohrspinde	1,96	2,02	1,98	1,2%	Leergang der Bohrspinde		ersten Vo	Umfangs- geschwin- digkeit des Bohrers in Met.
langsamst	10	-	1	I	I	I	I	1	spindel	rgelegswel	*	spindel	5	5	~0	~0	spindel	do.	rgelegswel	Zahl der Spiele des Bohrers
en Gang	34	49	64,5	I	37	I	130	68		lle	143		65	~	76	76			E .	Tiefe des gebohrten Loches m/m
180	450	160	450	(D, b) 250	610	310	380	465	265	135	315	270	295	. 290	270	315	330	(C, b) 130	(B, b) 110	Feder- spannung in Kilogr.
0,414	2,03	2,08	2,03	1,13	2,82	1,44	1,76	2,15	1,23	0,625	1,46	1,25	1,37	1,34	1,25	1,46	1,53	0,602	0,490	Widerstand bei 1 th Halbm. der Vorgelegs- welle 0,00445 S 0,00452 S
80.9	112,3	206,8	201,8	112,8	280,3	143,1	174,9	213,7	122,3	62,1	145,1	124,3	136,2	133,2	124,3	145,1	152,1	59,8	44,7	u, = 960 Underhaugen der 2. Vorgelegswelle in Met Kil. in Pferde pro See. N = A = 99,4 \$\phi\$
1.08	2,69	2,76	2,69	1,50	3,74	1,91	2,33	2,45	1,63	0,83	1,98	1,66	1,82	1,7%	1,66	1,93	2,03	0,80	0,65	drehungen slegswelle in Pferdest $N = \frac{A}{75}$

kraft jener ersten Vorgelegswelle 0,26 PS, so wird

$$N_a = 0.4 + 0.00065 \cdot u_2$$

daher für

Als Durchschnittswerth für den Leergang dieser Maschine wird daher $N_a = 0.986 \ \mathrm{PS}$

anzusetzen sein.

Um eine Bezichung zwischen Spahnvolumen und Nutzarbeit aus den Beobachtungsdaten herzuleiten, muss zunächst aus Breite d, Länge l und Tiefe t die Raumgrösse L der hergestellten Lang- und Rundlöcher berechnet werden nach der Formel

$$(74) L = t \left(ld + \frac{\pi}{4} d^2\right)$$

und hieraus mit Rücksicht auf die Dauer der Versuche das pro Secunde ausgebohrte Holzvolumen v: man erhält so folgende Werthe:

ers.	doe	lee	t ===	$L~\mathrm{Kb}^{\mathrm{sm}}$	Spahnvolumen pro Sec. v Kb ***	Bohrer u	and Holzart .
4	24,5	68	76	162	4,19	S-Bohrer	Erle
9	24,5	70	156	341	5,38	22	Weissbuche
12	41	0	136	179	3,03	Schraubenb	ohrer "
13	41	0	260	343	5,67	. ,,	Fichte
15	100	0	74	581	9,65	S-Bohrer	,,,
17	100	0	64,5	506	8,36	**	**
18	100	0	65,3	513	9,14	19	Weissbuche
19	100	70	34	505	8,39		

Bezieht man weiter die Zahlen der letzten Columne auf den gleichzeitigen Verbrauch an Nutzarbeit, so findet man

	Holzvolumen pro Pferdestärke und Stunde in KubMet.	Nutzarbeit pro 1 Kb ab gebohrtes Holi in der Stunde
Erle S-Bohrer Langloch (Nr., 4)	0,0558	18,0
S-Bohrer Rundloch (Nr. 15 und 17)	0,0201	49,8
Fichte S-Bohrer Rundloch (Nr. 15 und 17) Schraubenbohrer Rundloch (Nr. 13)	0,0292	34,3
(Rundloch (Nr. 18)	0,0261	38,3
Weissbuche S-Bohrer Rundloch (Nr. 18) Langloch (Nr. 9 und	19) 0,0485	20,6
Schraubenbohrer Rundloch (Nr.	12) .0,0089	113

Für die grosse Zahl von Faktoren, welche auf die Betriebskraft dieser Maschine einwirken, erscheint die Zahl der ausgeführten Versuche nicht zureichend; lässt man die auf Schraubenbohrer und Rundlöcher bezüglichen Exgebnisse ausser Betracht, so ist als specifischer Arbeitswerth für 1 Kb= abgebohrtes Holz pro Stunde bis auf weiters zu benutzen

$$\varepsilon = \frac{18,0 + 20,6}{2} = 10,3 \text{ PS}$$

welcher Werth in die Formel

$$N = N_0 + \epsilon . V$$

einzusetzen ist.

Der von dem bedienenden Arbeiter abhängige Spahnquerschnitt beim Langloehbohrer ergiebt sieh wie folgt:

Vers. Nr. 7 (Erlenholz): Schnitthöhe δ = 6,5, Schnittbreite 0,5, daher Spahnquerschnitt f = 3,25 □ =;

Vers. Nr. 19 (Weissbuchenholz): Schnitthöhe $\delta = 0.17$, Schnittbreite $\beta = 0.7$, daber Spahnquerschnitt f = 0.12 []^{on}.

ρ = υ,ι, auer spannquerseinnit f = υ,ι2 □ ·····. Bezüglich der Leistungsfähigkeit dieser Maschine enthält der Preiscourant der Fabrik folgende Notiz:

Ein Loeh von 200 Länge, 50 Weite und 180 Tiefe wurde in 6 Minuten gelobrt und undegestennt, ebenso in 4 Minuten ein Loeh von 190 Länge, 25 Weite und 100 Tiefe. Bechnet man in beiden Fällen 1 Minute für das Ein- und Aussigannen, so ergiebt sich das stindlich in Spälme zu verwandelnde Hokrolumen im ersten Fäll zu V = 0,023 Kb^{*}, im zweiten Fäll zu V = 0,0035 Kh^{*}.

Schlussbemerkungen die Betriebsarbeit der Bohrmaschinen betr.

Die Betriebsarbeit für den Leergang ist bei den Bohrmaschinen in viel engeren Gerazen veränderlich und durchschnittlich von geringerem Betrag als bei den Hobelmaschinen. Wenn es auch für das Bedürfniss der Praxis nicht angezeigt ist, Forneule herzueilette, welche alle einwirkenden Faktoren (Gewichte, Dimensionen und Geschwindigkeiten der rutirenden Theile) vollständig berückschtigen, so geben doch die gewonnenen Resultate hinreichende Unterbagen, um durch einfache Formela, die für die Durchschnittegrösse der üblichen Bohrmaschinen zunfachst (eltung haber, den Einfäuss des an stärketen einwirkenden und in den weitesten Grenzen veränderlichen Faktors – der Undrehungszahl von Vorgelegswelle s₄ umd Böhrspindel s₄ – zum Ansdruck zu bringen.

Mit Üebergelnung der Cylinderbohrmasschinen, deren Arbeitsverbrauch beim Leergang in Folge der kleinen Tourenzahl der Bohrspindel von einer vernachlässigbaren Geringfügigkeit ist, hat man nämlich

für Bohrmaschinen ohne Zahnräder-Antrich

(75) N₀ = 0,0006 . u₁ + 0,0005 . u₂ für Bohrmaschinen mit R\u00e4derbetrieb der Bohrspindel

 $N_0 = 0,0006 \cdot u_1 + 0,001 \cdot u_2$

für Radialbohrmaschinen ohne Rädervorgelege (77) $N_0 = 0.0006 \cdot u_1 + 0.004 \cdot u_2$

desgl. mit Rädervorgelege

(78)

 $N_a = 0.04 + 0.0006 \cdot u_1 + 0.004 \cdot u_2$

Bei spiel. Bei einer Radialbohrmaschine mit Rädervorgelege sei die minntliehe Tourenzahl der Vorgelegswelle $u_1 = 120$, der Bohrspindel $u_s \doteq 130$, so ist die für den Leergang erforderliche Betriebsarbeit

$$N_0 = 0.04 + 0.0006 \cdot 120 + 0.004 \cdot 130 = 0.632 \text{ PS}.$$

Die Berechnung der Nutzarbeit geschieht auch hier am vortheilhaftesten aus dem Quantum des pro Stunde in Spähne verwandelten Materials; jedoch empfiehlt es sich nur bei den Cylinderbohrmaschinen, dieses Quantum nach dem Gewicht einzuführen; für alle übrigen Bohrmaschinen erscheint es praktisch rathsamer, dasselbe in Volumenseinheiten darzustellen, weil hier die Aufsaminlung der feinen (oft mit Oel oder Seifenwasser benetzten) Spähne Schwierigkeiten macht, wogegen aus Zahl, Weite und Tiefe der stündlich hergestellten Bohrlöcher die Bestimmung des abgebohrten Materialquantums eine eiufache Sache ist, gleichviel ob es sich um eine im Projekt oder in der Ausführung vorliegende Bohrmaschine handelt.

Für die Cylinderbohrmaschinen kommt nur das Gusseisen in Betracht und es kann hier die schon bei den Hobelmaschinen ermittelte Beziehung (53)

$$\varepsilon = 0.034 + {}^{0.13}_{f} \cdot PS$$

zwischen Spahnquerschuitt f in []"" und Arbeitsverbrauch & pro 1 * Spahngewicht in der Stunde beibehalten werden.

Beim Bohren aus dem Vollen ist der Spahnquerschnitt f nur in engen Grenzen veränderlich (0,03 bis 1,35 [] am beim Bohren der Metalle, 0,12 bis 6,26 □ beim Bohren des Holzes), daher der Einfluss desselben zurücktritt gegen den, welcher der Reibung der Bohrspähne an den Bohrlochwänden entspricht; dieser ist aber ausser mit der Natur des Materials mit der Bohrlochweite d veräuderlich und es erscheint genügend, nur diesen ausdrücklich iu Rechnung zu ziehen. Dabei ist es nicht erforderlich, die Langlochbohrmaschineu von den Rundlochbohrmaschinen zu trennen. Die Versuche sind nur für Gusscisen, Schmiedeeisen, Fichtenholz, Erlenholz und Weissbuchenholz hinreichend zahlreich, um zutreffende Formeln aus ihnen herleiten zu können, und zwar können bis auf weiteres folgende Beziehungen benutzt werden:

für Gusseisen, Spitzbohrer, trocken, d == 10-50 m, bis 50 Lochtiefe (79)

$$\varepsilon = 0.001 + \frac{0.001}{d} \text{ PS},$$

für Schmiddedisen. Spitzbohrer, mit Oel, d = 10-50mm, bis 50 Lochtiefe $\epsilon = 0.001 + {}^{0.04}_{d}$ PS pro 1 Kb m stündlich abgebohrtes Materialvolumen,

für Fichtenholz, Centrumbohrer,
$$d = 10-100^{nm}$$
, bis 150 Lochtiefe
 $\varepsilon = 7.6 + \frac{1000}{d}$ PS,

für Erlenholz, Centrumbohrer, d = 10-100, bis 150 Lochtiefe

$$\epsilon = 28.8 + \frac{2170}{d} \text{ PS},$$

(81)

(82)

für Weissbuchenholz, Centrumbohrer, d = 10-100, bis 150 Lochtjefe,

 $\varepsilon = 210 + {}^{2280}_{0}$ PS pro 1 Kb ** stündlich abgebohrtes Materialvolumen. Beispiel. Eine Holzbohrmaschine, deren Leergang 0,22 PS erfordert,

bohrt in Weissbuchenholz Löcher von d = 50 m Weite und verwandelt dabei stündlich ein Volumen V == 0,02 Kb" in Spähne, so ist der specifische HARTIC, Kruftseresungsversuch. 11L Heft.

Arbeitswerth

$$\varepsilon = 210 + \frac{2280}{50} = 255,6 \text{ PS und}$$

 $N = N_0 + \varepsilon$, $V = 0.22 + 255,6$, $0.02 = 5,33 \text{ PS}$.

Die Umfangsgeschwindigkeit der Bohrer bewegte sich bei denjenigen Versuchen, durch welche die höchste Arbeitsleistung erzielt wurde,

bei den Metallbohrmaschinen zwischen 68 und 155 nm (durchschnittlich 100) bei den Holzbohrmaschinen zwischen 4,73 und 5,29 m (durchschnittlich 5).

Beabsichtigt man für ungefähre Abschätzung der für Bohrmaschinen erforderlichen Betriebsarbeit das von Hart*) vorgeschlagene Näherungsverfahren anzuwenden, so lassen sich aus den Versuchsresultaten die hierzu erforderlichen Coefficienten a und m berechnen. Nach Formel (3) auf S. 63 des Hart'schen Buches würde nämlich unser Werth

$$\epsilon = \frac{\frac{1}{2} \ a \cdot \frac{d}{2} \ \delta \cdot K \cdot v \cdot 1000}{75 \cdot \frac{\pi}{4} \ d \cdot 2 \ \delta \cdot 3600 \cdot \frac{v \cdot 1000}{\pi \ d}} = \frac{a \ K}{270000}$$

zu setzen sein, woraus

$$a = \frac{270000 \cdot t}{v}$$

sich ergiebt. Nimmt man nun als mittleren Bohrlochdurchmesser d = 30 an. so würde

für Gusseisen
$$\varepsilon = 0.001$$

für Schmiedeeisen $\varepsilon = 0.0026$

einzusetzen sein; den Coefficienten der absoluten Festigkeit für jenes zu k == 15, für dieses zu $k = 40^k$ angenommen, berechnet sich

für Gusseisen
$$a = \frac{270000 \cdot 0,001}{15} = 18$$

für Schmiedeeisen $a = \frac{270000 \cdot 0,0026}{40} = 16$,

daher im Mittel für Metallbohrmaschiuen

(statt 3, wie Hart annimmt) zu setzen sein würde,

a = 17Zur Berechnung des andern Coefficienten m ist zu beachten, dass nach den vorliegenden Versuchen der Wirkungsgrad durchschnittlich

für alle einfacheren Bohrmaschinen
$$\mu = 0.832$$

für die Radialbohrmaschinen $\mu = 0.593$

gesetzt werden kann, daher (nach der oben gegebenen Herleitung) der von Hart eingeführte Coefficient

$$m = \frac{1}{0,832} - 1 = 0,20$$
 beziehentlich
 $m = \frac{1}{0,593} - 1 = 0,69$

(statt 0.5 bis 1,0) anzunehmen ist.

*) Die Werkzeugmaschinen, 2. Aufl. S. 62.

Das Hart'sche Verfahren zur Berechnung der totalen Betriebsarbeit von Bohrmaschinen (für Metalle) würde daher nun folgende Form erhalten. Bezeichnet

K die absolute Festigkeit des Materials in Kil. pro □ ===

d die Lochweite

σ die Lochweite
σ die Zuschiebung pro Umdr. in Millim.

v die Umfangsgeschwindigkeit pro Scc. in Metern,

so ist für alle einfacheren Bohrmaschinen

(84)
$$N = \frac{1}{75} \cdot \frac{1}{2} (1 + 0.20) \cdot 17 \cdot \frac{d}{2} \cdot \delta K v = 0.044 \cdot d \delta K v PS,$$

für Radialbohrmaschinen

(85)
$$N = \frac{1}{15} \cdot \frac{1}{2} (1 + 0.69) \cdot 17 \cdot \frac{d}{2} \cdot \delta K r = 0.062 \cdot d \delta K \tau PS.$$

Daher für das von Hart gegebene Beispiel

$$d = 25,4 \stackrel{m}{=}, \cdot \delta = \frac{1}{5} \stackrel{m}{=}, \quad K = 50 \stackrel{k}{,} \quad v = 0,075 \stackrel{m}{=}.$$

N = 0.83 PS beziehentlich N = 1,18 PS (statt 0.33 PS) sich ergiebt.

Die von Hart gewählten Coefficienten geben hiernach zu kleine Werthe für N.

E. Fräsmaschinen.

Kleine Fräsmaschine C Nr. 5

von Rich. Hartmann.

Repräsentant der kleinsten Metall-Früsmaschinen, zur Bearbeitung ebener Endflächen bestimmt, besteht aus einem kurzen Bett mit einem horizontal und vertical verstellbaren Aufspanntisch, aus einem Spindelstock mit selbstthätiger Längenbewegung und Einrichtung zum transversalen Einstellen und einem Früskopf mit eingesetzten Messern; vergl. die Skizze Fig. 1 und 2 Taf. IX.

Für u, = 130 Touren der Vorgelegswelle berechnet sich die mittels der beiden Läufe der Stufenscheiben dem Früskopf zu ertheilende Umdrehungszahl pro Min. wie folgt:

$$130 \cdot \frac{250}{300} \cdot \frac{1}{24} = 4,51$$

$$130 \cdot \frac{300}{250} \cdot \frac{1}{24} = 6,50.$$

Die Zuschiebung des Fräskopfs ist nicht veränderlich; ihre Grösse pro Umdrehung desselben ergicht sich zu

$$s = \frac{24}{1} \cdot \frac{20}{90} \cdot \frac{20}{75} \cdot \frac{20}{75} \cdot 7,14 = 2,64$$
 mm,

20	19	81	17	16	15	14	1.3	12	11	10	9	x	~1	6	5	4	Ç.S	tů	-	Nr. des Versuches
-	_	-	_	-	-	_	-	-	-	-	-	-	_	-	-	-	-	-	-	Dauer d. Versuches
94	94	93	95	9.8	100	110	110	113	108	92	93	97	89	×	×	×4.5	20	×	×	Umd am Dy- mano- meter
125	125	121	127	131	133	147	1.17	151	144	123	124	129	119	Ξ	108	113	116	113	116	Underhungen pro Min. 1 by. der Vormuno- gelege- des F welle kold $u_1 = \frac{1}{3}u$ u_2
6,00	6,10	6,00	6,50	6,40	6,40	7,15	7,00	7.25	7,00	5,90	6,00	6,15	5,75	5,10	5,25	5,50	5,75	5,50	5,63	ro Min. des Friis- kopfes
ı	14 30	107	19	29	100	1	31	32	30	10	200	1	25	25	10	10	100	16	I	Schaltung m, m pro Min.
1	jo S	jć X	10,00	is X	15	1	15	2.4	10	10.4	2,1	1	1,1	1.1	1,1	1,1	1,1	1,1	ı	Spalin- dicke
ı	_		0,559		_	1	_		0,506			ı	_		0,236	-		_	1	Spalingewicht für t ₁ == 130 Um- drehungen pro Min. in Gr. pro Sec.
21	57	51	57	55	50	15	52	49	50	50	50	†	100	102	100	99	929	9.5	(A,a) 38	Feder- spanning in Kil.
0,403	1,094	0,979	1,094	1,056	0,960	0.288	0,998	1160	0,960	0,960	0,960	0,800	1.92	1,958	1,92	1,901	1,766	1,824	0,7296	Widerstand um Hulbm. 1 th der Vorgelegs- welle $\Phi = 0.0192.5$
5,48	14,9	13,3	14,9	11,4	13,1	3,92	13,6	12,8	13,1	13,1	13,1	0,11	26,1	26,6	26,1	25,9	24,0	10 T.x	9,93	Arbeitsaufwand für
0,073	0,199	0,178	0,199	0,192	0,174	0,052	0,181	0,171	0,174	0,174	0,174	0,146	. 0,348	0,355	0,348	0,315	0,320	0,331	0,132	wand für ndrehungen legswelle Pferdest. $N = \frac{A}{75}$

so dass bei 16 Zähnen des Kopfes und unter der Voraussetzung, es vertheile sich die Arbeit unter alle Zähne gleichmässig, die Schnittbreite

$$\beta = \frac{2.61}{10} = 0.165$$
 mm

beträgt.

Für die Versuche war ein rechteckijver gusseiserner Klotz in Sand gegossen werden, desen eine Seitenfläche von 297 Länge, 06 Höhe abgefräst wurde; die Stellung dieses Arbeitsstücks gegen die Bahn der Schneidzähne ist aus Fig. 3 (in \(^4\)) zu ersehen, woselbst nn die Schnittlinie darstellt. Während der Versuche Nr. 2-7 wurde die Gussrinde abgefräst (Spähndicke 1,1), bei Nr. 9-13 eine zweite, bei Nr. 15-19 eine dritte Schicht (von 2,4 und 2,8 Dicke) abgearbeitet. Vers. Nr. 1, 8, 14 und 20 bezogen sich auf den Leergang. Die im Friskopf sitzenden Stähle waren nach Art der Schrotstähle für Hobelmaschinen vorgerichtet mit Schneidwinkel von 70° und Anstellungswinkel von 20°. Vorstehend Tabelle enthält die Resultate der Boebachtung.

Aus den für den Arbeitsgang erhaltenen Diagrammen ergiebt sieh, dass von einer gleichmässigen Vertheilung der Arbeit auf die einzelnen Zähne eines solchen Friskopfs nicht die Rede ist: die Widerstandeurven zeigen eine starke der Tourenzahl des Friskopfs entsprechende Periodicität, vergl. die Fig. 4 uuf 5 der Tafel IX.

Aus den Versuchen ergiebt sieh sehr sehön der Härteunterschied zwischen Gussrinde und dem weichen Gusseisen: Zur Verwandlung von 1 ½ pro Stunde in Spähne ist an Nutzarbeit erforderlich

für die Gussrinde (Spahnquerschnitt $f = 0,18\Box^{nm}$) $\epsilon = 0,239$ PS

für das weiche Gusseisen (Spahnquerschnitt $f = 0.43 \square^{non}$) $\epsilon = 0.050$ PS,

wonach man die Gussrinde (für Sandguss) 4,8 mal so hart anzunehmen hat, wie das darunter befindliche weiche Metall.

Fräsmaschine H Ö Nr. 3

von Joh. Zimmermann.

Spindelstock feststehend; zwei Tische mit transversaler Einstellung auf einem geninsamen Schlitten, welchem die Schaltbewegung durch Schraubenspindel und Mutter mitgetheilt wird.*)

Für $n_1=60$ Touren pro Min. der Vorgelegswellen kann der Fräskopf folgende Umdrehungszahlen erhalten

$$60 \cdot \frac{328}{266} \cdot \frac{21}{60} \cdot \frac{18}{53} = 10,5$$

$$60 \cdot \frac{328}{328} \cdot \frac{21}{60} \cdot \frac{18}{53} = 7,14$$

$$60 \cdot \frac{266}{50} \cdot \frac{21}{50} \cdot \frac{18}{53} = 4,90,$$

^{*)} Präsmaschinen solcher Art, jedoch mit einfachem Tisch, finden sich dargestellt in den Zeichnungen der Hötte, 1833 Taf. 32, 1863 Taf. 32* und 32*, auch in Hart's Werkzeugmaschinenhan 1. Auf. Taf. 25.

welchen Werthen für einen Fräskopf von 333 Durchmesser die secundlichen Schnittgeschwindigkeiten

entspreehen.

Die mittlere Zuschiebung pro Umdr. des Fräskopfs ergiebt sich zu

$$z = \frac{24}{15} \cdot \frac{1}{20} \cdot \frac{44}{36} \cdot 12,7 = 1,24^{mm}$$

durch Stufenscheiben kann die Zuschiebung verändert werden in den Grenzen

$$z_1 = 1,24 \cdot \frac{113}{271} = 0.52$$
 und $z_2 = 1,24 \cdot \frac{271}{115} = 2,93$.

Bei den Versuchen waren zwei verschiedene Frisköpfe verfügbar: Eine aus Segmenten zusammengesetzte verzähnte Scheibe von der in Fig. 6 Td. IX Margestellten Form (äusserer Durchmesser 333, innerer 244, Breite 75, Zähnezahl 76, Schenidwinkel 699, Anstellungswinkel 299) und eine mit 12 schrig angeschlië fenen und schrig eingesetzten Rundstählen versetene Scheibe (vgl. Fig. 8 und 9 Td. IX. Durchmesser der Zahnspittenkreises 329, Schenidwinkel 639, Anstellungswinkel 359). Die erstere war schon seit längerer Zeit in Gebrauch, ihre Zähne waren ziemlich stumpf, 19 dersetben waren ausgebrochen, die letztere war in guttem Zustand; jene dient bei Vers. Nr. 1 – 6 zur Abfräsung einer (von der Gusshaut befreiten) Gusseisenplatte von 82 Höhe, diese bei Vers. Nr. 9 – 11 ebenso zur Bearbeitung einer rechteckigen Fläche an einem Gusseisenstück von 199 Höhe; die dage des Friskoftspf zum Arbeitstück ist für den ersten Fall aus Fig. 6, für den zweiten aus Fig. 7 Td. IX zu ersehen. Nachstehende Tabelle enthält übe Beachethungsdater.

Die für den Lecrgang erforderliche Betriebsarbeit lässt sich durch die Formel

$$(86) N_0 = 0,025 + 0,05 \cdot u_2$$

darstellen, wonach für

$$u_2 = 10.5$$
 7.14 4.90 Umdr. pro M. $N_0 = 0.55$ 0.38 0.27

also im Durchschnitt

$$N_{\rm e}=0.40~{\rm PS}$$

sich ergiebt.

Auch bei diesen Verauchen zeigt sieh die sehon unter Nr. 31 erwähnte Periodicität der Diagramme, die man bei den Präsmaschinen am wenigsten erwarten sollte, vergl. Fig. 10 Taf. IX; die hier erkennbare grössere Periode ab, be. el entspricht einer Underbung des Präskopfs. Die hier offenbar zu Grunde liegende magleichmässige Betheiligung der einzelnen Schueiden an der ganzen Präsärbeit macht übrigens die Bostimmung des factsieben Spahnquerschnitzt einigermassen unsicher; denn wenn z. B. für Vers. Nr. 1 aus Zusehiebung pro Underbung des Präskopfs

z = 2,92

aus Schnitthöhe
$$\delta = 3.80$$

und aus Zühnezahl n - 76 sich für den Fall gleichmüssiger Vertheilung der

Junider Land

2	13	9	9	0	9	9	0	90	0	00	6
	0,57	09'0	09'0	0,65	0,64	0,64	0,38	0,26	1,01	0,65	0.669
	43,15	15,44	45,44	48,79	48.43	18,43	28,53	20,0×	75,73	49,31	50.91
	6,×60	7,224	7,224	7,756	6,700	7,700	4,536	3,192	12,040	7,840	0862
	C,b) 245	25.5	258	277	2,75	275	162	114	430	9 21	28.5
Gramm	0,536	0,512	0,525	0,338	0,342	0,318		ınə	1,76	1,19	- 12
Gramm	96	87,5	ž	22	5.5	5,86		rangest	181	193,5	5.X66
m/m	×.	8,8	3,8	2,2	x,	x,		entsstne	e0 61	3,9	×
9,18	20,2	3,00	ž ží	1,18	1,1%	1,24		AF	68 71	2,75	9 01
10.00	13	13	12,3	9,1	6,7	71 X	1	1	17,5	12,2	×
m p. Sec.	17.1	75,3	74,3	113,1	110,8	114,8	118,3	85,3	9,101	1,47	65
a a	333	333	333	333	333	333	333	333	320	350	330
p. Min.	1,45	4,33	1,97	6,5	6,37	9,9	8,9	6,4	6,05	4,43	5.08
si.	96,0	57,0	54,0	54.4	53,7	56,1	54,6	9,09	51,6	54,3	64.2
á	65,7	8,99	63,3	63,8	63,0	65,8	19	12	60,5	63,7	75.3
Min.			65	02	02	63			01	62	65
	p, Min. p, Min. p. Min. m m m m p. Sec. m, m m m/m Gramm Gramm	P. Min. p. Min. p. Min. m. m. m. p. Noc. m. m. m. g. m. graum March Graum Grau	P. Min. p. Min. p. Min. p. Min. p. Min. m. m. m. p. Nov. m. m. m. g. m. m. Grammi Gram	P. Min. p. Min. p. Min. p. Min. p. Min. m. m. p. Nov. m. m. m. m. p. Nov. m. m. Grammi	P. Min. p. Min. p. Min. p. Min. p. Min. p. Min. m. m. p. Min.	6.47 6.40 j. Min. p. Min. p. Min. p. Min. p. Min. p. Min. Gramm Gr	6.47 6.04 14.2 333 77.1 13 2.92 38 90 0.336 (2.0.) 2.1 2.1 2.1 0.036 (0.0.) 0.036 (6.77 6.60 4.43 333 77.14 13 2.92 38 90 0,536 (23) 24.5 6.80 14.14 333 77.14 13 2.92 38 90 0,536 (23) 24.5 6.80 14.15 333 77.14 13 2.92 38 75 90 0,536 (23) 24.5 6.72 34.1 6.84 19.00 16.65 (23) 24.0 4.27 333 77.14 12.3 2.94 38 75 5.0 0,532 2.92 77.17 6.44 19.00 16.85 6.94 19.00 16.85 6.94 19.00 16.85 6.94 19.00 16.85 6.94 19.00 16.85 6.94 19.00 16.85 6.94 19.00 16.85 6.94 19.00 16.85 6.94 19.00 16.85 6.94 19.00 1	6.47 6.60 4.42 333 77.4 13 2.92 3,8 6.50 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00	6.47 6.60 4.44 333 7174 13 2.92 3,8 60 6.00 0,036 (CA) 315 (CA) 316 (CA) 317 (CA) 317 (CA) 318 (CA) 31	6.37 6.64 4.14 333 77.1 13 2.92 3.8 forms Gramm Gramm

Arbeit der Spahnquersehnitt zu

$$f = \frac{2.92 \cdot 3.80}{76} = 0.146 \square^{mm}$$

berechnet, so würde hierfür der 76fache Werth, nämlich

anzusetzen sein, wenn von den 76 vorhandenen Zähnen einer alle übrigen seviel überragte, dass er allein zur Wirkung küme; das letztere ist nun zwar niemals der Fall, aber einige Ungleichmässigkeiten in der Stellung der Schneiden seheinen nach den erhalteuen Diagrammen überall vorhanden zu sein, so dass der nach der Formel

$$f = \frac{z \cdot \beta}{z}$$

berechuete Spuhnquerschnitt nur im Sinne eines Durchschnittswerthes aufznfassen ist. Wenn ührigens, wie bemerkt, bei dem Früskopf der Vers. Nr. 1–6 von 76 Zähnen 19 ausgebrochen waren, so ist selbstverständlich zur Berechung von f nur der Werth 76 – 19 – 57 für n in Rechamng zu bringen, und man braucht sich dann über die periodische Veränderlichkeit des Widerstandes nicht zu verwundern.

Für den speeifischen Arbeitswerth ε, bezogen auf ein stündliches Spahngewicht von 1k, ergeben sich folgende Zahlen:

Vers. Nr.	Mittlerer Spahn- querschnitt	Nutzarbeit pro 1 k Gusseisenspähne	Früskopf
1-6	$f = 0.138 \square^{mm}$	$\epsilon = 0.193 \text{ PS}$	Verzahnte Scheibe
9-11	f = 0.792 ,	$\epsilon \rightarrow 0.095$,	Kopf mit 12 Rund-
			stählen

Das Resultat ist geeignet, nächst dem sehon bei den Hobelmasshinen erörterten Einfluss des Spahnquerschnitts den Einfluss der Schneidenbeschaffenheit auf den Arbeitsverbrauch zu illustriren: der gewölnnliche mit stumpfen Schneideh versehene Fräskopf verzehrt reichlich das doppelte Arbeitsquantum wie der mit gat geschliftenen Rundsdillen versehene.

33. Räderschneidmaschine OB

Repräsentant des kleineren Modells der beiden bekannten Whitworth schen Ridderschnichtaschinen. Die Fig. 11 und 12 Tafel IX zeigen die nähere Anordnung derselben. Die verticale Früskopfspindel wird durch 2 Kegelräder (31) von der Antriebwelle aus in Bewegung gesetzt. Die Zuschiebung erfolgt selbstthätig durch Verschiebung des Spindelstocks.

Für die normale Tourenzahl der Vorgelegswelle $u_1 = 85$ ergiebt sieh die minutliche Umdrehungszahl der Fräse

$$n_t = 85 \cdot \frac{227}{931} \cdot \frac{14}{35} = 33,0$$

und deren Umfangsgeschwindigkeit V = 199.

Ebenso berechnet sich aus den vorhandenen Scheibengrüssen und Zähnezahlen die Zuschiebung pro Umdr. des Früskopfs

$$z = \frac{35}{14} \cdot \frac{190}{590} \cdot \frac{10}{80} \cdot 6,35 = 0,724$$
 ==.

Von den zur Ausführung gebrachten 11 Versuchen bezogen sieh Nr. 2, 3, 7, 10 und 11 auf den Leergang, die übrigen auf den Arbeitsgang, nad zwar wurden bei letteren in gesseiserne vollrandige Stirnrüder Zahnlücken von der in Fig. 13 im wirkübert Grösse dargestellen Form mit je einem Durchgang eingeschnitten. Der äussere Durchmesser dieser Rüder betrag 257,5, die Zahnlüch 105, die Zähnezahl 152, die Rahnbeite 3832; es waren drei gliebe Rüder untiteblar neben einander eingespannt, so dass die Länge der auszufräsenden Zahnlücken 114, be betrag. Die bei Vers. Nr. 1, 4–6 benatzte Fräse war von mangelhaften Zustand, es zeigten sich von 53 Zähnen 5 ausgebrochen, für Vers. Nr. 8 und 9 wurde eine fehlerfreie Fräserheite eingesetzt. Die zur Wirkung koumende Schneidenlänge ergab sich zu 41, das einer Zähnlücke ersbarrechende Sphangewicht zu 68*, worass der Querschnitt einer solchen Zähnlücke sich zu

$$\frac{68000}{7.2 \cdot 114.6} = 82.2 \square^{nm}$$

berechnet. Die beobachteten Zahlen finden sieh in folgender Uebersicht:

_									
Nr. des Versuches	E Dauer d. Versuches	am Dy- namo- meter	der Vor- gelegs- welle p. Min,	der Früse	Umfangs- geschwindig- keit der Fräse in Millim, pro Sec. (D=115 m/m)	Feder- spannung S Kilogr.	Widerstand am Halbm. 1^m d. Vor- gelegswelle Φ = $\begin{cases} 0.0148.8 \\ 0.0154.8 \end{cases}$	Betriebsk normale Um der Vorgel (u _i == MetKil. pro Sec. .i = 8,90 Φ	drehunger legswelle
1	6.25	58.5	90.7	31.6	208	B,b) 160	2,368	21,08	0,281
2	1	56.5	87,6	31.0	205	50	0.740	6,59	0.088
3	ı	58	89.9	35.0	211	50	0,740	6,59	0,088
4	6,5	56,4	87.4	33.7	203	160	2,368	21,08	0,281
5	6,75	52,9	82.0	31,9	192	(C.b) 170	2,618	23,30	0,311
6	7	53,1	82,3	30	181	160	2,464	21,93	0,292
7	1	62,5	96,9	37,5	226	50	0,770	6,85	0.091
8	7	49,6	76,9	29,7	179	150	2,310	20,56	0,274
9	6,5	53,7	83,2	32,2	191	140	2,156	19,19	0,256
0	1	51	79,1	31	187	70	1,078	9,60	0,128
11	1	55	85,3	32	193	80	1,232	10,97	0,116

lliernach hat sich der Arbeitsverbranch für den Leergang ergeben zu

$$N_0 = 0,108 \text{ PS}$$

wobei die Vorgelegswelle eingerechnet ist,

Der Arbeitswerth ε für 1k Spahngewicht pro Stunde ergiebt sich

aus Vers. Nr. 1, 4-7 für die stumpfe Fräse zu

$$\varepsilon = 0.260 \text{ PS bei } f = 0.025 \square^{\text{max}}$$
.

Die stumpfe Früse erforderte daher für dasselbe Spahnquantum eine nm 14,2 % grössere Betriebsarbeit, als die scharfe.

Zur Berechnung des mittleren Spahnquerschnitts ist hier folgendes Verfahren eingeschlagen worden.

In der Formel

$$f = \beta \cdot \delta$$

hat β (Schnittbreite) den Wertlı 41 — Länge des zur Wirkung kommenden Theils der Schneiden. Zur Ermittlung des durchschnittlichen Betrags von δ berechnete man (nach Guldin's Regel) die Grösse der Schnittfläche S, welche ein Zahn bei einmaligem Durchgang vollendet; dieselbe ergiebt sich zu

$$S = 105 \cdot \pi \cdot \frac{39^{\circ}}{1000} \cdot 41 = 1460 \square^{am}$$

Hierauf ermittelte man aus der Zuschiebung z pro Umdr. der Fräse und der Zähnezahl der letzteren die Zuschiebung der letzteren pro Zahn

und aus der totalen Verschiebung Z des Spindelstocks bei Herstellung der ganzen Zahnlücke die Zahl der Schichten, in welche das abzufräsende Material zerlegt wird.

$$v = \frac{Z}{\xi}$$
,

wonach das einer Zahnlücke entsprechende Volumen V sich darstellen lässt durch

$$V = S \cdot \nu \cdot \delta$$
,

daher endlich (87)

$$\delta = \frac{V}{S \cdot V} = \frac{V \cdot z}{S \cdot Z \cdot n}$$

sich ergiebt; hierbei missen mit Bücksicht darauf, dass die Frise liter Arbeit an der rechten oberen Eke des Längsproßle seginnt und an der linken unteren Ecke beendet, für Z und V statt der unmittelbar sich darbietenden Worthe 114,0 und 9450 die corrigierten Werthe 151 und 9640 eingesetzt werden. Die Zusehkebung pro Umdr. der Fräne ergiebt sich theoretisch (wie oben angeführt) zu

$$z = 0.724;$$

da jedoch die Schaltmechanismen einen Riementrieb enthalten, so ist erklärlich, dass die beobachtete Zuschiebung bei Vers. Nr. 1, 4—7 (ältere Früse) durchschnittlich

z=0.702nnd bei Vers. Nr. 8 und 9 (neue Fräse)

and bet vers. Ar. 8 and 5 (neue Prase)
$$z = 0.723^{mn}$$

betrug; die hiermit correspondirenden Werthe

Zuschiebung pro Zahn $\xi = 0.0146$ und $\xi = 0.0136^{max}$ Mittlere Spahndicke $\delta = 0.000642$ und $\delta = 0.000598^{max}$ Mittlerer Spahnquerschnitt f = 0.026 und f = 0.025 \Box^{max}

ergeben sich hieraus auf dem angedeuten Wege sehr leicht. Die Peinheit der Spähne, in welche auf dieser Maschine das Material aufgelöst wird, entspricht durchaus den Anforderungen, die man an die Glütte und Genauigkeit der gesehnittenen Zähne stellt; der mittlere Spahnquerschnitt ist hier noch kleiner als bei der Langlochbohrmaschine Nr. 28 (nümlich $\frac{1}{16}$, statt $\frac{1}{16}$, $\frac{1}{16}$) meh.

34. Holzhobelmaschine AF von Joh, Zimmermann.

Diese und die zunächst folgenden Holzbearbeitungsmaschinen sind trotz ihres Namens unter die Frismaschinen eingeordnet worden, weil das Werkzeug fortlaufende Rotationsbewegung hat, was für die Früse ebenso charakteristisch ist, wie die absetzende Bewegung für den Hobel.

Von der vorliegenden Maschine enthält Taf. X in Fig. 1 und 2 eine Skizze in $\frac{1}{20}$, jedoch in Fig. 1 mit verkürztem Bett; Fig. 3 zeigt einen der beiden in dem Früskopf sitzenden Schrotstähle (Schneidwinkel 43°, Anstellungswinkel 18°, °) die beiden Schlichtstähle, welche der Früskopf ausserdem noch enthält, sind von derselben Einrichtung, wie die sogen. Doppeleisen der Handhobel, mit Schneiden von 41 Länge. Fig. 4 zeigt die Anordnung des Zuschiebungsapparates mit eingeschriebenen Massen und Zähnerhelm.

Die normale Umdrehungszahl der Messerscheibe ergiebt sich zu

$$u_2 = 200 \cdot \frac{990}{282} = 702 \text{ pro Min.,}$$

was zu einer Schnittgeschwindigkeit von

$$\frac{0,740 \cdot \pi \cdot 702}{60} = 27,2^{m}$$
 pro Sec.

führt.

Die Zuschiebung des Arbeitsstücks pro Umdr. des Früskopfs (vgl. Fig. 4) ist zu berechnen nach

$$z = \frac{282}{990} \cdot \frac{235}{785} \cdot \frac{16}{32} \cdot \frac{10}{35} \cdot 11 \cdot 23 = 3{,}10 \text{ nm},$$

daher die Schnittbreite (Maximalwerth, gemessen in einer parallel der Zuschiebung durch die Spindelaxe gelegten Ebene)

bei 2 Stählen
$$\beta = 1,55$$

" 4 " $\beta = 0,78$ "

zu setzen ist.

Die zur Ausführung gebrachten 12 Versuche hatten folgende Ziele:

Nr. 1 und 12 Leergang des Fräskopfs

Nr. 2 und 11 ,, ,, Nr. 3-7 Arbeitsgang; und des Tisches

eine rothbuchene Pfoste von 375 Breite wird glatt gehobelt unter Benutzung zweier Schrotstähle (s. Fig. 3, Taf. X) und zweier Schlichtstähle.

Nr. 8—10 Arbeitsgang; dieselbe Pfoste wird nur mit den Schrotstählen bearbeitet.

Die Zuschiebung des Arbeitsstücks wurde direct beobachtet.

Die Beobachtungsdaten wurden in folgende Tabelle zusammengestellt:

Nr. des Versuches	iii Dauer d. Versuches	Umdre am Dy- namo- meter s	der Au-	des Schneid- kopfes u ₂ == 3,51 u ₄	Zu- schiebung des Bretes	frästen Schicht	-diamanik	Widerstand am Halben. 1 ^m der An- triebswelle Φ == 0,0163 S		
1	1/2	191	203,8	715	0	0	(D,a)290	4,727	98,794	1,317
2	1,2	180	192.1	674		0	345	5,624	117,542	1,567
:3	1	172	183,5	641	34,6	0,3	410	7,172	149,895	1,998
1	1/2	160	170,7	599	31,4	0,3	385	6,276	131,168	1,749
5	1	188	200,6	704 -	37,2	1,0	520	8,476	177,118	2,362
- 6	1	187	199,5	700	33,7	3,0	610	10,432	218,029	2,907
7	73	186	198,5	697	35,1	3,0	640	10,132	218,029	2,907
×	1	190	202,7	711	37,1	2,0	125	6,928	144,795	1,931
8	1/2	187	199,5	700	32,5	5,0	635	10,351	216,336	2,884
10	1/3	189	201.7	708	31.7	5.0	715	11,655	243,590	3,245
11	1.	190	202,7	711	37,8	. 0	300	4,890	102,201	1,363
12	1,2	192	204,9	719	. 0	0	250	4,075	85,168	1.136

Hiernach erfordert der Leergang:

für den Früskopf allein 1,227 PS für die ganze Maschine 1,465 n

für den Zuschiebungsapparat 0,238 "

Die Vergleichung zwischen Nutzarbeit und Volumen des in Spähne verwandelten Holzes führt zu folgenden Resultaten;

Nr. des Vers	Dicke der abge- frästen Schicht Mm.	Mittlerer Spahaquerschnitt	Nutzarbeit pro Spahnvolumen i Stunde l'S	
3 u. 4	0,3 1,0	0,233 0,775	$\begin{bmatrix} 24.7 \\ 18.0 \end{bmatrix}$	Schrapphobel und Schlichthobel
6 u. 7 8 9 u. 10	3,0 2,0 5,0	2,32 3,10 7,75	10,3 4,72 7,04	Schrupphobel allein.

Hieraus ergiebt sieh zunächst, dass bei Mitvirkung des Schlichthobels die Verwandlung des Holzes in Spälne unter verhältnismäsig grösserem Arbeitsverbrauch erfolgt, als bei alleiniger Wirkung des Schrupphobels, das jedoch bei letzterer der specifische Arbeitswerth mit der Spahndicke wächst, wie sich sehon aus der Versenksreibe Nr. 22 ergeben hatte. Während man für den Schlichthohel (hei 0,3 Schnitthöhe) und für Rothhuchenholz

$$\epsilon = 25 \text{ Ps}$$

ansetzen kann, ergiebt sich für den Schrupphobel (hei 2-5 Schnitthöhe)

(88)
$$\epsilon = 3.16 + 0.5 \cdot f PS$$
,

also für

Alle diese Werthe sind aber erheblich kleiner, als sie für harte Hölzer bei der Abziehmaschine und bei den Sägen sich gefunden hatten, was nichtst der Schäffe und zweckmissigen Form der hier gebrauchten Höhebsfähle wohl der enorm grossen Schnittgeschwindigkeit zuzuscherieben sein möchte; mau vergleiche die bei Besprechung der Kreissigen (Nr. 6 und 7) über den Einfluss der Schnittgeschwindigkeit granchten Beumerkungen.

Dass bei Mitwirkung des Schlichthobels ungekehrt wie beim Schurupphobel eine grüssere Spahndicke vorheillinft ist, scheint durch den Umstand erklärt werden zu müssen, dass nach der eigenthümlichen Wirkungsweise des Schlichthobels, der ein sogenannter Doppelhobel ist (also die Spähne in kurzen Intervallen umknickt) die Biegungsfestigkeit des Spähns in geringerem Maasse zur Geltung kommt, daher die zur Trennung selbst erforderliche Arbeit die aus Festklemmung des Stahls untern Spähn enbezingende Rebungsarbeit überwiegt; es tritt hier ein ähuliches Verhältniss ein, wie bei dem Gusseisen in Vergleich zum Schmiedeeisen.

Bezieht man den specifischen Arheitswerth auf die Grösse der abgefrästen Oberfläche, so ergiebt sich der Verbrauch an Nutzarbeit für 1 □ π fertige Oberfläche pro Stunde zu

$$\epsilon' = \frac{\epsilon - \delta}{1000} \text{ PS},$$

daher für das

Schlichten bei
$$\delta = 0.3$$
 $\epsilon' = 0.00741 \text{ PS}$
Schruppen { " $\delta = 2$ $\epsilon' = 0.00944$ ", $\delta = 5$ $\epsilon' = 0.03520$ ",

Die auf das Schruppen hezüglichen Zahlen lassen sich näherungsweise durch die Formel

$$(90) \qquad \epsilon' = 0,006 \cdot \delta$$

darstellen, wenn der Spahnquerschnitt eine mittlere Grösse $(f = 5 \square^{-m})$ hat; will man den Einfluss des Spahnquerschnitts berücksichtigen, so hat man für Rothhachenholz die vollständigere Formel

(91)
$$\varepsilon = \frac{(3.16 + 0.5 \cdot f) \cdot \delta}{1000}$$

zu benutzen. Bei der Abziehmaschine (Nr. 22) hatte sich ergeben

für Eichenholz bei
$$\delta = 0.34$$
 $\varepsilon' = 0.0312$ PS,
bei der Kreissäge OG (Nr. 7)

für Rothbuchenholz

$$\epsilon' = 0.113$$
 PS,

bei der Kreissäge ED (Nr. 8) für Rothbuchenholz

woraus abermals die Ueberlegenheit des bei dieser Maschine angewendeten Werkzeugs in arbeitsökonomischer Hinsicht sich ergiebt.

Man kann nun auch die totale Betriebskraft dieser Hobelmaschine nach der Formel

 $N = 1,47 + \epsilon'$. F

berechnen, wie folgendes Beispiel zeigt. Beispiel. Es werden stündlich F=20 — Oberfläche rothbuchener Pfosten geschlichtet, so ist $\epsilon'=0.00741$, daher

$$N = 1,47 + 0,00741 \cdot 20 = 1,62 \text{ PS}.$$

35. Walzenhobelmaschine ME

von Joh. Zimmermann.

Das Arbeitsstück wird wie bei der vorigen Maschine auf einem Tisch aufgespannt, welcher durch eine Prismenführung mittels Zahnstage med Getriebe eine geradlinige Translationsbewegung erhält; jedoch haben die Frisköpfe, deren ein horizontaler und ein vertiecher vorbanden ist, die Schneiden nicht auf der ebenen Endfliche, sondern auf der cylindrischen Umflüche; vergl. Fig. 1—3 auf Tafel XI.

Für u_i = 700 minutliche Umdrehung der Vorgelegswelle berechnet sich die normale Tourenzahl pro Min.

des horizontalen Fräskopfs (
$$D=170$$
) zu $u_2=700\cdot \frac{554}{184}=2114$

des verticalen "
$$(D=223)$$
 zu $u_2'=700 \cdot \frac{282}{123}=1610$,
wonach sich für beide eine normale Schnittgeschwindigkeit von 18.8 " pro Scc.

ergiebt.

Die Zuschiebung des Arbeitsstücks wurde bei den Versuchen nur direct

beobachtet. Es wurden 12 Versuche ausgeführt, von denen sich bezog

Nr. 5 auf den Leergang des horizontalen,

Nr. 12 ,, ,, verticalen Früskopfs,

Nr. 1.—4 auf die Bearbeitung eines fichtenen Brets von 610 Breite mittels des horizontalen Früskopfs (Fig. 3),

Nr. 6-9 auf die Bearbeitung eines rothbuchenen Brets von anfangs 150, zuletzt 170 Breite mittels des horizontalen Fräskopfs (Fig. 3),

Nr. 10 und 11 auf die Bearbeitung eines fichtenen Brets von 36¼ Dicke auf der schmalen Seitenfläche mittels des verticalen Fräskopfs (Fig. 2).

Die Versuche führten zu folgenden Ergebnissen:

Arbeitsaufwand bei normaler Geschwin- digkeit (u, = 700) in n Met.Kill. Pfordest, 4 = 73,3 � in	4,04	3,99	5,08	4,98	0,75	1,25	1,49	69'1'	1,90	1,49	1,40	1,19
Arbeitsauft normaler G digkeit (u in MetKil.	302,7	299,1	381,2	373,8	56.1	93,82	112,1	126.8	142,1	112,1	104,8	89.4
Widerstand normalter of am Hebel digkelt (a srm 1 " der Vorgelege- in Met-Kil. welle be 0,0102 S. A = 73.3 Φ	4,13	1,08	5,20	5,10	0,765	1,28	1.53	1,73	1.94	1.53	1,43	21,13
Mittlere Feder- spannung S Kilogr.	(D,a)405	100	510	900	22	125	150	170	190	150	140	120
Spahn- volumen in Klym pro Sec. für u ₁ = 700	147	172	300	295	estellt	34	36	20	92	1	1	estellt
Abge- hebelte Fläche in Sec. für u, = 700	593	344	353	347	Der Schneidkopf ist abgestellt	75	96	20	95	50	19	Der Schneidkopf ist abgestellt
Dicke der abge- frästen Schicht Millim.	10	29	8,5	8,5	hneidko	-	7	30	30	٥.	٥.	hneidko
Ver- sehicbung des Bretes pro Sec.	45	51	52	20	Der Se	25	25	25	22	2.5	53	Der Se
Durch. geschwindig- geschwindig- des Schneid- Schneid- kopfes 12,=0,00009 u, Millim. Meter	17,66	17,02	16,91	16,55	18,39	19,22	19,11	18,39	18,47	18,86	18,49	18,98
Durch messer des Schneie kopfes	170	170	170	170	170	021	170	170	170	553	553	223
des Schneid- kopfes u, =3,02u, =2,30u,	1984	1912	1900	1860	2066	2159	2147	2066	2075	1612	1580	1622
Umdrehungen pro Min. m Dy. der des amoo- gelegs- kopfes meter "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""	129	633	659	616	684	212	111	684	687	101	289	202
Umdrel am Dy- namo- meter u	384	370	368	360	907	118	416	905	202	410	2	112
E Dauer d. Versuches	0,'5	0,2	3,0	0,0	0,5	0,2	0,0	0,'0	0,2	0,'5	0,'9	0,'0
Ar. des Versuches	-	21	00	-	10	9	1-	00	G.	9	Ξ	23

Hiernach ist

für den Leergang des horizontalen Früskopfs 0,75

,, ,, ',, werticalen ,, 1,

,, ,, ,, der ganzen Maschine $N_0=1.94~\mathrm{PS}$ anzusetzen.

Für die Beziehung zwischen Nutzarbeit und stündlichem Spahnvolumen ergeben sieh aus den als am zuverlässigsten zu erachtenden Versuchen Nr. 1-4, 6-9 die folgenden Endresultate:

Nr. des Vers.	Höhe der abge- frästen Schicht	Winkel α (s. Fig. 4, XI) Grad	Zuschiebung pro Umdr. d. Fräskopfs	Mittlere Schnitthöbe (Spahndicke)	Schnittbreite	Mittlerer Spahn- querschnitt	Nutzarbeit pro 1 Kb ⁿ Spahnvol.
	h==		Z mm	δ=m *)	βmm	f 🗆 mm	i.d. Stunde
1, 2	5	19,8	1,48	0,126	610	77	5,68
3, 4	8,5	25,8	1,63	0,181	610	110	4,00
6, 7	4	17,7	1,59	0,121	150	18,1	4,76
8, 9	8	24,9	1,55	0,168	170	28,6	3,95

Wegen der Umständlichkeit der Aufsuchung des mittleren Spalanquersehnitts erscheint es hier nicht rathsam, den Zusammenhang zwischen zu nuf d'arzustellen, wofür eine Beziehung zwischen z und / apraktiels brauchtar erscheint; der specifische Arbeitswerth zügt sich hier (wo das Holz in kurze Spälne zertheilt wird) hei wachsender Schichthöhe abuehusend und zwar ergiebt die Hechnung für

(93) Fichtenholz
$$\epsilon = 1.6 + \frac{20.4}{h}$$

(94) Rothbuchenholz
$$\varepsilon = 3,14 + \frac{6,48}{h}$$

Bezieht man die Nutzarbeit auf die Grösse der stündlich gefrüsten Oberfläche, so hat man für den Arbeitswerth pro 1 \square Schnittfläche in der Stunde

$$\varepsilon' = \frac{\varepsilon \cdot h}{1000}$$
, daher für

(95) Fichtenholz
$$\epsilon' = \frac{1,6 \cdot h + 20,4}{1000} PS$$

(96) Rothbuchenholz
$$\epsilon' = \frac{3.11 \cdot h + 6.48}{1000} \text{ Ps.}$$

Man erhält hiernach für

*) Die Berechung der mittleren Spahndicke hat hier in folgender Art zu geschehen: Ans Früskopfhalbmesser r und Sehichthöhe h (s. Fig. 4, Taf. XI) ergiebt sich der Winkel a., welchen die Schneide pro Schnitt durchläuft ans

$$\cos \alpha = r - h$$

sodann ergiebt sieh aus der Gleichung

$$2.r_{180}^{\alpha}\pi.\delta=z.h$$

die mittlere Spahndicke

$$\delta = \frac{1}{2} \cdot \frac{zh \cdot 180}{\pi r \alpha} = 0.337 \cdot \frac{zh}{\alpha}$$

Schiehthübe h=0.3 1 2 5 10 = bei Fichtenholz $\epsilon'=0.0200$ 0,0220 0,0236 0,0284 0,0364 PS bei Rothbuchenholz $\epsilon'=0.0014$ 0,0096 0,0128 0,0222 0,0379 ,

Hierbei ist die mittlere Spahndicke δ in den Grenzen 0,12 %, 0,18 mm vorausgesetzt,

Walzenhobelmaschine GD

von Joh. Zimmermann.

Diese Maschine enthält nur einen Fräskopf, dessen Querschnitt in Fig. 6 Taf. XI in $^{\prime}$, nat. Gr. dargestellt ist (Schneidwinkel 35°, Anstellungswinkel 28°). Die Zuschiebung des zu bearbeitrenden Brets geschieht durch 2 Paar glatte Walzen α_s , bb (s. Fig. 5 und 7 Taf. XI) von 124 Durchmesser, deren minutliche Unnerbungszahl sich eit $u_s = 1000$ berechnet wie folgt:

$$1000 \cdot \frac{121}{516} \cdot \frac{12}{56} \cdot \frac{12}{56} = 10.8$$

wonach für die Secunde sich eine (theoretische) Zuschiebung ergiebt von

 $z=\frac{\pi\cdot 124\cdot 10.8}{60}=70,12^{mo}.^9)$ l
n Berücksichtigung, dass die normale Tourenzahl des Fräskopfs pro Min.

$$u_2 = 1000 \cdot \frac{460}{183} = 2340$$

beträgt, ergiebt sich die Zuschiebung pro Umdr. des Fräskopfs zu

$$z = \frac{70.12 \cdot 60}{93.00} = 1.80 \, \text{mm}$$

Von den zur Ausführung gebrachten Versuchen bezog sich Nr. 4 auf den Leergang; bei allen übrigen wurden Fichtenholz-Pfosten von 270-275 Breite auf der breiten Seite abgefräst.

Folgendes sind die Ergebnissc (siehe nachstehende Tabelle).

Die auf den Arbeitsgang bezüglichen Versuche ergeben die folgenden (nach der Schichthöhe geordneten) Resultate

liches Spahnvolumen $\varepsilon = 30,4$ 8,13 5,18 PS Die so erhaltenen Werthe von ε lassen sich annähernd durch die Formel

$$\epsilon = 2.5 + \frac{28}{3}$$

^{*)} Zur Abkürzung dieser oft vorkommenden Rechnung hat der Verf. eine "Tafel der Umfangsgeschwindigkeiten pro Secunde, berechnet aus Durchmesser und Umderbungszahl pro Minute" entworfen nud durch B. F. Vojet in Weinner 1872 herausgegeben.

HARTIO, Kraftmessungsverench, 111. Heft.

					- 1	. 20	_	
œ	~1	6	0	*	ω	16	-	Nr. des Versuches
1/2	1/2	1/2	1/2	2.7	*	N.	¥.	Dauer d. Versuches
546	563	. 520	520	557	546	564	542	Umdre am Dynamo- meter
1037	1070	38.		1058	1037	1072	1030	Umdrehungen pro Min. der Vor. den den der Vor. Schneid- kopfen us us us us 1, = 1,90 nl = 2,31 u,
2427	2504	2312	2312	2176	2127	2508	2410	1 8 E
23,4	24,1	192,3	22.3	23,8	23,4	19	133,15	Umfanga- geschwin- keit des Schneid- kopfes Met. p. Sec. 1.
71,8	73,2	71,4	71,0	Schne	74,3	72,5	69,3	Zo- schiebung Millim. pro Sec.
10,5	10,5	61	51	Schneidkopf abgestellt		-	Cr.	Dicke der abge- frästen Schicht
200	196.8	98.2	97,3	gestellt	ı	18,3	91,7	Abge- frates Holz- volumes für s ₁ = 1000 in Kl. as
267	302	219	249	72	149	X	(Cb) 202	Mittlere Feders spanning in Kilogr.
3,36	3,81	3,14	3,14	0,907	1,88	14 33 10	2,55	Widerstand am Hebelarm 1= der Vor- gelegswelle Φ=0.0126 Φ
352,8	0,001	329,7	329,7	95.2	197.4	243,6	10 66 -17	Arbeitsaufwand bei normal. Geschwindigkeit ($u_i = 1000$) Mct. Kilogr. pro Sec. $A = 100.8$ $A = 100.8$
4,70	5,33	4.40	1.40	1,27	2,63	3,25	3,57	bei normal. $(u_i = 1000)$ $Pferdest$ $N = \frac{A}{75}$

darstellen, aus welcher sich fernerweit die auf 1 stündliches \square » Schnittfläche entfallende Nutzarbeit ϵ' ergiebt zu

(98)
$$\epsilon' = \frac{2.5 \cdot h + 28}{1000} \text{ PS}.$$

Hiernach berechnet sich für Fichtenholz bei

$$h = 0.3$$
 1 2 5 10 mm
 $\epsilon' = 0.029$ 0,031 0,033 0,041 0,053 PS.

Walzenhobelmaschine IV Nr. 1

von Rich, Hartmann.

Diese Maschine kann als Repräsentant nordamerikanischer Holzbobelmaschinen bezeichnet werden, da sie nach Whitney's Patent improved Cylinder Planer'j genau nachgebaut ist. Das Arbeitsktike wird durch ein paar geriffelte Wahren vorwättgezogen, von denen die obere in festen (jedech und oben elastischen) Lagern sich dreht, während die untere einem verstellbaren Auflegtisch angehört, dessen genaue (die Spahndicke bestimmende) Höbenlage durch einen originellen aus Doppelkeil und Schraubenpaar bestehenden Mechanismus sich reguliren lisst (vergl. Fig. 1 und 2; Tafel XII). Der Präskopf hat zwei Messer, welche mit ihren Schneiden um einen geringen Betrag über die zageschärtlen Kanten mus (Fig. 3, Tafel XII) des Prisma überragen, übnlich wie die Schneide eines Doppelhobetes über die auf das Hobeleisen geschraubte Deckplatte; es wird hierdurch das bekannte Zusammenrollen des abgeschnittenen Spahns zu Wege gebracht, welches eine gewisse Garantie gegen das, "Einreissen" des Höbels gewährt. Die Maschine wird hierdurch besonders zum Feinhobeln (Schlichten) vongearbeiteter Hölzer geeignet.

Die minutliche Tourenzahl des Fräskopfs ergab sich für die normale Umdrehungszahl u₁ = 250 der Vorgelegswelle zu

$$u_2 = 250 \cdot \frac{780}{104} = 1875,$$

entsprechend einer Umfangsgeschwindigkeit von 11,2^m pro See. Nach den von der amerikanischen Fabrik (Baxter D. Whitney, Winchendon, Mass.) ansgegebenen Preiscourauten soll die Tourenzahl 3500 bis 4000 betragen, was einer Schnittgeschwindigkeit von 20,9 und 23,9^m pro Sec. entsprechen würde.

Schnittgeschwindigkeit von 20,0 und 23,0 pp po Sec, entsprechen würde.

Die Zuschiebung des Arbeitsstücks ist mittels eines dreifäufigen Stufenscheibenpaars veränderlich; ihre Grösse berechnet sich pro Undr. des Friskopfs zu

^{*)} S. Bericht über die Welt-Ausstellung zu Paris im Jahre 1867, herzusgegeben durch das k. k. österreichische Central-Comité, 2. Band S. 246 u. f. — Engl. Patent-Specification Nr. 2029 A. D. 1867.

wonach im Maximum stündlich (bei 600 Breite des Arbeitsstücks) 81 bis 182 \square^m Bretfläche bearbeitet werden können.

Ueber die zur Ausführung gebrachten 14 Versuche wurde nebeustehendes Protokoll aufgenommen.

Als Mittelwerth für die Betriebskraft im Leergang ergiebt sich daher für normale Geschwindigkeit

$$N_0 = 1,44 \text{ PS}.$$

Hierbei ist die Vorgelegswelle eingerechnet. An einer anderen völlig neuen (also noch nicht eingelaufenen) Hobelmaschine derselben Art und Grösse fand sich ohne Einrechnung der Vorgelegswelle (Versuchsreihe Nr. XLIX)

$$N_0 = 1,52$$
 PS.

Die Bezifferung des auf die Stunde reducirten Spahnvolumens leidet wegen des geringen Werthes der Schichtble ($1-2^{-m}$), zu derem Messung ein recht genanes und passendes Instrument nicht bei der Haud war, an einiger Unsicherheit; aus diesen Grunde können die für die einzelnen benutzten Holtzatren aus dem Versuchen berechneten Arbeitswerthe ε pro 1 Kb* stündliches Spahnquantum, wie sie folgende Überbeitch erthillt, noch nicht als ganz zuverlässig gellen, wielmehr nur zur Herleitung eines für Hölzer aller Art geltenden Durchschnittswerthes benutzt werden.

Nr. des Vers.	Höbe der abge- frästen Schicht h==	Spahnvolumen pro Sec. in Kb100	Nutzarbeit pro 1 Kb ^m in der Stunde, PS	Holzart
2 und 3	1,5	15,1	26,8	Rothbuche
5 und 7	2,0	30,5	15,0	Fichte
10	2,1	25,1	20,6	Weissbuche
11	2,0	27,6	16,9	Eiche
12	1,5	20,5	20,9	27
13	2,0	20,7	15,1	Erle

Hiernach würde im Durchschnitt

für weiche Hölzer (Fichte, Erle) ε == 15,0 PS

für harte Hölzer (Rothbuche, Eiche etc.) ε = 22,4 PS

anzunehmen sein, sowie als grosser Durchschnittswerth für harte und weiche Hölzer

Hiernach ergiebt sich der Arbeitswerth pro 1 □ me feingehobelte Fläche in der Stunde, wenn h die Schichthöhe in Mm. bedeutet,

(99) für weicht Hölzer
$$\epsilon' = 0.015$$
 . h

(100) für harte Hölzer $\varepsilon' = 0.0224 \cdot h$.

Setzt man daher

 $h = \frac{1}{4}$ $\frac{1}{2}$ 1 2 mm, so be rechnet sich

für weiche Hölzer $\epsilon' = 0,00375 \quad 0,0075 \quad 0,015 \quad 0,030 \text{ PS}$... harte ... $\epsilon' = 0,0056 \quad 0,0112 \quad 0,0224 \quad 0,0448 \text{ PS}$.

Nach der Formel

$$N = N_0 + \epsilon' \cdot F$$

würde sieh sonach der höchste mögliche Werth der Betriebskraft dieser Hobelmaschine ergeben, wenn man $F = 182 \square^m$ und k = 2, sowie hieraus (für hartes Holz) & = 0,0448 setzt; dies macht

$$N = 1,44 + 0,0448$$
 . $182 = 1,44 + 8,15 = 9,59$ PS.

Dieser Werth wird jedoch in Wirklichkeit niemals erreicht werden, weil man im Falle der grössten Schichthöhe und des härtesten Holzes nicht die grösste Zuschiebung anwenden wird; verwendet man für h = 2 die kleinste Zuschiebung, setzt also F = 81 □m, so folgt für harte Hölzer

$$N = 1.44 \pm 0.0448$$
, $81 = 5.07$ PS.

ein Werth, der bei dieser Maschine nicht leicht überschritten werden wird.

Grosse Brethobelmaschine mit vier Messerwalzen

Reprüsentant der grossen englischen Moulding Machines, für die in den englischen Werkstätten ursprünglich eingeschlagene Richtung im Bau der Holzbearbeitungsmaschinen*) ebenso charakteristisch wie die vorher (unter Nr. 37) besprochene Walzenhobelmaschine für die in den Vereinigten Staaten mit grösserm Erfolg bevorzugte Richtung. Grosses, schweres Gestell, zahlreiche Riemenübersetzungen, unmässig dicke Zapfen der rotirenden Werkzeuge. Die Tafeln enthalten keine Skizze dieser Maschine, da es verdienstlicher erscheint. dieselbe der Vergessenheit zu überlassen. Auf Tafel XII sind nur in Fig. 4 und 5 die Messerwalzen in $\frac{1}{5}$ der wirklichen Grösse dargestellt; Schneidwinkel 42°, Anstellungswinkel 15°. Für κ, = 125 Umdr. der Vorgelegswelle pro Min. berechnet sich die minutliche Tourenzahl

der horizontalen Messerwalzen (D = 182)

$$u_2 = 125 \cdot \frac{807}{3.11} \cdot \frac{796}{152} = 1755$$

der verticalen Messerwalzen ($D = 206$)

$$u_2' = 125 \cdot \frac{807}{303} \cdot \frac{666}{503} \cdot \frac{615}{125} = 1795,$$

Oberwalzen stark belastet sind. Die Geschwindigkeit lässt sich durch ein zweiläufiges Stufenscheibenpaar verändern, und zwar berechnet sich die Zusehiebung pro Sec. zu

$$\begin{array}{l} z_1 = \begin{array}{l} 125 \\ 60 \end{array} \begin{array}{l} 333 \\ 906 \end{array} \begin{array}{l} 468 \\ 764 \end{array} \begin{array}{l} 10 \\ 91 \\ 26 \end{array} \begin{array}{l} 26 \\ 302 \end{array} \begin{array}{l} \cdot \pi = 48,9 \, \mathrm{mm} \\ 48,9 \, \mathrm{mm} \end{array} \\ z_2 = \begin{array}{l} 125 \\ 60 \\ 906 \end{array} \begin{array}{l} 333 \\ 920 \\ 920 \end{array} \begin{array}{l} 277 \\ 91 \\ 926 \end{array} \begin{array}{l} 26 \\ 26 \\ 302 \end{array} \begin{array}{l} \cdot \pi = 24,9 \, \mathrm{mm} \end{array}$$

^{*)} Vergl, Arenstein, österr. Bericht über die internationale Ausstellung in London 1862, Abschuitt 7 B Werkzeugmaschinen vou F, Kohn, S, 247,

		1				. =			(!:				2				•				
Benerkungen.			Leergang der Hauptvorgeleg-welle	Leergang der ganzen Maschine	Arbeitsconer file allo 4 Managemetern	Bearbeitung fichtener Breter von	und 35 mm Dicke		Desgleichen bei stärkerem Spahn der	oberen und unteren Bretseite			Desgleichen bei noch stürkerem Spalm	der oberen und unteren Bretseite			Aphaitements has admost over Zu	schiebung		Leergang für schnelle Zuschiebung	Leergang der Hauptvorgelegswelle
ür	13 A 15	9	68	19	99	990	. 99	88	37	37	7	ž	7	-	20	25	1204	600	2.9	20	-
rand f	Pferdest, $N = \frac{A}{75}$	0,389	0,389	3,367	4,066	0,4	4,066	3,988	3,937	3,937	4.144	3,988	4,014	4,013	3,988	4,092	4.5	9	3,367	3,470	0,414
Arbeitsaufwand für u ₁ =125 Undrehungen	Met. · Kil. pro Sec. A = 13,0 κ Φ	29,142	29,142	252,509	304,960	304,960	304,960	299,197	295,242	295,242	310,781	299,127	301,075	301,075	299,127	306,896	337,974	306,897	252,509	260,279	31,065
Widerstand am ffalbm.	gelegswelle $\Phi = 0.0297.5$	2,22K	2,228	19,305	23,315	23,315	23,315	22,869	22,572	22,572	23,760	22.×69	23,018	23,018	22,869	23,463	25,839	23,463	19,305	19,899	2,376
Mittlere Feder-	spannang in Kilogr. S	(D,b) 75	12	650	785	185	185	170	2.60	760	800	110	113	217	770	290	870	230	650	610	80
Dicke der abge-	frästen Schicht in m m	1		1	0.5	0,5	0.5	1,0	0.1	1,0	2,5	2,5	51	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	1	1	1
Zu. Dicke schiebung der abge-	des Bretes in m n p. Sec.	1	1		61 F	91.6	00) 21 21	21 71	25.0	0,25	30,6	20,5	8,12	52,5	21.5	21.5	21.5	37,1	į	1	1
Umdrehangen p. M.	Vor- gelegs- welle = 0,781 a	9711	137,5	125.0	114,0	125.0	118.1	125.0	121.A	120.0	117.2	0.111	118,7	137.5	117,3	118.7	98.4	103,1	0,521	126.5	134,3
Umdreha	Dynamo- meter	14×	176	160	146	160	152	160	156	154	150	146	152	176	150	152	126	132	160	162	173
евносре	B Daner d. 7	-		- 01	_ ?!	- 21		- **	-22			-5	-5					- 24	24	_ 7	_ 2
вацопев	Zr des Ve	-	Φì	9	4	2	9	t-	Œ,	ø.	9	Ξ	21	13	7	15	91	12	90	19	95

Mit dieser Maschine wurden 20 Versuche ausgeführt, indem man ausser dem Leergang der Vorgelegswelle und der ganzen Maschine die Betriebskraft des Arheitsgangs bei Bearbeitung zwier Fichtenholzbreter von 219 Breite und 35 Dicke auf alleu 4 Seiten untersuchte. Das Detail dieser Versuche ist in umstehender Ubersicht enthalten.

Hiernach erfordert allein der Leergang

Für den Zusammenhang zwischen Nutzarbeit und Spahnvolumen berechnen sich — zunächst für die langsamere Zuschiebung z=24 pro Sec. — die folgenden Mittelwerthe:

Vers,-Nr.	Spahnvolumen in Kb ^{ss} pro Sec.	Schichthöhe h Millim.	Nutzarbeit pro 1 Kb* Fichtenholz in der Stunde z PS
4 - 6	5,79	0,5	33,6
7-9	12,2	1	13,4
10-12	28,0	2,5	6,76
13-15	37.6	3.5	4.90

Die in der letzten Columne enthaltenen Werthe lassen sich mit guter Annäherung durch die Formel

(101)
$$\epsilon = 2 + \frac{12}{L}$$

darstellen, wonach der auf 1 \square^m stündlich gehobelte Fläche bezogene Arbeitswerth ϵ' darzustellen ist durch

$$\epsilon' = \frac{2h + 12}{1000}.$$

Aus den Versuchen Nr. 16 und 17, bei denen doppelt sehnelle Zuschiebung angewendet wurde, ergiebt sieh übrigens ε betrüchtlich kleiner, als aus Nr. 13—15, nümlich

$$\varepsilon = 2,25$$
 PS,

was abermals bestätigt, dass bei den Walzenhobelmaschinen der Wert
h ε bei wachsender Spahndicke abnimmt.

Die stündlich abzuhobelnde Fläche kann bei dieser Maschine unter Voraussetzung der langsamen Zuschiebung den Betrag

$$F = (2.0,335 + 2.0,12) \cdot 0,024 \cdot 3600 = 78,6 \square^{n}$$

erreichen, so dass bei einer Schichthöhe $\hbar=4$ die totale Betriebskraft zu setzen ist

$$N = 3,40 + \frac{2 \cdot 4 + 12}{1000} \cdot 78,6 = 3,40 + 1,57 = 4,97 \text{ PS}$$

oder abgerundet N = 5 PS.

39. Kleine Holzfräsmaschine BF Nr. 1

von Joh. Zimmermann.

Courante Maschine für Tischlereien, zur Auskehlung gerader und geschweiter Simsleisten. Der Friskopf K (s. Fig. 6 und 6 Taf. X) sitt am oberen Ende einer vertiecher Spindel, deren Lager eich an einem vertieal verstellbaren Schieber S befinden; der Ahstand des Friskopfs von dem Tisch T kann so verschieden gross gewählt, auch während Bearbeitung stärkerer Leisten allmählich verkleinert werden. Der Friskopf K ist aus einem dem Profil der Leisten entsprechenden Indationskörper durch Herstellung derier Ausschlungsweisten auß (a. Fig. 8) derselhen Tafel) gebildet, hat dennach für jede Drehungsrichtung der Schneiden, derne Schneidwinkel nabe 50°, und deren Ausstellungswickel 0°. Der Richtungswechsel, bedigst durch den wechselnden Faserhaf des Holzes, wird zweischen Vorgelege- und Antrichwelle durch offenen und gekenzten Riemen unter Verwendung eines Riemenscheibencomplexes R, R, R, R, (Fig. 6) von fünffacher Riemenbreite vermittelt.

Bei den auf den Arbeitsgang bezüglichen Versuchen wurde in den Raud eines Bretsticks (Erlenholz) eine Kehlung eingefrist; bei Nr. 2—4 begaun das Holz zu kohlen, man wechselte hierauf die Drehangsrichtung des Frisers und wiederholte unter Nr. 6, 7 und 9 die Versuche mit hesserem Erfolg; die hierbei abgefristen Schichten hatten eine Querschnittsgrösse von

0,265
$$\square$$
 bei Vers. Nr. 6
0,726 ,, ,, , , , , , 7
0,054 ,, ,, ,, ,, 9;

die Form der einzelnen Querschnitte ist aus Fig. 7 Taf. X in wirklicher Grösse zu ersehen.

Die Versuche führten zu umstehenden Ergebnissen.

Hiernach setzt sich die für den Leergang der Maschine erforderliche Betriebskraft in folgender Art zusammen:

Antriehswelle (300 ·
$$\frac{429}{235}$$
 = 548 Umdr. pro Min.) 0,592 P8
Früsenspindel (548 · $\frac{376}{100}$ = 2061 , , , ,) 0,732 ,
So 1304 P8

Die Bezichung zwischen Nutzarbeit und Spahnvolumen lässt sich in folgender Art heziffern:

Nr. des Vers.	Querschnitt der ab- gefrästen Schicht. F :	Abgefrästes Holzvolumen pro Sec. Kbes	Arbeitsverbrauch s pro 1 Kb ^m Erlenholz in der Stunde, PS	•
6	26,5	0.811	94,4	
7	72,6	1,99	55,8	
9	205,4	3,92	49,8	
Als Durchschn	ittswerth für a würd	e sonach		

ε = 66,7 PS

sich ergehen; auch erscheint hiernach mit wachsendem Querschnitt der abge-

						_	170) -	-		
11	10	9	œ	~1	c.	Č1	4	ω	10	-	Nr. des Versuches
-	_	2"	<u>.</u>	20	<u>.</u> :	ā"	i s	, ž*	1/2	1/2	Dauer d. Versuches
145	111	-	140	142	142	138	136	138	140	140	Ume am Dynamo- meter
320.5	318,2	327,1	309.4	313,8	313,4	305,0	300.6	305,0	309,4	309.4	Umdrehungen pro Min. m der Vor de Pri- nmo gelege kop ter welle kop ter u, = 2,21 u = 6,6
2202	2186	2247	2125	2156	2156	2095	2061	2095	2125	2125	o Min. dos Frits- kopfes u _s 6,87 u _t
Vorgelegswelle allein	Leergang	3. Durchgang	Vorgelegswelle allein	10	1. Durchgang	Desgl.	50	;4 2	1. Durchgang	Leergang	Arbeit der Maschine
1	I	21,3	-	15 72 5-1	32	1	1.1	681	9 18	1	Grösse der Zu- schiebung Mm p Sec.
145	310	175	132	420	375	640	525	120	435	(C_M) 310	Feder- spanning in Kilogr.
1,479	3,162	1,845	1,346	4.284	3,825	6,528	5,355	4,284	4,437	3,162	Widerstand am Halbm. 1 ^m der Vor- gelegswelle • $\Phi == 0.0102 S$
46,441	99,287	152,133	42.264	134,517	120,105	204,979	168,147	134,517	139,322	99.287	Betriebskuft für $u_i = 300$ Umdrehungen pro Min. Met. Kilogr. Pferdest. pro Sec. $X = \frac{A}{75}$
0,619	1,324	2,028	0.564	1,794	1,601	2,733	2,242	1,794	1,858	1,324	ungen pro Min. Pferdest. $X = \frac{A}{75}$

frästen Schicht der specifische Arbeitswerth absehmend; der eigentliche Grund hieron ergiebt sich jedoch ans Betrachtung der Werthe für die Grüsse der Zuschiebung pero Secunde; die Zuschiebung des Arbeitsstücks gegen die rotirende Frisse geschieht bei dieser Maschine von Hand, und es erklärt sich leicht, dass der hiernit beauftragte Arbeiter bei grossem Schichtquerschnitt unfehlbar — sei es un eine Erhitung des Friskopfs zu verhöten oder das Gleiten der Treibriemen auf mässigem Betrag zu erhalten — langsamer zuschiebt als bei kleinem Schichtquerschnitt. Es erfolgt also im ersten Falle thatischlich eine feinere Zerkbeinerung des Holzes als im zweiten; die nüheren hierauf bezäglich Daten enthät folgende kleine Uebersicht:

Nr. des Vers.	Länge des wirkennen	Winkel, welchen die Schneiden im	Inhalt der von jeder Schneide bewirkten	Zuschiebung pro Durchgang	Mittlere Spalmelicke	Mittlerer Spalm-
	Theils der	Holz brachreiben	Schnittlische	einer Schneide	8 m 2 . F	querschmitt
	Schneide,5mm	$\cot \alpha = \frac{94-h}{94}.$	$S = 2 \pi r \frac{\alpha}{360} + \beta$	$\zeta = \frac{i}{3}$ mes	in Man.	/=3.0_)==
6	10	20,5°	323	0,00049	0,000040	0,00040
7	20	34,60	1041	0,00044	0,000031	0,00062
9	40	48,20	2695	0,00032	0,000024	0,00096

Der mittlere Spahnquerschnitt bewegt sich sonach bei dieser Maschine in den Grenzen

ist also erheblich kleiner als bei ingend einer anderen Maschine; die Wirkung des Werkzung sit eine mehr schabende als schneidende und deugemäss der and die Volumenseinheit bezogene Arbeitswerth sehr gross. Will man den Zusammenhang zwischen Syshanquerschnitt / und specifischer Arbeitsgrösse e durch eine Formel von der früher beautzten Gestalt danstellen, so erhält uam

(103)
$$\epsilon = 14 + \frac{0.03}{f} P8.$$

Der für ein stündliches Spahnvolumen von 1 Kba erforderliche Aufwand an Nutzarbeit ist daher

für
$$f = \frac{1}{3000} \quad \frac{1}{2000} \quad \frac{1}{1000} \Box^{nm}$$

 $\varepsilon = 104 \quad 74 \quad 44 \text{ PS}.$

Hiermit ist das au der Kreissäge OG (Versuchsreihe Nr. 7) erhaltene Resultat für Erlenholz vergleichbar, wonach bei f = 2,85. 0,021 = 0,06 \square ** $\epsilon = \frac{1}{0.023} = 43$ PS.

Für die gewöhnlichen Fälle der Praxis ist die Ermittlung des mittleren Spahnquerschnitts zu umständlich und es erscheint daher noch empfehlenswerth, den specifischen Arbeitswerth, wie bei den übrigen Holzfräsmaschinen auf die mittlere Schlichthöhe zu beziehen; diese ist

$$h=\frac{F}{\beta}$$
; daher für Versuch Nr. 6 · 7 · 9 Schichthöhe $h=2,65$ · 3,63 · 5,14 = Specifischer Arbeitswerth $\epsilon=94.4$ · 55.8 · 49.8 PS

Universe Guarde

Diese Zahlen lassen sich zusammenfassen in die Formel

(104)
$$\epsilon = \frac{236}{b} PS$$
,

woraus weiter der Verbrauch an Nutzarbeit für Herstellung einer gefrästen Oberfläche von 1 □ = pro Stunde zu

$$\epsilon' = \frac{236}{h} \cdot \frac{h}{10m} = 0,236 \text{ PS}$$

sich ergiebt, was 5,6 mal soviel ist, als für h=5 im Durchschuitt bei den 4 geprüften Walzenhobelmaschinen gefunden wurde; dort ist nämlich für weiche Hölzer (Fiehte, Erle)

bei Nr. 35
$$\epsilon' = 0.028$$

bei Nr. 36 $\epsilon' = 0.041$
bei Nr. 37 $\epsilon' = 0.075$
bei Nr. 36 $\epsilon' = 0.075$
bei Nr. 36 $\epsilon' = 0.022$

Es rächt sich demnach der zu grosse Schneidwinkel und zu kleine Anstellungswinkel[®]), sowie die ausserordentlich geringe Spahndicke bei dieser Holzfrasunselnine durch einen etwa fünffach grössern Arbeitsverbrauch pro □[∞] der fertigen Überfläche.

Simshobelmaschine UH

von Joh. Zimmermann.

Im Gegensatz zu der vorhergehenden Maschine werden bei dieser Simleisten hergestellt mittele einer Messerwalze, deren Messer einen sehr kleinen Schneidwinkel (30°) und einen verhältnissmässig grossen Anstellungswinkel (37° 20°) haben. Die Zerspahnung der zu entfernenden Holzschichten geschicht hier mit geringerem Arbeitsverbausch, die gefräste Oberfläche ist aber von weit geringerer Glütte, als bei jener. Fig. 6 Taf. XII ist eine Skizze der vorliegenden Maschine; in Fig. 7 ist der Queschnitt der während der Versuche gefrästen Leisten in halber Grösse dargestellt. Die Messerwalze vollführt bei normaler Geschwindigket.

$$u_2 = 400 \cdot \frac{555}{108} = 2056$$
 Umdr. pro Min.

Die Zuschiebung geschieht durch 2 Walzenpaare und kann ihrer Grösse nach durch einen zweiläusigen Riementrieb verändert werden; die Zuschiebung pro See. ergiebt sieh zu

^{•)} Um Frisköpfe von rationellerer Construction, die nur in einer Richtung zu wirkten bruuchen, anwenden zu können, pflegen daher die amerikanischen Maschinenfahrkanten (R. Ball & Co., Worcester, Mass.) Richardson, Merian & Co. daselbat, und J. P. Grovenor, Lowell, Mass.) die Frismaschinen dieser Art mit 2 Spindein zu liefern, von denen die eine inmer rechte, die aufte immer linke umläuft.

Die kleinere Zuschiebung wurde bei den Vers. Nr. 6-8, die grössere bei verwendet! bei Nr. 3 war eine noch stärkere Zuschiebung (50,7) durch Einwirkung des Arbeiters hervorgebracht worden.

Die hierbei in Simsleisten verwandelten Breter waren von trockenem Fichtenholz (Dichte = 0,49), 141 breit, 33 dick. Folgende Tabelle giebt die Resultate der gesammen Beobachtungen:

d. Versuches	Umdre	der der	Min. des	Umfangs- geschwiu- digkeit des Fräskopfes	Bretver- schiebung	Abge- fristes lloizvol, bei norm.	Mattlere Feder-	Widerstand am Hallen, 1m der Vor-	Arbeitsaufe normaler Gesc (n _i =	hwindigkeit
Dance d.	Dynamo- meter a	Vorge- legawelle n ₁	Früs- kopfes n ₁	V = 0,00952 s ₂ Met. pro Sec.	pro Sec. in Millim,	Geschwin- digkeit Khim p. S.	in Kilogr.	gelegswelle. $\Phi = \begin{cases} 0.0177 S \\ 0.0171 S \end{cases}$	Met,- Kilogr. pro Sec. A = 41,9 Φ	Fferdest. $S = \frac{A}{75}$
1/2	290	403	2071	19,7	30,3	30,5	(D,b)250	4,18	175,1	2,34
1/2	258(?)	359	1845	17,6	27,0	30,0	(C,b) 276	4,72	197,8	2,64
1/2	308	428	2200	20,9	50,7	47,4	260	4,45	186,5	2,49
1/2	296	411	2113	20,1	29,0	28,2	. 270	4,62	193,6	2,58
1/2	300	417	2143	20,4	Leer	gang	213	3,64	152,5	2,03
1/2	306	425	2185	20,8	18,0	16,9	216	3,69	154,6 .	2,06
1/2	306	425	2185	20,8	19,0	17,9	232	3,97	166,3	2,22
1/2	296	411	2113	20,1	17,7	17,2	220	3,76	157,5	2,10

Hiernach erfordert die Zerspahnung von 1 Kb^a Fichtenholz pro Stunde durchschnittlich

nach Vers. Nr.
$$1-4$$
 $6-8$
bei einer Zuschiebung von 30,1 $18,4$ mn pro Sec.
eine Nutzarbeit von $\varepsilon = 3,68$ $1,60$ PS,

daher im Durchschuitt

 $\varepsilon = 2.64 \text{ PS}$

angesetzt werden kann, was $\frac{1}{25}$ des bei der vorigen Maschine für Erlenholz gefundenen Arbeitswerthes ist.

Auf 1 □ n gefräste Oberflüche bezogen hat man daher die Nutzarbeit

 $\epsilon' = \frac{\epsilon \cdot h}{1000} = 0,00264 \cdot h,$

daher für h = 5

 $\epsilon' = 0.0132 \text{ PS}$,

d. h. $\frac{1}{18}$ des entsprechenden Werthes für Erlenholz bei der Fräsmaschine BF. Ausser dem Einfluss der Form und Stellung der Schneiden wird man hier die vortheilhafte Wirkung der grossen Schnittgeschwindigkeit (19,6 statt $10,1^{\infty}$ pro Sec.) zu erkennen haben.

41. Sims- und Brethobelmaschine OE

von Joh. Zimmermann.

Grosse Maschine mit 4 Messerwalzen, ähnlich der Robinson'schen unter Nr. 38 besprochenen; vergl. Fig. 8-11 auf Taf. XI; brauchbar zur Fabrikation von Thüren, Fenstern, Koldleisten, Dielenbretern n. s. w.

Bei $u_1=650$ Touren der Vorgelegswelle pro Min. ist die minutliehe Umdrehungszahl

der horizontalen untern Messerwalze

$$650 \cdot \frac{373}{121} = 1814$$
,

der horizontalen obern Messerwalze

$$650 \cdot \frac{554}{134} = 2691$$
,

der beiden seitlichen (verticalen) Messerwalzen

$$650 \cdot \frac{379}{137} = 1800$$
.

Die Zuschiebung des Arbeitsstücks geschieht durch zwei Walzenpaare vom Durchmesser 223, deren gemeinsane Belastung G = 636½ beträgt; der Betrieb derselben erfolgt durch ein zweiläufiges Stufenseheibenpaar und 4 Radübersetzungen; für die Secunde berechnet sich die Grüsse der Zuschiebung wie folgt:

$$\begin{split} Z_1 &= \frac{650}{60} \cdot \frac{113}{443} \cdot \frac{22}{85} \cdot \frac{21}{93} \cdot \frac{29}{93} \cdot \frac{31}{30} \cdot 223 \cdot \pi = 25,2 \\ Z_2 &= \frac{650}{60} \cdot \frac{164}{390} \cdot \frac{22}{85} \cdot \frac{21}{93} \cdot \frac{20}{93} \cdot \frac{31}{50} \cdot 223 \cdot \pi = 41,5. \end{split}$$

Bei den Versuchen wurde nur der ente der beiden Werthe benutzt. Die Messerwahen enthielten je ein einzige geraden Messer (Fig. 10 und 11). Bei Vers. Nr. 1 und 2 lief die ganze Maschine leer, bei den übrigen Versuchen wurden fichtene Pfosten (Dichte 0,4T) von 1,43 " Länge, 355 Breite, 94 Dicke abgefräst, und swar bei Nr. 3 —5 durch einen horizontalen und einen verticalen Fräskopf (Schichthöbe 1,8 und 0,5), bei Nr. 6 —8 durch alle vier Messerwahzen, mit geringer (nicht sieher bestämmter) Schichthöbe bei Nr. 6 und mit 4 "" Schichthöbe bei Nr. 7 und 8. Die grosse Umlaufsgeschwindigkeit der Rüder des Dynamometer (642—620) führte starke Vibrationen des Instruments herbei, die auf die Federdurchbiegung einzwirken seheinen; drei Veranche mussten als misslangen vervorfen werden. Die übrigen ergaben folgende Resultate:

Nr. des Versuchs Dauer desselhen in Sec. 30 30 30 30 30 30 30 30 Umdre- lam Dynam, n = 596 600 580 578 600 620 542 544 hungszahl der Vorgelegswelle

pro Min. | n₁ = 1,08 . n 644 648 626 624 648 668 585 588

See. J Messerwalzen 14,9 15,0 14,5 14,5 15,0 15,5 13,6 13,6 lage Beobachtete Zuschlete, pro Sec. — 24,2 24,5 20,6 19,3 22 20,8 Mittlere Federspannung

in Kil. S=(C,a) 215 233 285 371 250 (D,a)320 480 460 Widerstand am Halbm. 1"

der Vorgelegswelle

Φ = 0,0211 . S für C ·

Φ = 0,0161 · S für D 4,54 4,91 6,01 7,83 5,28 5,15 7,73 7,53 Arbeitsverbr. im Sec. Met. Kil.

für $u_i = 650$ | A = 68 , Φ 309 333 409 532 359 350 Umdr. d. Vor- in Pferdestärken

pro Min. $N = \frac{A}{75} + 4,12 + 4,44 + 5,45 + 7,09 + 4,79 + 4,67 + 7,01 + 6,83$

Zur Vergleichung von Nutzarbeit und Spahnvolumen eignen sich vorzugsweise die Versuche Nr. 7 und 8, für welche die folgenden Durchschnittswerthe gelten:

Zerspahntes Holzvolumen pro Stunde $V = 0.562 \text{ Kb}^m$

Nutzarbeit in Pferdestärken - 6,92 - 4,28 - 2,64

Arbeitsbetrag für 1 stündl. Kubikmeter Fichtenholz $\varepsilon = \frac{2.64}{0.562} = 4,70 \text{ PS}.$

Schichthöhe 4^{am}, Schnittbreite total = 2,355 + 2. 86 = 882.

Abgefräste Oberfläche pro Stunde 70 □n, daher auch

Arbeitsverbrauch pro 1 \square ^m stündlich gehobelte Fläche $\frac{2,64}{70} = 0,038$ PS.

Holzhobelmaschine VI, 1

von Rich. Hartmann.

Eingerichtet zur gleichzeitigen Bearbeitung der Hölzer auf zwei Seiten, mit beweglichen durch Schrabenbapindel getriebenen und mit Hölz belegten eisernen Tisch, dessen Rücklauf mit der dreifschen Geschwindigkeit des Vorlaufs erfolgt; Zuchärfungswinkel der Fihrungsleisten 99°; zwei Messerscheiben (bez. Messerwalzen), gelagert in Supports, welche der Breite des Arbeitstütcks entsprechend verstellt werden können; vergl. Fig. 8 und 9, Tat. XII. Zur Zeit der Versuche war in dem einen Support (bei F_i in Fig. 8) eine Messerwalze von der in Fig. 10 in fangestellten Construction gelagert, bestimmt um aus Schatenen Bretstücken von 2355 Länge, vf. Breite und 26 Dieke fasselanbenfürnige (zur Herstellung höhzerner Krempeltrommeln bestimate) Prissen von der in Fig. 12 dangestellten Querchnitisform zu fräsen (Vers. Nr. 9–15); der andere Support enthielt die in Fig. 11 in ja dangestellte Messerscheibe mit 2 Vorschneidern und 2 Schlichthoelne (Vers. Nr. 1–8). Die minutliche Tourenzahl für normalen Gang berechnet sich

für
$$F_1$$
 zu $u_2 = 250 \cdot \frac{780}{113} = 1730$
 $u_1 F_2$ $u_2' = 250 \cdot \frac{600}{114} = 1330$.

Die Geschwindigkeit des Tisches per Sec. beträgt

Zum Betrieb dieser Maschine sind zwei besondere Vorgelegswellen vorhanden, die eine für die Frisköpfe, die andere für die Tischbewegung; das Dynamometer musste daber in zwei Aufstellung ne henutzt werden; crste Aufstellung Vers. Nr. 1—14, zweite Aufstellung Nr. 15—19.

Das Detail der angestellten Versuche ist in nachstehender Tabelle enthalten. Die totale Betriebskraft für den Leergang der Maschine setzt sich daher in

folgender Art zusammen: Messerwalze F_1 (Vers. Nr. 9, 10, 14) 0,78 PS

Messerscheibe F_2 (Vers. Nr. 1 und 2) 1,02 "

Tischbewegung (Vers. Nr. 19) 1,05 ,

Sa. 2,85 PS

Die zur Tischbewegung erforderliche Betriebskraft ist übrigens, wie das Diagramm Fig. 13 Taf. XII zeigt, für Vor- und Rückgang stark verschieden; sie beträgt nämlich

beim Rückgang (Vers. Nr. 17) 1,547 ,, wonach sich ohne Rücksicht auf den Umsteurungsprozess die mittlere Betriebskraft zu

$$\frac{3.0,486 + 1,547}{4} = 0,75 \text{ PS}$$

berechnet; da nun Versuch Nr. 19 für die Tischbewegung einschliesslich der Umsteurungen (4 pro Min.) die Betriebsarbeit zu

1,05-0,75 = 0,30 PS

zu rechnen sein.

Zur Ermittlung des Arbeitswerthes pro Kubikmeter zerspahntes Holz erscheinen die Versuche Nr. 4 und 8 hinreichend zuverlässig; es ergiebt sich aus

wonach der in Tabelle I enthaltene Mittelwerth für Messerscheibe F_2

sieh rechtfertigt. Die originelle Construction dieser Messerscheibe erscheint hiernach in kraftökonomischer Beziehung ebenso rationell, wie in Rücksicht auf die Beşehaffenheit der erzeugten Oberflüche.

		Bernerkungen,		Erste Aufstellung für die Früsköpfo		Fichtenes Bret v. 2000mu Br. abgehobelt Schichthöbe 0,50mm	Desgl. Schichthöhe 1,9mm	,	The state of a state of the same and a state of the state of the state of	Lightenbolzbarken von 162 - Breite abgehobert		Treibriemen wurde vor diesem Verauch verkürzt		Aus fichtenen Bretatücken v. 2,335m Länge 87mm Breite	u. 36mm Dicke werden fassdaubenförnige Prismen (für	Krempeltrommein) gefrüst				Zweite Aufstellung für den Antrieb des Tisches.		
rand bel	Curdreb.,	Pferdest.	N N N N N N N N N N	1,061	0,973	966'0	1,267	1,598	1,444	1,473	1,486	1,085	0,979	0,943	1,003	1,309	0,288	6,459	0,497	1,547	0,502	1,050
Arbeitsanfwand bei	$v_i = \begin{cases} 250 \text{ Cmdreb.}, \\ 300 \text{ Cmdreb.} \end{cases}$	Met. Kil.	A 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	19,61	72,99	74,74	95,10	119,86	108,37	110,57	111,46	81,34	73,41	70,76	75,19	98,19	21,63	34,41	37,27	116,02	31,62	18,78
	Widerstand am Halbm.	sysanus gelegewells in Kilogr	0,0113 8	3,042	8,789	2,856	3,634	4,580	4,141	1,925	4,959	3,108	2,805	2,704	2,873	3,752	689'0	1,096	1,187	3,695	1,198	2,509
	Mitthen	spanning in Kriogr		(C,b) 180	165	169	215	123	245	250	252	118	991	160	170	61	61	97	105	327	901	61
	Dicke	frigates	i i	-	K V. F. 3	0,5	6,1	9,0	9,0	4,0	0'†	12.0	-	ı	1	ı	gv.F.	ches bei		isches	dem F;	bes mit
	Zu- Dicke	des Bretes		_	Leergang v. r.	33,5	30,8	34,3	ı	34.3	34,9	I common	Jacobank 1. 7.	31,4	30,8	8,68	Leergang v. F.	Vorgang des Tisches bei	arbeitendem F.	Rückgang des Tisches	Vorg b. arbeitendem F.	Leorgang d. Tisches mit
ro Mic.		Sebnerd- kopfes	wells = 5,13 s, s,=1,40 s s, s,=2,12 s = 5,67 s,	1349	1324	1334	1247	1108	1206	ı	1247	1814	1774	1651	1991	ı	1991	Vorgan	arbe	Rűekga	Vorg	Leerga
Umdrehungen pro Mic.		Vor-	wells u,=2,12 a	263	828	360	243	216	235	ı	243	272	566	513	549	I	646	314	303	263	293	60 1- 01
Umdro		am Dy-	meter n	188	181	981	174	154	891	122(?)	174	101	190	171	821	112(?)	178	148	143	140	138	129
74	напа	oA sep	Toursell E	7,		/*	7,2	20	/	1,0	77	200	75	1,5	>*	27	1/2	1/4		1	1/4	-
	201	Versuch	Nr. des	-	24	00 111.	Het	10	9	1-	×	6	Ξ	Ξ	2	13	#	15	16	12	18	19

Zapfenschneid- und Schlitzmaschine Nr. 1

von Rich, Hartmann,

Diese Maschine besteht aus einer zur Aufnahme verschieden gestalteter Messerwalzen bestimmten Welle, deren normale minutliehe Umdrehungszahl sich zu

$$500 \cdot \frac{621}{150} = 1970$$

berechnet, gelagert in einem Support, der in einer Verticalführung beweglich ist (Regulirung der Schichthöhe), und aus einem horizontal verschiebbaren Aufspannrahmen für das Arbeitsstück. Bei den Versuchen kamen zweierlei Messerwalzen zur Verwendung: eine für breite Schlitze und Falze mit 2 Vorschneidern and 2 Messern (Vers. Nr. 3-5) und eine zweite für schmale Schlitze, ohne Vorsehneider, mit 2 Messern (Vers. Nr. 6). Vers. Nr. 1 und 2 bezogen sich auf den Leergang. Die Versuche führten zu folgenden Ergebnissen (s. Tab. A.).

Es ergiebt sich hieraus bei

(s. Tab. B.).

Vers. Nr.	das Spahnvolumen	die Zerspahnungsarbeit ε
	pro Sec. in Kbrm	pro 1 stündl. Kbm Fichtenholz in P
3 und 4	20,6	7,46
5	13,4	8,27
6	5,50	25,0

Der Vortheil der mit Vorschneider versehenen Messerwalzen, für welche durchschnittlieh & = 7,87 zu setzen ist, gegenüber den schmalen Fräsköpfen ohne Vorschneider ($\epsilon = 25$) wird hierdurch ersiehtlich.

44. Zapfenschneid- und Schlitzmaschine YK.

von Joh. Zimmermann.

Die Anordnung dieser Maschine ergiebt sich aus den Figuren 9 und 10 Taf, X. Die Messerwalze ist in Fig. 11 in 10 dargestellt; das bei den Versuchen Nr. 2 und 3 verwendete Arbeitsstück in Fig. 12 in 1. Die Zuschiebung erfolgte von Hand mittels einer bei K Fig. 10 aufgesteekten Kurbel, bei Nr. 2 langsam (1,33 pro Sec.), bei Nr. 3 schnell (3,5 pro Sec.). Man beobachtete das Folgende

Bei jedem der Versuche Nr. 2 und 3 betrug das zerspahnte Holzvolumen 963,5 Kb2m, daher

		į	i	
		١	•	
		,		
×	¢			
	7		,	

Arbeitsaufwand für w, == 500 Umdreh.	pro Min. Kil. Pferdest. Sec. N = A 2,33 \$\phi\$	-		-	2,139		1,956		Arbeitsaufwand für		Pferdest. $\Phi = \frac{A}{75}$				0,581
	Met.	107,727	107,727	137,523	160,444	137,523	146,691		Arbeitsac		Met Kil. pro Sec. A = 26,17	49,959	185,912	214,960	43,573
Widerstand	am Halbm. 1 ¹⁰⁰ der Vor- gelegswelle Φ == 0,00876.S	2,059	2,059	2,628	3,066	2,628	2,803		Widerstand	am Halbm. 1tm	der Vor- gelegswelle	1,909	7,104	8,214	1,665
Feder-	spannung in Kilogr. S	(D,a)235	235	300	320	300	320		Feder-		in Kilogr.	(C,b) 86	330	370	12
	Arbeit der Maschine	Leergang	Desgl.	Schräge Nut in Fightenholz ein-	geschnitten	Falz am Ende eines Fichtenbretes	Schlitz do. do.	Tab. B.			Arbeit der Maschine	Leergang	Am Ende eines Balkens v. Fichten	holz wird ein Zapfen angeschnitten	Leergang
Linge Breite Höhe	des ausgefrästen Holzvolumens in Millim.	1	1	5 105 12	_	-	5 54 9		Umdrehungen pro Min. Länge Breite Höhe		des ausgefristen Holzkörpers in Millim.	1	0 93 74	93 74	_
Lin		- 1	9	5 245			2 215		L. Lin	_		-	8 140		
pro Min	des Frits- kopfes ", ",	1872	1966	_	_	1872	1872		pro Mir		Frila- kopfes	1914	1938	1897	1938
Umdrehungen pro Min.	am Dy- der Vor- Fräs- namo- gelegt- kopfes meter welle "s, "	475.2	498,96	491.04	514.8	475.2	475,2		ehungen 1		namo- gelega- nator welle u u, = 1,077	254,9	257.4	252.0	257,4
Umdh	am Dy- namo- meter u	240	955	948	980	240	240		Umdr		am Dy- namo- meter	536			
вацав	Daner d. Versi	1		2	: -	7.3	2		вәцәі	1846	Danet d. Vo	12			270

woraus sich der für 1 Kbm in der Stunde zerspahntes Fichtenholz erforderliche Arbeitswerth ergiebt

für langsame Zuschiebung
$$\epsilon = 57.8 \text{ PS}$$

für schnelle Zuschiebung $\epsilon = 25.8$ m Durchschnitt $\epsilon = 41.8$.

45. Zapfenschneid- und Schlitzmaschine HD

von Joh. Zimmermann.

Wie aus der Skizze Fig. 13 Taf. X ersichtlich, enthält die Maschine zwei-Schneidköpfe Z, Z, für die Ausarbeitung vierseitiger Zapfen und einen Schneidkopf N für Schlitze oder Nuten. Sind die ersteren im Gang, so muss der letztere sich in Stillstand befinden und umgekehrt. Die Schneidköpfe für Zapfen haben zwei scharfe Vorschneider und zwei Messer, deren Schneiden nach einem steilen Schraubengang verlaufen; ihre normale Umdrehungszahl pro Min. berechnet sich zu

$$u_2 = 200 \cdot \frac{500}{997} \cdot \frac{475}{114} = 1452.$$

Der Schneidkopf für Schlitze hat zwei schmale Messer, deren Schneidwinkel und Anstellungswinkel 26°, mit geraden quergestellten Schneiden von 13 mm Länge; die Weite der erzeugten Schlitze ergiebt sich in Folge einer geringen Versetzung zu 15^{mm}; die minutliche Tourenzahl dieses Schneidkopfs findet sich aus

$$u_2' = 200 \cdot \frac{500}{287} \cdot \frac{436}{120} = 1266,$$

Die Zuschiebung geschieht von Hand.

In der nebenstehenden Zusammenstellung der Versuche sind die Zapfenfrüser mit Z, der Nutenfrüser mit N bezeichnet. Bei Vers. Nr. 4 brach eines der Messer ab, so dass die Ergebnisse nicht zuverlässig sind.

Hiernach ergiebt sich die Betriebskraft für den Leergang

der Antriebwelle ' (348 Umdr. pro Min.) = 0,352 PS der 2 Zapfenfräser
$$Z$$
 (1452 ", ", ") = 1,849 ", des Nutenfräsers N (1266 ", ", ", ") = 1,057 ",

,,,,) = 1,057,

24.8

3.94

$$N_0 = 0.352 + 1.849 = 2.201 \text{ PS}$$

 $N_0' = 0.352 + 1.059 = 1.409 ...$

anzusetzen ist.

Aus dem zerspahnten Holzvolumen und der Betriebskraft für den Arbeitsgang berechnen sich noch folgende Zahlen

Nr. des Vers.	Spalmvolumen pro Sec. für normale Geschwindigkeit in Kh ^{rm}	Nutzarbeit z für 1 Kb ^m zerspahntes Holz pro Stunde, PS
2	12,1	2,05
6	4,76	27,0

Versuche an der Zapfenschneid- und Schlitzmaschine HD,

4	Umdrehungen pro Minute	Minute		Länge	Lange Breite Dicke	Dicke	Feder.	Widerstand	Arbeitsanfwand für w, = 200 Umdrehungen	wand für adrehungen
am Dynamo- meter s	gelegs- welle ", = 1,43 u	der κ ₁ κ ₂ = { 7,26 κ ₁ 6,33 κ ₁	Arbeit der Maschine	des	des abgefrästen Holzkörpers in Millim.	ers a.	spanning in Kilogr. S	bei 1 ²⁸ Halbm. der Vorgelegs- welle Φ=0,0158 S	MetKil, Pr pro Sec. A = 20,9 �	Fredest. $N = \frac{A}{75}$
146	208,8	1516	Leergang Z	1.	1	1	(C,a) 500	006'2	165,110	2,201
140	200,2	1453	Arbeitsgang Z	1175	12	18	520	8,216	171,714	2,290
144	905,9	1495	Leergang N	1	1	1	320	5,056	105,670	1,409
144	205,9	1495	Arbeitsgang N	ı	1	1	280(?)	4,424	92,462	1,233
141	205,9	1495	Autriebwelle allein	1	1	1	80	1,264	26,418	0,352
147	210,2	1329	Arbeitsgang N	89	. 8	15	385	6,083	127,135	1,695
142	203,1	1285	Desgl	89	86	15	360	5,688	118,879	1,585

Man kann daher annehmen für Fichtenholz und für die Zapfenfrüser (mit Vorschneider) $\varepsilon = 2,05$ PS für den Nutenfrüser (ohne Vorschneider) $\varepsilon = 25,9$ _n

Schlussbemerkungen, die Betriebsarbeit der Fräsmaschinen betr.

1. Leergang. Bei den Prüsmaschinen für Metalle erreicht die Betriebsarbeit für den Leergang wegen der geringen Underhungszahl des Werkzuge ($\alpha_i = 4,9$ bis 33 pro Min.) in keinem Falle einen sehr hohen Werth; dersolle bewegt sich zwischen 0,10 und 0,50 FS und sit in zu starkem Masses von der speciellen Anordnung der Maschine abhängig, als dass sich aus der kleinen Zahl vorhanderer Versuchsreithen allgemein gültige Regeln ableiten liessen.

Anders bei den Fräsmaschinen für Holz; hier ist wegen der grossen Schnittgeschwindigkeit auch die Tourenzahl der Messerwalzen sehr gross (702 bis 2340 pro Min.) und es ist nicht selten ausser der Vorgelegswelle noch eine besondere Zwischenwelle erforderlich, um die grosse Geschwindigkeit des Werkzeugs zu Stande zu bringen; es wird hierdurch erklärlich, dass bei den untersuchten 12 Holzfräsmaschinen die Leergangsarbeit zwischen den Grenzen 0,62 und 4,28 PS schwankt und im Durchschnitt 2 PS beträgt, ja im Mittel die Nutzarbeit der stärksten Beanspruchung übertrifft (der Wirkungsgrad der 12 Maschinen beträgt für den Fall der höchsten Production durchsehnittlich 0,427). Es ist ausser Zweifel und geht aus unsern Versuchen mit Sicherheit hervor, dass die specielle Anordnung und die Dimensionen der beweglichen Theile auch hier von Einfluss sind; unter allen die Leergangsarbeit bestimmenden Umständen stehen iedoch die minutlichen Tourenzahlen der sämmtlichen schnell rotirenden Axen von der Vorgelegswelle bis zu den Messerwalzen oder Messerscheiben in erster Linie, und es mag daher gerechtfertigt erscheinen, aus den sämmtlichen vorliegenden Daten eine für angenäherte Rechnungen brauchbare Formel, welche nur den Zusammengang zwischen No und der Summe der minutlichen Tourenzahlen aller vorbezeichneten Axen ausdrückt, herzuleiten. Bezeichnet man diese Summe mit & (u), so kann man durchschnittlich setzen

(106)
$$N_0 = \frac{\Sigma(u)}{2000}$$
.

Beispiel. Eine Holzfräsmaschine mit einem Fräskopf, bei welcher die Vorgelegswelle "— 400 und der Fräskopf u, — 2000 Umdr. pro Min. macht und jene direct (ohne Zwischenwelle) auf diesen treibt, erfordert für den Leergang

$$N_0 = \frac{400 + 2000}{2000} = 1,20 \text{ PS}.$$

Bei einer andern Holzfräsmaschine sei die Zahl der Messerwalzen 4, die Tourenzahl pro Min.

dehor die Summe aller Tourenzehlen E (u) - 9000

daher die Summe aller Tourenzahlen E (u) = 9000,

Die Leergangsarbeit ergiebt sich daher zu

$$N_0 = \frac{9000}{9000} = 4,50 \text{ PS}.$$

- Die für den Zuschiebungsapparat erforderliche Arbeitsgrösse ist hierbei eingerechnet. Jedoch sind auch die Umdrehungszahlen soleher durch Riemen getriebenen Wellen, die für den Zuschiebungsapparat vorhanden sind, in den Werth Σ (a) aufzunehmen.
- 2. Arbeitsgang. Unter den Metallen ist nur das Gusseisen bei den Versuehen benutzt worden. Die hierauf bez\(\tilde{\text{glichen}}\) Resultate sind zu trennen in die auf Bearbeitung ebener Fl\(\tilde{\text{lichen}}\) den das Schneiden der Radz\(\tilde{\text{lichen}}\) hez\(\tilde{\text{glichen}}\); \(\tilde{\text{lichen}}\) iene ist wieder zu unterscheiden
- a) Abfrüsung der Gussrinde (Sandguss); ε = 0,239 PS für 1^k Spahngewicht pro Stunde,
- b) Abfräsung weichen Gusseisens, durchschnittlich ε = 0,113 PS bei 0,37 □= mitteren Spahaquerschnitt. Das Reutalt ats günstiger, als nach dem kleinen Spahaquerschnitt zu erwarten steht; es ist jedoch hierbei zu wiederholen, dass der aus Schichthöhe, Zuschiebung und Zahl der Schneiden berechnete Werth des Spahaquerschnitts nur unter der Voraussetzung wirklich zurteffend ist, wenn die Gesammtarbeit sich auf alle Schneiden ganz gleichförmig vertheilt, iner Voraussetzung, die selben erfüllt zu sein scheint.
- c) Für das Ausfräsen der Zahnlücken an gusseisernen Rädern ist als Mittelwerth zu brauchen

$$\varepsilon = 0.26$$
 PS bei $f = 0.025 = \frac{1}{40}$ \square^{nm} Spahnquerschnitt.

Unter den Hölzern ist das Fichtenholz am häufigsten verwendet worden. Nach den Versuchsreihen Nr. 35, 36 und 38 kann für dasselbe unter Voraussetzung zweckmässig construiter Messerwalzen die Formel heigeleitet werden.

(107)
$$\epsilon = 2 + \frac{20}{h} PS$$
 pro 1 Kbⁿ stündlich zerspahntes Holz,

worin & die Höhe der abgefrästen Schicht in Mm, bedeutet.

Bezieht man den specifischen Arbeitswerth auf die Grösse der stündlich fertig gefrästen Oberfläche, so hat man hiernach den Ausdruck zu benutzen:

108)
$$\epsilon' = \frac{h+10}{500} \text{ PS pro } 1 \square^n \text{ stündlich gehobelte Fläche.}$$

Bei Herstellung von Zapfen und Schlitzen hat man zu unterscheiden Messerwalzen mit Vorschneidern:

ε = 5 PS pro 1 Kbⁿ stündlich zerspahntes Fichtenholz;

Messerwalzen ohne Vorschneider (für schmale Schlitze):

ε = 31 PS pro 1 Kb^m stündlich zerspahntes Fichtenholz.

Für stumpfschneidige Fräsköpfe (Nr. 39) ist bei Erlenholz anzusetzen

 $\varepsilon = 66,7$ PS pro 1 Kbⁿ stündlich zerspahntes Holz und

ε' = 0,236 PS pro 1 □ m stündlich gefräste Oberfläche.

Für die übrigen Hölzer sind die erlangten Resultate wenig zahlreich und

daher auch wenig sicher. Bemerkenswerth ist nur noch, dass für Roth-buchenholz

bei Messerscheiben mit Schrotstählen (Nr. 31)

(109) ε = 3,16 + 0,5. f PS pro 1 Kbⁿ ständlich (f = Spahnquerschnitt in □^{nm}) und bei Messerwalzen mit geraden Messern (Nr. 35)

(110)
$$\varepsilon = 3.14 + \frac{6.48}{h} PS \text{ pro } 1 \text{ Kb}^m \text{ stündlich}$$

gesetti werden kann, wodurch sehr sehön der charakteristische Unterschied in der Wirkungsweise der Schei oben – und Wal-senhobelmaschinen (von Karmarsch Parallel- und Tangentialhobelmaschinen genannt ")) illustrirt wird; bei jonen wird das Holz in lange Spühne von einer der Breite des Arbeitsstücks ungefähr gleichen Länge aufgelöst, welche die Schneide so lange einklemmen, bis sie in Folge der Biegung brechen, bei diesen in kurze Spähne, welche immer schnell vollständig ubgetrennt werden; dort ist ein grosser Schnäupterschnitt (also auch eine grosse Schichthich) eshädlich, hier dagegen nor Vortheil.

Die Schnittgeschwindigkeit ergab sich

für Gusseisen durchschnittlich zu 125 ** pro Sec. (in den Grenzen 66,1 bis 200); für Holz durchschnittlich bei kleinem Zuschärfungswinkel der Schneiden 22,6 ** pro Sec. (in den Grenzen 15,1 bis 33,4);

für Holz bei grossem Zuschärfungswinkel der Schneiden 10,1 m pro Sec.

F. Schleifmaschinen.

Grosser Schleifstein

bei Rich, Hartmann.

Der zu diesen Versuchen benutzte Schleifstein bestand aus Pirnsäschem grobkörnigen Sandstein und hatte unspränglich einen Durchmesser von $2^{1}/z^{n}$ gehabt; durch den Gebrauch hatte sich aber diese Dimension auf $1/0^{7n}$ reduct. Zur Untersuchung eines grösseren Exemplars dieser Steine erschien der dynamometrische Apparat zu schwach.

Die Versuche beschränkten sich auf die Ermittlung der Reibungsoofficienten zwischen Stein und Arbeitsstells, da zu einer Setztellung er Beichend zwischen Arbeitsgrösse und Quantum des zerschliftenen Materials eine hinreichend genaue Waage fehlte, — auch die grenzelnoe Ungemüttlicheit des Aufesthalts im Schleifereigebüude die möglichste Abkürzung dieser Versuchsreihe erwünscht machte.

Nach Ermittlung der Leergangsarbeit (Vers. Nr. 1) und Ausführung eines Versuchs (Nr. 2), bei welchem die übliche Benutzungsart des Steins zum

⁹) Karmarsch, Handbuch der mechanischen Technologie, 4. Aufl., 1. Bd. S. 732; Prechtl, Technologische Encyclopädie Bd. XXIII, 8. 486.

		- 18					
bungen des Nin. Pferdest. $N = \frac{A}{75}$	0,238	1,189	2,051	3,032	1,855	3,270	2,200
Arbeitanfwand für u., —150 Undrabungen des Skeines pro Mir. Kilogr. Prerdest. pp 8ec. N= A = 15,7 \$\Phi\$	17,835	89,176	153,83	227,399	139,118	245,234	164,976
Widerstand am Halbm. 1 ^m des Steines Φ = 0,0284 S	1,136	5,680	9,798	14,484	8,861	15,620	10,508
Feder- spanning in Kilogr. S	(D,a) 40	500	84.0	510	312	220	370
Bezichnaug der verrichtsten Arbeit	Leergang	Gusseiserne Gestellwand durch 2 Arbeiter an den Stein ge- halten	Ein Stück Gusseisen von 120 Breite, 150 Lünge mit 68,5 Kil. auf den Stein gedrückt	Desgl. Schmiedeeisen 70×70 mit 59 Kil. Druck	Gusseisen wie bei Nr. 3	Schmiedeeisen wie bei Nr. 4	Stahl (50 breit, 100 lang) mit 61 Kil. angedrückt
Umfangs- geschwindig- keit dos Steines Met. pro Sec. v == 0,056 n,	9,0272	8,9925	8,2286	7,187	8,020	7,083	7,881
Undrehungen pro Min. am des namo. Steines eter u_i = 0,62 u	161,20	160,58	146,94	128,34	143,22	126,48	140,74
Undre pro am Dynamo- meter	260	259	237	207	231	204	227
Daner d. Versuches	-	77	-	-	п	-	-
Nr. des Versuches	-	21	63	-	10	9	t-

Abschleifen gusseiserner (iestellwände möglichst genau nachgealnut wurde, richtete man eich für die folgenden Versuche den im Fig. 1 und 2 TaK. V skizziten Apparat vor, welcher die Auftringung verschiedener Arbeitsstücke au unter bekannter Belastung (fünseisenhalte b) gestaltet; beide waren in einfachster Art an einem Holsprisma e befestigt, welches am Ende mittels der Griffbreter Art an einem Holsprisma e befestigt, welches am Ende mittels der Griffbreter für die unveränderliche Lage des Arbeitsstücks auf dem Stein Sorge trugen, ohne die Belastung desselben zu erhöhen; selbstverständlich wurde ab Druck des Arbeitsstücks gegen den Stein die Summe der Gewichte der sümmtlichen Theile abela notitz.

Bei den Versuchen Nr. 2-4 war der Stein ziemlich stumpf; vor Beginn des Vers. Nr. 5 wurde er in biblicher Art mittels der Steinhaue geschärft. Folgen nun die Resultate der Beobachtung (s. umstehende Tabelle).

Ucberträgt man den Begriff des Reibungscoefficienten auf den vorliegenden Fall, so erlangt man die erforderliche Unterlage zur Benutzung einer einfachen Formel für die Betriebsarbeit grobköringer Schleigtseine.

Für den Versuch Nr. 3 ergiebt sich

- die Nutzarbeit $N-N_0 = 2,051-0,238 = 1,813 \text{ PS}$;
- der Schleifwiderstand $Q = 75 \cdot \frac{N-N_0}{V} = 75 \cdot \frac{1,813}{8,4} = 16,2$ k,
- die Belastung des Arbeitsstücks P = 68,5 k, daher
- der Reibungscoefficient (zwischen Gusseisen und dem halbstumpfen Stein) $\mu = \frac{Q}{P} = \frac{16.2}{68.5} = 0.24.$

In gleicher Art ergeben sich die übrigen in folgender Zusammenstellung enthaltenen Werthe:

Nr. des Vers,	Material des A	beitsstücks und . it des Steius	Schleifwider- stand Q*	Belastung P^{1}	Reibungs coefficien $\mu = \frac{Q}{P}$
3	Gusseisen auf si	umpfem Stein	16,2	68,5	0,24
4	Schmiedeeisen a	uf stumpfem Stein	25,0	59,0	0,41
5	Gusseisen	1	14,4	68.5	0,21
6	Schmiedeeisen	auf frisch ge-	27,1	59,0	0,46
7	Stahl	schärftem Stein	17,5	61,0	0,29

Der Reibungsoefficient ist daher für das harte Gusseisen am kleinsten, für das weiche Schmiedeeisen am grössten. Zur Vergleichung sei hierbei bemerkt, dass der Verfasser bei einer andern Gelegenheit') den Reibungsoefficient nassen Fichtenholzes auf grobkörnigen Sandstein (halbscharr) $\mu=0,354$ fand. Die bekannten Versuche von Morin's) ergaben für

Schmiedeeisen auf trocknem Kalkstein
$$\mu = 0,424$$
,
do. auf nassem Kalkstein $\mu = 0,486$,
Eichenholz auf nassem Kalkstein $\mu = 0,375$.

 ^{*)} Verzuche über den Kraftverbrauch etc. in der Rabenauer Mühle bei Dresden. Deutsche Industrie-Zeitung 1872, S. 382.

^{**)} Nouvelles Expérieuces sur le frottement. 1833. Troisième Mémoire p. 648, 666, 669.

Mit Benutzung des so crmittelten Werthes von μ kann man leicht aus dem Druck P^{λ} zwischen Arbeitsstlick und Stein und aus der Umfangsgeschwindigkeit V^{μ} pro Sec. die Schleifarbeit nach dem Ausdruck

$$\mu \cdot \frac{P \cdot V}{75}$$

berechnen, wom für die gesammte Betriebsarbeit eines solchen Steins noch der Betrag der Leergangsarbeit zuzuschlagen ist. Letztere kann man — unter Voraussetzung gleicher Steinbreite — annühernd dem Ausdrucke D^2 . α oder auch D. V proportional setzen, daher mit Benutzung der hier gewonnenen Daten (Versuch Nr. 1) sich leicht der Ausdruck

$$N_a = 0.0264 , D , V$$

berechnet. Man kann daher allgemein für grosse grobkörnige Schleifsteine die gesammte Betriebsarbeit nach der Formel

(111)
$$N = 0.0264 \cdot D \cdot V + \mu \cdot \frac{P \cdot V}{75} PS$$

mit erwünschter Annäherung berechnen.

Wird daher z. B. auf einem solchen Schleifstein von $D=2^n$ Durchmesser Stahl geschliffen, ist alo y=-0.20, so berechnen sich für verschiedene Ufmanggeschwindigkeiten V und verschiedene Werthe des Druckes P zwischen Stein und Arbeitskück die in folgender Tabelle enthaltenen Beträge der totalen Betriebsarbeit in Pferdestärken.

mfangs- geschwin- digkeit V		В	elastung P d	es Arbeitsstüc	te	
Meter	25	50	75	100	125	150
5	0,747	1,231	1,714	2,194	2,681	3,164
10	1,495	2,461	3,428	4,394	5,361	6,328
15	2,242	3,692	5,142	6,592	8,042	9,499
20	2,989	4,922	6,856	8,789	10,722	12,656
25	3,737	6,153	8,570	10,986	13,403	15,820

Hieraus erhellt, dass es schwer ist, für die Betriebsarbeit eines solchen Schleifsteins einen zutreffenden Mittelwerth anzugeben, da sowohl V (wegen der starken Abnutzung), als auch P in den weitesten Grenzen zu schwanken pflegen.

Feinkörniger Schleifstein LG

von Joh. Zimmermann.

Dieser Stein ist zum Schleifen des Werkzeugs bestimmt. Zur Bewegungsübertragung von der Vorgelegswelle dient ein dreiläufiges Stufenscheibenpaar, nach dessen Dimensionen sich für normalen Gang der Transmission die folgenden drei Werthe der minutlichen Umdrchungszahl des Steins berechnen:

$$140 \cdot \frac{287}{167} = 241$$
 $140 \cdot \frac{232}{228} = 142$
 $140 \cdot \frac{171}{998} = 83,7$

Auch hier wurde der Arbeitsverbrauch beim Schleifen verschiedener Mate. rialien bei verschieden starker Anpressung an den Stein beobachtet; zu dem Zweck wurde über dem Stein eine kleine verticale Schlotte befestigt, in welcher Arbeitsstück und Belastung desselben Platz fand. Der Stein wurde mittels Troofgefüss in gleichfürmig benetztem Zustand erhalten.

Die angeschiffenen Materialien waren Gusseisen (Hartguss, 45 breit), Schwichteisen (65 breit) und Stahl (gehärtet, gelb angelassee, 35 breit); die angewendeten Belastungen und die Umfangegeschwindigkeiten sind nebst allen sonstigen Beobachtungsdaten, in folgender Uebersicht enthalten (a. nachstehende Tabelle).

Hiernach erfordert der Leergang

der Vorgelegswelle allein
$$(u_1 = 140)$$
 0,16 PS des Steins bei $u_2 = 83,7$ Umdr. pro Min. 0,17 ,, , , , , , , $u_2 = 142$, , , , , , 0,22 , ,

Für den Reibungscoefficienten ergeben sich aus den einzelnen den Arbeitsgang betreffenden Versuchen die folgenden Werthe:

Nr. des Vers.	Material	Umfangsgeschwin- digkeit des Steins M. pro Sec.	Schleifwider- stand Q ^k	Belastung P ^a	Reibungs- coefficient $\mu = \frac{Q}{P}$
3	Hartguss	3,42	11,1	14,8	0,75
4	,,	,,	19,8	25,4	0,78
6	,,	5,80	10,95	14,8	0,74
7	,,	,,	15,1	25,4	0,59
8	Schmiedeeisen	,,	14,2	14,8	0,96
10 und 11	22	3,42	14,5	14,8	0,98
12	,,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	27,34	25,4	1,08
13	Stahl	,,	14,1	14,5	0,97
14	,,	,,	22,6	25,1	0,90

Als Mittelwerthe des Reibungscoefficienten auf nassem feinkörnigen Sandstein ergeben sich daher

für Gusseisen
$$\mu = 0,716$$

" Stahl $\mu = 0,935$
" Schmiedeeisen $\mu = 1,00$

Die Ergebnisse zeigen auch, dass der höchste Schleifwiderstand bei grossem Druck und kleiner Geschwindigkeit eintritt.

Durch analoge Erwägungen, wie unter Nr. 46 gelangt man auch hier zu

sauches	Umdre	Umdrehungszahl pro Min.	ro Min.	Umfanga-	Material,	Relastung	Feder-	Widerstand	Arbeitsaufwand bei	wand	bei
Daner d. Ver	am Dynamo- meter ^K	der Vor- gelega- welle u, = 1,90 a	des Schleif- steines _{Mg} (brob.)	digkeit des Steines Met. p. Sec.	welches geschliffen wird	desselben Kilogr.	spanning in Kilogr. S	am Halbm. 1" der Vor- gelegawelle	in MetKil. in Pfer pro Sec. N=14,7 Φ	ii ii	gswelle in Pferdest $N = \frac{A}{75}$
	92	144.4	1	Leergan	Leergang der Vorgelegswelle	gswelle	(C,b) 65	0,819	12,0		91.0
	7.5	140,6	98	Leer	Leergang des Steines	ines	135	1,70	25,0		0,33
	7.5	142,5	25.	3,46	Hartguss	14,8	340	4,24	62.9		0,74
	13	142,5	83	3,38	£	25,4	900	6,30	7,26		1,23
	1.5	142,5	144	Leer	Leergang des Steines	ines	145	1,83	6,92		98,0
	22	142,5	128	5,22	Hartguss	14,8	495	6,24	51.7		1,22
	1.1	140,6	138	5,64	4	25,4	625	7,88	8,511		1,54
	7.	140,6	139	5,68	Schmiedeeisen	14,8	595	7,5	110,3		1,47
	7.5	142,5	140	Len	Leergang des Steines	ines	160	2,03	265		0,40
	759	117,8	80	3,26	Schmiedeeisen	14,8	410	5,17	76,0		1.01
	22	142,5	83	3,38	\$	14,8	395	4,98	73,2		96,0
	7.5	142,5	83	3,38		25,4	640	8,00	118,5		1,58
	7.4	140,6	ž	3,42	Stabl	14,5	395	4,98	73,2		96,0
	22	142,5	83	3,38	E	25,1	552	96'9	102,3		1,35
	9.1	144.4	H3	Leer	Leergang des Steines	nes	135	1,70	25,0	_	0,33

einer für feinkörnige Sandsteine (einschliesslich Vorgelegswelle) allgemein gültigen Formel zur Berechnung der totalen Betriebsarbeit; dieselbe lautet

(112)
$$N = 0.16 + 0.056 \cdot V \cdot D + \mu \cdot \frac{PV}{L^2} \text{ PS.}$$

Beispiel. $V = 5^n$, $D = 1^n$, $\mu = 1$, $P = 25^k$ ergiebt

Beispiel.
$$V = 5^{\text{th}}, D = 1^{\text{th}}, \mu = 1, P = 25^{\text{th}}$$
 ergiebt $N = 0.16 + 0.056 \cdot 5 \cdot 1 + 1 \cdot \frac{25 \cdot 5}{24} = 0.16 + 0.28 + 1.67 = 2.11 \text{ PS.}$

Nimmt man an, dass auf einem feinkörnigen Sandstein ununterbrochen Werkzeugsstahl ($\mu=0.935$) geschliften wird unter Anwendung eines Druckes on $P=5^{\rm t}$, so ergeben sich für verschiedene Durchmesser D und Umfangsgeschwindigkeiten V die in folgender Tabelle enthaltenen Werthe der totalen

Betriebsarbeit.

Durch- messer D		Umfangsgesch	windigkeit V	pro Sec. in M	
Meter	2	4	6	8	10
0,4	0,3298	0,4996	0,6644	0,8392	1,004
0,6	0,3522	0,5444	0,7316	0,9288	1,116
0,8	0,3746	0,5892	0,7988	1,0184	1,228
1,0	0,397	0,634	0,866	1,108	1,340
1,2	0,4194	0,6788	0,9332	1,1976	1,452

Für einen flott benutzten Werkzeugs-Schleifstein wird man also im Mittel 3 PS anzusetzen haben.

8. Sägenschärfmaschine FI

von Joh. Zimmermann.

Enthält als wesentlichen Bestandtheil eine stumpfrandige Schmirgelscheibe S (Fig. 3 Taf. XV), deren minutliche Tourenzahl sich für $u_1=200$ zu

$$u_2 = 200 \cdot \frac{335}{210} \cdot \frac{610}{106} = 1836$$

berechnet. Diese Scheibe wird von Hand, durch Drehung des Hebels TT, in welchem sie gelagert ist, gegen das bei B_1 oder B_2 eingespaante Sägenblatt geführt, wobe eine sehr schnelle Formänderung desselben (unter Entwicklung einer langen Funkengarbe) erfolgt.

Bei den hier mitzutheilenden Versuchen war ein Kreissägenblatt von 1,1^{me} Dicke eingespannt und es geschah bei Nr. 2 der Angriff des Werkzeugs mit kurzen Unterbrechungen, bei Nr. 3 und 4 ohne Unterbrechungen (Maximum der Leistung).

Die Versuche führten zu folgenden Ergebnissen:

E Dauer d. Vorsuches	am Dy- namo- meter	der Vor- gelegs- welle ********************************		Arbeit der Maschine	Feder- spanning in Kilogr. S	Widerstand am Halbm. 1 ^m der Vor- gelegswelle Φ = 0,0131 S	Arbeitsaufv u ₁ = 200 U pro M Met Kil. pro Sec. Λ = 20,9 Φ	mdreh.
1	117	202,41	1858	Leergang	(C,a)125	1,638	34,234	0,456
1/2	107	185,11	1699	Arbeitsgang	139	1,821	38,059	0,507
1/4	114	197,22	1810	Desgl	155	2,031	42,448	0,566
11/4	114	197,22	1810	Desgl	155	2,031	42,448	0,566
: 1	112	193,76	1779	Leergang	100	1,310	27,379	0,365
1	109	188,57	1731	Vorgelegswelle allein	22	0,288	6,019	0,0805

Sonach ist zu rechnen für den Leergang

der Vorgelegswelle allein (u₁ = 200) 0,08 PS der ganzen Maschine 0,41 ...

der ganzen Maschine 0,41 " für den Arbeitsgang derselb. im Maximum 0,566 "

Der mittlere Schleifwiderstand bei Bearbeitung gehärteten und blau angelassenen Stahls berechnet sich hiernach zu

$$Q = 75 \cdot \frac{0.566}{27,4} = 0.425^{k}$$
.

Die Messung des zerschliffenen Materialquantums war wegen der Kleinheit desselben nicht ausführbar.

Für Maschinen dieser Art wird hiernach allgemein die Formel zu brauchen sein

(113)
$$N = 0.41 + \frac{0.425 \cdot V}{76} = 0.41 + 0.0057$$
. $V PS$

worin V die Umfangsgeschwindigkeit der Schleifscheibe in Metern pro Sec. bezeichnet.

G. Drehbänke und Schraubenschneidmaschinen.

49. Kleine Support-Drehbank HK Nr. 1

von Joh. Zimmermann.

Die Anordnung dieser Bank ergiebt sich aus Fig. 1 Taf. XIII. Rädervorgelege, vierläufige Stafenscheiben für die Spindeldrchung. Selbstthätige Zuschiebung für Rand- und Plandrehen. Gekröpftes Bett. Die Maschine ist im Montirungssaal provisorisch aufgestellt und wird von einer Vorgelegswelle

(von 1,33* Länge, 45 Dicke, mit Zapfen von 35) aus getrieben, welche nicht genau der eigentlich zugehörigen Vorgelegswelle entspricht. Für 100 Umdr. derselben pro Min. berechnen sich die minutlichen Tourenzahlen des Arbeitsstäcks wie folgt:

Die Zuschiebung des Stahls pro Umdrehung des Arbeitsstücks hat folgende Werthe:

beim Runddrehen

$$z_1 = \frac{82}{245} \cdot \frac{10}{108} \cdot 12,7 = 0,380^{mm}$$

 $z_2 = \frac{116}{216} \cdot \frac{10}{108} \cdot 12,7 = 0,632^{mm}$

beim Plandrehen

$$\begin{array}{l} x_3 \; = \; \frac{82}{245} \cdot \frac{10}{108} \cdot \frac{56}{16} \cdot 4{,}23 \; = \; 0{,}446^{\,\mathrm{mm}} \\ x_4 \; = \; \frac{116}{216} \cdot \frac{10}{108} \cdot \frac{56}{16} \cdot 4{,}23 \; = \; 0{,}739^{\,\mathrm{mm}} \end{array}$$

Die bei den Versuchen beobachteten Werthe weichen hiervon ıncist im Sinne des Minus ab, was durch den Umstand volle Erklärung findet, dass zwischen Spindel und Supportschraube eine Riemenübersetzung enthalten ist. Von den während des Arbeitsganges ausgeführten Versuchen bezog sich

Nr. 3-5 auf das Runddrehen einer schmiedeeisernen Welle, trocken,

Nr. 8-14 auf das Runddrehen einer gusseisernen Stufenscheibe,

Nr. 15, 16, 18, 19, 21 auf das Runddrehen eines gusseisernen Rades,

Nr. 22 auf das Plandrehen einer gusseisernen Scheibe.

Die verwendeten Drehstähle, deren Schneid- und Anstellungswinkel in nachstehender Uebersicht enthalten sind, waren gewöhnliche Schruppstähle mit bogenförmiger Schneide (siehe nachstehende Tabelle).

Die auf den Leergang bezüglichen Versuchsresultate lassen sich durch die folgenden Formeln zusammenfassen:

a) ohne Rüdervorgelege

(114)
$$N_0 = 0.10 + 0.0013$$
 . u_2 b) mit Rädervorgelege

(115)
$$N_0 = 0.10 + 0.007 \cdot u_2$$

wonach die Leergangsarbeit einen der folgenden 8 Werthe annehmen kann:

Ohne Räd	ervorgelege	Mit Räde	rvorgeles
14,	N_0	u_2	N_o
188	0,344	19,2	0,234
125	0,263	12,8	0,190
80,4	0,205	8,18	0,153
47,4	0,162	4,84	0,134

	Umdrehungen	£ .	Durch-	Unitenga- greechwin-				Gewiel	Gewicht der ab- pedrekten Spalme		4	Minher	Widerstand	Arbeitavarhrauch für	reuch für
yuanço meter	der Vor- gelega- welle	des Arbeits- attickes	des Arbeite- stückes	digkali des Arbeits- stückes	Support- schlebung	Schaitt- breite	chatte Schaitt- brette böbe	aber-	pro Sec. kei norma- ker Ge- sehwindig	Schneld- winkel	etellangs- winkel	Yoder- spannung	der Vor- gebegsweite D == 0,0163 S		Pferds- stärken
ro Min.	pro Min.	pro Min.	Million.	Millian. pro Sec.	Millim, pro Min.	Millin.	Millim,	Gramm	Gramm	Grad	Orad	Kilogramm	КПодгания	4 = 10,5 G	N 12
	96,6	27.5	30,1	122	a.	lo.	1	1	1411-4-1-4-1-4-1	1	ı	08 (8)	1,304	13,66	0,182
	102,2	82,1	30,1	159	۵	otani	181 10	due and	amonsas	1	ı	80	1,304	13,61	0,182
	108,0	86,6	26,1	118	35,5	0.43	2,00	138,4	_	49	6,/9	182	2,966	31,08	0.414
	112,2	90,1	26,1	123	32.2	0.43	2.00	138.4	1,459	49	61/9	183	2,983	31,25	0,416
1	103,2	48.7	60,5	154	22,0	98'0	1,00	75,0	_	49	17,5	135	2,150	22,53	0,300
	92,3	44.5	60,5	141	18,2	0	171		1111	1	1	2.6	1,239	12,98	0,173
_	99,4	12,5	85,7	99	9,3	der otani ist	181 IB	nicat a	ingestellt	1	ı	96	1,467	15,37	0,204
	96,6	12,7	75,4	20	8,3	99.0	5,15	252	1,305	51	13	185	3,015	31,59	0,421
Þ,	107.4	13,3	75,4	52,3	6,6	0,71	5,15	21 77 77	1,252	21	13	188	3,064	32,10	0.428
9	114,0	14,0	75,4	54.4	9,7	69,0	5,15	570	1,316	51	13	188	3,064	32,10	0,428
17	108,9	8,3	146.5	63,8	6,2	0,74	1,35	83	0,670	51	17,5	130	1,956	20,49	0,273
	9,96	12,5	146,5	95,7	8,8	0,70	1,35	26	0,656	51	17,5	148	2,412	25,27	0,337
o.	91,3	2,3	275	105,0	5,0	99'0	1,35	106	0,646	51,5	17.5	130	2,119	22,20	0,296
6,	8'66	8,0	275	115,1	5,3	29'0	1,35	113	0,630	51,5	17,5	135	2,151	22,54	0,300
	109,5	2,2	279	75.9	60	0,62	0,97	61	0,310	51,5	17,5	110	1,793	18,78	0,250
66,7	94.7	4,6	279	67,1	21	0,50	66,0	40	0,235		17,5	106	1,728	18,10	0,241
	92,3	4,8	279	0,07	20,00	der Sta	ahl ist	nicht a	ngestellt		ı	22	1,222	12,81	0,170
1-	96,1	18,2	74.8	71.2	12,3	99'0	1,48	113	0,653	75,5	12,0	138	2,249	23,56	0,314
9	106,6	19,2	74.8	74.6	13,0	0,73	1.30	Ξ	0,578	75,5	12,0	128	2,086	21,86	0,291
9	108,0	20.0	14.8	78,3	13,5	der Sta		nicht a	ngestellt	1	ı	96	1,597	16,73	0,223
9	97.4	44.8	73,5	172,3	31.7	0,71		131	0,963	75.5	12,0	130	2,119	22,30	0,296
17	123,1	6,6	275	85,0	4,3	0,73		102	0,460	58	19,0	115	1,874	19,64	0,262
9	110.8	000	975	85.0	100	der Ste	101 100	minht o	Hotoon	I		4.5	0.240	7 60	0.109

Die Mittelzahl aus diesen 8 Werthen berechnet sich zu

$$N_0 = 0.211 \text{ Ps.}$$

Die Nutzarbeit pro 1^k stündlich zerspahntes Material hat für die einzelnen Versuche und Versuchsgruppen die in folgender Uebersicht verzeielmeten Werthe: Nr. des Vers. Spahaquerschnitt. Arbeitswerth z pro

Die Resultate lassen einen gesetzmissigen Zusammenhang zwischen Spahuquerschnitt und specifischem Arbeitsverbrauch nicht erkennen, was durch den bei dieser Versuchareihe erfolgten häufigen Wechsel des Drehstahls zu erklären ist; begrüft man sich dieher mit Berechnung der Durchschnittswerthe für 7 und s, so hat man als Arbeitswerth für ein stündliches Spahnquantnu von 1 ^k

für Schmiedeeisen (
$$f = 0.61$$
 \square^{oon}) $\varepsilon = 0.072$ PS
für Gusseisen ($f = 1.60$ \square^{oon}) $\varepsilon = 0.055$,,

Leitspindeldrehbank TG Nr. 8

von Joh. Zimmermann.

Vergl. Skizze Fig. 2 und 3 Taf. XIII. Mit Rädervorgelege und Zahnradüberhraupung zwischen Spindel und Leitschraube, eingerichtet zum Schraubenschneiden für Durchmesser von ¼ bis 6 Zoll engl. nach Whitworth's Scala; auch selbstihätige Stahlschiebung für Plandrehen; gekröpftes Bett.

Von den 4 Läufen der Stufenscheibe konnten bei der (nur provisorischen) Aufstellung der Maschine im Montirungssaal nur 3 benutzt werden, denen die im Folgenden berechneten minutlichen Tourenzahlen der Spindel entsprechen:

Die bei den Versuchen benutzte Zuschiebung des Stahls pro Umdrehung der Spindel (für Runddrehen) berechnet sich zu

$$z = \frac{18}{55} \cdot \frac{14}{70} \cdot 6,35 = 0,416$$
 min

Von den zur Ausführung gelangten 6 Versuchen bezogen sich

Nr. 2 und 5 auf den Leergang,

Nr. 1 und 3 auf das Abdrehen eines schmiedeeisernen Bolzens mittels Schruppstahl von 58,5° Schneidwinkel und 7° Anstellungswinkel, trocken.

Nr. 4 und 6 auf das Runddrehen einer gusseisernen Scheibe mittels Drehstahl von 58,5° Schneidwinkel und 14° Anstellungswinkel.

Folgen die Versuchsresultate (s. umstehende Tabelle pag. 196).

roigen die versuchsresunate (s. umstehende rabene pag. 190).

Die für den Leergang entfallende Betriebsarbeit lässt sich darstellen für Benutzung des Rädervorgeleges durch

$$N_{\phi} = 0.08 + 0.0012 \cdot u_2$$

für Nichtbenutzung des Rädervorgeleges durch

$$(117) N_0 = 0.08 + 0.0005 \cdot u_2$$

wonach folgende Werthe von No möglich sind:

Mit Rade	ervorgelege	Ohne Räd	ervorgelege
16-2	N_0	142	N_0
29,0	0,115	47,0	0,104
49,7	0,140	80,5	0,120
85.3	0.182	138	0.149

Als durchschnittliche Betriebskraft für den Leergang würde hiernach der Werth

 $N_0 = 0,270 \text{ PS}$ anzusetzen sein.

Als Betrag der Nutzarbeit e für 1k ständlich abgedrehtes Material ergiebt sich

für Schmiedeeisen (f = 0,56 □ m) ε = 0,101 PS

für Gusseisen ($f = 0.73 \square^{mm}$) $\varepsilon = 0.0629$,

51. Leitspindeldrehbank B

von Joh. Zimmermann.

Von dieser Maschine, die in ihrer Einrichtung mit HK (vergl. 49) übereinstimmt, jedoch grössere Dimensionen hat, enthält Tafel XIII in Fig. 4 eine Skizze.

Für die normale Umdrehungszahl der Vorgelegswelle $u_1=100$ pro Min. ergeben sich die möglichen Tourenzahlen der Spindel wie folgt:

	 Porto Different of Dativ	in contract of the bonds	
		-	

6	6	4	co	to	-	Nr. des Versuches
20	-	ယ	10	-	co	Dauer des Versuches
65,8	66	69,2	72,2	70,5	69,5	um Dy- namo- meter pro Min.
93,4	93,7	98,3	102,5	100,1	98,7	Umdrehungen am Dy- der Vor- namo- gelegs- A meter welle neter u _i
6,0	17,0	15,7	84,0	83,0	81,7	des Arbeita- stücke u, pro Min.
179,6	71	71	26,6	29,7	29,7	Durch- measer des Arbeits- stücks
56,4	69,2	58,4	117,0	129,1	127,1	Umfange- geschwin- digkeit des Arbeita- stückes Millim pro Sec.
3,0	8,6	8,0	39,0	98,8	97,3	Support Schnitt. Schnitt- schiebung breite höhe Millim. pro Min. Millim. Millim.
0,50	Der	0,51	0,46	De	0,46	
1,20	r Stahl	1,70	1,55	r Stahl	0,90	Gewich gedrehtt. Schnitt- höhe über- haupt Millim, Gramm
0,56 1,20 38 0,197	Stahl ist abgestellt	84	76	Der Stahl ist abgestellt	81	Gewicht gedrehte über- haupt
0.197	stellt	0,475	0,618	stellt	0,46 0,90 81 0,455	gedrehten Spähne gedrehten Spähne gedrehten Spähne pro Sec. bei nor- maler haupt Geschwin- digkeit Gramm Gramm
62,0	46,0	93,0	133,0	48,0	(A,a)115,5	· Mittlere Feder- spannung S Kilogr.
1.12	0,83	1,68	2,40	0,86	2,08	der Vor- gelegswelle reducirter Widerstand
11,76	8,71	17,64	25,20	9,08	21,89	Arbeitaniwand pro- Sec. für normale Geschwindigkeit der Vorgelegawelle (u, == 100) Met. Kil. Pferdest. A == 10,5 \$\Phi\$ N==\frac{A}{75}
0,157	0,116	0,235	0,336	0,121	0,292	rand pronormale gkeit der gweile 100) Pferdest. N=4 N=75

Zur Bewegung der Supportschrauben sind dreiläufige Stufenscheiben vorhanden, welche für das Runddrehen folgende Zuschiehungen pro Umdrehung des Arheitstückes zulassen:

$$\begin{split} z_1 &= \frac{111}{303} \cdot \frac{11}{108} \cdot 12,7 &= 0,472^{\max} \\ z_2 &= \frac{146}{260} \cdot \frac{11}{108} \cdot 12,7 &= 0,700_{,y} \\ z_3 &= \frac{182}{323} \cdot \frac{11}{108} \cdot 12,7 &= 1,01_{,y} \end{split}$$

Zu den in folgender Tabelle enthaltenen Ergehnissen der an dieser Drehbank ausgeführten 41 Versuche ist folgendes anzumerken:

Mit Ausnahme der Versuche Nr. 37—40, bei denen ein schräg angeschliffener Rundstahl von 9,4 me Dicke benutzt wurde, verwendete man zu sümmtlichen Versuchen gewöhnliche geschmiedete Schruppstähle mit den im Folgenden verzeichneten Schneid- und Anstellungswinkeln:

Nr. des Vers. Schneidwinkel Anstellungswinkel

	Grad	Grad
1 und 2	58	15
3-5	64,5	15
10-27	57	25-
28-31	61	10
32 und 33	56	8.
37-40	61	15

Bei Vers. Nr. 39 wurde ein Zurückweichen des Rundstahls in der Hülse bernerkt. Die bei Vers. Nr. 15, 27 und 32 erhaltenen Spahnformen zeigen Fig. 11 und 12 Taf. XV und Fig. 8 Taf. XIII. (Siehe nachstehende Tabelle B.)

Mit Hülfe einer graphischen Darstellung ergieht sich, dass die auf den Leergung dieser Drehbank bezüglichen Arheitswerthe dargestellt werden können durch die Formeln

(118)
$$N_0 = 0.10 + 0.002$$
 , u_2 PS ohne Rädervorgelege

(119) $N^0 = 0.12 + 0.006$ ' u_2 PS mit Rädervorgelege.

Demnach können für N_{ϕ} die folgenden 8 Werthe in Benutzung kommen

Ohne Räde	rvorgelege	Mit Räde	rvorgelege
u ₂	N_0	14.2	N_{o}
183	0,466	22,1	0,253
122	0,344	14,8	0,209
82,2	0,264	9,95	0,180
54.6	0.209	6.61	0.160

Im grossen Durchschnitt ist daher bei dieser Drehbank die Leergangarbeit $N_a=0.261$ PS

zu setzen, wovon ca. 1 auf die Supportbewegung zu rechnen ist.

Die auf den Arbeitsgang bezüglichen Versuche ergehen folgende Mittelwerthe für Spahnquerschnitt und specifischen Arbeitswerth :

III. Leitspindeldrebbank B.

-	5	Condrehungen		Durah	Umfange				Gewich	Cowlobt der ab-	Mitthers	Widerstand	Arbeitsaufwand für normale Geschwindig-	rand für chwindig-	
		der Vor-	, op	Heeser?	geschwin- digkeit	-paodding	Sebnitt-	Schnitt- Schnitt-	-	pro Sec.	Feder-	In dat, Vor-	Vorgolegewelle	amello	Bemerkungen.
	Dynamo- metor	golege-	Arbeits- stücks	Arbeite-	Arbeite	echichung	breite	höhe	pan day	haupt Geschwin- digkeit	8 gnsweda	- { 0,0167.8 0,0159.8		Plerdest.	
a s	pro Min.	pro Mia.	pro Min.	Millim.	Millim, pro Nec.	Millim. pro Min.	Millim.	Millim.	G.	Gramm		Kilogramm Kilogramm	de ciot = F	2	
. 60	73,2	103,9	4,4	375	86,4	3,3	0,75	1,5	125	9,668	(B) 125	2,087	21,92	0,292	_
-	75,5	107,2	4,3	375	84,5	3,0	0,69	1,6	125	0,648	118	1,970	50,69	0,276	
-	75,8	106,9	7,3	375	143,4	5,0	99'0	1,6	206	1,07	180	3,006	31,57	0,421	Gusseiserne
02	67,5	95,8	3,9	374	76,4	2,1	99,0	9,0	47	0,273	8	1,336	14,03	0,187	Scheibe rund-
61	65,2	92.7	3,9	374	16,4	2,7	99'0	0,5	53	29 0,262	16	1,269	13,33	0,178	gedrent
-	7.3	103.7	4,3	374	84,2	3,0	Der	Stahl i	st abg	ist abgestellt	40	999'0	10'2	0,094	
	70,5	100,1	4,0	374	78,3	65 90,		do.	do.		20	0,835	8,77	0,117	
	68,5	97,3	140	374	2742	98,0		do.	do.		130	2,171	22,79	0,304	
	72,5	102,9	148	374	2899	103,6		do.	do,	(mit Support)	145	2,421	25,43	0,339	
	67	95,1	18,3	100,3	96,1	14,2	0,77	2,16	246	1,44	225	3,757	39,46	0,526	Schmiedeeiserne
65	71.7	101,8	8,7	100,3	45,7	6,7	0,77	2,15	106	0,579	130	2,004	21,04	0,280	Welle randge
65	797	113,2	14,7	100,3	77,2	11,0	0,76	2,15	160	0,784	150	2,505	26,30	0,350	dreht, trocken
8	67	95,1	13,0	100,3	68,3	6,8	0,72	2,15	136	0,795	150	2,505	26,30	0,350	Desgl. mit Was-
65	64.3	91,3	18,7	100,0	98,0	13,7	0,73	2,15	195	1,19	210	3,507	36,83	0,491	ser gekühlt
_ 00	82,2	116,7	23,2	100,0	121,5	17,7	0,76	0,5	252	1,20	220	3,674	38,57	0,514	Desgl. mit Sei-
00	78,0	110.8	12.0	101,0	63,5	10,3	98'0	1,5	131	0,659	150	2,505	26,30	0,350	fenwasser und
00	8	111.9	103	101	64.5	7.7	0.74	1.5	6	0.455	118	3,006	31,56	0,421	OEI Benum

			•																				
	Desgl. mit 0el	Sexual		Leergang			Schmiedeeiserne Welle rund-	Redreh	kühlt, starker	_				delstahl rund-	gedreht, tro-	cken		_		Guesaisaerra	Scheibe plan-	gedreht	_
0,246	0,304	0,444	0.233	0.187	0.163	0,513	0.904	0,558	0,759	0.268	0,290	0,379	0,379	0,334	0,312	0,156	0.167	0.268	0,304	0,339	0,246	0.304	0,140
18,41	22,79	33,31	17,53	14.03	12.28	38,52	67,83	41,87	56,94	20,09	21,77	28,47	28,47	25,12	23,44	11,72	12,56	20,09	22,79	25,42	18,41	22,79	10,52
1,753	2,171	3,173	1,670	1,336	1,169	3,668	6,460	3,988	5,423	1,914	2,073	2,711	2,711	2,392	2,233	1,116	1,196	1,914	2,171	2,421	1,753	2,171	1,002
105	130	190	100	98	10	(C) 230	405	250	340	120	130	170	170	150	140	70	75	130	(B) 130	145	105	130	09
0,492	869'0	1,04	ı	1	1	2,37	3,17	1,68	2,33	0,275	0,289	0,450	0,553	0,425	0,428	1	1	ı	0,739	1,01	0,303	0,750	ı
93	127	174		Stabl ist abgestellt		451	675	277	450	51	29	8	100	105	8		estellt		150	115	40	96	estellt
1,5	1,5	1,5		ist abg		9,6	9,6	9,6	9,6	1,7	1,8	2,0	62,	4,0	4,0		Stahl ist abgestellt		2,0	0,5	2,0	1,5	et abg
69'0	0,71	0,75		Stahl		0,71	1,04	0,49	0,49	0,49	0,51	0,73	0,76	0,56	0,53		Stahl		1,40	1,27	1,10	1,35	Stahl ist abgestellt
6,7	9,7	14,0	14,6	10,5	2,2	0,01	15,7	6,0	10,7	0,7	6,7	9,3	10,3	6,7	4,7	9,6	5,5	11,7	20,0	16,5	16,0	17,5	20,0
51,3	10,4	6'86	103,2	74,1	46,6	74,6	79,4	65,1	114,8	45,5	41,4	41,4	43,6	33,8	24,8	27,4	26,7	59,1	92,1	115,4	96,5	113,4	1
0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	101,0	8,09	8'09	8'09	8'09	53,7	53,7	53,7	53,7	53,7	123	169,5	127	166,5	1
9,7	13,3	18,7	19,5	14,0	9,0	14,1	15,0	12,3	21,7	14,3	13,0		13,7	13,0	8,8	9,75	9,5	15	14,3	13,0	14,5	13,0	14,8
102,1	101,2	93,0	93,7	102,2	98,0	105,4	118,3	91,6	107,2	103,2	95,9	99,0	100,4	137,3	104,1	98,0	103,7	101,5	112,6	95,1	110,1	1001	108,6
	11,3	65,5	99	13	69	74,2	83,3	64,5	75,5	73,7	67,5	2,69	70,7	96,7	73,3	69	-13	71,5	79,3	67,0	71,5	20,2	2,91
74,0	-																						
8 3 74,	8	30 3	-	1 20	-	63	es	62	00	58 3	99	30 3	00	ೲ	en	-	-	-	00	38 3	39 2	10 2	-

Nr. der Vers.	Spahnquerschnitt f []***	Nutzarbeit für 1 ^k stündl. abgedrehtes Material s PS	Bemerkungen
1-5	0,798	0,0730	Gusseisen rundgedreht
10-12	1,64	0,0568	Schmiedeeisen, trocken
13-14	1,56	0,0585	Schmiedeeisen mit Wasser
15-16	1,42	0,0667	Desgl, mit Seifenwasser und Oel
1820	1,08	0,0614	Desgl. mit Oel gekühlt
24 - 28	3,10	0.0578	Desgl. mit Wasser
29-33	1,72	0,104	Stahl, trocken
37, 38, 40	2,46	0,0588	Gusseisen plangedreht mittels Rundstahl

Hiernach scheint der Einfluss des beim Schmiederisen angewendeten Kühlungmittels, gegen den der Schneidenbeschaffenheit zurückzutreten und jedenfalls die Kühlung mit Wasser für den Kraftverbruuch vortheilhafter zu sein, als die mit Seifenwasser und Oel, Ordnet nan diese Ergebnisse in Gruppen nach dem Material und ermittelt für jede Gruppe den Durchschnittwerth, so hat man

für Gusseisen
$$(f = 1,63 \square^{mn})$$
 $\epsilon = 0,066 \text{ PS}$
,, Schmiedeeisen $(f = 1,76 \square^{mn})$ $\epsilon = 0,060$,,
Stahl $(f = 1,72 \square^{mn})$ $\epsilon = 0,104$,.

52. Support-Drehbank D

von Joh. Zimmermann.

Von dieser Bank enthält Taf. XIII in den Fig. 5 und 6 eine Skizze, die nur nisofern nicht genau ist, als die Mechanismen zur selbstthätigen Supportschiebung für das Plandrehen nicht dargestellt sind. Kann als Repräsentant der mittelgrossen Leitspindelbänke gelten.

Die normale minutliche Tourenzahl des Arbeitsstücks berechnet sich für $u_1=60$ wie folgt (vergl. die Skizze des Antriebs Fig. 7 Taf. XIII):

Jhne Radervorgelege	Mit Kadervorgelege
$60 \cdot \frac{300}{204} = 88,2$	$88,2 \cdot \frac{21}{60} \cdot \frac{21}{60} = 10,8$
$60 \cdot \frac{243}{267} = 54,6$	$54,6 \cdot \frac{21}{60} \cdot \frac{21}{60} = 6,72$
$60 \cdot \frac{183}{328} = 33,5$	$33,5 \cdot \frac{21}{60} \cdot \frac{21}{60} = 4,12$
$60 \cdot \frac{122}{} = 18.8$	18.8 - 21 - 21 == 2.31

Die einer Umdrehung des Arbeitsstücks entsprechende Zuschiebung des Stahls (Schnittbreite) ergiebt sich

beim Runddrehen zu

$$\begin{array}{l} x_1 = \frac{577}{539}, \frac{20}{86} \cdot \frac{40}{40}, \frac{25}{50} \cdot 10 \cdot 22 = 0,455 = \\ x_2 = \frac{454}{449}, \frac{20}{86}, \frac{1}{40}, \frac{25}{80} \cdot 10 \cdot 22 = 0,647, \\ x_3 = \frac{528}{368}, \frac{20}{86}, \frac{1}{40}, \frac{25}{50} \cdot 10 \cdot 22 = 0,923, \\ \end{array}$$

beim Plandrehen zu

$$\begin{array}{l} z_4 = \frac{377}{530} \cdot \frac{20}{86} \cdot \frac{1}{11} \cdot 19 = 0.361^{\text{non}} \\ z_5 = \frac{454}{449} \cdot \frac{20}{86} \cdot \frac{1}{11} \cdot 19 = 0.513 \text{ ,} \\ z_6 = \frac{858}{864} \cdot \frac{20}{11} \cdot 19 = 0.731 \text{ ,} \end{array}$$

Bei Ausführung der folgenden Versuche war an der Planscheibe eine gusseiserne Bremsscheibe von 855 Durchmesser und 1044 Gewicht aufgespannt, die auf der seitlichen Randfläche abgedreht wurde; der hierzu bentzte Drehstall zeigte einen Schneidwinkel von 69° und einen Anstellungswinkel von 8,5°.

Bei Vers. Nr. 19 wurde dieselbe Scheibe auf der cylindrischen Umfläche geschmirgelt unter Benutzung eines Schmirgelholzes, welches der Arbeiter am einen Ende gegen die Wange stützte und mit voller Kraft der Arme gegen die Scheibe andrückte.

Umstehende Tabelle enthält die gewonnenen Resultate.

Die auf den Lecrgang der Bank bezüglichen Werthe der letzten Columne lassen sich in folgende zwei Formeln zusammenfassen.

(120)
$$\begin{cases} \text{Ohne R\"{a}} \text{dervorgelege} & N_0 = 0.022 + 0.0035 . u_2 \text{ PS} \\ \text{Mit R\"{a}} \text{dervorgelege} & N_0 = 0.022 + 0.0062 . u_2 , , \end{cases}$$

Die möglichen Werthe von No sind daher

Ohne Räd	lervorgelege	Mit Räde	rvorgelege
142	N_0	14-2	N_0
88,2	0,331	10,8	0,089
54,6	0,213	6,72	0,064
33,5	0,139	4,12	0,048
18.8	0.088	2.31	0.036

Im grossen Durchschnitt beansprucht daher diese Bank eine Leergangsarbeit von

$$N_0 = 0.126$$
 PS,
wovon auf die Vorgelegswelle kommt:

$$N_0' = 0.022$$
 PS.

Zu diesen vergleichsweise niedrigen Worthen ist anzumerken, dass diese Bank seit ca. D Jahren in stetem Gebrauch sich befindet, daher vollständig eingelaufen ist; auch wurde die für die Supportschiebung aufzuwendende Arbeit nicht eingerechnet. Ueber die Grüsse derselben geben die Verauche Nr. 18 und 20 Aufschlass; bei Nr. 18 war nur die Spindel nebst Arbeitstück in Bewegung (ts. = 88.2), bei Nr. 20 ausserdem der Support mit der grössten möglichen Geschwindigkeit von ⁸⁸/₆₂ 0,023 = 1,36sm; es fand sich nun der Arbeitsverbrauch bei

entfällt der Betrag

$$37,26-30,86 = 6,40^{mk}$$
, d. h. $20,7^{\circ}/_{a}$ der für die

0,43	32,67	5,194	235	1				1	ı	1	85	58,3	54	-	=
0,497	37,26	5,928	(C,b) 268	1				1	1	1	84	58,6	54,3	-	õ
1,28	96,46	15,336	(D,b)710	1				1	2862	855	6	56,7	52,5	-	9
0,41	30,86	4,906	222	1				ł	1	I	79,5	54,9	50,8	-	7
0,21	15,99	2,542	115	1				1	1	1	55	61,1	56,6	-	=;
0,12	9,45	1,503	68		tellt	Stahl abgestellt	Stal	ı	1	1	35	63,0	58,3	1	6
0,07	5,70	0,906	41	1				1	i	1	19,8	60,3	55,8	-	5
0,08	6,67	1,061	48	1			,	1	1	1	10,5	58,4	54,1	-	Ξ
0,06	4,72	0,751	34	1				1	l	ı	6,5	58,3	54	-	50
0,05	3,76	0,597	27	1				1	1	1	4	58,3	54	-	13
0,46	35,17	5,591	253	1	230	2,0	0,61	2,33	160,1	786	3,83	55,6	51,5	ಬ	Ξ
0,40	30,31	4,818	218	1,38	212,5	2,0	0,46	2,00	184,2	799	4,33	62,6	58,0	ಬ	5
0,34	25,72	4,089	185	1,13	135,5	2,7	0,33	1,33	172,2	809	-	57,8	53,5	ယ	9
0,21	16,13	2,564	116	0,783	82,5	2,7	0,22	0,50	97,7	815	2,25	56,4	52,2	ço	'n
0,22	16,68	2,652	120	0,488	82,5	2,7	0,26	0,58	97,9	818	2,25	57,3	53,1	ço	~
0,25	19,18	3,050	138	0,480	109,5	2,7	0,42	0,92	94,8	822	2,17	55,6	51,5	Çii	6
0,24	18,35	2,917	132		112	2,7	0,43	1,00	102,6	828	2,33	60,8	56,3	ça	¢.
0,04	3,38	0,530	24		tellt		Stal	1	l	1	2,5	62,9	58,2	-	4
0,35	26,27	4,177	189	1,06	183,5	2,7	0,53	1,17	99,2	836	2,23	58,3	54,0	ņ	Çã
0,34	25,72	4,089	185		185	2,7	0,69	1,50	97,4	844	2,17	56,8	52,6	co	12
0,36	27,11	* 4,310	(Ch) 195		175	2,7	0,59	1,17	90,6	852	10	59,8	55,4	Ç3	-
	A = 6,29 Φ	0,02168	50	schwind. Gramm	Gramm	Millim.	Millim.	Millim. pro Min.	Millim. pro Sec.	Millim.		=1,0× u pro Min.	pro Min.	∯ Dat	Nr. d
Pferde-	4.		spannung in Kilogr.	pro Sec. bei nor- maler Ge-		dicke	breite	schiebung	Arbeits- punkt	des Arbeits-	Arbeits- atückes	gelegs-	namo- meter	er d. V	es Vers
brauci = 60	Arbeitsverbrauch für u, = 50	Widerstand am Halbm. 1 ^m	Mittlere Feder-	Gewicht der ab- gedrehten Spühne	Gewich	Spabn-	Spahn-	Support-	Ge- schwin- digkeit	Durch- messer	en .		, ,	ersuches	uches

Spindel erforderlichen Betriebskraft. Der auf den Support selbst reducirte Beg wegungswiderstand desselben berechnet sich sonach zu

$$\frac{6,10}{0,00136} = 47 \, \text{fV}^{k}$$
.

In diesem Betrag ist eingeschlossen der Reibungswiderstand

des Supports auf dem Bett,

der Supportschraube in der Mutter (Ganghöhe 19),

eines Schraubenradtriebs (1:11), eines Stirnräderpaares (20:86)

einer Riemenübersetzung (528: 366).

Der durchschnittliche Verbrauch an Nutzarbeit pro 1k stündlich zerspahntes Gusseisen berechnet sich

bei f == 1,15 □ n mittlerem Spahnquerschnitt zu ε == 0,0893 PS.

Aus Vers. Nr. 19 ergiebt sich der Arbeitsverbrauch beim Schmirgeln des gusseisernen Arbeitsstücks

$$A = 96,46 - 30,86 = 65,6$$
 mk,

woraus wegen der normalen Umfangsgeschwindigkeit

$$V = \frac{88,2 \cdot 0,855 \cdot \pi}{60} = 3,95^{m}$$

der auf den Umfang des Arbeitsstücks reducirte Widerstand zu

$$Q = \frac{65,6}{3,95} = 16,6$$
^k

sich berechnet. Kennt man daher die Umfangsgeschwindigkeit V eines Arbeitsstücks von Gusseisen, das mittels Schmirgel durch einen Arbeiter geschlichtet wird, so kann man bis auf weiteres die totale Betriebsarbeit der Drehbank auch nach folgender Formel berechnen:

(121)
$$N = N_0 + 0.22 \cdot V PS.$$

Plan- und Spitzendrehbank ZF

Von dieser Bank enthält die Tafel XIV in den Figuren 1 und 2 eine Skizze in $\frac{1}{25}$ der wirklichen Grösse. Dreifaches Rädervorgelege, Planscheibe mit innerem Zahnkranz, breites niedriges Bett mit hohem Reitstock. Zuschiebung des Supports mittels dreiläufigem Stufenscheibenpaar, Schraubenradübersetzung und festliegender Zahnstange für Runddrehen, Supportschraube für Plandrehen.

Für u, - 50 normale Tourenzahl der Vorgelegswelle pro Min. ergeben sich folgende minutliche Umdrehungszahlen der Planscheibe

> Mit drei Radübersetzungen Mit einer Radübersetzung $11,6 \cdot \frac{24}{30} \cdot \frac{18}{38} = 4,40$

 $\begin{array}{l} 50 \cdot \frac{570}{312} \cdot \frac{14}{110} = 11,6 \\ 50 \cdot \frac{486}{402} \cdot \frac{14}{110} = 7,70 \end{array}$ 7,70 - 24 - 18 == 2,92

$$\begin{array}{llll} 50 \cdot \frac{402}{486} \cdot \frac{14}{110} = 5,\!26 & 5,\!26 \cdot \frac{24}{30} \cdot \frac{18}{38} = 1,\!99 \\ 50 \cdot \frac{312}{510} \cdot \frac{14}{110} = 3,\!48, & 3,\!48 \cdot \frac{24}{30} \cdot \frac{18}{88} = 1,\!32 \end{array}$$

Die Supportschiebung wurde nur direct beobachtet. Bei den Versuchen war eine grosse gusseieren Scheibe angtegsannt von 25-57 Durchmesser und 333 Breite, welche am Umfang abgedreht wurde; Schneidwinkel des Stahls 69. Anstellungswinkel 12,55; die Schneide sicht 14-m unter der Spindelax. Während der auf den Arbeitsgang bezüglichen Versuche Nr. 1—6 und der ersten zwei auf den Leergang bezüglichen Nr. 7 und 8 ist zwischen Spindel und Reitnagel eine Stahlstange einespannt, welche eine theilweise Estlastung des vorderen Spindelaugens bewirken soll; diese wird vor Versuch Ps weggenommen; von Nr. 14 an ist das äusser Büdervorgelege ausgerückt; bei allen Leergangerenschen mit Aunahne von Nr. 18 läuft der Supportschiebungsapparat für Runddrehen mit. Versuch Nr. 4 ist wegen starken Gleitens der Hiemen unsicher.

Folgen die Ergebnisse der Versuche (siehe nachstehende Tabelle).

Die auf den Leergang bezüglichen Versuchsergebnisse führen zu den Ausdrücken

(122) $N_0 = 0.05 + 0.053$. u_2 für die einfache Radübersetzung

(123) N₀ = 0,05 + 0,10 . u₂ für die dreifache Radübersetzung. Es können daher die folgenden 8 Werthe für die Leergangsarbeit in Be-

Mit ein	nfachem	Mit	dreifachem	Rädervorgelege
11,2	N_{o} .		142	N_o
11,6	0,665		4,40	0,490
7,70	0,458		2,92	0,342
5.26	0.329		1.99	0.249

3,48 0,234 1,32 0,182

Als Durchschnittswerth für den Leergang wird hiernach für diese Bank die Zahl

Zahl
$$N_0 = 0.369 \text{ PS}$$

tracht kommen:

anzusetzen sein. Hiervon ist ca. 1/90 auf die Bewegung des Supports zu rechnen.

Die auf den Arbeitsgang bezüglichen Versuche (mit Ausschliessung von Nr. 4) ergeben als Mittelwerth für den Arbeitsverbrauch pro 1^k stündlich abgedrichtes Gusseisen

bei f = 3.02 \square son Spahnquerschnitt $\varepsilon = 0.0606$ PS.

54. Planscheibendrehbank WF

von Joh. Zimmermann.

Reprüsentant einer mittelgrossen Plandrehbank, vergl. Fig. 3 und 4 der Taf. XIV; der Antrieb der Spindel, welcher 12 verschiedene Geschwindigkeiten zullisst, ist in Fig. 5 skizziri; nach den hier eingeschriebenen Scheibengrüssen und Zähnezahlen sind für normale Geschwindigkeit der Vorgelegswelle $(u_1=\overline{a})$ die folgenden minutlichen Dourenahlen der Planschelbe möglich

rehn	ngen	Umfangs- geschwin- digkeit	Support-	Schnitt-	Schnitt- Schnitt-	Gewich	Gewicht der ab- gedrehten Spähne	Mitthere Feder-	Widerstand Arbeitsverbrauch für am Halbm.1 ^m $u_1 = 50$	Arbeitsverbrau $u_1 = 50$	rauch für 50
Vor- gelega- welle ro Min.	des Arbeits- stückes pro Min.		schiebung Millim. pro Min.	breite	hõhe Millim.	über- haupt Gramm	pro Sec. bei norma- ler Ge- schwind. Gramm	epanneng S · Kilogr.	gelegswelle	Sec Met Kil. A=5,24 Φ	Pferdest, $N = \frac{A}{75}$
13,3	0,50	67,3	09'0	1.2	2,1	159,5	1.09	(C,a) 159	5,74	30,1	0,401
19,7	0,52		0,71	1,36	2,1	276,5	1,21	(B,a)174	6,58	34,5	0,460
50,7	0,53	71,3	0,93	1,75	2,1	272,5	1,19	171	6,46	33,9	0,452
52,9	0,56	75,4	0,33	0,59	2,1	265	1,16	155	5,86	30,7	0,401
47,7	0,50	67,3	0,70	1,40	2,1	354,5	1,56	202	7.75	9'01	0,541
47,3	0,49	0'99	0,74	1,51	2,1	349,5	1,54	196	7,41	38,8	0,519
47,9	95,0	1	ı				1	23	2,76	14,5	0,192
47,5	92,0	1	I				1	7.1	2,68	14,1	0,189
44,6	0,47	ı	I				1	58	2,19	11,5	0,153
13,7	0,70	1	1				1.	99	2,50	13,1	0,174
39,5	0,93	1	-				ı	96	3,40	17.8	0,238
15,8	1,59	1	ı				1	142	5,37	28,1	0,378
46,1	1,60	ĺ,	ı	ů.	Stohl abrectellt	Hollt	1	140	5,29	27.7	0.370
18,3	3,33	1	-		900		ı	ž	3,18	16,6	0,232
14,5	4,67	1	1				, 1	118	4,46	23,4	0,312
16,4	7,17	1	1				ı	176	6,65	34,9	0,465
0,14	10,83	I	I				ı	278	10,51	55,1	0,734
8,51	10,67	I	ı				1	564	9,98	52,3	0,697
0,2	10,83	1	ı				1	268	10,13	53,1	0,708
45.0	10,67	I	1				1	273	10,32	54,1	0,721

	Mit zweifach	ser Radübersetzung
Ohne Rådervorgelege	Acussre Verzahnungen	Acussre and innere Verzahnung
$75 \cdot \frac{580}{310} = 140$	$140 \cdot \frac{20}{64} \cdot \frac{15}{60} = 10,9$	$140 \cdot {}^{60}_{15} \cdot {}^{13}_{82} = 88,8$
$75 \cdot \frac{490}{400} = 91,9$	$91,9 \cdot \frac{20}{64} \cdot \frac{15}{60} = 7,19$	$91,9 \cdot \frac{60}{15} \cdot \frac{13}{82} = 58,3$
$75 \cdot \frac{400}{490} = 61,0$	$61,0 \cdot \frac{20}{64} \cdot \frac{15}{60} = 4,77$	$61,0 \cdot \frac{60}{15} \cdot \frac{13}{82} = 38,7$
$75 \cdot \frac{310}{580} = 40,1$	$40,1 \cdot \frac{20}{64} \cdot \frac{15}{60} = 3,14$	$40,1 \cdot \frac{60}{15} \cdot \frac{13}{83} = 25,4$

Bei des Versuchen war ein gusseisernes Sürmad von 0,5° Durchmesser und 200° Gewicht aufgespaunt, dessen Krauz auf der Seienflüche bei Vers. Nr. 1 und 2 zum ersten Mal, bei Nr. 5.—14 zum zweiten Mal plangedreht wird, der hierzu angewendete Schrupptatalh hat einen Zuschärfungswinkel von 62° und einen Anstellungswinkel von 11,5°. Die Versuche Nr. 3, 4, 15—24 beziehen sich auf den Leergang.

Die folgenden Beobachtungsdaten wurden erhalten (s. nachstehende Tabelle).

Die auf den Leergang bezüglichen Resultate lassen sich in folgende drei Formeln zusammenfassen:

- a) Für den Fall, dass keine Radübersetzung benutzt wird.
- $u_1 = 0.25 + 0.0041 \cdot u_2$
- b) Für zweifache Radübersetzung mit äussern und innern Verzahnungen (125) $u_2 = 0.25 + 0.0152$. u_2
 - c) Für zweifache Radübersetzung mit äussern Verzahnungen
- (126) u₁ = 0.25 + 0.0479 . u₂.

Hiernach wird die Leergangsarbeit jeden der folgenden 12 Werthe annehmen können:

	a		0		e
N,	N_{o}	ti,	N_0	11,	N_o
140	0,824	88,8	1,60	10,9	0,77
91,9	0,627	58,3	1,14	7,19	0,594
61,0	0,500	38,7	0,838	4,77	0,478
40.1	0.414	25,4	0,636	3,14	0,400

Im grossen Durchschnitt ist für die Leergangsarbeit somit anzusetzen $N_a = 0.735 \text{ PS}.$

Rücksichtlich der Zerspahnungsarbeit, bezogen auf das stündlich abgedrehte Materialgewicht, sind folgende Werthe aus den Versuchen abzuleiten Nr. der Vers. Spahnquerschnitt Arbeitsverbranch s für 1st stündlich

Daher im Durchschnitt für $f = 7,93 \, \square^{nm}$ $\epsilon = 0,0694 \, PS.$

Anf 1m Halb. Arbeitsaufwand p. Sec. meser der bei normal. Geschwdk. Vorgelegswelle			70,74 0,943	Ī	26,53 0,354		68,97 0,919	_		Ē	-		Ĩ		-	Ī							28,30 0,377			61,90 0,825
Anf 1m Halb- messer der Vorgelegsw.		0,000	9,000	8,775	3,375	3,825	8,775	000'6	9,000				_			7,875								_		7,875
Mittlere Feder-	spanning S	Kilogr.	(Cb)400	390	150	170	, 390	907	100	370	410	370	370	380	370	350	170	325	330	235	235	165	160	265	275	350
Gewicht der ab- gedrehten Spähne	pro Sec. bei nor- maler Ge- schwdk.	Gramm	2,32	505	1	١	2,41	9,19	2,00	1,81	1,98	1,86	2,09	1,97	2,16	2,04	1	1	I	1	I	1	1	-	1	1
Gewicht	dber- haupt	Gramm	455	345		Restrent	430	320	350	292,5	467,5	370	520	457,5	497,5	470						gestellt				
Schnitt- Schnitt-	роре	Millim.	12,0	12,0		Der otam ist angesten	2,0	2,0	5,0	2,0	2,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0						Der Stahl ist abgestellt				
	breite	Millim.	1,17	06'0		no Jac	1,03	0,97	0,97	0,95	1,02	0,59	0,72	0,64	0,65	0,62					9	Der St				
Support-	schiebung	pro Min.	4.2	3,0	1	1	3,7	3,0	3,0	3,0	3,5	1,33	1,50	1,25	1,25	1,18	I	I	I	1	1	1	l	I	1	I
Ge- schwin- digkeit	Arbeits- punkt	pro Sec.	74.5	9,99	1	1	82,3	68,5	65,4	63,5	64.7	48,0	47.5	43.2	41,7	40,7	ı	1	1	1	1	1	İ	1	ŀ	ı
Mittlerer Durch- messer des abos-	drehten Rings am Arbeita- stücke	Millim.	405	381	1	1	445	421	405	383	359	118	436	425	415	405	1	ì	1	1	1	1	1	1	1	I
n gen	gelega- Arbeita- welle stückes	p. Min.	3,56	3,33	4,50	3,75	3,56	3,11	3,11	3,17	3,44	2,25	2,08	1,94	1,92	1,99	2,13	9,33	8,67	5,50	5,88	1,19	1,22	0,42	24.0	100,0
Umdrehungen		. p. Min.					74.2	8,99						-				76,3	72,1	72,1	72,1	67,8	71.0	689	689	65,7
	namo- meter	p. Min.	77,3	67,3	87	1.2	02	63	63	63,3	69,5	28	73,5	68,3	68,0	8,19	20	42	89	. 68	89	1:9	29	65	. 65	65
ersnches	V.b zougG	Min.	65	00	-	-	co	60	co	ဇ	4	8	*	15	*	*	-	-	-	_	9.1	-	21 1	100	23 1	24 1

Räderdrehbank A Nr. 4

von Rich, Hartmann.

Die Gesammtanordnung dieser zum Abdrehen der Eisenbahnwagenrüder bestimmten Bank ist aus Fig. 6 Taf, XIV zu ersehen; Fig. 7 ist eine Skizze des Spindelantriebs.

Die Maschine war unmittelbar vor Ausführung der Versuche vollendet und monitir worden, daher nech gar nicht "eingulanfen" "auch konnte sie nicht mittels der ihr zugehörigen Vorgelegewelle betrieben werden, welche mit dreiläufiger Stufenscheibe versehen ist; sie erhielt vielnehr, wie Skizze Fig. 7 zeigt, von einer einzigen breiten Biemenscheibe 4 einer andern im Moutrjungssau vorhandenen Welle B ihre Bewegung. Während daher die Versuche mit den folgenden minuthehen Tourensahlen der Plauscheiben ausgeführt wurden:

ergeben sich die beabsichtigten Geschwindigkeiten derselben in folgender Grösse:

	wei I		-	nne	Yest.	Vier				een .
					18,6	18,6				
75	500	40 80	27 82	-	12,4	12,4	18 60	18	=	1,12
75	400	40	27	-	8,25	8,25	18	18	_	0,743,

Die Bank war noch nicht so weit fertig, dass sie im Arbeitsgang hätte untersucht werden können; es wurden daher nur über den Leergang eine grössere Anzahl (28) Versuche ausgeführt, deren Detail, da es kein weiteres Interesse bietet, hier mitzutheilen unterlassen wird. Die Ergebnisse derselben

lassen sich in die Formel
(127)
$$N_0 = 0.10 + 0.18 \cdot u_s$$
 PS

zusammenfassen, daher die im Folgenden verzeichneten Werthe der Leergangsarbeit möglich sind:

$$n_2 = 18,6$$
 12,4 8,25 1,67 1,12 0,743 Umdr.
 $N_* = 3.45$ 2.33 1,58 0,401 0,302 0,234 PS.

Als Durchschnittswerth dieser Zahlen ergiebt sich

$$N_0 = 1,383$$
 PS.

Hierzu kommt als Betrag der für die beiden Supports vörhandenen Kettenschaltwerke noch ein Zuschlag von 1,22 $\%_0$.

Holzdrehbank

bei Rich. Hartmann.

Die Anordnung dieser zum Abdrehen grosser Modellstücken gebranchten Drehbank ergiebt sieh aus Fig. 8 Taf. XIV. Die Zusehiebung des Stahls, der in einen Kreuzsupport eingespannt ist, gesehieht von Hand durch Drehung einer Kurhel. Die minutlichen Tourenzahlen der Planscheibe für normale Geschwindigkeit ergeben sich wie folgt:

$$160 \cdot \frac{363}{121} = 480$$

 $160 \cdot \frac{300}{200} = 240$
 $160 \cdot \frac{200}{284} = 113$
 $160 \cdot \frac{121}{200} = 44.$

Während der Versuebe war eine Fichtenholzscheihe von 1^{ss} Durchmesser und 45 Dieke aufgespannt, an welcher mittels eines Spitzstahls von 32° Zuschärfungs- und 20° Anstellungswinkel zuerst plan-, dann rundgedreht wurde. Nachstehende Tabelle enthält die Versuehsresultate.

Für den Leergang ist hiernach

$$(128) N_0 = 0.05 + 0.0023 \cdot u_2$$

zu setzen, d. h. für

$$u_2 = 480$$
 240 113 44 Umdr. pro Min.
 $N_0 = 1.15$ 0.602 0.310 0.151 PS.

Mittelwerth hicraus

$$N_a = 0.553 \text{ PS}.$$

Der Verbrauch an Nutzarheit zur Zerspahnung von stündlich 1 Kh^m Fichtenholz ergiebt sich im Durchschnitt

beim Plandrehen (
$$f=0.122$$
 \square^{nm}) zu $\varepsilon=14.5$ PS heim Runddrehen ($f=1.63$ \square^{nm}) zu $\varepsilon=6.76$ PS.

57. Copirdrehbank FL

Die Anordnung dieser Maschine, welche der von Thomas Rohinson & Sons in Rochdale hei Manchester mehenstruirt ist, ergicht sich aus den Fig. 4 und 5 Taf. XV. Es ist eine zweispindlige Drehbank, in welcher bei s,s, das eiserne Modell eines Atthelms, Hammeerstels, einer Rahspeiche doer eines Stiefelleisten, bei s,s, ein Arbeidsstick eingespannt wird; beide Spindeln erhalten von der Welle B aus gleichschaelle (entgegengesetzel) Drehungen.

Auf einer Prismenführung des Betts bewegt sieh, durch eine Sehraube St getriehen, der Support T., desen Sehicher U bei V eine glattradige Scheibe, bei W das Werkzeug trägt; letzteres ist ein 4schneidiger Friskopf, dessen Form aus Fig. 6, dessen Antrieb aus Fig. 8 sieh ergiebt. Eine Blattfeder F drückt V gegen das rotirende Modell, sodass eine dem Querschnitt desselben entsprechende Verschiebung des Schieberes U resultirt. Bei den Versuchen wurde aus Bechenhobt der in Fig. 7 in "dargestellte Arthelm gedrecht; derselbe

HARTIG, Kraftmessungeversuch. 111. Heft.

							21	0 -	-		
Ξ	10 1/12	. 9	v.	-1	6	01	-	60	10	_	Nr. des Versuches
- m	17	74	i., =	\tilde{a}^{μ}	15	**	45	·*	-	2"	Dauer d. Versuche
20	182	190	7	186	125	182	188	184	180	184	Umdre nan Dy- narno- narter
163,9 116	158,7	165,7	160,4	162.2	158,7	158,7	163,9	160,4	157,0	160,4	Umdrehungen pro Min. um Dy. Vor. der hamo- gelege. Plan- meter wello scheibe
116	240	235	16 02	230	234	228	232	230	240	240	der Plan- scheibe (beob.)
Leergang	Umfang abgedreht	Dieselbe Holzscheibe am			Support eingespannt	abgedreht; Stahl im	Die ebene Seitenfliche			Leergang	Arbeit der Maschine
1	166	997	958	37	579	345	10	195	114	1	Mittlerer Durch- messer des abge- drebten Ringes
i	12,5	12,2	11,4	10.8	7,09	4.10	3,29	2,35	1,43	ı	Ge- schwin- digkeit am Arbeita- punkt punkt
i	0.78	0.16	0.74	0.29	0.43	19,0	0,67	0,67	0,70	ì	Schnitt- breite
ì	3,58	1.67	0,25	0,2	0.2	0,2	0,2	0,2	0,2	1	Schnitt- Schnitt- breite höhe Millim Millim.
50	150	170	120	120	110	87	150	120	115	(B.b)109	Feder- spanning in Kilogr. S
1,315	8,945	4,471	3,156	3,156	2,893	2,288	3,945	3,156	3,025	2.867	Widerstand am Halbm. 1m der Vorgelegs- welle Ф = 0,0263 S
22,026	66,079	74,889	52,863	52,863	48,458	38,324	66,079	52,863	50,669	48,022	u _i = 160 Uradehungen pro, Min. MetKii. Pferdest, pro Sec. A = 16,75 \oplus N = $\frac{A}{75}$
0,294	5,88,0	0,999	0.705	0,705	0.646	0,511	0.881	0,705	0.676	0,641	Pfordest. N = A N = 75

wog vor der Bearbeitung 1,4^k, im fertigen Zustand 0,525^k und erforderte zur Vollendung eine Zeit von 20 Min.

Die minutliche Tourenzahl des Arbeitsstücks und Modells bat für normalen Gang der Vorgelegswelle ($u_1=190$) einen der folgenden drei Werthe:

$$190 \cdot \frac{495}{192} \cdot \frac{77.3}{519} \cdot \frac{275}{228} \cdot \frac{20}{40} = 38,9$$

$$190 \cdot \frac{495}{192} \cdot \frac{77.3}{519} \cdot \frac{127}{278} \cdot \frac{20}{40} = 23,2$$

$$190 - \frac{495}{192} \cdot \frac{77,3}{519} \cdot \frac{78,3}{408} \cdot \frac{20}{40} = 5,98.$$

Das Werkzeug macht

was bei 160 Durchmesser eine Schnittgeschwindigkeit von 19,1 = ergiebt.

Bei Versuch Nr. 1 wurde die Vorgelegswelle allein getrieben, Nr. 2—8 bezogen sich auf den Arbeitsgung, Nr. 9 und 10 auf den Leergang der Maschine, und zwar Nr. 9 einschliesslich, Nr. 10 ausschliesslich des Zuschiebungsapparats. Folgen die Ergebnisse der Versuche (s. umstehende Tabelle).

Bezeichnet man mit u_2 die minutliche Umdrehungszahl der beiden Spindeln, so lässt sich die Betriebsarbeit des Leergangs durch die Formel

$$N_a = 0.12 + 0.0085 , u_a PS$$

darstellen, daher für

$$n_2 = 38,9$$
 23,2 5,98 Umdr.
 $N_0 = 0,45$ 0,30 0,17 PS

zu setzen ist, und als Durchschnittswerth

$$N_0 = 0.31 \text{ PS}.$$

Der mittlere Verbrauch an Nutzarbeit ergiebt sich pro 1 k Eschenholz stündlich zu

$$\epsilon' = 0.10 \text{ PS}$$

oder, die Dichte des Eschenholzes zu 0,70 gerechnet, für stündlich 1 Kb^m ε = 70 PS.

Hiernach ist die totale Betriebsarbeit der Maschine nach einer der Formeln

(130)
$$N = N_0 + 0.10 \cdot G$$

(131) $N = N_0 + 70 \cdot V$

zu berechnen.

Schraubenschneidmaschine KI

von Joh. Zimmermann.

Diese Schraubenschneidmaschine, von welcher Fig. 9 und 10 auf Taf. XV die äussere Anordnung zeigt, ist eine Erfindung von William Sellers und Coleman

Nr. des	Dauer des	E .	Umdrehungen pro Min der des	pro Min.	2	Fort- rückung des	Mittlere Feder-	Widerstand am Halbm, 1 ^m	17 10	Arbeitsaufwand bei u, = 100 Umdrehungen t, 1m der Vorgelegawelle
ver- suches	Ver- suches Min.	Dynamo- meter	Vorgelege- Schneid- welle kopfes $u_1 = 0.853 u$ $u_2 = 12 u_3$	Schneid- kopfes u _s = 12 u _t	Arbeits- stückes	Schneid- kopfes kopfes	spannung in Kil.		der Vorgelegs- wello • = 0,0224 S	der Vorgebege- welle $\Phi = 0.0224.S$ in Met. Kiloge- in Pferdest. $A = 19.9 \Phi$ $N = \frac{A}{75}$
-	1/2	228	194	Die Vor	Die Vorgelegswelle allein	e allein	(A,b) 19,5		. 0,437	. 0,437 8,70
14	-	215	183	2196	6	0,5	61,5		1,8%	1,38 27,5
3	_	220	188	2256	Ç1	0,5	79,5		1,78	
4	-	220	188	2256	160	1,0	87		1,95	1,95 38,8
5	-	217	185	2220	18	1,0	84,5		1,89	
6	-	221	189	2268	5,5	0,5	77,5	•	1,74	_
-1	-	220	188	2256	÷,5	0,5	7.4		1,66	1,66 33,03
α	-	220	188	2256	27	1,6	91		2,04	2,04 40,6
9	-	218	186	2232	100	1	7.6		1,68	1,68 33,4
ĭo	-	220	188	2256	29	ı	60,25	5	25 1,35	-

Sellers in Philadelphia*), hervorgegangen aus der älteren bekannten Schraubenschneidmaschine derselben Fabrik, welche seit der Londoner Ausstellung von 1862 **) sich in zahlreiche Werkstätten eingeführt hat. Dieselbe gestattet die Vollendung scharfgängiger Gewinde bei einmaliger Passirung des Werkzeugs, sowie die Oeffnung der Kluppe während des Ganges und ohne Aenderung der Drehungsrichtung der Antriebwelle. Die drei Schneidbacken (für Muttergewinde die drei Festhaltungsklauen des Gewindebohrers) sind in eine im Innern des Schneidkopfs S Fig. 9 befindliche Scheibe (die box) radial verschiebbar eingesetzt und erhalten mit dieser durch das Räderpaar 20 die rotirende Bewegung; ihre radiale Schiebung wird durch drei spiralig gestaltete Rippen (scroll cams) vermittelt, welche an dem Deckel des Schneidkopfs (cam box) S sitzen; derselbe hat mit den Schneidbacken identische Drehbewegung, so lange eine mit steilem Schraubengewinde versehene Hülse (sleeve) H, die mit Nut und Feder auf die hohle Welle dcs Rads 115 aufgeschoben ist und ihr Gegengewinde im Schneidkopf findet, eine feste Stellung hat; sobald man durch Bewegung des Handgriffs G aber die Stellung von H ändert, so tritt eine radiale Verschiebung der Schneidbacken ein, weil alsdann die Rotation der Cam box gegen die der Die box beschleunigt oder verzögert wird. Die Aufgabe, die Schneidbacken ohne Unterbrechung des Ganges der Maschine zum Angriff zu bringen oder zurückzuziehen, ist hierdurch in constructiv elegantester Weise gelöst.

Nach den auf der Zeichnung der Maschine eingeschriebenen Dimensionen und Zähnezahlen ergeben sich für $u_1=170$ die folgenden minutlichen Tourenzahlen des Schneidkopfs

$$170 \cdot \frac{365}{211} \cdot \frac{20}{115} = 51,2$$

 $170 \cdot \frac{289}{289} \cdot \frac{20}{115} = 29,6$

$$170 \cdot \frac{211}{265} \cdot \frac{20}{115} = 17,1.$$

Die Benutzung dieser Werthe geschieht in der Art, dass die Schnittgeschwindigkeit nicht grösser als 28 mm ausfällt.

Die Ergebnisse der zur Ausführung gebrachten 22 Versuche sind in folgender Uebersicht enthalten (s. nachstehende Tabelle).

Es wird hiernach die Leergangsarbeit darzustellen sein durch die Formel
$$N_0 = 0.08 + 0.0022 \cdot u_1$$
 PS,

(132) wonach für

$$u_2 = 51,2$$
 29,6 17,1 Umdr.
 $N_0 = 0,193$ 0,145 0,118 PS

und im Durchschnitt

$$N_0 = 0.152 \text{ PS}$$

zu setzen ist.

Nimmt man an, dass der Verbrauch an Nutzarbeit der stündlich fertig geschnittenen Schrauben oder Mutterlänge L^n und der dritten Potenz des

^{*)} Engl. Patentspecification Nr. 1949 A. D. 1865. — Oesterr. officieller Ausstellungsberieht 1867, 2. Band, S. 225.

^{**)} Amtlicher Bericht, IX. Heft, 7. Cl. S. 275; Mitheilungen des Gewerbvereins für das Königreich Hannover 1862, S. 227. Dingler, polytechnisches Journal Bd. 167, S. 9.

seq.	Versuchas	Umdre	bungen pr	o Min.			Feder-	Widerstand &	Arbeiteaufe normaler Gesc	hwindigkeit
Nr. det Versuches	Druer d. Ver	am Dynamo- meter	der Vorge- legswelle	des Schneid- kopfes	Bereichnun der ausgeführten		spannung 8 Kilogr.	Im dar Vor- gelegewelle Kilogramm Dm {0,0175.8} 0,0182.8	(n ₁ = 1 Киюрт - Мес. A = 17,8 Ф	Pferdent $N = \frac{A}{15}$
1	0,75	122(?)	-	-	Schmiedeeisern mit scharfg. ³ / ₈ Gewinde von Länge fertig ten	Whitw		0,875	15,58	0,208
2	0,95	117,4	153,8	45,1	do.	do.	50	0,875	15,58	0,208
. 3	0,97	115,4	151,2	47,4	do.	do.	50	0,875	15,58	0,208
4	1	122	159,8	50,7	Leergang der	Maschine	45	0,788	14,03	0,187
5	1	115	150,7	16,3	do.	do.	• 25	0,438	7,80	0,104
6	2,75	110,2	144,4	15,6	Schmiedeeisern mit scharfg. von ³ / ₈ " Wi 14,8 ^m / _m Le schnitten	Gewinde		0,438	7,80	0,104
7	1,13	103,1	135,1	40,7	Schmiedeeisern von 34 m/m H 1 1/4" Whitw. versehen	löhe mit		4,732	84,23	1,123
8	0,90	127,8	167,4	50	do.	do.	290	5,278	93,95	1,253
9	0,80	143,8	188,4	53,8	do.	do.	310	5,642	100,43	1,339
16	2,57	128,0	167,7	17,9	do.	do.	120	2,184	38,88	0,518
11	2,92	108,2	141,7	15,1	do.	do.	125	2,275	40,50	0,540
12	2,88	114,2	149,6	16,2	do.	do.	125	2,275	40,50	0,540
13	1,32	143,2	187,6	34,3	do.	do.	160	2,912	51,83	0,691
14	1,33	156,4	204,9	36,6	đo.	do.	190	3,458	61,55	0,821
13	1,30	148,8	194,9	35,2	do.	do.	200	3,640	64,79	0,864
16	1	153,5	201,1	36,3	Leergang der	Maschine	40	0,728	12,96	0,173
17	1,27	148,8	194,9	35,2	Schmiedeeiserr von 19 m/m av Länge mit 3/4 Gewinde vers	f 110"/, "scharfg		1,638	29,16	0,385
18	1,25	152,8	199,2	36,8	do.	do.	90	1,638	29,16	0,389
1:	0,75	146,7	192,2	58,7	do.	do.	130	2,366	42,11	0,562
26	0,70	144,3	189,0	56,7	do.	do.	136	2,366	42,11	0,562
21	1,2.18	127,1	166,5	17,9	do.	do.	60	1,092	19,44	0,259
	2,45	122,9	161,0	17.2	do.	do.	76	1,274	22,68	0.302

(äussern) Gewindedurchmessers d^{nan} proportional gesetzt werden kann, legt mau also die Formel

$$N-N_0 = \alpha \cdot d^3 \cdot L \text{ PS}$$

zu Grunde, so ergeben sich für α die folgenden aus den einzelnen Versuchsgruppen hergeleiteten Werthe, giltig für Schmiedeeisen:

Nr. des Vers.	Gewindedurch- messer d ===	Ständlich geschnittene Länge (für $u_1 = 170$) L^{∞}	Verbrauch an Nutz- arbeit (N-N ₀) PS	Coefficient $a = \frac{N-N_0}{d^2 L}$
1 - 3	9,52	1,18	0,021	0,00002056
7-9	31,8	2,16	1,05	1513
10 - 12	31,8	0,731	0,329	1400
13 - 15	31,8	1,55	0,619	1242
17 - 18	19,0	5,24	0,216	0601
19 - 20	19,0	9,10	0,375	0601
21 - 22	19,0	2,85	0,177	0906

Die ersten 4 Werthe beziehen sich auf Gewinde an Schraubenspindeln (Mittelwerth $\alpha' = 0,0000155$), die letzten 3 auf Muttergewinde (Mittelwerth $\alpha = 0,0000073$), daher bis auf Weiteres die totale Betriebsarbeit dieser Maschine zu berechnen sein wird

für schmiedeeiserne Schraubenspindeln nach

$$(133) N = N_0 + \frac{15.5 L d^3}{10^4} PS,$$

für schmiedeeiserne Schraubenmuttern nach

(134)
$$N = N_0 + \frac{7.3 \cdot L \cdot d^3}{10^4} \text{ PS.}$$

Will man den zwischen erhabenen und vertießen Gewinden hiernach sich ergebenden Unterschied (der in dem verschieden leichten Abfliessen der Spähne seinen Grund haben wird) ausser Acht lassen, so lut man die Betriebsarbeit nach der Formel

(135)
$$N = N_0 + \frac{12 \cdot L \cdot d^3}{10^4} \text{ PS}$$
 zu berechnen,

Beispiel. $N_a = 0.193 \text{ PS}, d = 32^{nm}, L = 2^m \text{ ergiebt}$

$$N = 0.193 + \frac{12 \cdot 2 \cdot 32^3}{10^6} = 0.193 + 0.786 = 0.979 \text{ PS}.$$

Schlussbemerkungen, die Betriebsarbeit der Drehbänke betreffend.

- Die Leergangsarbeit der Drehbänke ist in ihrem Betrage abhängig von der Umlaufsgeschwindigkeit der Spindel,
- den Dimensionen der beweglichen Stücke (besonders der Spindelzapfen),
- der Zahl der zwischen Antriebwelle und Spindel enthaltenen Zahnradübersetzungen.

Aus den hier vorliegenden Versuchen lassen sieh die folgenden für den praktischen Gebrauch berechneten Formeln ableiten, in denen die vorstehenden Momente nach Möglichkeit berücksichtigt sind. Zahlder Radübersetzungen Leergang arbeit in Pferdestärken für zwischen Antriebwelle leichte nuttlere schwere und Seindel Ausführung

$$\begin{pmatrix} 0 & 0.05 + 0.0005 \cdot u_2 & 0.10 + 0.0023 \cdot u_2 & 0.25 + 0.0041 \cdot u_2 \\ 2 & 0.05 + 0.0012 \cdot u_2 & 0.10 + 0.015 \cdot u_3 & 0.25 + 0.053 \cdot u_2 \\ 3 & oder 4 & 0.05 + 0.05 \cdot u_2 & 0.13 + 0.11 \cdot u_4 & 0.25 + 0.18 \cdot u_3 \\ \end{pmatrix}$$

Hierbei ist die meist geringe Betriebsarbeit für die Supportbewegung eingerechnet.

Die auf Zerspahnung des Materials verwendete Arbeit N_1 (Nutzarbeit) lässt sich auch bei den Drehbänken durch die Formeln

(137)
$$N_1 = \varepsilon$$
 . G PS für Metalle,

(138)
$$N_1 = \varepsilon$$
. V PS für Holz

in praktisch empfehlenswerther Art darstellen, worin G das stündlich zerspahnte Gewicht in Klügr., V das stündlich zerspahnte Volumen in Kwi- bezeichnet. Der Coefficient e ergielet sich für alle Materialien kleiner als bei den Hobelmaschinen, vas zumeist dem Umstand zuzuschrieben sein wird, dass beim Abdobeln. Die für das grane Gusseisen bei den Hobelmaschinen erkannte Bezeichung zwischen Spahnquerschnitt f und Arbeitswerth e tritt bei den hier gewonnenen Resultaten nicht deutlich zu Tage, wie Gelegnede Verzeichniss der Mittebwetthe erzielet:

$$f = 0.73$$
 1,15 1,60 1,63 3,02 4,95 6,44 \square ***
 $\epsilon = 0.0629$ 0,0893 0,055 0,0600 0,0606 0,0735 0,0637 PS.

Es kann daher für die bei den Drehbänken eingehaltenen (engeren) Grenzen des Spahnquerschnitts der Mittelwerth für Gusseisen

ε = 0,069 PS (entsprechend einem mittleren Spahnquerschnitt f = 2,80 □^{nm}) in Gebrauch genommen werden.

Die bei den Hobelmaschinen hergeleitete Formel (53)

$$\varepsilon = 0.034 + \frac{0.13}{f}$$

ergiebt für

$$f = 2.80$$
 $\iota = 0.080$ PS,

also 16 % mehr.

Hiernüchst ergeben sich als Mittelwerthe für

Schmiedeeisen (
$$f = 1 \square^{nn}$$
) $\epsilon = 0.072$ PS
Stahl ($f = 1.72 \square^{nn}$) $\epsilon = 0.104$, $f = 0.88 \square^{nn}$) $\epsilon = 10$ PS pro 1 Kb= stündl.

Wie schon bei den Hobelmaschinen wurde auch bei den Drehbänken gefunden, dass die Werthe der Schneidwinkel und Anstellungswinkel des Werkzeugs, deren Wahl ganz den betreffenden Arbeitern überlassen wurde, sich merklieb von despingien durch Jüssel') ermittelten entfernen, bei wielchen die Zerspalmungsarbeit ein Ninimum wird; diese sind z. B. für Gusseisen 51° und 4°, während hier gefunden wurde bei

^{*)} Polyt, Centralbl. 1868, S. 383.

VersReihe Nr.	Schneidwinkel	Anstellungswinkel
1	51.5	17,5
49	75,5	12,0
- 1	58,0	. 19,0
50	58,5	14,0
1	58,0	15,0
51 {	64,5	15,0
- 1	61,0	15,0
52	69,0	8,5
53	66,0	12,5
5.1	69.0	11.5

Durchschnittlich war also beim Abdrehen des Gusseisens angewendet worden ein

> Schneidwinkel von 62,46 Anstellungswinkel von 14,0°.

Es ist ersichtlich, dass der Dreher sich weniger von dem Streben nach geringem Verbrauch von Betriebsarbeit als von dem nach möglichster Haltbarkeit der Werkzeugsschneide bei Vorrichtung des Stahls leiten lässt.

Die Geschwindigkeit am Arbeitspunkt (Schnittgeschwindigkeit) hatte im Durchschnitt aus denjenigen Versuchen, welche dem Maximum der Leistung entsprachen, folgende Werthe:

Gusseisen
$$V = 103$$
 (67,3 bis 160)
Schmiedeeisen $V = 106$ (79,4 bis 123)
Stahl $V = 38,4$ (24,8 bis 45,5)
Holz $V = 12300$ (1430 bis 12500).

Beim Schneiden schmiedeeiserner Schrauben mittels der Kluppe war die mittlere Schnittgeschwindigkeit V = 28.

$$V = 28$$

Der Wirkungsgrad der Drehbänke für Metalle bewegt sich für Maximalleistung in den Grenzen 0,563 und 0,843 und beträgt durchschnittlich

$$\mu = 0,674$$

Daher würde der bei Hart's Näherungsrechnung*) eingeführte Coefficient

$$m = \frac{1}{\mu} - 1 = 0.48$$

sich ergeben und das a. a. O. gegebene Beispiel in folgender modificirten Art zu rechnen sein:

Schmiedeeisernes Arbeitsstück; $\beta = 10$, $\delta = 0.5$, V = 80, daher stündliches Spahngewicht $G = \frac{10 \cdot 0.5 \cdot 80}{1000} \cdot 7.5 \cdot 3.6 = 10.8$ k, ergiebt

Zerspahnungsarbeit $N_i = \epsilon$. G = 0.072. 10.8 = 0.78 PS und

Totale Betriebsarbeit $N = (1 + m) N_1 = 1,48 \cdot 0,78 = 1,15 \text{ PS (statt 0,72)}.$

^{*)} Hart, Werkzeugmaschinen, 2. Aufl., S. 60.

H. Spezial-Werkzeugmaschinen.

59. Muttermaschine WD

von Joh. Zimmermann.

Diese Maschine*) verwandelt Sechskanteisen in gebohrte und gebörig façonnitre Muttern; die Figuren 1 und 2 Taf. XVI zeigen die Anordhung derselben; das Sechskanteisen wird durch die hohle Spindel S eingeführt und in dem Koqf K derselben eentrisch bestügt und so von der Antriebwelle A aus in Rotation versetzt; auf dem Beth B der Maschine sind zwei Supports S, und S, anageordnet, beide automatisch sich verschiebeud, der eine in der Richtung der Derhaxe, der andre normal zu derselben; jener euthält den Bohrer B (Fig. 3 und 4), dieser den Drehatal D, welcher die Endflichen der Mutter (verg. Fig. 5) vollendet und das Abstechen derselben von dem Sechskanteisen besorgt. Fig. 6 zeigt den Antrieb der Maschine. Nach den hier eingeschriebenen Masssen und Zähnezahlen ergeben sich für s_1 — 130 die minutlichen Tourenzahlen der Spindel und des Arbeitstücks wie folgt a

$$130 \cdot \frac{553}{188} \cdot \frac{23}{70} = 80,2$$

$$130 \cdot \frac{298}{242} \cdot \frac{23}{70} = 52,6$$

$$130 \cdot \frac{212}{298} \cdot \frac{23}{70} = 34,7$$

$$130 \cdot \frac{188}{23} \cdot \frac{23}{23} = 22,7$$

Die einer Umdrehung des Arbeitsstücks entsprechende Zuschiebung beträgt

beim Bohren
$$z_1 = \frac{145}{250} \cdot \frac{14}{90} \cdot \frac{15}{70} \cdot \frac{35}{70} \cdot 5,10 = 0,0492^{max}$$

beim Abstechen
$$z_2 = \frac{145}{250} \cdot \frac{14}{90} \cdot \frac{15}{70} \cdot \frac{13}{31} \cdot 4,23 = 0,0344$$
 we

Die hergestellten Schraubenmuttern sind von tadelloser Beschaffenheit, die bearbeiteten Flächen erfordern keinerlei Nacharbeit.

Von den zur Ausführung gelangten Versuchen bezogen sich Nr. 3 und 4 auf den Arbeitagang und zwar wurde bei jedem derseiben eine Mutter von der in Fig. 5 Taf. XVI in voller Grösse dargestellten Form (47 Schlüsselwite, 22 Lochweite) vollendet. Der ersel Leregangversenh Nr. 1 ist unsicher, da die Maschine vorher lange Zeit in Stillstand gewesen war. Die Diagramme waren von grosser Regelmissigkeit.

Folgt die Uebersicht der Beobachtungsdaten:

^{*)} Ausführliche Beschreibung mit Abbildungen bei Kronauer, Zeichnungen von Maschinen, Werkzeugen und Apparaten, IV, Band, S. 17, Taf. 11.

	Versuchos	Umde	changen pr	o Min.		Feder-	Widerstand	Arbritsaufw u ₂ == 130 U me	
	Dauer des Ve	am Dynamo- meter	der Vorge- legswelle u ₁ ==1,41 n	des Arbeits- stuckes (beob.)] Arbeit der Maschine ,	spanunng in Kiloge.	der Vorgelegs- welle P=0,916 S	Met. Kilogr. pro Sec. A = 13,6 Φ	Pferdest $N = \frac{A}{75}$
I	1	94	132,54	68	Leergang der Spindel	(C,a)155	2,480	33,728	0,450
1	1	93	131,13	67	Desgl.	102	1,632	22,195	0,296
	8	94	132,54	68	Arbeitsgang	195	3,120	42,432	0,566
	71/6	93,8	132,26	67	Desgt.	181	2,896	39,386	0,525
ı	1	94 .	132.54	69	Leerg.d. ganzen Maschine	98	1,568	21,325	0,284

Es ist hiernach die Betriebsarbeit zu setzen für den Leergang $N_a=0,29$ PS

den Arbeitsgang N=0.55 ,, Aus den Dimensionen des Arbeitsstlicks und der Werkzeuge ergicht sich das pro Mutter

Volumen Gewicht abzubohrende 9106 Kb *** $68.3 \, \text{s}$ abzudrehende 12323 , $92.4 \, \text{s}$ Summa 160,7 **

In einer Stunde werden 8 Stück der bezeichneten Muttern fertig, daher stündlich zerspahntes Gewicht G == 1,286⁴, woraus der auf 1⁴ stündlich zerspahntes Schmiedeeisen entfallende Arbeitswerth

$$\epsilon = \frac{N-N_0}{G} = \frac{0.26}{G} = 0.202 \text{ PS}$$

sich herechnet. Man wird daher aus dem beobachteten Spahngewicht G pro Stunde die für diese Maschine erforderliche Betriebsarbeit nach der Formel

$$(139) N = N_a + 0.202 \cdot G PS$$

zu berechnen haben. Für die Leergangsarbeit kann der Ausdruck

$$(140 N_0 = 0.09 + 0.0025 \cdot u_2 PS$$

henutzt werden.

60. Stationäre hydraulische Presse TJ

von Joh. Zimmermann.

Dieselbe dient zum Auf- und Abziehen der Lokomotiv- und Wagenrüder, ist daber ein unenthehrliches Hulfamittel in allen Reparaturverkstätten der Eisenbahnen. Die Figuren 7 und 8 Taf. XVI zeigen diese Maschine in der Riendunder bestimmten Anordnung. Bei dem zu den Versuchen benutzten Exemplar fehlte der Handhebel H und es erfolgte die Bewegung der Pumpe mittels Excenter und Stange von einer Autriebweile A zus, die in der Skizze

punktirt angegeben ist. Die Fig. 7 zeigt ehenfalls punktirt das Arrangement beim Aufriehen eines Raab auf die Axe, dieselbe wiel hierbeit von einer fahrbaren Schraubenwinde W unterstitut; das aufzuziehende Rad wird durch eines oder schmiodesierene Querstücken Q an jeder Verschiebung verhindert; diese Querstücken hängen an einer Kette in Rollen, so dass sie leicht gehoben oder gewenkt werden können und sieh gegenestig ausbahanciren.

Das zu den Versuchen benutzte Exemplar war völlig neu und noch nicht in recht gangflängen Zustand; es passirte nach einigen Experimenten, dass das Pumpenexcenter in seinem Ring sich festfrass und erwiesen sich die Ventile der Pumpe so undicht, dass auflaug gar keine Drucksteigerung hinter dem Press-kolben eintreten wollte; dieselben wurden daher in Lauf der Untersachung neu eingeschmirgelt; gleichwohl ergab sich die Verschiebung des unbelasteten Press-kolbens nur zu 42%, der aus den Dimensionen der Pumpe und des Presskolbens zu berechnenden und bei Benutzung des stärkeren Pumpenkolbens wollte eine Erhöhung des Wasserdrucks nicht gelingen.

Nach Verwerfung mehrer misslungenen Versuche blieben die im Folgenden verzeichneten zur Beurtheilung des Arbeitsverbrauches übrig.

Nr. 1 und 7 Leergang des kleinen Pumpenkolbens (der Presskolben wird unbelastet vorwärts geschoben).

Nr. 4 Leergang des grossen Pumpenkolbens (der Presskolben wird mit v = 1, 2—Geschwindigkeit hinaus geschoben, ohne merkliche Druckerhöhung).

Nr. 2 und 3 Rückgang des Presskolbens, durch das Spiel des stärkeren Pumpenkolbens hervorgebracht, welcher das Druckwasser vor den Presskolben (auf dessen ringförmige Vorderfläche) drückt.

Nr. 5 und 6 Arbeitsgang des kleiner Pumpenkolhens; die Verschiebung des Presskolbens wird durch einen vorgelegene Eisensteg verhindert, so dass eine allmälige Drucksteigerung zu Stande kommt, die an einem Manometer von Schäfer und Budenberg beobachtet wird; die Notirung des Wasserdrucks gesehnh in Intervallen von 15 Secunden und führte zu folgenden Reiben.

Nr. 5 : P = 0 0 5 40 70 100 129 156 189 211 231 240 245 250 250 Atm. Nr. 6 : P = 0 0 5 33 60 92 125 160 190 220 230 230 240 Atm.

Die übrigen Beobachtungsergebnisse sind in folgender Uebersicht enthalten.

Nr. des Versuchs Dauer desselben in Minuten 0.75 1 0,5 3 Umdrehung pro Min. am Dyn. u = 128 134 136 134 135 133 Pumpenstösse pro Minute #1 == 95 100 98,7 97 98,6 99,3 95 Federspanning in Kil. S = (D,a) 45 110 (C,a) 97 74 48 34 Widerstand am Halbm. 1 = der

Antriebwelle

$$\Phi = \begin{cases} 0.024 & .8 \text{ für } D_1 a \\ 0.0313 & .8 \text{ für } C_1 a \end{cases} \quad 1.08 \quad 2.64 \quad 3.04 \quad 2.32 \quad 1.50 \quad 1.44 \quad 1.06 \quad 1.08 \quad 2.64 \quad 3.04 \quad 2.32 \quad 1.50 \quad 1.44 \quad 1.06 \quad 1.08 \quad 2.08 $

Arfeits-verbrauch für $u_1 = 100$ | A = 10,5 . Φ 11,34 | 27,72 31,88 | 24,32 | 15,77 15,12 11,17 | in Pferdestärken | $N = \frac{A}{76}$ | 0,151 | 0,37 | 0,425 | 0,324 | 0,21 | 0,20 | 0,15 |

Hiernach kann die Betriebsarbeit angenommen werden zu

No = 0,15 PS beim Leergang des schwachen Kolbens,

$$N_0 = 0.32 \text{ PS}$$
 ,, ., , starken

N' = 0,40 PS beim Rückgang des Presskolbens unter Benutzung des stärkeren Pumpenkolbens.

 $N=0.21~{
m PS}$ beim Arbeitsgang des kleineren Pumpenkolbens unter Erzeugung eines Drucks von $P=250~{
m Atm.}$ hinter dem Prosskolben.

Wäre die Maschine in beserem Stande gewesen und hätte man den Presskolben unter bekanntem Widerstande ein größesser Weglings vorschieben können, der so würde sich Gelegenheit geboten haben, die Richtigkeit der von Bornemann in aus den Hick-schen Versuchen "ih Pergeleitet Der Formel über den Reibungswiches stand der als Kolbendichtung verwendeten Ledermanschette zu prüfen, welche lautet:

(141)
$$R = d (1.99 + 0.03236 \cdot P)$$
 Kilogr.

Hierin bedeutet d den Kolbendurchmesser in Zentimetern, P den Wasser-druck in Atmosphären, R den Reibungswiderstand in Kilogr. Da im vorliegenden Fall d = 25,8°°, so ist für unsre Presse

$$(142) R = 51,3 + 0,836 \cdot P.$$

Der constante Theil dieses Ausdrucks ist in den durch die Versuche ermittelten Werthen N_o enthalten; der zweite Theil macht nur 0.10^6 %, des Netto-Widerstandes aus. Wird daher beobachtet, dass der Presskolben sich bei einem Wasserdruck von P Atm. mit der Geschwindigkeit e^{nn} vorwärts schiebt, so kann der totale Arbeitverbrauch dieser Presse nach der Formel

$$(143) N = N_0 + 0,007 , P . v PS$$

berechnet werden.

Beispiel. $N_0 = 0.32$ PS, P = 250 Atm., v = 2.86 mm ergiebt als Maximalwerth für die Betriebsarbeit dieser Presse

N =
$$0.32 + 0.007$$
 . 250 . $2.86 = 0.32 + 5.01 = 5.33$ PS.***)

$$y = 25000 + 32000 \left(\frac{x}{l}\right)^3 \text{ Kil.}$$

^{*)} Protokolle des Silchs. Ingenieur-jund Architekten-Vereins, 76. Hauptvers., S. 66.

^{**)} The Engineer, Vol. XXI, Nr. 554 (1866).

^{***)} Herr Ingenieur Eugen Bielitz, der den Verf, hei den vorliegenden Verencherelben unterstätzte, hat rujketer is seiner anntlichen Bötulung bei der österreichtenen Büduhan mit einer übslichen Presse specielle Versuche über das Aufrieben von Rüdern mit gemeinernen Naben mit elsniedestenern Arbens angestellt, instessondere nun zernetitelten, welchen Witserstand das Aufpressen verursuchen muss, wenn die Rüder in einem für den Palrichieut der Jahren der Verfachten der Verstellung der Verstellun

61. Grosse Blechbiegmaschine Nr. 1

von Rich. Hartmann.

Die Anordnung dieser zum Biegen der grössten Dampfkesselbleche bestimmtesten Amschine ergiebt sich aus Fig. 9 und 10 Tafel XVI; in Fig. 11 ist der Antrielsunechanismus besonders skizzir; Fig. 2 und 13 zeigt die Stellung der drei Biegwalzen am Ende des 13. und 14. Versuchs. Die obere Walze, die zur Einbringung des Arbeitssteßes abgehoben werden kann, ist vertical verstelltar vermittels des Handrads II; die Drehungsriehtung der Unterwalzen kann gewechselt werden mittels des in Fig. 9 und 11 ersichtlichen Finsfeheibennparates mit offinem und gekreuztem Riemen, und es geschieht die Biegang der Blechtafeln schrittweise durch 5 bis 17 mal wiederholten Wechsel der Drehungsriehtung und gleichzeitige Zustellung der Oberwalze, ohne dass hierbei das Arbeitsstikt die Walzen ganz verlässt.

Mit Beziehung auf Fig. 11 ist für $u_1 = 60$ Umdrehungen der Vorgelegswelle pro Min. die minutliche Tourenzahl der Biegwalzen

$$n_2 = 65 \cdot \frac{620}{620} \cdot \frac{17}{60} \cdot \frac{16}{66} \cdot \frac{13}{16} = 0,826$$

entsprechend einer Umfangsgeschwindigkeit von

$$v = \frac{0.826}{60} \cdot 330 \cdot \pi = 14,3 \text{ total}.$$

Die zur Ausführung gebrachten Versuche beziehen sieh ausschliesslich auf das Biegen von Schmiedeeisen in kaltena und in rothglühendem Zustand. Folgende Uebersicht der Resultate wird ohne weitere Erklärung verständlich sein (siehe nebenstehende Tabelle).

Die Diagramme zeigten starke und unregelmässige Sehwankungen, was insbesondere durch die Unregelmässigkeit der Zustellungen zu erklären ist; die Senkung der Oberwalze erfolgte nach der 1., 2., 3. Passage um die in folgender Urbersicht verzeichneten Werthe (Millimeter):

dargestellt werden kann, worin l die totale Länge des Nabensitzes n
nd x deu Betrag der bereits zurückgelegten Radschiebung bedeutet; der fragliche Wile
erstand steigt also von 25000 anfange langeaun, zulett sehr rach naf 57000 an Das zum Aufpressen eines solchen Rades aufznwendende Arbeitsquantum berechnet sich sonach zu

$$A = 0.185 \left(25000 + \frac{32000}{4}\right) = 6105$$
 mb.

Wenn daher pro Stunde 6 Radsterne aufgeschoben werden, so ergiebt sich der Verbrauch an Nutzarbeit zu

$$N_1 = \frac{6.6105}{3600.75} = 0.136 \text{ PS}$$

wouach der totale Arbeitsverbrauch einer solchen Presse beim Aufziehen von Rädern höchsteus auf

 $N = 0.32 + 0.14 \approx 0.46 \text{ PS}$ steigt.

		Umdrehungen pro Min.	o Min.			Mittlere	Widerstand	Arbeitsaufwand für	and für
	am Dauer d. Vers- neter meter	der Vor- no- gelege- rr welle u ₁ =0,59 u	$\begin{array}{c} \operatorname{der} \\ \operatorname{Bieg-} \\ \operatorname{walzen} \\ u_{s} = \\ 0,0127 \ u_{1} \end{array}$	Rezeichung der Arbeitsweise der Maschine	Zahi der Passagen	Feder- spanning in Kilogr.	am Halbmesser 1 ^m der Vor. gelegswelle • = 0,0395 S	MetKilogr. pro Sec. A=6,80 Φ	Pferdest.
- 21	100	64,31	0,802	Leorgang Eisenblech von 2 ^m Länge, 1,37 ^m Breite, 9 ^{mm} Dické zu einem Kesselsturz von 600 und 620 ^{mm} birtter Weite zu- commonophone (Deit)	91/3	(D,b)160 550	6,320	42,976 147,730	1,969
60	2 120	70,80	006'0	Eisenblech von 1,64m Länge, 1,125m. Breite, 4,4mm Dicke wird zu einem Rohr von 515 und 530mm Weite zu- sammenreboren (1eit)	on .	227	8,967	60,976	0,813
7	118.8	8 70.09	0.890	Wie bei Nr. 2	11	575	22,713	154,449	2,059
	122	-	0.914	Desgl.	12	526	20,777	141,284	1,884
	125.3		0.939	Desgl. (ganz fertig gebogen)	17	480	18,960	128,928	1,719
	120		0.900	Leergang	1	145	5,737	38,944	0,519
00	5 117.6	-	0.881	Wie bei Nr. 2	11	515	20,342	138,326	1,844
_	110		0.824	Leergang mit 6 Umsteurungen	ı	240	9,480	64,464	0,859
10	2.5 107.2		0.803	Wie bei Nr. 3	9.	297	11,732	79,778	1,063
			0.800	Desgl.	-	215	8,493	57,759	0,770
- 07		-	0.812	Descl. (canz fertic gebosen)	2	233	9,203	62,580	0,834
~			0,746	Eisenblech von 2,685 "Länge, 1,38"	10	122	30,454	207,087	2,761
				cylinder zusammengeb. (rothwarm)					
77	2,5 100,8	8 59,47	0,755	Ein Quadrateisen, tab von 1,9m Länge,	20	.390	15,405	104,754	1,393
				Jichtem Durchmesser kalt oehogen					

Nr. des Vers. 8 6 10 12 5.0 5,0 9,3 5.7 16.2 13,0 9.5 17.0 3,0 3,0 3,4 13,0 8,5 4,0 1,3 3,3 3,0 5,0 6.0 7.0 0.8 5,2 2.0 0 3.0 3.5 2.4 2,0 3,0 3,5 3,0 3,4 3,3 0 3,0 1,0 2,8 2,9 1,4 0.5 2,5 4.0 3,6 4 0 0 0 0,4 0 2,0 2,0 0 0 0 1,0 0 0 0 1,0 0 0.7 0,6

Mit Rücksicht auf die Zeitdauer der einzelnen Versuche lässt sich für jede der entsprechenden Biegoperationen der totale Verbrauch von Nutzarbeit A. ak leicht berechnen. Wäre die Biegung eine völlig elastische, so würde die Arbeitsgrösse A durch die Formel

$$A = \frac{E}{72} \cdot \frac{h^2}{\rho^2} \cdot V$$

darzustellen sein, worin

E den Elasticitätsmodul des Schmiedeeisens

h die Blechdicke

e den Krümmungshalbmesser des fertig gebogenen Stücks

V das Volumen desselben

bedeutet*).

Die Einführung der Beobachtungsresultate ergiebt aber, dass jene Formel

für die hier erzeugten bleibenden und sehr starken Biegungen nicht anwendbar ist, denn es ergeben sich für den Coefficienten $\frac{E}{72}$ (statt $\frac{9000}{72}=27,8$ k) bei kaltem Schmiedeeisen

bei
$$h = 4$$
 9 32,7 = die Werthe $\frac{E}{72} = 79,4$ 51,8 16,3 k.

Weit besseren Anschluss an die gefundenen Resultate lässt die empirische Formel

$$A = \alpha \cdot \frac{h}{\theta} \cdot V$$

$$A = \frac{1}{18} \cdot \frac{\dot{S}^2}{E} \cdot V$$
 und, wegen $\varrho = \frac{E \cdot h}{2 \cdot g}$, $S = \frac{E \cdot h}{2 \cdot \varrho}$, daher $A = \frac{E}{72} \cdot \frac{h^2}{\varrho^2} \cdot V$.

14

7,0

3,0

3.0

^{*)} Es ist nämlich, wenn S die Spannung der Russersten Faser bezeichnet, für den $\mathbb M$ der Mitte belasteten, an den Enden frei ausliegenden, im Querschnitt rechteckigen Stab

erreichen, wie die folgende Uebersicht der betreffenden Mittelwerthe zeigt:

Nr. d. Verrughe Breite Dicke Lange Volumen Krümmungs- Arbeitsgrouse Coefficient Bemerku

	des gel	ogvars	Stücke	t. Kpam	Halbmesser	A mk	$a = \frac{a}{r}$	2
	i	n Milli	100.		Germ		, ,	-
2,4-6,8	1370	9	2000	24'660000	614,5	27424	0,759	
3,10-12	1125	4	1640	7'380000	524,5	3407	0,605	Kaltes
14	32,7	32,7	1900	2'031651	607,7	9569	0,875	Schmiedeeisen.
13	1380	13,5	2685	60'021550	855	79742	0,101	Rothwarmes
								O. bardada da ataun

Man kann hiernach bis auf Weiteres annehmen

α == 0,10 für rothwarmes Schmiedeeisen

und allgemein für Tafeln und Stäbe von Schmiedeeisen, die aus der ebenen (oder geraden) Form in die Krümmung ϱ versetzt werden, die Formel

$$A = \alpha \cdot \frac{h}{a} \cdot \Gamma \text{ Met.-Kil.}$$

gebrauchen, worin h (Blechdicke) und ϱ (Krümmungshalbmesser) in Mm., V das Volumen in Kb een einzuführen sind.

Werden stündlich n Tafeln oder Stäbe von gleicher Art fertig gebogen, so wird daher die totale Betriebsarbeit der Maschine zu berechnen sein nach

(147)
$$N = 0.55 + \frac{n A}{270000}$$
 Pferdest.

Beispiel. Die Maschine biege stündlich 4 Blechtafelu von b = 1380 Breite, h = 13,5 Dicke, l = 2685 Länge kalt zu Halbeylinderu (p = 855), so ist

$$\begin{array}{lll} A \ = \ 0,75 \ \cdot \ {}^{13,5}_{855} \ \cdot \ 50021550 \ = \ 592300^{\rm osk}, \ {\rm daher} \\ N \ = \ 0,55 \ + \ {}^{4}_{279990} \ = \ 0,55 \ + \ 8,78 \ = \ 9,33 \ {\rm PS}. \end{array}$$

Anhania.

Krahne und Ventilatoren.

Zwar nicht zu den Werkzeugmaschinen gehörig, aber dem Fabrikanten und Besitzer von Werkzeugmaschinen gleich beschtenwerth dürften noch die in den folgenden Versueharsehen, zu deren Ausführung sieht Gelegenheit bot, geprüften Krahue und Windräder sein, daher die Mittheilung derselben anhangsweise erfolgen soll.

62. Säulenlaufkralm mit Seilbetrieb

von Rich, Hartmann.

Repräsentant der seit 18il in den Lokomotivbauwerkstätten der London and Nord Western Railway in Crewe durch Ramsbottom zur Ausführung gebreichten Traversing Jib Cranes: Ein Säulenkanha mit Ausleger, dessen Betried durch ein dünnes mit sehr grosser Gesehwändigkeit bewegtes Seil erfolgt*). Derselbei sit nie der Figuren 1 und 2 Taft, XVII skizzit, Fig. 2 zeigt die dert Vorgelegewellen A, B, C und die Anordnung des Triebseils, welches über die beiden Sparscheiben D und E gelegt ist, durch erstere seine sehnelle Bewegung, durch letztere seine gleichmissige Anspannung erhaltend; diese Seleiben stehen mit 5% von einander entfernt und zwischen linnen beweglich ist die auf der Kralmäule befindliche gefriebene Scheibe F_1 die normale Tourenzahl derselben zwo Min. ergiebt sich zu

$$200 \cdot \frac{900}{450} \cdot \frac{625}{250} \cdot \frac{450}{450} = 1000$$

Von der verfikalen Welle G aus, welche in der Ase der Krahnsülle liegt, und auf welcher die Seitsbeides Feststiat, kann um durch doppelte Frictionscheiden-Uebertragungen sowohl die Horizontabehiebung des ganzen Krahns, wie auch die Hebung und Senkung einer aufgenommenen Last erfolgen; im ersten Fall hat der Maschinist den Handhobel H, aus seiner Mittelstellung nach rechts oeler links, im letzten Falle den Handhobel H, auch oben oder unten zu verrücken. Effe den Fall, dass weder das Treibesel auf den Scheien D und F, noch die Frictionskegel an einander gleiten, ergieht sich die Faltgesehwindigkeit des Krahns zu

$$\frac{1000}{60} \cdot \frac{1}{33} \cdot \frac{16}{58} \cdot 500 \cdot \pi = 219^{min}$$

und die Geschwindigkeit der Hebung oder Senkung einer Last zu

$$\frac{1000}{60} \cdot \frac{1}{60} \cdot \frac{12}{115} \cdot 325$$
, $\pi = 29,6$ mm.

Von diesen Werthen ergab die Beobachtung jedoch im Durchschnitt nur 58 %,i der grosse Geschwindigkeitsverlust durch Gleitung ist hauptsächlich zwischen den Frietionskegeln zu suehen, von denen im Laufe der Versuche auch der eine (aus Erlenholz bestehende) im Brand gerieth.

Die mit diesem Krahn ausgeführtest Versuche boten unancheriel Schwierigkeiten; die Riemenscheiben des Dynamometers waren für die grosse Hetriebskraft desselben zu schmal und klein, so dass die Treibriemen wiederholt unebgespannt werhen mussten; aus der so erzeugten betrichtlichen Riemenspannung resultüre dann weiter eine bedenkliebe Erhitzung der Zapfen und Lager des Instruments, welche zu baldigen Benedigung der Versuchsreibe nöthigte.

^{*)} S. den Vortrag Ramsbottoms in der Institution of Mechanical Engineers (Proceedings 1864, S. 44). And Leutz über Lautkrahme mit Seilbetrich, Zeitschr, d. Ver, Deutscher Ingenieure 1868, S. 289.

Zu der nun folgenden Uebersieht der Versuchsresultate ist nur anzumerken. dass bei Vers. Nr. 1 (Leergang) die sämmtlichen Vorgelegswellen A. B. C (Fig. 3) in Gang waren, demnach auch die Seilseheiben D, E, F und das Treibseil nebst der Welle G, der Krahn selbst aber und die Kettentrommel desselben sich in Stillstand befanden; sowie dass bei Versueli Nr. 10 der belastete Ausleger rechtwinklig zur Bewegungsrichtung stand, bei Nr. 9 und 11 aber mit derselben zusammenfiel (siehe umstehende Tabelle).

Hieraus ist soviel mit Sicherheit zu ersehen, dass der Leerlauf des Treibseils uud der verticalen Welle G (Fig. 2) unter allen Umständen den Löweuantheil der gesammten Betriebsarbeit in Anspruch nimmt, was als eine dieser Krahnconstruction anhaftende Unvollkommenheit auch von andrer Seite schon ausgesprochen wurde*).

Die Versuche ergeben nämlich im Durchschnitt die erforderliche Betriebsarbeit

beim Leerlauf des Seils 4.18 PS bei Horizontalschiebung des unbelasteten Krahns 4,55 .. bei Horizontalschiebung des mit 17 Ctr. belasteten

Krahns (Ausleger recbtwinklig zur Bahn) 4,62 ,, bei llebung einer Last von 17 Ctr. 4.38 ...

bei Senkung derselben Last 4.13 ,, Hiernach würde für eine aufgenommene Last von G Centner die totale Betriebsarbeit dieses Krahns zu berechnen sein nach einer der folgenden Formeln 1) für die Horizontalsehiebung allein

(148)
$$N = 4,55 + 0,004$$
. G

3) für gleichzeitige Horizontalschiebung und Lasthebung

$$N = 4.55 + 0.016 \cdot G$$

Als Maximalwerth für die Betriebsarbeit dieses Krahns würde sieh daher wegen G = 30 Ctr.

$$N = 4,55 + 0,016$$
 . $30 = 5,03$ PS ergeben.

63. Combiniter Lauf- und Drehkrahn mit Seilbetrieb

von Joh. Zimmermann.

Dieser Krahn ist der erste, der im Zimmermann'schen Etablissement nach Ramsbottom's System mit Seilbetrieb ausgerüstet wurde; er setzt sich aus einem Laufkrahn (s. Fig. 2-5 Taf. XVIII) und einem drehbaren Süulenkrahn zu. sammen, welche beide durch ein gemeinsames Treibseil (Gesehwindigk. 17m) in Betrieb gesetzt werden; der Säulenkrahn stebt an dem der Antriebwelle entgegengesetzten Ende des Laufkrahns. Letzterer ist von ähnlicher Einrichtung

^{*)} Proceedings, Institution of Mechanical Engineers. 1868, p. 164. Vortrag von Fernie,

=	10 1.	9 1/2	8 1/2	7 1	6 1	5 1	4	3 1	2 1	1	Nr. des Versuches
-0	186	2	225	210	215	210	225,5	197	192	201	Umdr am Dynamo- meter
-0	165,4	163,6	200,0	186,7	191,1	186,7	200,5	175,1	170,7	178,7	Umdrehungen pro Min. am der Vor- der Samono- gelege- scheil eter u, u = 0,889 u = 4,4
·e	826	817	999	932	954	932	1001	874	852	892	2 8 2
	19,41	19,20	23.48	21,90	22,42	21,90	23,52	20,54	20,02	20,96	Geschwin- digkeit des Sells pro Sec. in Meter r= 0,0235 u,
	ten Krahns (G=17 ('tr.)		Senkung derselben Last	Hebung einer Last von 17 Ctr.			die Horizontalschiebung			Leergang	Art der Bewegung des Krabns
10	21	106	30	17	119	139	159	136	118	0	beouden- tete Ge- schwin- digkeit des Krahns (resp. der Last) Millim. pro Sec.
25	×30	800	760	806	846	440	840	830	835	770	Feder- spanning in Kilogr.
16,478	16,575	15,600	14,820	15,717	16,497	16,380	16,380	16,185	16,283	15,015	Widerstand am Halbm. 1ss der Vor- gelegswelle \$\phi = 0.0195 S Kilogramm
		50	309	328,130	344,787	342,342	342,342	838,267	340,315	313,814	Arbeitsanfwund für $\mu_1 = 200$ Umdrehungen der Vorgelegew. p. M. MetKil. Pferiest. $M = \frac{A}{75}$
344,390	346,418	326,040	309,738	130	-1	iş.	10	-1	-	-	9 7 78

wie der von Jeep im Civilingenieur (Jg. 1871, S. 283) beschriebene der neuen Monitrongswerkstatt des Zimmernamu-sehen Edabissements. Das Treibseit enpfüngt seine Bewegung von einer grossen auf der Vorgelegswelle sitzenden Spuracheibe von 1,244 Durchmesser, deren normale Undrehungscahl pro Min-2622 beträgt; nach der Grösse der getriebenen Seilscheiben ist die minutliche Tourenzahl der letzteren

beim Laufkrahn

für Hebung und Senkung der Last

$$262 \cdot \frac{1240}{130} = 2500 \text{ und}$$

$$262 \cdot \frac{1240}{240} = 1360,$$

für Querschiebung der Winde 262 . ¹²⁴⁰₁₇₅ = 1850,

für Langschiebung des ganzen Krahns

$$262 \cdot \frac{1240}{430} = 755$$

beim Drehkrahn

für Hebung und Senkung der Last

$$262$$
 , $\frac{1240}{600} \implies 541$

Nach Maassgabe der Zähnezahlen und Scheibendurchmesser berechnet sich hieraus weiter

beim Laufkrahn

die Geschwindigkeit der Lasthebung nud Senkung zu

die Geschwindigkeit der Querschiebung zu

$$\frac{1850}{60} \cdot \frac{1}{49} \cdot \frac{16}{49} \cdot 320 \cdot \pi = 246,$$

die Geschwindigkeit der Langschiebung zu

$$\frac{755}{60} \cdot \frac{330}{150} \cdot \frac{1}{36} \cdot \frac{28}{40} \cdot \frac{26}{51} \cdot 500 \cdot \pi = 407,$$

beim Drehkrahn

die Geschwindigkeit der Lasthebung zu

$$\frac{541}{60} \cdot \frac{450}{625} \cdot \frac{325}{160} \cdot \frac{1}{36} \cdot \frac{11}{50} \cdot \frac{11}{50} \cdot \frac{1}{2} \cdot 240 , \pi = 6,68.$$

Von den zur Ausführung gelangten 15 Versuchen bezogeu sich die ersten 12 auf den Laufkrahn allein, die letzten 3 auf den Drehkrahn allein. Im Uebrigen werden die folgenden Aufzeichnungen keiner weitern Erklärung bedürfen.



		Umdrehungen p. M.	gen p. M.		Mittlere Feder-	Widerstand bei 1 ^m Halbm.	Arbeitsverbrauch für u, = 262	auch fü
Nr. des Vers	Daner d. Ve	am Dynamo- meter	Yor- gelegu- welle	Benutanngeweise des Krahns	spannung in Kilogr.	der Vor- gelegswelle • 0,0238 S	in Sec. MetKilogr. A == 27,4 \$\text{\$\exitilestint{\$\text{\$\exitit{\$\text{\$\texi{\$\texi{\$\texi{\$\texi{\$\texi{\$\text{\$\}}}}\$}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}	Pferdest. $N = \frac{A}{75}$
-	-	341	248	Der unbelastete Kettenhaken wird mit 26,2mm $(D_{\mathcal{A}})$ 340	$(D_{r}a)340$	8,09	120	2,96
14	-	363	264	Geschwindigkeit gehoben	360	8.57	235	3,13
50	-	363	264	Desgleichen gesenkt	350	8,33	1228	3,04
-	-	~0	-0	Querschiebung ohne Last mit 246mm	350	8,33	228	3,04
51	۳.	367,5	267	Langschiebung ohne Last mit 407mm	425	10,1	277	3,70
6	-	387,5	282	Last von 27 Ctr. mit 14,2 mm G. gehoben	425	10,1	277	3,70
7	w.	373	271	Querschiebung mit 27 Ctr. Last	375	8,93	245	3,26
æ	-	353,5	257	Langschiebung mit 27 Ctr. Last	450	10,7 ·	293	3,91
9	-	404,5	294	Leerlauf des Treibseils	850	8,33	228	3,04
10	-	~	-0	Hebung einer Last von 172 Ctr. mit 14,2mm	650	15,5	121	5,65
Ξ	-	352	256	Senkung derselben Last	275	6,55	194	2,39
120	-	345	251	Leerlauf des Treibseils	325	7,74	212	2,83
13	% 	336	244	Leergang der Kettentrommel des Drehkrahns	350	₹,33	228	3,04
4	٠0	~	~	Der Drehkrahn hebt 29,4 Ctr. mit 6,7mm	740	17,6	183	6,43
15	_	341	248	Leerlauf des Treibseils	340	8,09	222	2,96

Als mittlere Betriebsarbeit dieses Krahns ist daher anzusetzen

für den Leerlauf des Treibseils	2,94	PS
für die Querseluiebung des nubelasteten Laufkrahns	3,04	**
für die Langschiebung des unbelasteten Laufkrahns	3,70	29
für die Hebung einer Last von 172 Ctr. am Laufkrahn		
mit 14,2 Geschwindigkeit	5,65	29
für den Leergang des Drehkrahns	3,04	27
für die Hebung einer Last von 29,4 Ctr. am Drehkrahn		
mit 6,7 mm Geschwindigkeit	6,43	**

Der letztere Werth erscheint unverhiltnissmässig hoch und erweckt die Vermuthung, dass die Ausführung des Drehkrahns in ingend einem Punkte fehlerhaft sei. Die Wiederholung der den Drehkrahn betreffenden Versuche wurde durch den Umstand verbindert, dass die gesammte Krahnanlage nicht länger der Benatung entogen werden konnte.

Die für den Laufkrahn bei Hebung einer Last von G Ctr. mit 14,2 m Geschwindigkeit erforderliehe Betriebsarbeit wird hiernach mittels der Formel

(151)
$$N = 3 + 0.015$$
, $G PS$

zu berechnen sein, so dass als Maximalwerth für G=300 Ctr. sieh

$$N = 3 + 0,015$$
 , $300 = 7,50$ PS

ergiebt; in diesem Falle würde der Wirkungsgrad sieh zu

$$\mu = \frac{4,50}{7,50} = 0,60$$

bereehnen.

Geräuschloser Ventilator ND

von Joh. Zimmermann.

Die Anordnung dieses Ventilators ergiebt sieh aus den Figuren 4—7 Taf. XVII; die Fligds sind durch seitliche convergeute Seitenlichen unter sich verbunden und nach der Bewegungerichtung convex gestaltet; das Gehünse (von Ginsesien) ist concentrisch zum Flügerland (Abstand 225), der Blaselahs hat kreisförmigen Quersehnitt. Kleinstes Modell der von Zimmermann gebauten Ventilatoren.

Das zur Untersachung benutzte Exemplar war noch nicht in Gebrauch gewesen und wurde direct vom Dynamouneter aus getrieben, daher zu den Arbeitswerthen eventuell noch ein Betrag für die Vorgelegswelle zuzusehlagen ist. Die Underhungssahl der Wellen am Dynamouneter erreichte hierbeid den höchsten Werth von 899 pro Min; die hieraus entstehenden Vibrationen beeinfunsten einigermassen das Spiel der Pedern.

Bei Vers. Nr. 1 und 2 war auf den Blaschals eine aus Kupferblech gelöthete Düse von 554 Länge, 90 unterer und 30 oberer Weite aufgesetzt worden (Couvergenzwinkel der Seiten zur Axe 3° 10°), an dessen Basis die Luftspannung mittels eines Wassermanometers beobachtet wurde.

Bei Nr. 3 und 4 war der Blasehals durch ein Bret verschlossen, so dass des Ventilator zwar eine (seiner Umfangsgeschwindigkeit entsprechende) Compression der Luft im Blaschals bewirkte, aber keine Luft zum Ausfluss gelangte; der Arbeitsverbrauch reducirt sich in diesem Fall nahezu auf den Betrag der Zapfenreibung.

Die Versuche Nr. 5 und 6 beziehen sich auf den Fall des völlig unbedeckten Blasehalses; zur Ermittlung der effectiven Manometerhöhe*, wurde hier ein am Ende rechtwinklig umgebogenes Gasrohr dem Windstrom entgegengehalten, das durch einen Gummischlauch mit dem Wassermanometer in Verbindung stand.

Die folgende Uebersicht zeigt die Ergebnisse der ausgeführten Versuche:

Versuches	Versuches		ngen p. M.	Spanning der Lift im Blase-	Feder-	Widerstand	Arbeitsaufw $u_1 = 3000$ umdrehungen	Flügel-
Nr. des Ver-	u Daner d. V.	am Dy- namo- meter	Flügel- rads u ₁ =8,59 u	hals. Millim. Wasser-	spannung in Kilogr. S	der Flügelrad- welle in Kil. Φ=0,00661 S	in MetKil. pro Sec. A=314 Φ	in Pferdest. $N = \frac{A}{75}$
1	1/2	800	2872	95	8	0,0529	16,6	0,22
2	1/4	860	3087	95	6	0,0397	12,5	0,17
3	1/4	820	2944	103	6	0,0397	12,5	0.17
4	1/4	840	3016	104	6	0,0397	12.5	0.17
5	1/4	820	2944	40	18	0,1190	37.4	0.50
6	1/4	860	3087	41	12	0,0793	24.9	0,33

Zur Berechnung der vom Ventilator angesaugten und ausgeblasenen Windmenge (bei Atmosphärendruck gemessen) in den Versuchen Nr. 1, 2, 5 und 6 kann man sich mit Weissbach **) der Formel

(153)

$$Q = 369 \cdot F \sqrt{\frac{h}{b}} \text{ Kbm}$$

bedienen, worin F den Oeffnungsquerschnitt,

h die hinter der Austrittsöffnung beobachtete Luftpressung,

b den Atmosphärendruck bezeichnet.

Aus Q und h ergiebt sich dann der Nutzeffect des Ventilators näherungsweise ***) zu

E = 1000 . Q . h Met.-Kil.,

woraus alsdann durch Vergleichung mit dem beobachteten Arbeitswerth A der Wirkungsgrad

 $\mu = \frac{E}{I}$ (154)

***) Rittinger, S. 152.

^{*)} S. Rittinger, Centrifugal-Ventilatoren und Centrifugalpumpen. Wien 1858. S. 46, **) Der Ingenienr, Vierte Aufl, S. 454.

sich berechnet. Man erhält so für

Vers. Nr. 1 and 2:
$$h = 0.095$$
, $F = 0.03^2 \cdot \frac{\pi}{4}$, $b = 10.333$,

Luftvolumen

$$Q = 369 \cdot 0.03^{2} \cdot \frac{\pi}{4} \cdot \sqrt{\frac{0.095}{10.333}} = 0.025 \text{ Kb}^{\text{m}},$$

Nutzeffect

$$E = 1000 \cdot 0.025 \cdot 0.095 = 2.38$$
 mk, daher

Wirkungsgrad

$$\mu = \frac{2.38}{14.6} = 0.163$$
.

Für Vers. Nr. 5 und 6: $h=0.040^m,\ F=0.109^2\cdot\frac{\pi}{4}=0.00933\,\square^m$; Luftvolumen pro Sec.

$$Q = 369 \cdot 0,00933 \cdot \sqrt{\frac{0.040}{10,333}} = 0,214 \text{ Kbm},$$

Nutzeffect

Wirkungsgrad

$$E = 1000 \cdot 0.214 \cdot 0.040 = 8.56$$
 mk,
 $\mu = \frac{8.56}{0.02} = 0.274$.

Bezeichnet man mit U die Umdrehungszahl pro Sec., mit α und β zwei auf den vorliegenden Ventilator bezügliche Coefficienten, so kann man die totale Betriebsarbeit desselben bei öffenen Blasehals durch die Formel

 $N = \alpha \cdot U + \beta \cdot Q \cdot U^2$

darstellen, und es ergiebt sich hier aus
$$0.17 = \alpha$$
. 50

$$\alpha = \frac{0.17}{50} = 0.0034$$

und aus

(156)

$$0,415 - 0,17 = 0,245 = \beta \cdot 0,214 \cdot 50^{2}$$

 $\beta = \frac{0,245}{0,214 \cdot 2500} = 0,000458$, daher

 $N = 0.0034 \cdot U + 0.000458 \cdot Q \cdot U^2 \text{ PS}.$

Das in der Secunde beförderte Luftvolumen Q ist in jedem Fall (aus h und F) besonders zu ermitteln.

Beispiel. U = 60, Q = 0.28 Kb^m ergiebt

 $N = 0.0034 \cdot 60 + 0.000458 \cdot 0.28 \cdot 60^2 = 0.204 + 0.462 = 0.666 \text{ PS}$

Da nach den Versuchen für U = 50 bei unbedecktem Blasehals

die totale Betriebsarbeit N=0,415 PS,

die Nutzarbeit $N_1 = \frac{8,56}{75} = 0,114 \text{ PS}$,

die Arbeit der Zapfenreibung N₀ == 0,170 PS

beträgt, so ergiebt sich noch, dass auf Arbeitsverlust durch Reibung der Luft in den Kanälen, durch Schallerzeugung etc. der Betrag

$$N_1' = 0.415 - 0.170 - 0.114 = 0.131 \text{ PS}$$

zu rechnen ist, welcher Betrag das

des Nutzeffectes ausmacht.

65. Geräuschloser Ventilator AC

von Joh. Zimmermann.

Unterscheidet sich von dem vorigen nur durch die Grösse; vergl. Fig. 12 und 13 Taf. XVII.

Zur Ausführung gelangten 9 Versuche.

Bei Nr. 1 und 2 wurde die unter Nr. 64 erwälmte Düse von 30 m Mündungsweite benutzt, bei Nr. 3 und 4 ein cylindrischer Blaschals von 134 Weite und 277 Länge, bei Nr. 5—7 blies der Ventilator frei aus, bei Nr. 8 und 9 war der Blaschals verschlossen.

Die Beobachtung der Luftverdichtung war bei Nr. 3 und 4 durch ein Versehen unterblieben.

Folgen die übersichtlich geordneten Versuchsergebnisse:

Nr. des Versuches	uif Dauer d. Verauches	um Dy- namo- meter	des Flügel- rades u _i =3,33 n	der Luft im Blase- hals Millim, Wasser-	Feder- spannung in Kilogr. S	Widerstand am Halbm. 1 ^m der Flügel- radwelle Φ=0,0071 S	Arbeitsaufs u _i = 2000 umdrehungen iu MetKil. pro Sec. A = 209,3 Φ	Flügel-
1	1/2	620	2067	210	(B,a) 50	0,355	74,3	0,99
2	1/2	620	2067	215	42	0,298	62,4	0,83
3	1/2	608	2027	?	120	0,852	178,3	2,38
4	1/2	606	2020	?	110	0,781	163,5	2,18
5	1/2	608	2027	80	130	0,923	193,2	2,58
6	12	618	2060	80	135	0,959	200,7	2,68
7	1/2	628	2093	80	138	0,980	205,1	2,73
8	1/2	618	2060	210	35	0,219	52,1	0,69
9	1/2	634	2113	210	10	0,284	59,4	0,79

Nach den bei Nr. 64 bereits angewendeten Formeln ergeben sich für den Wirkungsgrad folgende Werthe:

Nr. der Versuche	Manometer- stand im Blasehals A ^m	Ausgeblasenes Windvolumen $Q = 369 \ F \sqrt{\frac{h}{b}}$ KubMet. pro Sec.	Nutzeffect E = 1000. $QhSec Met Kil.$	Beobachteter Totaleffect A	Wirkungsgräd $\mu = \frac{E}{A}$
1 u. 2	0,2125	0,0374	7,95	68,4	0,116
5-7	0,080	0,755	60,4	200	0,302

Für das Ausblasen aus dem unbedeckten Blaschals (Maximum der Leistung) bei $u_1 = 2000$ Umdr. pro Min, ergiebt sich daher

der gesammte Arbeitsverbrauch
$$N=2,66$$
 PS,
die Nutzarbeit $N_1=\frac{60.4}{78}=0,806$ PS,

die Arbeit der Zapfenreibung No = 0,740 PS,

wonach auf Luftreibung, Erzeugung von Schall und Wirbel der Betrag $N_i' = 2.66 - 0.806 - 0.740 = 1.114 \text{ PS}$

entfällt, d. h. das

$$\frac{1,114}{0.808}$$
 = 1,38 fache

der Nutzleistung.

Versteht man unter II die Tourenzahl des Ventilators pro Sec. und unter Q das ausgeblasene Windquantum in Kub.-Met. pro Sec., bei Atmosphärendruck und mittlerer Temperatur gemessen, so kann man in gleicher Art vio bei Nr. 64 die folgende Formel zur Berechnung der totalen Betriebsarbeit für offenen Blasshals aus den Versuebsergebnissen abbeiten:

(157) N = 0.0222, U + 0.00229, Q, U^2 PS

Beispiel. U = 40, Q = 1 Kb^m ergiebt

$$N = 0.0222 \cdot 40 + 0.00229 \cdot 1 \cdot 40^2 = 0.888 + 3.616 = 4.50 \text{ Ps.}$$

66. Geräuschloser Ventilator BC

von Job. Zimmermann.

Von gleicher Anordnung wie ND und AC, aber von grösseren Dimensionen; dient als Reserre für einen andern gleich grossen zu 21 Schniedefeuern gehörigen Ventilator. Die Vorgelegswelle wird bei den Versuchen mit betrieben. Zur Beobachtung der Laftverhiebtung waren keine Veranstaltungen zu treffen, wegen räumlicher und anderer Behinderungen.

Bei Vers, Nr. 1 und 5 war der im Blaschals rorhandene Schieber geschlossen, bei Nr. 7 waren sämmtliche Düsen geschlossen (schwacher Windstrom durch die Fugen der gemaaurten Windleitung), bei Nr. 2 und 5 speiste der Ventlaltor 21 in Gang befindliche Schmiedefeuer in Gemeinschaft mit seinem gleichgrossen Nachbar, bei Nr. 3 und 4 allein, bei Nr. 8 waren sämmtliche 21 Düsen (von



34 lichter Weite) vollständig offen, nach denen ein gemauerter Kanal von 0,33 + 0,472 = 0,156 □ Querschnitt führte.

Folgen die gewonnenen Resultate:

Versuches	rauches	Umdr	ehungen p	ro Min.	Feder-	der Vor-	Arbeitsaufw	
Nr. des Ver	ni Dauer d. V	Dynamo- meter	molecus	Flügel- rades	in Kilogr.		Met Kilogr. pro Sec. A=26,2 Φ	Pferdest. $N = \frac{A}{75}$
1	1	246	264	1927	280	6,08	159,3	2,12
2	1	241	259	1891	280	6,08	159,3	2,12
3	1	233	250	1825	620	13,45	352,4	4.70
4	1	234,5	252	1840	640	13,89	363,9	4,85
5	1	237,5	255	1862	323	7,01	183,7	2,45
6	1	247	266	1942	278	6,03	158,0	2,11
7	1	229,5	247	1803	493	10,70	280,3	3,74
8	1	217	233	1701	735	15,95	417.9	5,57

Hiernach beträgt der Arbeitsverbrauch bei ganz offenen Düsen

$$N = 5.57 \text{ PS},$$

woron

$$N_0 = 2,12 \text{ PS}$$

auf Reibungsarbeit an Vorgelegswelle und Ventilatoraxe entfallen; die Differenz $N=N_0=3,\!45~\mathrm{PS}$

wird durch Nutzarbeit N, und den der Luftreibung etc. entsprechenden Arbeitswerth N, ausgemacht; nehmeu wir (unter Berücksichtigung der anderweiten Ventilator-Versuche) an, dass

so ergiebt sich aus

$$N_1' = 1,50 . N_1$$

 $N_1 + N_1' = 3,45 \text{ oder}$

2,5 . $N_1 = 3,45$ $N_1 = \frac{3,45}{2,5} = 1,38$ PS oder

Nutzeffect

$$E = 1,38 \cdot 75 = 103,5$$
 mk.

Setzen wir weiter voraus, dass die effective Manometerhöhe bei ganz geöffneten Düsen $h=0.08^n$ betragen habe, so ergiebt sich aus

103.5=1000 . Q , 0.08 das pro Sec, ausgeblasene Luftquantum $Q=1.294~{\rm Kb}^{\,n}.$

Auch lässt sich nach der unter Nr. 64 gezeigten Art die Abhängigkeit des totalen Arbeitsverbrauchs N von der Umdrehungszahl U pro Sec. und der in der Secunde beförderten Luftmenge Q darstellen wie folgt:

$$(158) N = 0.07 \cdot U + 0.00289 \cdot Q \cdot U^{2} PS.$$

Beispiel.

$$U = 35$$
, $Q = 1.6$ Kb*, folgt
 $N = 0.07$, $35 + 0.00289$, 1.6 , 35^2
 $= 2.45 + 5.66 = 7.11$ PS.

Bei der Benutaung als Schmiedefeuer-Gebläse bleibt der Arbeitsverbrauch betrichticht unter den so gefundenen Maximawerth, weil abslam durch denotonen berachten der Verbrauchten
$$N = 4.78 \text{ Ps}$$
.

was als Mittelwerth zu betrachten ist.

' 67. Geräuschloser Ventilator JN

von Joh. Zimmermann.

Grösstes Modell der in diesem Etablissement gebauten Ventilatoren, zureichen für 50-60 Schmiedefeuer; in seiner Anordnung mit den vorher besprochenen übereinstimmend.

Von den zur Ausführung gelangten 8 Versuchen bezogen sich

Nr. 1 und 2 auf den offenen und unbedeckten Blasehals,

Nr. 3 und 4 auf die Benutzung der schon erwähuteu Düse von 30 Mündungsweite,
Nr. 5 und 6 auf die Anwendung eines cylindrischen Ausflussrohres von

134 Weite und 277 Länge,
Nr. 7 und 8 auf den gäuzlich verschlossenen Blaschals. Die Versuche

Nr. 7 und 8 auf den g\u00e4uzlich verschlossenen Blasehals. Die Versuche ergaben folgende Resultate:

Versuches	Versuche		mgen p. M.	Spannung der Luft im Blase-	Feder-	Widerstand am Halbm, 1 ^m	Arbeitsanfw w _i = 1000 umdrehungen	Flügel-
Nr. des Vers	min Daner d. V	am Dy- namo- meter	Hen Flügel- rades u, ==1,71 m	hals Millim. • Wasser-	*panning in Kil,	der Flägelrad- welle in Kil. $\Phi = 0.0132 S$	in Met. Kil, pro Sec. A = 104,7	in Pferdest. $N = \frac{A}{75}$
1	1/2	556	951	60	(C,a) 268	3,54	370,6	4,94
2	1/2	564	964	60	270	3,56	372,7	4,97
3	1/2	636	1088	185	60	0,792	82,9	1,11
4	1/2	614	1050	185	70	0,924	96,7	1,29
5	1/2	600	1026	140	138	1,822	190,8	2,54
6	1/2	602	1029	140	135	1,78	186,4	2,48
7	1/2	624	1067	180	65	0,858	89,8	1,20
8	1/2	618	1057	180	85	1,12	117,3	1,56



Hieraus ergiebt sich der Wirkungsgrad dieses Ventilators wie folgt:

Nr. der Versuche	Manometer- stand im Blasehals (für u,=1000 Umdreh.) h ^m	Ausgeblasenes Windvolumen $Q = 99, 2 \cdot d^4$] h für die conische Düse $Q = 72, 6 \cdot d^2$ } h für das cyl. Ansatzrohr Kub Met.	Nutzeffect E = 1000 . Qh Sec Met. · Kil.	Beobachteter Totaleffect A Sec Met Kil.	Wirkungsgrad $\mu = \frac{E}{A}$
1 u. 2	0,0654	2,008	136	372	0,366
3 u. 4	0,162	0,0327	5,29	89,8	0,059
5 n. 6	0,140	0,488	68,3	189	0,361

Man hat sonach für das Ausblasen aus dem unbedeckten Blasehals bei $n_1 = 1000$ Umdr. pro Min.

den totalen Arbeitsverbrauch 4,96 PS. die Nutzarbeit 1.81 ...

die Nutzarbeit 1,81 ,, die Arbeit der Zapfenreibung 1,38 ,,

woraus auf Luftreibung, Schallerzeugung etc. der Betrag

$$N_1' = 4,96-1,81-1,38 = 1,77 \text{ Ps}$$

entfällt, d. i. das

$$\frac{1,77}{1,81} = 0,98$$
 fache

der Nutzleistung.

Für die totale Betriebsarbeit dieses Ventilators bei veränderlich gedachtem U (Umdr. pro See.) und bei unverengtem Blasehals kann uan auf Grund der Versuche die Formel construiren:

$$N = 0.083 \cdot U + 0.00644 Q \cdot U^{2} PS$$

Beispiel. Es sei bei U=20 pro Sec. beobachtet $Q=2.6~{\rm Kb^m},$ so ist die entsprechende Betriebsarbeit

$$N = 0.083 \cdot 20 + 0.00644 \cdot 2.6 \cdot 20^2 = 1.66 + 6.70 = 8.36 \text{ PS}.$$

68. Ventilator

von Chr. Schiele in Frankfurt.

Dieser Ventitator unterscheidet sich von den Zimmermann'sehen in verschiedenen Punken, vergl. Fig. 8 und 9 Taf. VIII. Das Flügerlad ist ünsserst leicht (gleich dem Gehäuss) aus dünnem Eisenblech construirt; die ebenen Flügel stehen rafial und lunden keine seitliche Iedeckung; sie sind (in einem Abstand von $64-\gamma$) von einem etylindrischen und concentrisch gestellten Mantel m, ungeben, aus wechen der Wind durch die ringförmige Oeffung σ nuch einem

in der Richtung nach dem Bhasehals sich erweiteruden Canal übertritt, der durch m_s , den excentrischen Mantel m_s und die ebenen Seitenwände op begrenzt wird; der Blasehals ist von rechter-kigem Querschnitt, die Sungöffnung kreisförmig, die Flügelradaxe einseitig gelagert. Die Befestigung auf einem Fundament geseibeit mittels einer einzigen Schraube S (Fig. 9).

Bei Vers, Nr. 1 und 2 war die schon oben erwähnte conische Diase von 30 Mündungsweite auf dem Blasehals befestigt, bei Nr. 3 und 4 ebenso ein cylindrisches Aussatzecht von 134 fänge und 277 fänge (Auströmungscoefficient 0,74), bei Nr. 5 und 6 war der Blasehals gauz verschlossen, bei Nr. 7 und 8 völlig offen und unverengt.

Die Versuche führten zu folgenden Resultaten:

Versuches	Versuches	Umdrehu	agen p. M.	Spannung der Luft im Blase	Feder-	Widerstand am Halbm. 1 ^m	Arbeitsaufw u _i == 2500 umdrehungen	Flügel-
Nr. des Ven	Daner d. J	namo- meter	Flügel- rades	hals Millim. Wasser- säule	in Kilogr.	der Flügelrad- welle in Kil. $\Phi = 0,00565 S$	in Met, · Kil. pro Sec. $A = 262 \Phi$	in Pfordest. $N = \frac{A}{75}$
1	1/2	608	2432	200	(t',a)92	0,520	136	1,82
2	1/2	618	2472	200	76	0,429	112	1,50
3	1.	601	2416		181	1,023	268	3,57
4	1/2	616	2464	155	189	1,068	280	3,73
5	1,	634	2536	200	77	0,435	114	1,52
6	1,2	638	2552	200	81	0,158	120	1,60
7	1,2	572	2288	-0.04	299	1,689	443	5.91
8	1/2	582	2328	20	288	1.627	126	5,68

Hieraus ergeben sich für den Wirkungsgrad des Ventilators die folgenden Werthe:

	r. é		Manometer- stand im Blaschals (bei 2500 Um- drehungen) h ^m	Ausgeblasenes Windvolumen in Kub,-M, pro Sec. Q	Nutzeffeet E = 1900 , Q h SecMet. Kil,	Beolachteter Totaleffeet A SecMetKil.	Wirkungs- grad $\mu = \frac{E}{A}$
1	u.	2	0,208	0,037	7,70	121	0,062
3	u.	4	0,159	0.520	82,7	271	0,302
	8		0,023	0,982	22,6	426	0,053

Die Vertheilung des Arbeitsverbranches bei umbedecktem Blasehals ergiebt sich daher wie folgt:

 Nutzarbeit
 0,30 PS

 Arbeit der Zapfeureibung
 1,56 ,

 Arbeitsverlust durch Luffreibung etc.
 3.82 ,

 Na. 5,68 ,
 ,

, ,,

Der Arbeitsverlust durch Schallerzeugung, Laftreibung und unregelmässige Bewegungen der Laftheilchen hat demmach hier den 12,7fachen Betrag der Nutzarbeit, was — im Vergleich mit den vorher untersuchten Ventilatoren — — die entschiedene Zweckmässigkeit der seitlichen Bedeckungen der Flügel ersichtlich macht.

Der totale Arbeitsverbrauch dieses Ventilators für unverengten Blasehals wird sich sonach mittels der Formel

$$(160) N = 0.037 \cdot U + 0.00248 \cdot Q \cdot U^2 PS$$

berechnen lassen.

Beispiel. U=50 Umdr. pro Sec., Q=1,2 Kb^m Wind pro Sec., ergiebt die totale Betriebsarbeit

$$N = 0.037$$
, $50 + 0.00248$, 1.2 , $50^2 = 9.29$ PS.

69. Ventilator ML nach Roots

von Joh. Zimmermann,

Variante der sogenannten Kapselräder*), erfunden i. J. 1866 von F. M. Roots und P. H. Roots in Cornersville, Indiana, U. S**), vergl. Fig. 10 und 11 Taf. XVII; in Fig. 10 ist die Querschnittsform der beiden Flügel einpunktirt. Die Fortschiebung der Luft geschieht durch periodische Absperrung zwischen Gehäuse und Flügel unter verhältnissmässig langsamer Drehung der Flügel. Das Gehäuse ist von Gusseisen, 15 nun dick in der Wandung; die Flügel bestehen aus einem mit Holz überkleideten gusseisernen Gerippe, das auf die schmiedeeiserne Welle aufgesehoben ist; die Dichtung zwischen Gehänse und Flügel, sowie zwischen beiden Flügeln erfolgt durch eine aus Graphit und Talg bestehende Schmiere, welche auf die Flügeloberfläche aufgetragen wird. Die beiden Flügelwellen sind an jedem Ende durch zwei gleich grosse Stirnräder von 53 Zähnen 18 mm Theilung verbunden; der Autrieb erfolgt von der Vorgelegswelle aus mittels zweier Treibrieuen, für die eine Flügelwelle rechts, für die andere links vom Gehäuse. Jeder Flügel hat zwei Lagerzapfen von 51 Durchmesser und 120 Länge und ausserdem (ausserhalb der Antriebscheibe) einen dritten von 45 Dicke und 120 Länge.

Bei $u_1 = 2(x)$ Umdr. d. Vorgelegswelle ergiebt sich die minutliche Tourenzahl der Flügel zu

$$u_7 = 200 \cdot \frac{494}{373} = 266.$$

Die Maschine geht bei unverengter Austrittsöfluung sehr leicht; der Arbeitsverbrauch wächst aber in sehr starkem Mausse bei Erschwerung des Luftauritts, indem ein beträchtliches Gleiten der Treibriemen eintritt; ein Versuch bei ganz versehlossener Austrittsöffung ist daher nicht ausführbar.

 ⁾ Vergl, die Abhandlung von Reuleaux über Kapselräder im Jahrg. 1868 der Zeitschr.
 d. Ver, zur Beförderung d. Gewerbfleisses in Preussen (S. 42, Tal. II).

^{**)} Engl. Patent-perifikation Nr. 1333 A. D. 1866; anderweite Varianten von Roots in Nr. 1181 A. D. 1867. — Polytechn. Centralblatt 1868, S. 1066, Dingler polyt. Journal Bd. 187, S. 301. — Armengaud, Publ. ind. 19. Band, S. 481, Tuf. 36, Fig. 3-5.

Die Versuche zerfallen in 4 Gruppen:

a) bei unverengter Blascöffnung Nr. 6-8 und 19;

- b) cylindrisches Ausflussrohr von 125 Durchmesser, 277 Länge bei Nr. 3-5, 14, 18;
- c) bei Benutzung eines mit 2,45k belasteten Kegelventils von 125 innerem Durchmesser, 29 Hubböhe Nr. 15--17;
 3. Ausgauge der bei begelferigte Dies von 554 Lings (9) unters und 30.
- Ausfluss durch eine kegelförmige Düse von 554 Länge, 90 untere nud 30 obere Weite.

obere weite.

Die effective Manometerhöhe der austretenden Luft war nur bei einigen Versuchen beobachtet worden, nämlich bei

Nr. 12
$$h = 0.82^m$$

, 18 $h = 0.25^m$

 $n = 0.038^{m}$

Die hierhei beobachteten Umdrehungszahlen der Flügel ergaben sich zu 192, 292 und 275. Alle übrigen Resultate der Messung sind in folgender Uebersicht enthalten:

hee	Versuches	Umdr	Umdrehungen pro Min.			Widerstand	Arbeitsaufw normaler Gesch	windigkei
Nr. des Versuches	ui Dauer d. Vern	nm Dy- namo- meter n	der Vorgelegs- welle u ₁ = 0,813 n	der Flügel- rüder u, (beob.)	spaunung in Kilogr. S	am Halbm. 1 ^m der Vorgelegs- welle $\Phi = 0.0214 S$	Met Kilogr. pro Sec. A = 20,9 Φ	Pfordest. $N = \frac{A}{75}$
1	1/2	248	201,6	190	1325	28,4	593,6	7,91
2	1/2	252	204,9	188	1330	28,5	595,7	7,94
3	1/4	268	217,9	278	480	10,3	215,3	2,87
4	1/2	276	224,4	296	500	10,7	223,6	2,98
5	1/2	266	216,3	296	450	9,63	201,3	2,68
6	1/2	284	230,9	304	150	3,21	67,1	0,89
7	. 1/2	253	205,7	256	110	2,35	49,1	0,65
8	1/2	256	208,1	254	110	2,25	47,0	0,63
9	1/2	246	200	188	1275	27,3	570,6	7,61
10	1/2	250	203,3	180	1280	27,4	572,7	7,64
11	1/4	254	206,5	196	1320	28,2	589,4	7,86
12	1/4	244	198,4	192	1310	28,0	 585,2 	7,80
13	1 '	224	182,1	186	1240	26,5	553,9	7,38
14	1	245	199,2	263	430	9,20	192,3	2,56
15	1	253	205,7	277	650	13,9	290,5	3,87
16	1	253	205,7	286	640	13,7	286,3	3,82
17	1	255	207,3	268	650	13,9	290,5	3,87
18	1	259	210,6	292	475	10,2	213,2	2,84
19	. 1	252	204,9	275	140	3,00	62,7	0.84

HARTIO, Kraftmersungsverruch. 111. Heit.

16

Hiernach würde im Durchschnitt anzusetzen sein für die Betriebsarbeit des Roots'schen Gebläses bei a, = 266 Umdr. pro Min.

$$N = 0.75 \text{ PS}.$$

beim Ausblasen durch ein cylindrisches Ansatzrohr N = 2.84 PS.von 125 Durchmesser und 277 Länge

bei unverengtem Blasehals

beim Ausblascn durch eine schlank kegelförmige

Düse von 30mm Mündungsweite N = 7.72 Ps.

Der Wirkungsgrad des Gebläses für die vorstehend bezeichneten drei Fälle lässt sich aus denjenigen 3 Versuchen leicht ermitteln, für welche die effective Manometerhöhe im Blasehals ermittelt wurde; hierbei ist es jedoch rathsam (in Rücksicht auf das beträchtliche Gleiten der Treibriemen, das bis zu 30,6 % bei der höchsten Luftspannung anstieg), die Rechnung nicht für die normale Tourenzahl der Flügel (266 pro Min.) durchzuführen, sondern für die bei den Versuchen wirklich beobachtete; es unterbleiben alsdann die einigermaassen unsichern Reductionen der Grössen k und N.

Unter Benutzung der oben mehrfach benutzten Formeln ergeben sich die folgenden Werthe:

Nr. des Vers.	Luft- spanning Am	Umdr. d. Flügel pro Min. u _s	Berechnete Windmenge pro Sec. Q Kb ^m	Nutzeffeet E =1000 . Q h SecMet Kil.	Be- obachteter Totaleffect A See,-Met Kil.	Wirkungs- grad $\mu = \frac{E}{A}$	Bemerkunger
12	0,82	192	0,0735	60,3	422	0,143	Conische Düse
18	0,25	292	0,0566	14,2	184	0,077	Cylindrisches Ansatzrohr
19	0,038	275	0,695	26,4	65,2	0,405	Offener Blase- hals

Sicht man von dem Versuch Nr. 18 ab, bei welchem ein beträchtlicher Arbeitsverlust durch plötzliche Querschnittsünderung unzweifelhaft stattgefunden. so kann man hiernach sagen, dass das Roots'sche Geblüse bei Lieferung von schwach gepresstem Wind (h == 0,008 m Wassersäule) den höchsten Wirkungsgrad (µ = 0,405) zeigt, der in der That merklich grösser ist, als der bei den Centrifugalgebläsen erreichbare ($\mu = 0.053$ bis 0.366, durchschnittlich 0.25 bei unverengtem Blasehals), dass derselbe jedoch bei Erzeugung von stark gepresstem Wind ($h = 0.82^{-1}$) sich beträchtlich vermindert (bis $\mu = 0.143$); in diesem Punkte zeigt also das Gebläse denselben Uebelstand wie die gewöhnlichen Ventilatoren, und es bestätigt sich, dass dasselbe zur Erzeugung stark gepressten Windes besonders vortheilhaft wäre, keineswegs. Allerdings muss als bemerkeuswerther Unterschied der beiden Gebläsearten angeführt werden, dass die Abnahme des Wirkungsgrads bei zunehmender Windspannung beim Centrifugalgebläse erfolgt ausschliesslich wegen unverhältnissmässiger Verminderung der Windmenge, bei dem von Roots aber ausserdem wegen unverhältnissmässiger Zunahme der totalen Betriebsarbeit, hervorgebracht durch das immer stärker austretende Riemenrutschen.

Die Verminderung der Windmenge bei wachsender Spannung lässt sich am besten beurtheilen, wenn man die factische Windmenge mit der theoretischen

vergleicht, d. h. mit derjenigen, welche sich aus Form and Dimensionen der Flügel und aus deren Tourenzahl berechnen lässt. Durch genaue Ausmessung des im Augenblick der Absperrung zwischen Gehäuse und Flügel verbleibenden Zwischennaums, der pro Undrehung 4 mal gefüllt und geleert wird, ergiebt sieh das theoretische Windvolumen

pro Flügelumdrehung Q' == 0,192 Kbm,

bei normaler Geschwindigkeit ($u_2 = 266$) pro Sec. Q = 0.851 Kb^m,

pro Min, 60 Q = 51,1 Kb**.

Demnach berechnen sieh für die drei hervorgehobenen Versuche die folgenden Werthe:

Nr. des Versuches	Umdrehungszahl der Flügel pro Min. st	Factische Windmenge pro See. Q	Theoretische Windmenge pro Sec,	Verhältniss $\frac{Q}{q}$	Windpressung ħ™
12	192	0,0735	0,614	0,120	0,82
18	292	0,0566	0,934	0,061	0,25
19	275	0,695	0,880	0,790	0,038

Man ersieht hieraus, dass die factische Windmenge beträchtlich hinter der theoretischen zurückbleibt und bei hohen Pressungen recht klein wird, dass also die Liderung — wie bei allen Kapselrädern — viel zu wünschen übrig lässt.

Für den Fall des Ausblasens durch den unverengten Blaschals kann man die Betriebsarbeit für U Umdr. pro Sec. bereehnen nach

161) N = 0,169 , U PS

Q = 0,152 . U Kb^m.
Be ispiel. Für U = 6 Umdr. pro See, ergiebt sieh

 $N = 1.014 \text{ PS and } Q = 0.912 \text{ Kb}^n$,

Anmerkung. Bei einem anderen Roots'schen Gebläse (ZQ) von 1,25 = Flügelfänge und 420,3 = Axenabstand") ergab sich bei 189 Flügelundrehungen pro Min. der Arbeitsverbrauch bei unverengtem Blasehals zu 1,32 PS, daher für diesen die Formeln

(163) N = 0.44, U PS and Q = 0.408, U Kb^m

sich darbieten.

CFM5Z68015


*) Vergl. Fig. 6 auf Taï. XXIII.

19 GEN 18. 6


ve site a question della

Inhalts-Verzeichniss,


	Seite		Seite
Einleitung	1	28. Langlochbohrmaschine d. Ch.	
Berechnung der Resultate	3	WF	132
Darstellung derselben	4	29. Kleine Wandbohrmaschine für	
1. Zusammenstellung der Ergebnisse	•	Holz d. S. MF	136
(tabellarias)	7	30, Holzlanglochbohrmaschine der	*****
(tabellarisch)	8		140
		Ch. MF.	140
Maschinensägen (Nr. 5-9)	10	Schlusshemerkungen die Betriebs-	
Holzzerkleinerungsmaschine (Nr. 10)	12	arbeit der Bohrmaschinen betr.	144
Hohelmaschinen für Metalle (Nr.		E. Friismaschinen	147
11-21)	12	31. Kleine Fräsmaschine d. S. MF.	147
Hobelmaschinen f. Holz (Nr. 22u. 23)	20	32. Fräsmaschine d. Ch. WF.	149
Bohrmaschinen für Metalle (Nr.		 Räderschneidmaschiue d. Ch. 	
24-28)	20	WF	152
Bohrmaschineu f. Holz (Nr. 29 n. 30)	24	34. Holzhobelmaschine d. Ch. WF.	155
Frismasch. f. Metalle (Nr. 31-33)	24	35-37. Walzenhobelmaschinen .	158
Fräsmaschinen für Holz (Nr. 34-45)	26	38. Grosse Brethobelmaschine vou	
Schleifmaschinen (Nr. 46-48)	32	Rohinson & sons	166
Drehbänke für Metalle (Nr. 49-55)	34	39. Kleine Holzfräsmaschine d. Ch.	100
Holz (Nr. 56 u. 57)	38	WF.	169
Schranbenschneidmaschine (Nr. 58)	38	40. Sinishohelmaschine d. Ch. W. F.	172
		40. Simisuonemaascame d. Ca. W. F.	11.2
Spezialwerkzeugmasch. (Nr. 59-61)	40	41. Sins- nud Brethohelmaschine	
Krahne (Nr. 62 n. 63)	42	d. Ch. WF.	174
Ventilatoren (Nr. 64 69)	42	42. Holzhohelmaschine d. S. M. F.	175
II, Spezielle Beschreibung der Versuche	49	43 — 45. Zapfenschneid- u. Schlitz-	
A. Scheeren und Durchschnitte	51	maschinen	178
 Hydranlische Scheere v. Tangye 		Schlussbemerkuugen, die Betriebs-	
hrothers	51	arbeit der Früsmaschinen hetr.	182
Grosse Blechscheere d. S. MF.*)	53	F. Schleifmaschinen	184
 Grosser Durchschnitt d. S. MF. 	56	46. Grosser Schleifstein d. S. MF.	184
4. Combinirte Lochmaschine und		47. Feinkörniger Schleifstein d. Ch.	
Scheere d. S. MF	57	WF	187
B. Sägen	61	48, Sägenschärfmaschine d. Ch. WF.	190
B. Sägen 5. Schwartensäge d. Ch. W. F.**)	61	G. Drehhänke und Schraubenschneid-	
6. Bandsüge d. Ch. WF	68	maschinen	191
7 u. 8. Kreissägen f. Holz d. Ch. WF.	71	49 - 52. Leitspindef- Prehbänke .	191
9. Kreissäge für heisses Eisen d.		53. Plan- und Spitzendrehbank der	
Ch. WF	76	Ch. WF.	203
10. Holzzerkleinerungsmaschine d.		54. Planscheihendrehhank der Ch.	
Ch. WF. ,	78	WF	204
C. Hobelmaschinen	80	55. Räderdrehbank d. S. MF.	208
11. Grubenhobelmaschine d.S.MF.	80	56. Holzdrehbank d. S. MF	208
12-14. Hobelmaschinend.Ch, WF.	83	57. Copirdrehbank d. Ch. WF.	209
	0.0	58. Schraubenschneidmaschine der	200
15-17. Shapingmaschineu d. Ch.	91	Ch. WF	211
WF.	91	PAG A PAGE	211
18—20. Nuthstossmaschinen d. Ch.		Schlussbemerkungen, die Betriebs-	
WF 21. Einfache Mutterhobelmaschine	97	arbeit der Drehbänke betr	215
		II. Spezial-Werkzeugmaschineu	218
d. Ch. WF.	105	 Muttermaschine d. Ch. WF. 	218
22. Abziehmaschine (Schlicht Hobel-		60. Stationäre hydraulische Presse	
maschine) d. S. M. F	107	d. Ch. WF	219
 Holzstemmmaschine d, Ch. W. F. 	111	61. Grosse Blechbiegmaschine der	
Schlassbemerkungen über die Be-		8. MF	222
triebsarheit der Hobelmaschinen	112	Auhang. Krahne und Ventilatoren .	225
D. Bohrmaschinen	116	62. Säulenlaufkruhu mit Scilbetrieb	
 Horizontalbohrmaschine d. Ch. 		d. S. MF	226
W. F	116	63. Combinirter Lauf- and Dreh-	
 Kleine Cylinderbohrmaschine d. 		krabn mit Seilbetrieb d. Ch. W. F.	2:17
8. MF	125	64 67, Geräuschlose Ventilatoren	
26. Radialbohrmaschined, Ch. W. F.	126	d, Ch, WF	231
27. Grosse Radialbohrmaschine d,		68. Schiele's Ventilator	238
S. M. F	128	69. Ventilator uach Roots	240
*) N M - F on Alkarrang für Nichsische !	Marchia	enfabrik, früher R. Harimson	






























































































































19 CEN 18:6

Hesse, Dr. Otto, die Determinanten eiementar behandelt. Zweite Auflage. [IV u. 48 S.] gr. 8. geh. n. 12 Ngr.

Hippauf, Dr. H., Rector der mittleren Bürgerschule zu Halberstadt, Löuung des Problems der Trisection mittelst der Conchoids auf circularer Basis. Mit zwei lithogr. Tafeln. gr. 8. [32 S.] geh. n. 12 Ngr.

Joachimsthal, F., Anwendung der Differential- und Integralrechnung auf die allgemeine Theorie der Flüchen und der Linien doppelter Krümmung, [Herausgegeben von A. Liersemann.] Mit 4 Figurentafeln. [VIII n. 174 8.] gr. 8. geb. n. 1 Thir, 20 Ngr.

Klein, Prof. Dr. Hermann, Lehrer der Mathematik und Physik am Vittslum'schen Gymnasium zu Dersden, die Principien der Mechanik historisch und kritisch dargestellt. Eins von der philosophischen Honoren-Faclutät zu Göttingen gekrönte Preisschrift, UYII u. 120 8.] gr. 8. geh. n. 24 Ngr.

Kohlrausch, F., ord. Prof. am Grossh. Polytechnikum zu Darmstald, Leitfaden der praktischen Physik. Mit einem Anhange: Das elektrische und magnetische absolute Massaystem. Zweite Auflage. [XI 2:19 S.] gr. 8. geh. n. 1 Thir. 14 Ngr. Kötteritzsch, Th., Dr. ph. Lehrer am Gymn, zu Grimna, Lehrbuch

der Electrostatik. [X u. 335 S.] gr. 8. geh. n. 2 Thlr. 10 Ngr.

Neumann, Dr. Carl, Professor au der Universität zu Leipzig,

Theorie der slektrischen Kräfte. Darlegung und Erweiterung der von A. Ampère, F. Neumann, W. Weber, G. Kirchhoff entwickelten mathematischen Theorien. I. Theil. gr. S. geb. n. 2 Thir. 12 Ngr. Reidt, Dr. Friedrich, Sammlung von Aufgaben und Beispielen

aus der Trigonometrie und Stereometrie. 2 Theile. gr. 8, geh. n. 1 Thir. 20 Ngr. Einzeln: 1. Theil: Trigonometris. (XII u. 228 S.) n. 1 Thir.

Resultate hierzu: I. Theil: Trigonometris. [Vill u. 159 S.] n. 1 Thir.

Resultate hierzu: I. Theil: Trigonometrie 18 Ngr.

II. Theil: Stereometrie 10 Ngr. Die Russitate werden nur an Lehrer, welche sich deshalb unter Einsendung des ietmass (in Briefmarken) am die Verlagshandlung wenden, direkt von dieser geliefert, nuchhändl. Vermattelung ist angezelboren.

Salmon, Georg, analytische Geometrie der Kegelschmitte mit besonderer Berücksichtigung der neueren Methoden. Deutschenzbeitet von Dr. W. Fiedler, Professor am eidgen. Polyt-gr
nikum zu Zürich. Dritte Auflage. [XXXV u. 609 S.]
geb. n. 4 Thir. 24 Kgr.

analytische Geometrie der höheren ebenen C Deutsch bearbeitet von Dr. Wilhelm Fiederer, Preeidgenössischen Polytechnikum zu Zürich. [XVI gr. 8. geh. n. 3 Tulr. 10 Ngr.



Schlegel, Victor, Mathematiker am Gymnasium zu Waren, Syetem der Raumlehre. Nach den Principien der Grassmann'schen Ausdehnungslehre und als Einleitung in dieselbe dargestellt. I. Theil: Geometrie. Die Gehiete des Punktes, der Geraden nnd der Ehene. [XVI u. 156 S. mit vielen Holzschnitten im Text.] gr. 8. geh. n. 1 Thir. 10 Ngr.

Schlömilch, Dr. Oekar, Kgl. Sächs. Geh. Hofrath, Professor an der polytechnischen Schule in Dresden, Uebungebuch zum Studium der höheren Analysis. Erster Theil: Aufgaben aus der Differentialrechnung. Mit Holzschnitten im Texte.

[VII u. 287 S.] gr. 8. geh. n. 2 Thir.
Schröder, Dr. E., Professor am Pro- und Realgymnasium in Baden-Baden, Lehrbuch der Arithmetik und Algebra für Lehrer und Studirende. Erster Band. Die siehen algebraischen Operationen. [X, n, 360 S.] gr. 8, geh. n, 2 Thlr. 20 Ngr.

Sonderhof, A., ein Beitrag zur höheren Geodäele. Separatabdruck aus der Zeitschrift für Mathematik und Physik. [VIII

n. 95 S.] gr. 8. geh. n. 20 Ngr.

Wenck, Dr. Jul., Dir. d. Gewerheschule in Gotha, die Grundlehren der höheren Analysie. Ein Lehr- und Handbuch für den ersten Unterricht in der höheren Mathematik. Zum Gehrauch an Lehranstatten, sowie zum Selbstunterricht. Mit besonderer Berücksichtigung derer, welche einem technischen Berufe sich widmen. Mit 140 Figuren (im Text). [VII u. 432 S.] gr. 8. geh. n. 2 Thir.

Weyrauch, Dr. Jakob, allgemeine Theorie and Berechnung der kontinuirlichen und einfachen Träger. Für den akademischen Unterricht und zum Gehrauch der Ingenieure. Mit vielen Holzschnitten und 4 lithographirten Tafeln. gr. 8. geh.

n. 1 Thir. 22 Ngr.

Wüllner, Dr. Adolph, Professor der Physik an der königl. polytechnischen Schule zu Aachen, Lehrbuch der Experimentalphysik. IV. Band. Die Lehre vom Magnetismus und der Electricität. [Dritte Ausgahe,] Zweite vielfach umgearheitete nnd verbesserte Auflage. [XII u. 1006 S.] gr. 8. geh. n. 4 Thir. 10 Ngr. Früher erschienen:

1. Band: Mechanik und Akustik. 2. Aufl. 1870. n. 2 Thir. 20 Ngr. Die Lehre vom Licht. 2. Aufl. 1870. n, 3 Thir. ш. Die Lehre von der Wärme. 2. Aufl. 1871. n. 2 Thir. 20 Ngr. vollstandigen Werkes, mit vielen Holsschnitten und 4 Spektraltafeln Preis des Thir. 20 Ngr.

Ein vollständiges Verzeichniss des Verlags von

B. G. Teubner in Leipzig n Gebiete der Mathematik, der technischen und Natur-

haften, ist durch alle Buchhandlungen gratis zu haben.

PORTON OF THE PROPERTY OF THE

B. 22. - . 4





